



Pregled objekta LJ0100

Transformirano poročilo

Podatki objekta

Premostitveni objekt **LJ0100**

Ime objekta **VRHNIKA**

Oznaka ceste **409**

Številka odseka **0300**

Začetna stacionaža **11651**

Podatki pregleda

Vrsta pregleda **redni**

Vodilni pregledovalec **Samo Gostic**

Pregledovalci **Matej Blaž, Samo Gostic**

Izvajalec pregleda **/**

Datum pregleda **22.04.2024**

Vreme **oblacno, 9,00°C**



Poškodbe objekta

1 - 04.01.2022

1,00 0,40 1,05 1,00

Cestišče - vozišče > asfalt - razpoke

2 - 04.01.2022

0,30 1,00 0,40 1,05 1,00 **0,13**

Okolica objekta - odvodnjavanje - kanaleta > neurejeno/prekomerno poraščeno
smer AA

3 - 04.01.2022

1,00 1,00 0,40 1,05 1,00 **0,42**

Rečno korito - dno rečnega korita - v območju objekta > ovira v vodotoku - vegetacija



4 - 04.01.2022

0,70 1,00 0,40 1,05 1,00 **0,29**

Rečno korito - bregovi rečnega korita - izven območja objekta > neurejeno/prekomerno poraščeno

5 - 04.01.2022

1,00 1,00 0,40 1,50 1,00 **0,60**

Oporniki - krajni opornik - stena > napake betoniranja - slojevitost

6 - 04.01.2022

0,70 2,00 0,40 1,05 1,00 **0,59**

Oporniki - krila - stena > razpoke - tehnološke razpoke

7 - 04.01.2022

0,70 3,00 0,80 1,30 1,00 **2,18**

Oporniki - oporni zid - stena > poškodbe obstojnosti betona - razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov



8 - 04.01.2022

1,00 1,00 0,40 1,50 1,00 **0,60**

Prekladna konstrukcija - nosilna plošča - polna plošča > napake betoniranja - slojevitost

9 - 04.01.2022

1,00 1,00 0,40 1,30 1,00 **0,52**

Prekladna konstrukcija - nosilna plošča - polna plošča > zamakanje - sledovi izcejanja na površini

Čelna stran



10 - 04.01.2022

1,00 3,00 0,40 1,50 1,00 1,80

Prekladna konstrukcija - nosilna plošča - polna plošča > napake zaščitnega sloja - odpadanje zaščitnega sloja
povečana jakost poškodbe



11 - 04.01.2022

0,70 1,00 0,40 1,05 1,00 0,29

Cestišče - Robni venec - masivni robni venec > mehanske poškodbe betona - erozijska zajeda
desno



12 - 04.01.2022

0,70 1,00 0,40 1,30 1,00 0,36

Cestišče - Robni venec - masivni robni venec > poškodbe obstojnosti betona - poškodbe površine zaradi agresije atmos.

13 - 04.01.2022

0,70 1,00 0,40 1,05 1,00 **0,29**

Cestišče - Robni venec - masivni robni venec > beton - odlomljen rob



14 - 04.01.2022

0,30 1,00 0,40 1,05 1,00 **0,13**

Cestišče - Hodnik - masivni hodnik > asfalt - mrežasto razpokana površina



15 - 04.01.2022

0,30 1,00 0,40 1,05 1,00 **0,13**

Cestišče - vzdolžna rega - hodnik/robnik > napaka površine - pesek/rastline
desno



16 - 04.01.2022

1,001,000,401,051,000,42

Varnostne in protihrupne naprave, signalizacija, vodi - ograja na hodniku - pritrditev > korozija



17 - 04.01.2022

0,702,000,401,051,000,59

Izlivniki in naprave za odvodnjavanje - iztočni del > korozija
povečana jakost poškodbe



Ocena stanja

Most je v dobrem stanju.Potrebno bo le lokalno popravilo betona in armaturena plošči ter čiščenje struge.

Kodificirana ocena stanja

4 - Dobro

Ocena konstrukcije

Rating ležišč	/
Rating naprav za odvodnjevanje	0,59
Rating opreme objekta	0,42
Rating dilatacij	/
Rating vozišča	/
Rating hodnikov in robnih vencev	1,20
Rating podporne konstrukcije	3,37
Rating prekladne konstrukcije	2,92
Rating okolice objekta in rečnega korita	0,84
Rating celotnega objekta	9,34