

# Daljnovid D-502, oporišče 32

| Gozdne podrasti | Debelina (cm) | Gozdna roba | Debelina (cm) | Sadnega drevja | Debelina (cm) |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| ne              |               | ne          |               | ne             |               |

| Zaraščenost | Zasutost | Plazenje tal | Poškodovano temelje | Poškodovana AKZ | Gnezdo v konzoli | Mehanska poškodba |
|-------------|----------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| ne          | ne       | ne           | ne                  | ne              | ne               | da                |

| Poškodovan izolator ali izolatorska veriga | Poškodovan vodnik ali strelovodna vrv | Poškodovana ozemljitev | Manjkajoča ozemljitev | Neustrezna varnostna višina in oddaljenost na mestih križanj | Neustrezno stanje tokovnih sponk in lokov |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ne                                         | strelovodna vrv                       | ne                     | ne                    | ne                                                           | ne                                        |

| Nedostopne dostopne in obhodne poti | Smer pregleda glede na potek DV | Neustrezna razdalja med vodniki | Nevaren povs vodnikov in zaščitnih vrvi | Neustrezen vijačni ali varjeni spoj | Poškodovana opozorilna tablica ali številka |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| ne                                  | v smeri poteka                  | ne                              | ne                                      | ne                                  | ne                                          |

Opombe :

## Slike in podatki o lokaciji

Datum in čas : 23. 03. 26, 12:23

Lokacija : 46.6583102- 15.818143

Slike:





## Daljnovod D-502, oporišče 36

| Gozdne podrasti | Debelina (cm) | Gozdnega roba | Debelina (cm) | Sadnega drevja | Debelina (cm) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| da              | od 10-15      | da            | nad 25        | ne             |               |

| Zaraščenost | Zasutost | Plazenje tal | Poškodovano temelje | Poškodovana AKZ | Gnezdo v konzoli | Mehanska poškodba |
|-------------|----------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| ne          | ne       | ne           | ne                  | ne              | ne               | ne                |

| Poškodovan izolator ali izolatorska veriga | Poškodovan vodnik ali strel vodna vrv | Poškodovana ozemljitev | Manjkajoča ozemljitev | Neustrezna varnostna višina in oddaljenost na mestih križanj | Neustrezno stanje tokovnih sponk in lokov |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ne                                         | ne                                    | ne                     | da                    | ne                                                           | ne                                        |

| Nedostopne dostopne in obhodne poti | Smer pregleda glede na potek DV | Neustrezna razdalja med vodniki | Nevaren povs vodnikov in zaščitnih vrvi | Neustrezen vijačni ali varjeni spoj | Poškodovana opozorilna tablica ali številka |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| ne                                  | ne                              | ne                              | ne                                      | ne                                  | ne                                          |

Opombe :

### Slike in podatki o lokaciji

Datum in čas : 23. 03. 26, 11:58

Lokacija : 46.6564856- 15.8340064

Slike:





# Daljinovod D-526, oporišče 40

| Gozdne podrasti | Debelina (cm) | Gozdnega roba | Debelina (cm) | Sadnega drevja | Debelina (cm) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| ne              |               | ne            |               | ne             |               |

| Zaraščenost | Zasutost | Plazenje tal | Poškodovano temelje | Poškodovana AKZ | Gnezdo v konzoli | Mehanska poškodba |
|-------------|----------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| ne          | ne       | ne           | ne                  | ne              | ne               | da                |

| Poškodovan izolator ali izolatorska veriga | Poškodovan vodnik ali strelovodna vrv | Poškodovana ozemljitev | Manjkajoča ozemljitev | Neustrezna varnostna višina in oddaljenost na mestih križanj | Neustrezno stanje tokovnih sponk in lokov |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ne                                         | ne                                    | ne                     | da                    | ne                                                           | ne                                        |

| Nedostopne dostopne in obhodne poti | Smer pregleda glede na potek DV | Neustrezna razdalja med vodniki | Nevaren povos vodnikov in zaščitnih vrvi | Neustrezen vijačni ali varjeni spoj | Poškodovana opozorilna tablica ali številka |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| ne                                  | ne                              | ne                              | ne                                       | ne                                  | ne                                          |

Opombe :

## Slike in podatki o lokaciji

Datum in čas : 23. 03. 26, 11:42

Lokacija : -

Slike:





# Daljnovid D-526, oporišče 46

| Gozdne podrasti | Debelina (cm) | Gozdna roba | Debelina (cm) | Sadnega drevja | Debelina (cm) |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| ne              |               | ne          |               | ne             |               |

| Zaraščenost | Zasutost | Plazenje tal | Poškodovano temelje | Poškodovana AKZ | Gnezdo v konzoli | Mehanska poškodba |
|-------------|----------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| srednje     | ne       | ne           | ne                  | ne              | ne               | ne                |

| Poškodovan izolator ali izolatorska veriga | Poškodovan vodnik ali strel vodna vrv | Poškodovana ozemljitev | Manjkajoča ozemljitev | Neustrezna varnostna višina in oddaljenost na mestih križanj | Neustrezno stanje tokovnih sponk in lokov |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ne                                         | ne                                    | ne                     | da                    | ne                                                           | ne                                        |

| Nedostopne dostopne in obhodne poti | Smer pregleda glede na potek DV | Neustrezna razdalja med vodniki | Nevaren povos vodnikov in zaščitnih vrvi | Neustrezen vijačni ali varjeni spoj | Poškodovana opozorilna tablica ali številka |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| ne                                  | ne                              | ne                              | ne                                       | ne                                  | ne                                          |

Opombe :

## Slike in podatki o lokaciji

Datum in čas : 23. 03. 26, 11:19

Lokacija : 46.6550431- 15.8728513

Slike:





# Daljnovid D-526, oporišče 58

| Gozdne podrasti | Debelina (cm) | Gozdnega roba | Debelina (cm) | Sadnega drevja | Debelina (cm) |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| ne              |               | ne            |               | ne             |               |

| Zaraščenost | Zasutost | Plazenje tal | Poškodovano temelje | Poškodovana AKZ | Gnezdo v konzoli | Mehanska poškodba |
|-------------|----------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| srednje     | ne       | ne           | ne                  | ne              | ne               | ne                |

| Poškodovan izolator ali izolatorska veriga | Poškodovan vodnik ali strelovodna vrv | Poškodovana ozemljitev | Manjkajoča ozemljitev | Neustrezna varnostna višina in oddaljenost na mestih križanj | Neustrezno stanje tokovnih sponk in lokov |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ne                                         | ne                                    | ne                     | da                    | ne                                                           | ne                                        |

| Nedostopne dostopne in obhodne poti | Smer pregleda glede na potek DV | Neustrezna razdalja med vodniki | Nevaren povos vodnikov in zaščitnih vrvi | Neustrezen vijačni ali varjeni spoj | Poškodovana opozorilna tablica ali številka |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| ne                                  | ne                              | ne                              | ne                                       | ne                                  | ne                                          |

Opombe :

## Slike in podatki o lokaciji

Datum in čas : 23. 03. 26, 10:37

Lokacija : 46.6529954- 15.9241002

Slike:



