OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**001**	**Brizgalke LUER-LOCK, LUER - posebna zahteva**	
967694	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rokovanje s ponujenimi brizgalkami je zaradi močnega podtlaka v brizgalki oteženo. Ponujenega tipa brizgalke naši perfuzorji ne prepoznajo.
967694	01	INTERPART D.O.O.	Ponujene brizgalke niso kompatibilne s perfuzorji.
967779	01	MEDIASI d.o.o.	Ponujene brizgalke imajo oster rob na konici.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**002**	**Cevi silikon, silkolatex**	
967624	01	SPES D.O.O.	Cev je pretrda (silikon).
967629	01	SPES D.O.O.	Cev je pretrda.
967915	01	INTERPART D.O.O.	Premehka za vakuumsko ekstrakcijo. Ob podtlaku se cev stisne in onemogoči izvlek ploda.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**003**	**Elektrode EKG, manšete za RR**	
967586	12	SPES D.O.O.	Naročnik uporablja sodobnejše aparature merjenja EKG, za katere razpisan artikel ni več primeren.
967586	12	MEDIC-UM STORE	Naročnik uporablja sodobnejše aparature merjenja EKG, za katere razpisan artikel ni več primeren.
967586	12	CARDIO D.O.O.	Naročnik uporablja sodobnejše aparature merjenja EKG, za katere razpisan artikel ni več primeren.
967594	01	APOLLONIA D.O.O.	Elektroda ima slabo lepilo, na potnem pacientu se takoj odlepi.
967664	01	INTERPART D.O.O.	Elektroda ima slabo lepilo, na potnem pacientu se takoj odlepi.
967664	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Elektroda ima slabo lepilo, se prehitro odlepi.
967664	01	PHARMAMED-MADO d.o.o.	Pri odlepljenjuod podloge se mečka, na potnem pacientu se odlepi, pri priklopu na EKG kabel se snema iz priklopnega gumba, pri prestavljanju več ne drži.
967724	01	APOLLONIA D.O.O.	Elektroda ima slabo lepilo, se prehitro odlepi.
967724	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Slabo drži na koži, odstopa gel.
967798	03	MEDIC-UM STORE	Konekt ni kompatibilen z obstoječim defibrilatorjem.
967798	03	TREND MEDIKAL	Konekt ni kompatibilen z obstoječim defibrilatorjem.
967835	03	CARDIO D.O.O.	Nekompatibilna z monitorjem Nihon Kohden.
967835	03	AMS MEDING D.O.O.	Nekompatibilna z monitorjem Nihon Kohden.
967835	03	TREND MEDIKAL	Nekompatibilna z monitorjem Nihon Kohden.
967837	01	MEDIC-UM STORE	Defibrilator ne zazna elektrode.
967888	01	APOLLONIA D.O.O.	Elektrod ni možno priklopiti s kablom na aparat (nimajo "haklčka")
967894	01	MEDIC-UM STORE	Pred lepljenjem defibrilatorske elektrode je potrebno področje ustrezno pripraviti - pobriti in razmastiti.
967894	03	TREND MEDIKAL	Ponujena elektroda ima drugačen konekt, ki ni kompatibilen z monitorjem.
967906	01	MEDIC-UM STORE	Slaba lepljivost elektrod.
967918	01	MEDIC-UM STORE	Zaradi premajhne velikosti, se elektrode odlepijo s kože med samo meritvijo, večja poraba kot je potrebno.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**004**	**Igle biopsijske**	
967699	06	STAR 2000 D.O.O.	Prekratka igla.
967700	06	STAR 2000 D.O.O.	Prekratka igla.
967719	06	HUM-MED D.O.O.	Igla je prekratka.
967726	01	ANGIOMEDIC D.O.O.	Konica ponujene igle je topa in posledično igla ne potuje gladko skozi tkivo, zaradi česar je neprimerna za horionsko biopsijo.
967766	12	ANGIOMEDIC D.O.O.	Naročnik je pištolo PVB odpisal in ni več v uporabi.
967766	12	MEDINOVA D.O.O.	Naročnik je pištolo PVB odpisal in ni več v uporabi.
967766	12	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Naročnik je pištolo PVB odpisal in ni več v uporabi.
967766	12	SANOLABOR LJUBLJANA	Naročnik je pištolo PVB odpisal in ni več v uporabi.
967767	03	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Ponujena igla ni kompatibilna s pištolo proizvajalca Bard.
967767	03	ANGIOMEDIC D.O.O.	Igla se je pri izvleku zaskočila in se zvila pri izvleku iz pištole. Dolžina igle je 1 cm krajša od zahtev.
967767	03	STAR 2000 D.O.O.	Igla ni kompatibila s pištolo proizvajalca Bard.
967856	01	BRAINTEC D.O.O.	Igla gre težko v pištolo.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 005 Igle injekcijske			
967652	06	VENOFARMACIJA	Ponujena dimenzija ne ustreza strokovnim zahtevam.
967653	06	PROMED D.O.O	Prekratka igla

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 006 Igle spinalne			
967759	06	MEDIS D.O.O.	Prekratka konica, dolžina igle

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**007**	**Kanile razne**	
967610	01	SURGIMED D.O.O.	Premehka kanila, zatika se ob uvajanju v arterijo.
967765	01	SURGIMED D.O.O.	Slaba ostrina igle. Težko je prebosti gumo.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**009**	**Maske zaščitne, kape op.**	
967589	06	B4SOUND	Maska je premajhna, zgornji trak je prekratek. Ob daljšem nošenju, je potrebno večkratno popravljanje zaščite pri nosu.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 011		**Razni potrošni material - različni oddelki**	
967521	03	TREND MEDIKAL	Elektrode niso kompatibilne z obstoječim aparatom. Opravljene so bile meritve s starimi in ponujenimi elektrodami. V meritvah je prišlo do razlik.
967521	03	MEDIC-UM STORE	Elektrode niso kompatibilne z obstoječim aparatom. Opravljene so bile meritve s starimi in ponujenimi elektrodami. V meritvah je prišlo do razlik.
967611	01	IRIS D.O.O.	Slabo piše, vzorec s pretečenim rokom sterilnosti
967611	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Sledi markerja se po razkuževanju popolnoma zbrišejo.
967611	01	MAC'S MEDICAL GMBH	Sledi markerja se po razkuževanju popolnoma zbrišejo.
967632	01	RAM 2	Ponujeni artikel je namenjen za uporabo pri dojenčkih.
967733	01	RAM 2	Ponujeni artikel je namenjen za uporabo pri dojenčkih.
967775	01	PROMED D.O.O	Pretok je prenizek, odstopanje je večje od 15%. Črpalka se po 7 dneh ne izprazni - teče prepočasi.
967797	01	GROUP 22, D.O.O.	Vsaka prevleka je skupaj zavarjena. Zelo hitro se strga, ko jo raztegneš. Med uporabo gumica popusti in prevleka pade z noge. Težko obuvanje.
967797	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Vsaka prevleka je skupaj zavarjena. Zelo hitro se strga, ko jo raztegneš (var je potrebno ločiti). Težko obuvanje.
967797	01	INTERPART D.O.O.	Vsaka prevleka je skupaj zavarjena. Zelo hitro se strga, ko jo raztegneš (var je potrebno ločiti). Težko obuvanje.
967797	25	GROUP 22, D.O.O.	Ponudnik v zahtevanem roku ni dopolnil ponudbe.
967807	01	CARDIO D.O.O.	Prevleka je iz neustreznega materiala - se hitro poškoduje.
967807	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Torbica je iz neprimernega materiala.
967843	01	ADVAMED d.o.o.	Pri uporabi (urgentni center) se kontaminira cel aparat ne le "glava". Aparat se ne da očistiti - razkužiti.
967858	03	KARL STORZ - ENDOSKOPIJA	elektroda ustreza samo kablu Erbe 294-050, ne ustreza pa kablom E0560E in E0560 (široki konekti na kablu)
967862	01	INSPIRA D.O.O.	Slaba lepljivost pritrdilnega traku.
967867	12	MEDIC-UM STORE	Naročnik je aparat na katerem so se uporabljale elektrode odpisal.
967867	12	CARDIO D.O.O.	Naročnik je aparat na katerem so se uporabljale elektrode odpisal.
967867	12	TREND MEDIKAL	Naročnik je aparat na katerem so se uporabljale elektrode odpisal.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
967889	03	MEDIC-UM STORE	Aparat papirja ni zaznal. Uporaba 3x neuspešno.
967917	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Neustrezna trdnost. Starejši pacienti, ki nimajo občutka, zmečkajo lonček, možnost razsutja zdravil.
967917	01	MEDIC-UM STORE	Material je premehek. Manj jasno označena skala (ml) za doziranje.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 012	**Prevleke za kamere, mikroskope in sonde**		
967574	01	SIMPS,S D.O.O.	Manjka elastična vrvica na robu prevleke (težje oblačenje aparata)
967603	01	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	Na koncu prevleke ni odprtine za glavo kamere.
967728	01	TOSAMA d.o.o.	Prevleka nima zaščitne folije na nastavku za objektiv.
967728	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Prevleka nima zaščitne folije na nastavku za objektiv, ki je namenjena za odstranitev po zaključku oblačenja mikroskopa oz. objektiva

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 014	**Sistemi infuzijski, transfuzijski in priključki**		
967811	01	TALPA, D.O.O.	Nima odzračevalnega filtra
967811	01	INTERPART D.O.O.	Regulator za hitrost pretoka je povsem pri koncu sistema. Uporabnik potrebuje regulator na vrhu sistema. Da regulator prestavijo na vrh sistema, porabijo dragocen čas, predvsem v urgentnih primerih.
967811	01	MEDIS D.O.O.	Ob prebodu krvnega derivata ne teče. Potrebno tekočino prepičiti z iglo, da se ustvari vakuum. S tem obstaja nevarnost za kontaminacijo derivata.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 016 Sonde			
967742	06	MEDICOTEHNA D.O.O.	Cevka je prekratka.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**018**	**Vrečke za aspiratorje - razne**	
967816	03	ADVAMED d.o.o.	Ponujena vrečka ni kompatibilna z obstoječim aspiratorjem.
967816	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Vrečka se zelo težko odstrani od aspiracijske posode. Vrečka je ob uporabi počila.
967821	01	ADVAMED d.o.o.	Vrečka za aspirator nima čepa/pokrova, s katerim bi vrečko po uporabi lahko zaprli.
967910	01	ADVAMED d.o.o.	Volumen ni v skladu s strokovnimi zahtevami.Vrečke so trde, težko se vstavijo v posodo.Pri vstavljanju in odstranjevanju vrečke je napoti cev, ki je fiksno pritrjena na posodo. Fiksno pritrjeno držalo za pritrditev na aspirator, ni možno čiščenje posod pri visokih T, ampak se lahko samo prebrišejo z dezin.sredstvom.
967911	01	ADVAMED d.o.o.	Vrečka ustreza, vendar posode za vrečko ne moremo pričvrstiti na aparat.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**019**	**Brezigelne spojke, podaljški, vbodne igle s spojkami**	
967209	06	INTERPART D.O.O.	Premajhen, ne moremo ga pričvrstiti na iv. kanilo.
967209	06	TALPA, D.O.O.	Premajhen, ne moremo ga pričvrstiti na iv. kanilo.
967209	01	BIOMEDIS D.O.O.	Brezigelna spojka mora prestati test povratnega pritiska (3,0 do 3,3 bara za 30 sekund) definiranega v standardu ISO 594-2.
967209	01	PRO-GEM D.O.O.	Brezigelna spojka ne deluje brezhibno tudi ob uporabi citostatikov in ni kompatib. z vsemi standardnimi kemoterapevtiki (citostatiki in ostala biološka zdravila) in raztopinami za razredčevanje. Ne zagotavlja 7-dnevno uporabo (ali vsaj 600 aktivacij), tudi ob aplikaciji krvi ali lipidov.
967209	01	EUROMED d.o.o.	Brezigelna spojka nima ravne poti toka tekočine (laminarni tok) in ne deluje brezhibno ob uporabi citostatikov. Ni kompatibilna z vsemi standardnimi kemoterapevtiki (citostatiki in ostala biološka zdravila) in raztopinami za razredčevanje. Ob pravilnem rokovanju mora zagotavljati 7-dnev. uporabo (ali vsaj 600 aktivacij), tudi ob aplikaciji krvi ali lipidov.
967526	01	MEDIASI d.o.o.	Podaljšek zahteva preveč rokovanja v bližini vbodnega mesta. Potrebna je uporaba dodatnega brezigelnega konekta.
967527	01	EUROMED d.o.o.	Viale ni možno popolnoma izprazniti, kar je pri pripravi citostatikov nesprejemljivo.
967527	01	MEDIASI d.o.o.	Ob vbodu z iglo prihaja do aspiracije in injiciranja. Ob uporabi citostatikov ne deluje brezhibno in ni kompatibilna z vsemi standardnimi kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje. Zagotavljati mora 7-dnevno uporabo (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi /lipidov. Nima študije s katero bi dokazovala zmanjševanje kontaminacije okolja pri delu s protitumornimi učinkovinami.
967529	01	INTERPART D.O.O.	Stiščček je zelo trd, težave z zaprtjem stiščka (zelo težko ga je bilo povleči na podaljšek). Pri navoju je prihajalo do zatekanja. Podaljšek je zelo kratek.
967529	01	EUROMED d.o.o.	Pri navoju je prihajalo do zatekanja. Stiščček se zelo težko zapre.
967529	01	PRO-GEM D.O.O.	Brezigelna spojka ne deluje brezhibno tudi ob uporabi citost. in ni kompat. z vsemi stand. kemoterapevtiki(citostatiki in ostala biološka zdravila) in raztopinami za razredčevanje.Ne zagotavlja 7-dnev.uporabo (ali vsaj 600 aktivacij),tudi ob aplikaciji krvi ali lipidov.Ne deluje brezhibno ob aplikaciji pri povišanem pritisku (dovoljevati mora pritisk vsaj do 300psi (20,7 bar) in omogočati pretok do 10ml/s.
967530	01	EUROMED d.o.o.	Kraki se težko prebrizgavajo, modri in beli krak se ne da prebrizgati. Stiščki za zapiranje krakov se s težavo zapirajo in odpirajo.
967530	01	INTERPART D.O.O.	Kraki se težko prebrizgavajo, modri in beli krak se ne da prebrizgati. Stiščki za zapiranje krakov se s težavo zapirajo in odpirajo. Brezigelna spojka mora imeti ravno poto toka tekočine (laminarni tok). Brezigelna spojka ne deluje brezhibno ob uporabi citostatikov in ni kompatibilna z vsemi stand.kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje.
967531	01	PRO-GEM D.O.O.	Brezigelni konekt ni zaščiten, ko ga odpreš.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
967532	01	MEDIASI d.o.o.	Ob vbodu z iglo prihaja do aspiracije in injiciranja. Ob uporabi citostatikov ne deluje brezhibno in ni kompatibilna z vsemi standardnimi kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje. Zagotavljati mora 7-dnevno uporabo (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi /lipidov. Nima študije s katero bi dokazovala zmanjševanje kontaminacije okolja pri delu s protitumornimi učinkovinami.
967533	01	MEDIASI d.o.o.	Premajhen zaščitni pokrov (uporaba KCl, Heparin).
967534	01	PRO-GEM D.O.O.	Brezigelna spojka ne deluje brezhibno ob uporabi citost. in ni kompatib. z vsemi standardnimi kemoterapevtiki (citostatiki in ostala biološka zdravila) in raztopinami za razredčevanje. Nima študij,ki bi dokazovale,da se preko njih lahko varno aplicirajo kri in krvni pripravki. Brezigelna spojka mora prestati test povratnega pritiska (3,0 do 3,3 bara za 30sekund)definiranega v standardu ISO 594 -2.
967535	01	BIOMEDIS D.O.O.	Ob vbodu z iglo prihaja do aspiracije in injiciranja. Ob uporabi citostatikov ne deluje brezhibno in ni kompatibilna z vsemi standardnimi kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje. Zagotavljati mora 7-dnevno uporabo (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi /lipidov. Nima študije s katero bi dokazovala zmanjševanje kontaminacije okolja pri delu s protitumornimi učinkovinami.
967535	01	EUROMED d.o.o.	Ob vbodu z iglo prihaja do aspiracije in injiciranja. Ob uporabi citostatikov ne deluje brezhibno in ni kompatibilna z vsemi standardnimi kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje. Zagotavljati mora 7-dnevno uporabo (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi /lipidov. Nima študije s katero bi dokazovala zmanjševanje kontaminacije okolja pri delu s protitumornimi učinkovinami.
967535	01	INTERPART D.O.O.	Brezigelna spojka ne omogoča ravne poti toka tekočine. Ob uporabi citostatikov ne deluje brezhibno in ni kompatibilna z vsemi standardnimi kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje. Zagotavljati mora 7-dnevno uporabo (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi /lipidov. Nima študije s katero bi dokazovala zmanjševanje kontaminacije okolja pri delu s protitumornimi učinkovinami.
967537	01	INTERPART D.O.O.	Podaljšek je prekratek, brizgalka ne sede lepo v konekt, zato sistem razpada.
967538	01	PRO-GEM D.O.O.	Neprimerno zaščiten - stran, ki se priklopi na lumen ovk. Na stiku z infuzijskim sistemom se občasno dekonektira (nevarnost okužbe).
967538	01	BIOMEDIS D.O.O.	Brezigelna spojka ne deluje brezhibno ob uporabi citostatikov in ni kompatibilna z vsemi standardnimi kemoterapevtiki (citostatiki in ostala biološka zdravila) in raztopinami za razredčevanje. Kontaminacija okolja pri delu s protitumorskimi učinkovinami se z uporabo brezigelne spojke ne zmanjšuje. Nima študij, ki bi dokazovale, da se preko njih lahko varno aplicirajo kri in krvni pripravki.
967539	01	PRO-GEM D.O.O.	Brezigelna spojka ne deluje brezhibno tudi ob uporabi citost. in ni kompat. z vsemi stand. kemoterapevtiki(citostatiki in ostala biološka zdravila) in raztopinami za razredčevanje.Ne zagotavlja 7-dnev.uporabo (ali vsaj 600 aktivacij),tudi ob aplikaciji krvi ali lipidov.Ne deluje brezhibno ob aplikaciji pri povišanem pritisku (dovoljevati mora pritisk vsaj do 300psi (20,7 bar) in omogočati pretok do 10ml/s.
967539	01	BIOMEDIS D.O.O.	Brezigelna spojka ne deluje brezhibno ob uporabi citost. in ni kompat. z vsemi stand. kemot.(citostatiki in ostala biološka zdravila) in raztopinami za razredč. Ne zagotavlja 7-dnev.uporabo (ali vsaj 600 aktivacij),tudi ob aplikaciji krvi ali lipidov.Ne deluje brezhibno ob aplikaciji pri povišanem pritisku, ne omogoča nevtralnega premika tekočine.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
967539	01	INTERPART D.O.O.	Kraki se težko prebrizgavajo. Brezigelna spojka mora imeti ravno poto toka tekočine (laminarni tok). Brezigelna spojka ne deluje brezhibno ob uporabi citostatikov in ni kompatibilna z vsemi stand.kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje.Brezigelna spojka ne zagotavlja 7-dnevne uporabe (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi/lipidov. Ne zagotavlja nevtralnega premika tekočine.
967539	01	EUROMED d.o.o.	Kraki se težko prebrizgavajo. Brezigelna spojka mora imeti ravno poto toka tekočine (laminarni tok). Brezigelna spojka ne deluje brezhibno ob uporabi citostatikov in ni kompatibilna z vsemi stand.kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje.Brezigelna spojka ne zagotavlja 7-dnevne uporabe (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi/lipidov. Ne zagotavlja nevtralnega premika tekočine.
967540	01	EUROMED d.o.o.	Ob vbodu z iglo prihaja do aspiracije in injiciranja. Ob uporabi citostatikov ne deluje brezhibno in ni kompatibilna z vsemi standardnimi kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje. Zagotavljati mora 7-dnevno uporabo (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi /lipidov. Nima študije s katero bi dokazovala zmanjševanje kontam.okolja pri delu s protitum.uč.Ne omogoča nevtrl.premika tek.
967547	01	INSPIRA D.O.O.	Manometer pušča; stišček med manšeto in povezovalnim kablom z manometrom ter pumpico razpade.
967551	01	TALPA, D.O.O.	Infuzijski sistem nima brezigelnega konekta. Ne deluje brezhibno ob uporabi citostatikov in ni kompatibilna z vsemi stand.kemoterapevtiki (citostatiki in ostala biološka zdravila) in raztopinami za razredčevanje. Ne deluje brezhibno ob aplikaciji pri povišanem pritisku. Ne zagotavlja 7-dnevne uporabe (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi/lipidov. Nima Luer nastavka.Nima ravne poti toka tek.
967552	01	MEDIASI d.o.o.	Ob vbodu z iglo prihaja do aspiracije in injiciranja. Ob uporabi citostatikov ne deluje brezhibno in ni kompatibilna z vsemi standardnimi kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje. Zagotavljati mora 7-dnevno uporabo (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi /lipidov. Nima študije s katero bi dokazovala zmanjševanje kontaminacije okolja pri delu s protitumornimi učinkovinami.
967553	01	INTERPART D.O.O.	Konekt je zelo trd, brizgalka ne sede lepo v sam konekt.
967553	01	EUROMED d.o.o.	Brezigelni konekt zaradi debeline zamaška pri fiksaciji ni primeren
967553	01	BIOMEDIS D.O.O.	Brezigelna spojka ne omogoča nevtralnega premika tekočine. Brezigelna spojka mora z neodvisno randomizirano študijo objavljeno v neodvisni strokovni literaturi dokazano zmanjševati dejavnike tveganja za kateterske sepse (kolonizacija vrha in konice katetra), ponujeni artikel nima študije.
967553	01	TALPA, D.O.O.	Brezigelni konekt je premajhen, ne da se ga fiksirati na I.V. kanilo.
967553	01	AMS MEDING D.O.O.	Brezigelna spojka mora prestati test povratnega pritiska (3,0 do 3,3 bara za 30 sekund) definiranega v standardu ISO 594-2. Njihov maksimalni pritisk je 2,6 bar.
967553	01	PRO-GEM D.O.O.	Brezigelna spojka ne deluje brezhibno tudi ob uporabi citostatikov in ni kompatib. z vsemi standardnimi kemoterapevtiki (citostatiki in ostala biološka zdravila) in raztopinami za razredčevanje. Ne zagotavlja 7-dnevno uporabo (ali vsaj 600 aktivacij), tudi ob aplikaciji krvi ali lipidov.
967556	01	INTERPART D.O.O.	Kraki se težko prebrizgavajo. Brezigelna spojka mora imeti ravno pot toka tekočine (laminarni tok). Brezigelna spojka ne deluje brezhibno ob uporabi citostatikov in ni kompatibilna z vsemi stand.kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje.Brezigelna spojka ne zagotavlja 7-dnevne uporabe (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi/lipidov. Ne zagotavlja nevtralnega premika tekočine.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
967557	01	INTERPART D.O.O.	Brezigelna spojka nimai ravne poti toka tekočine (laminarni tok). Brezigelna spojka ne deluje brezhibno ob uporabi citost. in ni kompatib. z vsemi stand.kemot. in raztopinami za razredčevanje. Zagotavljati mora 7-dnevno uporabo (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi/lipidov. Ne omogoča nevtralnega premika tekočine. Nima študije,ki bi dokazovala,da se z uporabo brezig.spojke zmanjšuje kontam.ok.
967560	01	TALPA, D.O.O.	Infuzijski sistem nima brezigelnega konekta. Ne deluje brezhibno ob uporabi citostatikov in ni kompatibilna z vsemi stand.kemoterapevtiki (citostatiki in ostala biološka zdravila) in raztopinami za razredčevanje. Ne zagotavlja 7-dnevne uporabe (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi/lipidov. Nima študije, ki dokazuje, da se z uporabo brezigelne spojke zmanjšuje kontam.okolja pri delu s protitum.uč.
967560	01	INTERPART D.O.O.	Brezigelna spojka mora imeti ravno pot toka tekočine (laminarni tok). Brezigelna spojka ne deluje brezhibno ob uporabi citostatikov in ni kompatibilna z vsemi stand.kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje.Brezigelna spojka ne zagotavlja 7-dnevne uporabe (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi/lipidov. Ne zagotavlja nevtralnega premika tekočine.
967560	01	MEDIASI d.o.o.	Brezigelna spojka ne deluje brezhibno ob uporabi citostatikov in ni kompatibilna z vsemi stand.kemoterapevtiki in raztopinami za razredčevanje.Brezigelna spojka ne zagotavlja 7-dnevne uporabe (ali vsaj 600 aktivacij) ob aplikaciji krvi/lipidov. Ne zagotavlja nevtralnega premika tekočine. Pri gravitacijskem pretoku ne dosega pretoka vsaj 150mL/min (ISO 8536).
967928	01	BIOMEDIS D.O.O.	Pretanka linija aplikacije zdravila. Prihaja do zamakanja pri navoju. Zapiranje stiščka je zelo težko.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**020**	**Kanile varne**	
967874	01	MEDIS D.O.O.	Kanila je precej trša - lažje poškoduje kožo pod kanalom. Ob izvleku igle se rahlo zatakne, kri razprši okoli kanile, kože, tudi igla je v celoti krvava.Plastika kanile (metuljček) je pretrda.
967875	01	MEDIS D.O.O.	Kanila je precej trša - lažje poškoduje kožo pod kanalom. Ob izvleku igle se rahlo zatakne, kri razprši okoli kanile, kože, tudi igla je v celoti krvava.
967876	01	SURGIMED D.O.O.	Ponujena kanila ni dovolj ostra.
967877	01	SURGIMED D.O.O.	Manjka varnostni navoj.
967878	01	PROMED D.O.O	Pri izvleku igle iz kanile se je le-ta zataknila in jo je bilo težko izvleči. Pri onkoloških pacientih, ki imajo oslabljene periferne žile, je to težava, ker se je pri izvleku igla kanile premikala, kar lahko povzroči poškodbo žile.
967878	01	MEDIS D.O.O.	Plastika kanile (metuljček) je pretrda. Ko zbodeš in povlečeš iglo malo iz kanile, se le-ta vrti, oprijem pri zbadanju ni ustrezen - topa igla. Zaščita je le na konici igle, zato se kri izliva iz kanile - vedno ni možno, s prtitiskom druge roke na žilo, zaustaviti refluks krvi (globoke vene).

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 021 Kanile, venozne igle			
967584	01	EUROMED d.o.o.	Plastična zaščita se težko sname - velika možnost kontaminacije.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**023**	**Punkcijske igle - vsi oddelki**	
967056	06	SANOLABOR LJUBLJANA	Igla je predolga.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**027**	**Sistemi infuzijski, transfuzijski in priključki - vsi oddelki**	
967349	01	MEDIASI d.o.o.	Premajhen lumen obeh krakov priključka. Ob zdravljenju s hemodializo ni mogoče doseči željenih pretokov krvi.
967349	01	BIOMEDIS D.O.O.	Premajhen lumen obeh krakov priključka. Ob zdravljenju s hemodializo ni mogoče doseči željenih pretokov krvi.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**028**	**Razni medicinski potrošni material - vsi oddelki**	
967081	06	TREND MEDIKAL	Dimenzija ne ustreza strokovnim zahtevam.
967283	03	INTERPART D.O.O.	Manšeta ni kompatibilna z obstoječim monitorjem GE.
967324	01	THOMY FREY EAST D.O.O.	Sistem je prevelik in previsok ter se hitro prevrne.Ni praktičen za bolnika. Ima neprimerno zapiranje drenažne cevke na zgornji strani. Drenaža je tudi zelo glasna.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**030**	**Onkologija.**	
967508	01	CARDIO D.O.O.	Ponujena igla je toga, trda in ni dovolj ostra, vbod boleč, pri vbodu povišano trenje

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 031	**Medicinski potrošni material za anesteziologijo - razni**		
967561	01	PHARMAMED-MADO d.o.o.	Polnitveni volumen ne ustreza razpisanim zahtevam.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**034**	**Brizgalke. LUER-TRIDELNE - 100% skupina**	
967600	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Pri uporabi s silkolatex katetri, brizgalka preozka oz. glava brizge preozka in ne tesni dobro pri aspiraciji koagulov.
967600	01	COMBIC D.O.O.	Kateterski nastavek je preohlapen in pušča.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 037	**Elektrode, kabli + ostali pripomočki za "VALLEYLAB" - 100% skupina**		
967789	01	MEDIS D.O.O.	Konica električnega noža ni izolirana. Ne omogoča fine koagulacije in rezanja.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 038		**Katetri urinski s temperaturnim senzorjem - 100% skupina**	
967770	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Kateter izpade z napihnjenim balončkom. Je mehek, uvede se s težavo, ker se zelo upogiba.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 039 Papir za EKG in EEG aparate - 100% skupina			
967768	01	AMS MEDING D.O.O.	Ponujena rola papirja je predebela, saj po vstavitvi rolice papirja, vratic ni možno zapreti.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**042**	**Skalpeli - 100% skupina**	
967581	01	TALPA, D.O.O.	Rezilo ne reže.
967581	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rezilo ne reže.
967581	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Mehko rezilo.
967581	01	RAM 2	Rezilo ne prereže zlahka celotne debeline dermisa v enem potegu. Rezanje je potrebno ponoviti večkrat, kar posledično vpliva na kožo - jo nacefra.
967581	01	PROMED D.O.O	Rezilo ne reže.
967581	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Rezilo ne reže.
967659	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Artikla ni mogoče sterilno odpreti - ovojnina se trga.
967659	01	RAM 2	Rezilo ne reže dobro.
967659	01	PROMED D.O.O	Rezilo ne reže. Ob prvem rezu reže, ob drugem več ne - postane top.
967659	01	TALPA, D.O.O.	Rezilo ne reže - premajhna ostrina.
967659	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rezilo ne reže. Ob prvem rezu reže, ob drugem več ne - postane top.
967660	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Rezilo ne prereže zlahka celotne debeline dermisa v enem potegu. Rezanje je potrebno ponoviti večkrat, kar posledično vpliva na kožo - jo nacefra
967660	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rezilo ne prereže zlahka celotne debeline dermisa v enem potegu. Rezanje je potrebno ponoviti večkrat, kar posledično vpliva na kožo - jo nacefra
967660	01	TALPA, D.O.O.	Rezilo ne prereže zlahka celotne debeline dermisa v enem potegu. Rezanje je potrebno ponoviti večkrat, kar posledično vpliva na kožo - jo nacefra
967660	01	VENOFARMACIJA	Rezilo ne prereže zlahka celotne debeline dermisa v enem potegu. Rezanje je potrebno ponoviti večkrat, kar posledično vpliva na kožo - jo nacefra
967660	01	PROMED D.O.O	Rezilo ne prereže zlahka celotne debeline dermisa v enem potegu. Rezanje je potrebno ponoviti večkrat, kar posledično vpliva na kožo - jo nacefra
967661	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Rezilo je težko natakniti na držalo in težje sneti.
967661	01	RAM 2	Ostrina skalpela je nezadovoljiva, saj je tudi ob močnejšem pritisku s težavo zarezal skozi kožo.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
967661	01	PROMED D.O.O	Rezilo ne prereže zlahka celotne debeline kože (dermisa) v enem potegu. Rezanje je potrebno ponoviti večkrat, kar posledično vpliva na kožo - jo nacefra.
967661	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Rezilo ne prereže zlahka celotne debeline kože (dermisa) v enem potegu. Rezanje je potrebno ponoviti večkrat, kar posledično vpliva na kožo - jo nacefra.
967661	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rezilo ne prereže zlahka celotne debeline kože (dermisa) v enem potegu. Rezanje je potrebno ponoviti večkrat, kar posledično vpliva na kožo - jo nacefra.
967705	01	COMBIC D.O.O.	Na konici skalpela ni prave ostrine.
967706	01	PROFARMAKON INTERNATIONAL	Premalo ostro rezilo.
967706	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Rezilo ne reže - slaba ostrina.
967706	01	PROMED D.O.O	Rezilo ne reže - slaba ostrina.
967707	01	RAM 2	Težko se odpira - premali rob.
967707	01	KASTOR M.D. D.O.O.	Nima zaščite za rezilo.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 043		**Zbiralniki za ostre predmete - 100% skupina**	
967626	01	FORMADENT d.o.o.	Ponujeni zbiralnik bistveno odstopa od razpisanih dimenzij, tako v višini (zahtevana višina je 42cm) kot v širini (zahtevana širina je 13,5cm), zaradi česar zbirlnika ni možno namestiti ob rob mizice ob pacientu. Ponujena višina je 18,2cm, ponujena širina 21,2 cm.
967693	01	FORMADENT d.o.o.	Del z zarezami za pomoč pri odstranitvi igle ali luer nastavka je preblizu roba oz. pregloboko, da bi brez težav odstranili iglo/luer iz nastavka. Velika nevarnost nezgod pri delu (možnost vboda z ostrim predmetom).
967693	01	MEDILINE D.O.O.	Pri ponujenem zbiralniku je preveliko razmerje med širino in višino (spodnji del je zelo ozek), zaradi česar obstaja velika nevarnost, da se zbiralnik prevrže in razsuje. Odprtina za vnos je prav tako zelo majhna.

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**047**	**Dvovhodne i.v. kanile iz teflona - vsi oddelki - 100% skupina**	
967322	01	MEDIC-UM STORE	Slaba ostrina. Pri nastavitvi izteka kri ob zamašku in mandrenu.
967327	01	MEDIC-UM STORE	Slaba ostrina. Pri nastavitvi izteka kri ob zamašku in mandrenu.
967339	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Embalaža se težko odpira. Krilca so premehka. Zamašek pri aplikatorju zdravil se odpira. Tekočina zastaja v prostoru za aplikacijo. Ob minimalnem izvleku igle, zateka kri iz kanile.
967339	01	MEDIC-UM STORE	Slaba ostrina. Pri nastavitvi izteka kri ob zamašku in mandrenu.
967340	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Embalaža se težko odpira. Krilca so premehka. Zamašek pri aplikatorju zdravil se odpira. Tekočina zastaja v prostoru za aplikacijo. Ob minimalnem izvleku igle, zateka kri iz kanile.
967340	01	MEDIC-UM STORE	Slaba ostrina. Pri nastavitvi izteka kri ob zamašku in mandrenu.
967341	01	MEDIC-UM STORE	Slaba ostrina. Pri nastavitvi izteka kri ob zamašku in mandrenu.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**048**	**Dvovhodne i.v. kanile iz poliuretana - vsi oddelki - 100% skupina**	
967390	01	MEDIS D.O.O.	Ponujena kanila ne ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam po minimalnem pretoku 67 ml/min.
967391	01	MEDIS D.O.O.	Ponujena kanila ne ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam po minimalnem pretoku 67 ml/min.
967392	01	MEDIS D.O.O.	Ponujena kanila ne ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam po minimalnem pretoku 67 ml/min.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**052**	**KLINIKA ZA PEDIATRIJO - Ostali pripomočki za anesteziologijo - 100% skupina**	
967519	01	MEDIC-UM STORE	Pretrd material za v nos.
967520	01	MEDIC-UM STORE	Robovi ne tesnijo (potenje). Pri nosu je pretrda.
967524	01	MEDIC-UM STORE	Pretrd material za v nos. Ni podatka koliko pretoka je možno.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

67 Medicinski potrošni material 2

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 058			
967004	34	ANMEDIC d.o.o.	Ponujena je cena za KOM, razpisana je SC.
967090	34	ANMEDIC d.o.o.	Ponujena je cena za KOM, razpisana je SC.