

AC&P
027_01_Ureditev Dol_Jakopič_Geološka situacija in prečni profili_risalija.dwg
1:100 x 0.371 = 0.400 m2





533.00 P1 0+0.00

| | | | |
|---|---|---|---|
| CESTIŠČE | 536.92 | 536.87 | 536.82 |
| OD.OSI | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| TEREN | | | |
| OD.OSI | | | |





533.00 P2 0+10.03

| | | | |
|---|---|---|---|
| CESTIŠČE | 536.72 | 536.67 | 536.62 |
| OD.OSI | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| TEREN | | | |
| OD.OSI | | | |





533.00 P3 0+20.35

| | | | |
|---|---|---|---|
| CESTIŠČE | 536.48 | 536.43 | 536.38 |
| OD.OSI | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| TEREN | | | |
| OD.OSI | | | |





529.00 P4 0+30.80

| | | | |
|---|---|---|---|
| CESTIŠČE | 535.89 | 535.84 | 535.79 |
| OD.OSI | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| TEREN | | | 535.64 535.48 |
| OD.OSI | | | 2.80 4.40 |





528.00 P5 0+40.98

| | | | |
|---|---|---|---|
| CESTIŠČE | 535.25 | 535.20 | 535.15 |
| OD.OSI | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| TEREN | | | 535.16 535.04 |
| OD.OSI | | | 2.80 4.40 |





528.00 P6 0+50.97

| | | | |
|---|---|---|---|
| CESTIŠČE | 534.94 | 534.89 | 534.84 |
| OD.OSI | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| TEREN | | | 534.75 533.90 |
| OD.OSI | | | 2.80 4.40 |




529.00 P7 0+61.04

| | | | |
|---|---|---|---|
| CESTIŠČE | 534.50 | 534.45 | 534.40 |
| OD.OSI | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| TEREN | | | |
| OD.OSI | | | |




527.00 P8 0+71.13

| | | | |
|---|---|---|---|
| CESTIŠČE | 534.28 | 534.23 | 534.18 |
| OD.OSI | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| TEREN | | | |
| OD.OSI | | | |

# Sanacija usadov Dol pri Ljubljani - lokacija 1 in 4

32 PREČNI PREREZI
Geološki prečni profili P1-P8

merilo: 1 : 100

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, DOL PRI LJUBLJANI 18, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

AC&P inženirski biro d.o.o.
podjetje za geotehniko, infrastrukturo in razvijanje
tovarniška c. 26, 5270 ajdovščina | t 059/233 830074(0) | info@acp.si

| | | |
|---|---|---|
| vodja projekta: | ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad. | IZS PI G-2435 |
| pooblaščeni inženir: | ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad. | IZS PI G-2435 |
| izdelal: | ANDREJ BRICMAN, dipl.inž.geol. (UN) | - |
| investitor: | Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani | |
| vrsta projekta: | PZI | |
| vrsta načrta: | 2.1 Načrt sanacije plazu - lokacija 4 | |
| naziv objekta: | Sanacija usadov Dol pri Ljubljani - lokacija 1 in 4 | |
| vsebina risbe: | 32 PREČNI PREREZI<br>Geološki prečni profili P1-P8 | |

| datum: | št. projekta: | št. načrta: | merilo: | št. risbe: |
|---|---|---|---|---|
| 04.2024, dopolnjeno | 005-24 | 005-24-22 | 1 : 100 | **G.240.1** |