OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**001**	**Trokarji z nožem in kanile (100%)**	
910325	06	BETAMED d.o.o.	Ponujena dimenzija ne ustreza našim zahtevam.
910327	06	BETAMED d.o.o.	Ponujena dimenzija ne ustreza.
910328	06	BETAMED d.o.o.	Ponujena dimenzija ne ustreza našim zahtevam.
910330	06	BETAMED d.o.o.	Ponujena dimenzija ne ustreza našim zahtevam.
910331	01	BETAMED d.o.o.	Guma v trokarju premočno tesni.
910332	01	BETAMED d.o.o.	Pri uvajanju v trebušno votlino skozi steno se čuti upor.
910333	01	BETAMED d.o.o.	Rezilo je preveč agresivno.
910341	01	BETAMED d.o.o.	Trokar se težko uvaja. Težavno je tudi odstranjevanje poklopca na trokarju.

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**002**	**Trokarji z balonom**	
910334	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Trokar težko prodira čez tkivo, vodilo trokarja je nestabilno, zareze na disku iritirajo kožo, ni brizgalke za napihovanje balona.
910334	01	TREND MEDIKAL	Zelo trdi zadrževani disk iritira kožo, težka manevracija.
910334	01	MEDIS D.O.O.	Top retraktor gre težje skozi tkivo in ga zato bolj poškoduje.
910335	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Nerodno rokovanje, trda plastika, težko se uvaja, disk je težko vodljiv in pušča sledi na koži.
910335	01	TREND MEDIKAL	Zadrževalni disk je zelo trdi za premikanje.
910335	01	MEDIS D.O.O.	Retraktor se težje uvaja in povzroča travmo na koži.
910336	01	BETAMED d.o.o.	Ponujen je kompletni optični trokar in ne kanila, kot smo zahtevali.
910336	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Trokar je rigiden, težko se uvaja, reduktor je nestabilen.
910336	01	TREND MEDIKAL	Zadrževalni disk je zelo tog, zato je dosti težja manivracija.
910336	01	MEDIS D.O.O.	Obroček ne drži retraktorja in se hitro zrahlja.
910337	01	BETAMED d.o.o.	Priložen je optični trokar, zahtevamo kanilo.
910337	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Zareze na disku puščajo sledi in iritirajo kožo. Nerodno in komplicirano rokovanje.
910337	01	TREND MEDIKAL	Rigiden zadrževalni disk.
910337	01	MEDIS D.O.O.	Obroček ne drži retraktorja, saj se prehitro zrahlja.
910339	01	MEDIS D.O.O.	Trokar ima zelo grobi zaščitni plastični obroč. Vodilo se včasih težko sname.
910339	05	MM SURGICAL D.O.O.	Ni predložen vzorec.
910340	05	MM SURGICAL D.O.O.	Ni predložen vzorec.

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**003**	**Trokarji, ostali**	
910342	01	BETAMED d.o.o.	Težko uvajanje skozi trebušno votlino, težavno odstranjevanje poklopca trokarja.
910342	01	MEDIS D.O.O.	Grobo in težko uvajanje skozi trebušno votlino.
910342	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Nismo zahtevali balonski trokar.
910342	01	TREND MEDIKAL	Trokar je nestabilen, zareze so grobe, notranjost tulca ima neustrezen premaz.
910343	01	TREND MEDIKAL	Retraktor se zelo težko uvaja.
910540	01	BETAMED d.o.o.	Trokar se zelo težko uvaja. Modra zaščitna gumica se težje prilega.
910540	01	MEDIS D.O.O.	Balonček je pri uvajanju zraka počil, medtem ko se je pri drugem trokarju zaradi zlepljenosti teđže razprl.
910540	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Trokar ima zelo grobe protizdrsne zareze. Dodatna kapica na trokarju se zelo težko snema. Trokar nima napihljiv balon.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**004**	**Linearni spenjalnik brez noža in kompatibilna polnila (100%)**	
910348	01	TREND MEDIKAL	Linearni spenjalnik ne vključuje polnila.
910349	01	TREND MEDIKAL	Ponujeni artikel ne vsebuje že vgrajenega polnila.
910350	01	TREND MEDIKAL	Linearni spenjalnik je brez zahtevanega polnila. Priloženo polnilo je neustrezne barve - modre.
910351	01	TREND MEDIKAL	Izbrani spelnik ne ustreza strokovnim zahtevam, posledično tudi polnila ne ustrezajo.

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**005**	**Linearni spenjalnik z nožem in kompatibilna polnila**	
910356	01	TREND MEDIKAL	Linearni spenjalnik ne vključuje polnila. Težje rokovanje in sprožitev.
910357	01	TREND MEDIKAL	Artikel nima že vključenega polnila v spenjalniku.
910358	01	TREND MEDIKAL	Artikel nima že vključenega polnila v spenjalniku in se težje sproži.
910359	01	TREND MEDIKAL	Artikel nima že vključenega polnila v spenjalniku. Z njim se težje rokuje, težja je sprožitev.
910360	01	TREND MEDIKAL	Linearni spenjalnik ne vključuje polnila. Težje rokovanje in sprožitev.
910361	01	TREND MEDIKAL	Artikel nima že vključenega polnila v spenjalniku.
910362	01	TREND MEDIKAL	Artikel nima že vključenega polnila v spenjalniku.
910363	01	TREND MEDIKAL	Artikel nima že vključenega polnila v spenjalniku.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 008	**Cirkularni - intraluminarni spenjalniki**		
910393	05	TREND MEDIKAL	Niso dostavili vzorca.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**009**	**Ginekološki seti, mrežice za urinsko inkontinenco in ostalo**	
910515	05	MM SURGICAL D.O.O.	Ni predložen vzorec.
910516	05	MM SURGICAL D.O.O.	Ni predložen vzorec.
910524	01	TREND MEDIKAL	Artikel je neustrezen zaradi rigidne mrežice, ki ne omogoča primerno manipulacijo. Njeni robovi so ostri in ob nategu zlahka počijo.
910533	05	MM SURGICAL D.O.O.	Ni predložen vzorec.
910534	05	MM SURGICAL D.O.O.	Ni predložen vzorec.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 010		**Aplikator klipov s klipi, za enkratno uporabo**	
910415	06	MM SURGICAL D.O.O.	Ponujena dimenzija ne ustreza.

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**011**	**Endoskopske vrečke za ekstrakcijo tkiva**	
910419	01	BETAMED d.o.o.	Vrečka se zelo težko odpre. Pri samem odpiranju je vrvica nezaščitena.
910419	01	KARL STORZ - ENDOSKOPIJA	Artikel je v dveh delih in brez možnosti ročnega uvajanja, brez nitke za samodejno zapiramnje vrečke.
910419	01	MM SURGICAL D.O.O.	Na ovojnini vrečke in navodilih ni naveden ključen podatek o volumnu vrečke.
910419	01	SIMPS,S D.O.O.	Težko rokovanje z artiklom.
910419	06	TREND MEDIKAL	Volumen vrečke ne ustreza zahtevam.
910420	01	BETAMED d.o.o.	Artikel je težko uporabljati enoročno.
910420	01	MEDIP D.O.O.	Težave pri zapiranju vrečke, težje rokovanje in neustrezna dimenzija vrečke.
910420	01	KARL STORZ - ENDOSKOPIJA	Artikel se težje uporablja za laparoskopsko operacijo.
910420	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Zaščita se težko sname in dimenzija je neustrezna.
910420	01	TREND MEDIKAL	Težje rokovanje, pri zapiranju se ne zapre v celoti in neustrezne dimenzije.
910420	01	SIMPS,S D.O.O.	Artikel je neustrezen. Volumen ponujene vrečke je 250ml, zahtevali pa smo volumen vrečke vsaj 260ml.

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**012**	**Inštrumenti za zlepljanje in prekinjanje tkiva s pomočjo ultraz.in bipol. energije**	
910430	01	MEDIS D.O.O.	Inštrument je prekratek in brez ustreznega kabla za njegovo delovanje.
910431	01	MEDIS D.O.O.	Inštrument ima prekratko delovno čeljust. Ukrivljena čeljust je tanka.
910433	01	MEDIS D.O.O.	Inštrument je prekratek glede na zahtevano dolžino.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**013**	**Razni inštrumenti**	
910438	01	SIMPS,S D.O.O.	Ročnik je trdi in se zato težko odpira.
910438	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Težko rokovanje, med rezanjem se škarje ustavljajo.
910438	01	PRO-GEM D.O.O.	Škarje morajo biti brez zatiča na ročniku.
910438	01	KARL STORZ - ENDOSKOPIJA	Škarje se ne odpirajo dobro in niso ostre.
910438	01	MM SURGICAL D.O.O.	Škarje so preveč ukrivljene. Ročnik je širok, zato se z njim težje rokuje.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**015**	**Zaščita za rano**	
910445	01	TREND MEDIKAL	Gumijasti obroč je pretrd.
910449	01	MM SURGICAL D.O.O.	Obroč, ki gre v trebušno votlino je zelo tanek, ozek in odskoči iz trebuha. Prozorni plastični del je zelo moten in drsi.
910449	05	TREND MEDIKAL	Niso dostavili vzorca.
910538	05	TREND MEDIKAL	Niso dostavili vzorca.
910539	05	TREND MEDIKAL	Niso dostavili vzorca.

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**016**	**Razni material**	
910451	01	KARL STORZ - ENDOSKOPIJA	Vzmet je trda, težje rokovanje.
910451	01	SIMPS,S D.O.O.	Premočna vzmet na igli.
910451	01	TREND MEDIKAL	Igla je zelo trda za uvajanje. Pri uvajanju igla težko odskoči nazaj v varovalno sfero.
910451	01	MINAMED	Igla je debelejša, vzmet je trša in zato je težje vstopanje v trebušno votlino.
910451	01	JOHNSON & JOHNSON D.O.O.	Groba vzmet, ki oddaja neprimerne zvoke.
910451	01	MEDIS D.O.O.	Težko odpiranje ovojnine. Pri odstranjevanju plinske cevi iz Veresove igle, se le ta v plastičnem delu med stičiščem in vzmetjo prelomi na pol.
910451	05	MM SURGICAL D.O.O.	Ni predložen vzorec.
910452	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Neustrezno odpiranje embalaže, težko rokovanje zaradi robustne plastike.
910452	01	KARL STORZ - ENDOSKOPIJA	Moteč petelinček.
910452	05	MM SURGICAL D.O.O.	Ni predložen vzorec.
910454	05	MM SURGICAL D.O.O.	Ni predložen vzorec.
910455	01	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Inštrument nima fleksibilne glave.
910460	01	TREND MEDIKAL	Sponke so premajhne.
910543	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Ni za endoskopsko uporabo.
910543	01	JOHNSON & JOHNSON D.O.O.	Neustrezen, lepilo ni indicirano za notranjo uporabo, je brez dodanega monomera.
910544	01	TREND MEDIKAL	Aplikator je premehak in preveč prožen.
910544	05	MEDIP D.O.O.	Niso dostavili vzorca.
910545	05	MEDIP D.O.O.	Niso dostavili vzorca.
910545	01	TREND MEDIKAL	Neustrezen, ne vsebuje oksidirane regeneracijske celuloze.
910545	01	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Neustrezen, ne vsebuje oksidirane regeneracijske celuloze.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
910561	01	MEDIP D.O.O.	Moteč, rigiden kabel morselatorja, ki se stika z generatorjem.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**017**	**Kirurške mrežice**	
910469	01	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Mrežica je ob robovih slabo zašita. Pri rokovanju odapadajo koščki mrežice, ki je premajhna in se tudi zlahka raztrga.
910473	01	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Mrežica je groba na dotik, elastičnost je boljša le v eno smer in na eni strani bolj gladka kot na drugi strani.
910474	01	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Mrežica je elastična samo v eno smer in na dotik groba.
910478	06	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Ponujena dimenzija ne ustreza.
910479	01	TREND MEDIKAL	Mrežica nima zahtevanih lastnosti, elastična je samo po širini.
910480	01	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Mrežica je elastična samo v eno smer in zelo groba na dotik.
910480	01	TREND MEDIKAL	Mrežica je elastična samo v eno smer in zelo groba na dotik.
910481	01	TREND MEDIKAL	Mrežica je večplastna in zato ni ravna, na dotik groba in nima zahtevane elastičnosti.
910481	01	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Mrežica je neustrezne elastičnosti - samo v eni smeri in na dotik groba.
910482	05	TREND MEDIKAL	Niso dostavili vzorca.
910484	05	TREND MEDIKAL	Niso dostavili vzorca.
910485	01	MM SURGICAL D.O.O.	Mrežica je prevelika in ima zelo kratek razpon do odprtine za semenovod.
910540	01	TREND MEDIKAL	Zaščitna guma je zelo trda in se enoročno težko pozicionira in nastavlja.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 019	**Krpice za duro 1 (100%)**		
910491	06	BETAMED d.o.o.	Neustrezno, neustrezna dimenzija - preveliko.
910492	06	BETAMED d.o.o.	Neustrezno, neustrezna dimenzija - preveliko.
910493	06	BETAMED d.o.o.	Neustrezno, neustrezna dimenzija - preveliko
910494	06	BETAMED d.o.o.	Neustrezno, neustrezna dimenzija - preveliko.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**023**	**Sponke iz polimera 1 (100%)**	
910408	01	MEDIS D.O.O.	Z artiklom se težje rokuje.
910408	01	PRO-GEM D.O.O.	Klipatoprji so zelo težavni za rokovanje, klipi se zatikajo, padajo iz klipatorja.
910409	01	PRO-GEM D.O.O.	S artiklom se težje rokuje in klipi se zatikajo.
910409	01	MEDIS D.O.O.	Zapleti v rokovanju, ki niso zaželjeni.
910410	01	PRO-GEM D.O.O.	Težje rokovanje, klipi se zatikajo.
910410	01	MEDIS D.O.O.	Težje rokovanje in klipi se zatikajo.

OBRAZLOŽITEV ZAVRNITEV PONUDB POSAMEZNIH PONUDNIKOV

94 PRIPOMOČKI ZA ENDOSKOPIJE, KIRURŠKE MREŽICE IN IMPLANTATI ZA INKONTINE

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA:	**024**	**Sponke iz polimera 2 (100%)**	
910411	01	MEDIS D.O.O.	Klipi se pri rokovanju zatikajo in padajo iz klipatorja.
910412	01	MEDIS D.O.O.	Klipi se pri rokovanju zatikajo in padajo iz klipatorja.
910413	01	MEDIS D.O.O.	Klipi se pri rokovanju zatikajo in padajo iz klipatorja.