
GRADBENA SITUACIJA; EGC 101006 - LOKACIJA 1 M1:250



Podporni zid

ZAKOLIČENE TOČKE		
ZT	Position X	Position Y
Z11	474605.6274	140419.8742
Z12	474603.3040	140419.0593
Z13	474598.6117	140417.4319
Z14	474593.8877	140415.7935
Z15	474591.5257	140414.9743



LEGENDA:

- območje plazu/zdrsa
- novo makadamsko vozišče
- kamen v betonu
- beton
- brežina (nasip/vkop)
- rob plazu/zdrsa
- pribalni pas vodotoka 5m
- obstoječi rob gozdne ceste
- meja gradbenega posega
- kataster
- nov rob makadamskega vozišča gozdne ceste
- bankina
- zaledna drenaža
- os vodotoka/hudournika

opomba

investitor:	OBČINA SOLČAVA SOLČAVA 29 3335 SOLČAVA
objekt:	Sanacija gozdne ceste EGC 101006 (Knez-Huda Goša) poškodovane v ujmi 2023 Izvedba štirih podpornih zidov, zamenjava enega prepusta, zaščita brežin, popravilo vozišča in ureditev odvodnjavanja
izvajalec:	IB-KOM Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o. Drofenikova 16, 3230 Šentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, SLO 3002
vsebina načrta:	02/1 NAČRT CESTE
tipa risbe:	GRADBENA SITUACIJA
del risbe:	EGC 101006 - LOKACIJA 1

naziv	ime in priimek	št. številka IZS
vodja projekta	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015
pooblaščeni inženir	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015
izdela!	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015

faza:	IZN	merilo:	1:250
št. projekta:	254/25	datum:	Maj 2025
št. načrta:	254/25-C-3	št. priloge	02
šifra CC:	2112	ezt.št.risbe:	254/25-C-3-02

št. odseka:	arh. št.:	fazaObjekt:	šifra risbe:	prostor za drzno kodo:
101006		007.2101	G.102	

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja IB-KOM d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
Brez pisne odobritve podjetja IB-KOM d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v kakršni koli drugi obliki.

LAST SAVED BY: Pavel
Mlaker
Date: 16. 05. 2025 12:06:09
File: Z:\PROJEKTI\PROJEKTI_2025\254-25_C_Cestna dela\Sanacija_OBČINA SOLČAVA\1_IZN\EGC-101006\02_2_NAČRT CESTE\DWG\254-25_C-3_EN_ST_GRAD.dwg