

GRADBENA SITUACIJA; EGC 101006 - LOKACIJA 5 M1:250



Prepust

ZAKOLIČENE TOČKE		
ZT	Position X	Position Y
PS1	473498.7383	140168.2564
PS2	473496.9345	140172.0301



LEGENDA:

- območje plazu/zdrsa
- novo makadamsko vozišče
- kamen v betonu
- beton
- brežina (nasip/vkop)
- rob plazu/zdrsa
- pribalni pas vodotoka 5m
- obstoječi rob gozdne ceste
- meja gradbenega posega
- kataster
- nov rob makadamskega vozišča gozdne ceste
- bankina
- zaledna drenaža
- os vodotoka/hudournika

opomba

investitor:
OBČINA SOLČAVA
SOLČAVA 29
3335 SOLČAVA

izvajalec:
IB-KOM
Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
Drolenkova 16, 3230 Šentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, MS 3002

objekt:
Sanacija gozdne ceste EGC 101006 (Knez-Huda Goša) poškodovane v ujmi 2023
Izvedba štirih podpornih zidov, zamenjava enega prepusta, zaščita brežin, popravilo vozišča in ureditev odvodnjavanja

vsebina načrta: 02/1 NAČRT CESTE

tipo risbe: GRADBENA SITUACIJA

del načr: EGC 101006 - LOKACIJA 5

naziv	ime in priimek	št. številka IZS
vodja projekta	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015
pooblaščeni inženir	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015
izdelal	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015

faza: IZN | merilo: 1:250
št. projekta: 254/25 | datum: Maj 2025
št. načrta: 254/25-C-3 | št. priloge: 05
šifra CC: 2112 | št.št.načr: 254/25-C-3-05

št. odseka:	arh. št.:	šuša/objekt:	šifra risbe:	prostor za oštevilčenje kodo:
101006		007.2101	G.102	

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja IB-KOM d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
Brez pisne odobritve podjetja IB-KOM d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v kakršni koli drugi obliki.

LAST SAVED BY: Pavel
DWG To PDF.pc3
Plot By: Pavel Mlaker
16. 05. 2025 12:09:05
Z:\PROJEKTI\PROJEKTI_2025\254-25_C_Cesta-vrata Solčava_OBČINA SOLČAVA\1_IZN\EGC-101006\2_Zi_NAČRT CESTE\DWG\254-25_C-3_Zbi_ST_GRAD.dwg