

SITUACIJA PREVOZNOSTI; EGC 101006 - LOKACIJA 1 M1:250



MERODAJNO VOZILO:



LEGENDA:

- novo makadamsko vozišče
- kamen v betonu
- beton
- brežina (nasip/vkop)
- rob plazu/zdrsa
- pribalni pas vodotoka 5m
- obstoječi rob gozdne ceste
- meja gradbenega posega
- kataster
- nov rob makadamskega vozišča gozdne ceste
- bankina
- zaledna drenaža
- os vodotoka/hudournika

opomba

VERTIKALNA PREVOZNOST:



investitor:
OBČINA SOLČAVA
SOLČAVA 29
3335 SOLČAVA

izvajalec:
IB-KOM
Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
Drolenkova 16, 3230 Šentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, SLO 3002

objekt:
Sanacija gozdne ceste EGC 101006
(Knez-Huda Goša) poškodovane v ujmi 2023
Izvedba štirih podpornih zidov, zamenjava enega prepusta, zaščita brežin, popravilo vozišča in ureditev odvodnjavanja

vsebina načrta: 02/1 NAČRT CESTE

tipa risbe: SITUACIJA PREVOZNOSTI

del risbe: EGC 101006 - LOKACIJA 1

naziv	ime in priimek	št. številka IZS
vodja projekta	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015
pooblaščeni inženir	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015
izdela!	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015

faza:	merilo:
IZN	1:250
št. projekta: 254/25	datum: Maj 2025
št. načrta: 254/25-C-3	št. priloge 06
šifra CC: 2112	št.št.risbe: 254/25-C-3-06

št. odseka:	arh. št.:	fuzaObjekt:	šifra risbe:	prostor za drzno kodo:
101006		007.2101	G.123	

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja IB-KOM d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
Brez pisne odobritve podjetja IB-KOM d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v kateršni koli drugi obliki.

LAST SAVED BY: Pavel
Mlaker
DWG To PDF.pc3
Mar 16, 2026 - 12:16:25
Z:\PROJEKTI\PROJEKTI 2025\254-25_C_Cesta\ve vasi Šoštanj_OBČINA SOLČAVA\1_IZVEDBENI\EGC-101006\P_2\ NAČRT CESTE\DWG\254-25_C-3_EN_SIT_PREV.dwg