

SITUACIJA PREVOZNOSTI; EGC 101006 - LOKACIJA 4 M1:250



VERTIKALNA PREVOZNOST:

MERODAJNO VOZILO:



LEGENDA:

- novo makadamsko vozišče
- kamen v betonu
- beton
- brežina (nasip/vkop)
- rob plazu/zdrsa
- pribežni pas vodotoka 5m
- obstoječi rob gozdne ceste
- meja gradbenega posega
- kataster
- nov rob makadamskega vozišča gozdne ceste
- bankina
- zaledna drenaža
- os vodotoka/hudournika

opomba

investitor:
OBČINA SOLČAVA
SOLČAVA 29
3335 SOLČAVA

objekt:
Sanacija gozdne ceste EGC 101006 (Knez-Huda Goša) poškodovane v ujmi 2023
Izvedba štirih podpornih zidov, zamenjava enega prepusta, zaščita brežin, popravilo vozišča in ureditev odvodnjavanja

izvajalec:
IB-KOM
Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
Drolenkova 16, 3230 Šentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, MS 3002

vsebina načrta: 02/1 NAČRT CESTE

tipa risbe: SITUACIJA PREVOZNOSTI

del načrta: EGC 101006 - LOKACIJA 4

naziv	ime in priimek	št. številka IZS
vodja projekta	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015
pooblaščeni inženir	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015
izdela!	PI Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015

faza:	IZN	merilo:	1:250
št. projekta:	254/25	datum:	Maj 2025
št. načrta:	254/25-C-3	št. priloge	08
šifra CC:	2112	št.št.risbe:	254/25-C-3-08

št. odseka:	arh. št.:	fiusa/objekt:	šifra risbe:	prostor za drino kodo:
101006		007.2101	G.123	

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja IB-KOM d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic.
Brez pisne odobritve podjetja IB-KOM d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v kateršni koli drugi obliki.

LAST SAVED BY: Pavel
Mlaker
DWG To PDF.pc3
Mon, 16. 05. 2025 12:18:00
Z:\PROJEKTI\PROJEKTI_2025\254-25_C_Cestna vrata Šoštanj_OBČINA SOLČAVA\1_IZN\EGC-101006\2_3_NAČRT CESTE\DWG\MASA\25_C-1_EN_SIT_PREV.dwg