
R=400
R=3000
R=2000
R=700
R=1000
R=1500
R=1000
R=1000
R=1000