



ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE ZA STAVBE OB CESTI G-1-2/0249 PTUJ-
SPUHLJA, OD KM 0,000 DO KM 2,226, IN OB CESTI R1-228/1291 SPUHLJA -ZAVRČ, OD
KM 0,000 DO KM 3,700

Naročnik:

RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo

Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana

Objekt:

Elaborat pasivne protihrupne zaščite za stavbe
ob cesti G-1-2/0249 Ptuj-Spuhlja, od km 0,000 do
km 2,226, in ob cesti R1-228/1291 Spuhlja -
Zavrč, od km 0,000 do km 3,700

Vsebina:

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZAŠČITE

Zvezek 2:

Priloga P.4, Tlorisi objektov s popisom ukrepov
pasivne protihrupne zaščite

Priloga P.5, Zahteve za okna,

Priloga P.6, Kontakti

Faza:

PZI - projekt za izvedbo
PO RECENZIJI

Številka elaborata:

Aprojekt 08/2025

Izvajalec:



A-PROJEKT d.o.o.
Vinarje 110b, 2000 Maribor

Odgovorna oseba:

mag. Aleš Globevnik, univ.dipl.inž.stroj.

žig in podpis



Odgovorni izdelovalec
elaborata:

mag. Aleš Globevnik, univ.dipl.inž.stroj.

žig in podpis



Kraj in datum:

Maribor: november 2025

Aprojekt

1 od 386

0249	0010.00	000.0411	S.1	
------	---------	----------	-----	--

Naročnik:

RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo
Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana

Pogodba:

2431-24-001004/0, z dne 31.01.2025

Zvezek: 4

Faza: PZI - projekt za izvedbo
PO RECENZIJ

Poročilo:

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE

Elaborat pasivne protihrupne zaščite za stavbe ob
cesti G-1-2/0249 Ptuj-Spuhlja, od km 0,000 do km
2,226, in ob cesti R1-228/1291 Spuhlja -Zavrč, od
km 0,000 do km 3,700

A-PROJEKT, d.o.o.

Vinarje 110B
2000 Maribor

Tel: +386/2/624-0300

Faks: +386/2/624-0301

GSM: +386/41/596-133

Email: ales.globevnik@siol.net

[http:// www.aprojekt.si](http://www.aprojekt.si)

Ref: Aprojekt 08/2025

Vsebina zvezka:

Priloga P.4, Tlorisi objektov s popisom ukrepov
pasivne protihrupne zaščite

Priloga P.5, Zahteve za okna

Priloga P.6, Kontakti po naslovih

Številka poročila:

Aprojekt 08/2025

Copyright ©

Poročilo je dovoljeno kopirati le v celoti.

Do plačila je dokument last izvajalce.

Datum:

Maribor, november 2025

0249	0010.00	000.0411	S.1	
------	---------	----------	-----	--

KAZALO

ZVEZEK 2

P.4 UKREPI PASIVNE ZVOČNE ZAŠČITE S TLORISI OBJEKTOV OZ. FASAD

1.	UVODNA POJASNILA.....	6
2.	SANACIJA NA OBJEKTIH, KJER SO PREDVIDENI UKREPI PHZ	7
2.1.	PAS_1; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 2.....	7
2.2.	PAS_3; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 6.....	11
2.3.	PAS_5; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 44	15
2.4.	PAS_7; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 10.....	19
2.5.	PAS_8; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 12.....	23
2.6.	PAS_9; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 14.....	27
2.7.	PAS_10; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 50	35
2.8.	PAS_12; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 16	40
2.9.	PAS_14; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 18	44
2.10.	PAS_15; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 20	48
2.11.	PAS_18; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 60.....	52
2.12.	PAS_20; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 62.....	56
2.13.	PAS_21; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 72.....	60
2.14.	PAS_23; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 35.....	64
2.15.	PAS_26; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 80.....	69
2.16.	PAS_27; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 39.....	73
2.17.	PAS_29; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 41.....	79
2.18.	PAS_33; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 88.....	85
2.19.	PAS_37; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 92.....	89
2.20.	PAS_38; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 94.....	94
2.21.	PAS_40; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 57.....	98
2.22.	PAS_42; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 61.....	102
2.23.	PAS_43; PTUJ, K JEZERU 2.....	107
2.24.	PAS_44; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 63	111
2.25.	PAS_45; PTUJ, K JEZERU 1	115
2.26.	PAS_46; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 65	119
2.27.	PAS_48; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 100	123
2.28.	PAS_49; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 67	127
2.29.	PAS_53; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 104	133
2.30.	PAS_54; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 71	137
2.31.	PAS_57; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 79	142
2.32.	PAS_60; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 89	146
2.33.	PAS_62; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 126	151
2.34.	PAS_63; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 128	155
2.35.	PAS_64; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 130	159
2.36.	PAS_66; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 138	163
2.37.	PAS_70; SPUHLJA, SPUHLJA 2	167
2.38.	PAS_71; SPUHLJA, SPUHLJA 1A	171
2.39.	PAS_73; SPUHLJA, SPUHLJA 2B	175
2.40.	PAS_78; SPUHLJA, SPUHLJA 4A	179
2.41.	PAS_83; SPUHLJA, SPUHLJA 5B	183

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.42.	PAS_86; SPUHLJA, SPUHLJA 92A	188
2.43.	PAS_87; SPUHLJA, SPUHLJA 88B	192
2.44.	PAS_89; SPUHLJA, SPUHLJA 6	196
2.45.	PAS_90; SPUHLJA, SPUHLJA 6A	202
2.46.	PAS_92; SPUHLJA, SPUHLJA 91B	206
2.47.	PAS_93; SPUHLJA, SPUHLJA 5	210
2.48.	PAS_95; SPUHLJA, SPUHLJA 8	214
2.49.	PAS_96; SPUHLJA, SPUHLJA 7A	218
2.50.	PAS_99; SPUHLJA, SPUHLJA 11	224
2.51.	PAS_101; SPUHLJA, SPUHLJA 13	228
2.52.	PAS_104; SPUHLJA, SPUHLJA 16	232
2.53.	PAS_107; SPUHLJA, SPUHLJA 22	236
2.54.	PAS_108; SPUHLJA, SPUHLJA 23	241
2.55.	PAS_109; SPUHLJA, SPUHLJA 24	246
2.56.	PAS_110; SPUHLJA, SPUHLJA 25	250
2.57.	PAS_111; SPUHLJA, SPUHLJA 26	256
2.58.	PAS_112; SPUHLJA, SPUHLJA 38	261
2.59.	PAS_114; SPUHLJA, SPUHLJA 40	265
2.60.	PAS_115; SPUHLJA, SPUHLJA 41	270
2.61.	PAS_116; SPUHLJA, SPUHLJA 42	274
2.62.	PAS_118; SPUHLJA, SPUHLJA 43A	278
2.63.	PAS_119; SPUHLJA, SPUHLJA 43	283
2.64.	PAS_120; SPUHLJA, SPUHLJA 44	287
2.65.	PAS_121; SPUHLJA, SPUHLJA 78	291
2.66.	PAS_122; SPUHLJA, SPUHLJA 46A	295
2.67.	PAS_125; SPUHLJA, SPUHLJA 47	299
2.68.	PAS_126; SPUHLJA, SPUHLJA 49	303
2.69.	PAS_130; SPUHLJA, SPUHLJA 52	307
2.70.	PAS_131; SPUHLJA, SPUHLJA 53	313
2.71.	PAS_133; SPUHLJA, SPUHLJA 56BŠ	317
2.72.	PAS_136; SPUHLJA, SPUHLJA 57	321
2.73.	PAS_137; SPUHLJA, SPUHLJA 58	325
2.74.	PAS_139; SPUHLJA, SPUHLJA 74	329
2.75.	PAS_143; SPUHLJA, SPUHLJA 62	333
2.76.	PAS_146; SPUHLJA, SPUHLJA 63	337
2.77.	PAS_149; SPUHLJA, SPUHLJA 64	341
2.78.	PAS_153; SPUHLJA, SPUHLJA 66C	345
2.79.	PAS_143; ZABOVCI, ZABOVCI 4D	349
2.80.	PAS_159; ZABOVCI, ZABOVCI 4	353
2.81.	PAS_161; ZABOVCI, ZABOVCI 5	357
2.82.	PAS_165; SPUHLJA 91D	362
3.	PRILOGA K STROŠKOVNI OCENI PASIVNIH UKREPOV: TIPI OKEN IN VRAT	366

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

P.5 ZAHTEVE ZA OKNA

T.1	NAVODILA ZA IZVEDBO PASIVNIH UKREPOV	369
T.1.1	OBVEZNOSTI PONUDNIKA – IZVAJALCA ZA IZVEDBO UKREPOV PASIVNE ZAŠČITE.....	369
T.1.2	DEMONTAŽA STARIH IN VGRADNJA NOVIH OKEN.....	375
T.1.3	SMERNICE ZA KVALITETNO VGRADNJO OKEN	375
T.1.3.1	<i>Zvočna izolativnost rež oz. špranj</i>	<i>377</i>
T.1.3.2	<i>RAL vgradnja.....</i>	<i>379</i>

P.6 KONTAKTI PO NASLOVIH

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

P.3 UKREPI PASIVNE ZVOČNE ZAŠČITE S TLORISI OBJEKTOV IN NAČRTI FASAD

1. UVODNA POJASNILA

Predstavljeni so samo objekti, kjer bo prišlo do ukrepov pasivne protihrupne zaščite. Objekti so predstavljeni s tlorisi. Ob tlorisih je shematsko označeno, na kateri strani objekta je cesta. Označena so samo okna, ki so bila upravičena do preveritve za zvočno zaščito, kar pomeni, da se nahajajo na fasadah, kjer so presežene mejne ravni kazalcev hrupa. S krepko in večjo pisavo so označena okna, kjer so predvideni ukrepi pasivne zvočne zaščite, z manjšim zapisom "ni menjave" pa tista, kjer zamenjava ni potrebna.

V tem popisu niso opisani oz. podani objekti, kjer sanacija ni bila predvidena. To so objekti, kjer so lastniki z okni zadovoljni in so se odpovedali pregledu in meritvam zvočne izolirnosti oken in posledično morebitni sanaciji ali pa ni bilo oken na bivalnih prostorih na preobremenjenih fasadah.

Prav tako niso predstavljeni objekti, kjer so obstoječa okna dovolj zvočno izolativna, saj so lastniki že sami vgradili nova okna, ki so dovolj zvočno izolativna. Če je bil izveden pregled objekta in preračun, ali so ukrepi protihrupne zaščite potrebni, ki pa je pokazal, da imajo obstoječa okna zadostno zvočno izolativnost, je bil narisana tloris objekta, ki se nahaja v Zvezku 4, v mapi objekta.

Pri nekaterih stavbah predvidenih za izvedbo pasivne protihrupne zaščite je potrebno neposredno pred izvedbo preveriti naseljenost in stanje določenih prostorov. Seznam prostorov za preveritev in razlogi so zbrani v Preglednici 1.

Preglednica 1: Seznam stavb in prostorov, kjer je potrebno pred sanacijo preveriti naseljenost in stanje

Zap. št. ukrepa na objektu	Naslov	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Razlog
OZNAKA PAS 9; – Štrafelova ulica 14 (najemniško stanovanje)						
1	Štrafelova ulica 14	P1/O7	JV	Pritličje	soba	Vprašljiva naseljenost prostora
OZNAKA PAS 44; – Ormoška cesta 63 (lastnik je objekt nedavno kupil)						
1	Ormoška cesta 63	P1 / O5	JZ	Pritličje	spalnica	Vprašljiva naseljenost prostora
2	Ormoška cesta 63	P2 / O5	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Vprašljiva naseljenost prostora
3	Ormoška cesta 63	P3 / O5	JZ	Pritličje	soba 1	Vprašljiva naseljenost prostora
4	Ormoška cesta 63	P4 / O3	SZ	Pritličje	soba 2	Vprašljiva naseljenost prostora
OZNAKA PAS 49; – Ormoška cesta 67 ((lastniki so ta del objekta nedavno dobili po materi)						
1	Ormoška cesta 67	P1 / O5	JV	Pritličje	soba 1	Vprašljiva naseljenost prostora
2	Ormoška cesta 67	P2 / O3	JZ	Pritličje	soba 1	Vprašljiva naseljenost prostora
3	Ormoška cesta 67	P3 / O3	JZ	Pritličje	soba 2	Vprašljiva naseljenost prostora
4	Ormoška cesta 67	P4 / O3	SZ	Pritličje	soba 3	Vprašljiva naseljenost prostora
10	Ormoška cesta 67	MV1 / V1	JV	Mansarda	soba	Vprašljiva naseljenost prostora
11	Ormoška cesta 67	M2 / O1	JV	Mansarda	soba	Vprašljiva naseljenost prostora
OZNAKA PAS 116; Spuhlja 42 (lastnik je objekt nedavno kupil)						
1	Spuhlja 42	P1 / O5	JV	Pritličje	soba 1	Vprašljiva naseljenost prostora
2	Spuhlja 42	P2 / O3	JZ	Pritličje	soba 1	Vprašljiva naseljenost prostora
3	Spuhlja 42	P3 / O3	JZ	Pritličje	soba 2	Vprašljiva naseljenost prostora
4	Spuhlja 42	P4 / O3	SZ	Pritličje	soba 3	Vprašljiva naseljenost prostora
OZNAKA PAS 118; Spuhlja 43a (sin ta del objekta še ureja)						
9	Spuhlja 43a	MV1 / VH	JZ	Mansarda	soba	Vprašljiva naseljenost prostora

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2. SANACIJA NA OBJEKTIH, KJER SO PREDVIDENI UKREPI PHZ

V nadaljevanju so tlorisi, popisi in fotografije za vse stavbe, kjer je predvidena sanacija. Zaradi obsega je popis del priložen v formatu *.xlsx, ki je del Zvezka 3

2.1. PAS_1; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 2

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1969. Bivalno je samo pritličje, klet ni bivalna. Mansarda je v izdelavi in ni bivalna. Jugovzhodna (desna) fasada ni preobremenjena s hrupom, izjema je le okno v kuhinji (P5), saj je v istem prostoru kot obremenjena okna na izpostavljeni fasadi. Na severozahodni (levi) fasadi ni oken. Stavbno pohištvo je staro 57 let.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Pritličje



cesta

LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavevitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

8 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 2: Obstojee stanje z oznako pozicije na stavbi Šrafelova ulica 2

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstojeeega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JZ	Pritičje	dnevna soba	57	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,8	0,3	Les	Umetni kamen	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	JZ	Pritičje	dnevna soba	57	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,8	0,3	Les	Umetni kamen	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O1	JZ	Pritičje	bivalna kuhinja	57	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,8	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	PV1 / V2	JZ	Pritičje	bivalna kuhinja	57	Vezano okno	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,45	2,6	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P4 / O1	JZ	Pritičje	bivalna kuhinja	57	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,8	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	P5 / O1	JV	Pritičje	bivalna kuhinja	57	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,85	1,8	0,3	Les	Umetni kamen	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 3: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Šrafelova ulica 2

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet
1	P1 / O3	JZ	Pritičje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,8	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O3	JZ	Pritičje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,8	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
3	P3 / O1	JZ	Pritičje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,8	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	PV1 / V2	JZ	Pritičje	bivalna kuhinja	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,45	2,6	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	Da
5	P4 / O1	JZ	Pritičje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,8	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
6	P5 / O1	JV	Pritičje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	0,85	1,8	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

severozahodna fasada



jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



Aprojekt

10 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

2.2. PAS_3; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 6


OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1963. Bivalno je samo pritličje. Mansarda je v izdelavi in ni bivalna, je pa v adaptaciji. Jugovzhodna (desna) fasada ni preobremenjena s hrupom. Severozahodna (leva) fasada v pritličju ni preobremenjena s hrupom, izjema je le okno P1, ki je v enakem prostoru kot obremenjena okna na izpostavljeni fasadi. Stavbno pohištvo je staro 15 let.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Pritličje



LEGENDA

-  stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
-  stavbno pohištvo - nov fasadni element
-  stavbno pohištvo - nova zasteklitve
-  stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
-  vir hrupa

Aprojekt

12 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 4: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Štrafełova ulica 6

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	dnevna soba	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,3	1,5	0,2	Plastika	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,5	0,2	Plastika	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	otroška soba	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,5	0,2	Plastika	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 5: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Štrafełova ulica 6

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,3	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	otroška soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

severozahodna fasada



jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohišstvo – nov fasadni element
- stavbno pohišstvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohišstvo – nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo – nastavitev okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



Aprojekt

14 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

2.3. PAS_5; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 44

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1980. Pritličje ni preobremenjeno s hrupom. Zahodna (desna) fasada prav tako ni preobremenjena s hrupom. Stavba nima bivalne mansarde in je dvojček. Na levi strani se drži drugi del dvojčka, ki je PAS-006. Stavbno pohoštvo je enake starosti kot hiša.

Popisano stavbno pohoštvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohoštva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitvev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

16 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 6: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 44

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje rola omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	S	Pritličje	bivalna kuhinja	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,55	0,35	Les	Marmor	0,3	Notranja rola omarica in Rolo - Plise	Niso predvideni
2	P2 / O1	Z	Pritličje	bivalna kuhinja	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,55	0,35	Les	Marmor	0,3	Notranja rola omarica in Rolo - Plise	Niso predvideni
3	1N1 / O1	S	1. nad.	otroška soba	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,55	0,35	Les	Marmor	0,3	Notranja rola omarica in Rolo - Plise	Predvideni
4	1N2 / O1	Z	1. nad.	spalnica	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,55	0,35	Les	Marmor	0,3	Notranja rola omarica in Rolo - Plise	Niso predvideni
5	1NV1 / V1	Z	1. nad.	spalnica	30	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,3	0,35	Les	0	0	Notranja rola omarica in Rolo - Plise	Niso predvideni

Tabela 7: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 44

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	1N1 / O1	S	1. nad.	otroška soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,55	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rola omarica, ALU lamele in Rolo - Plise	Zamenjava oken

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

severna fasada



zahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--


2.4. PAS_7; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 10

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1962. Klet ni bivalna, bivalna sta le pritličje in mansarda. Severozahodna (desna) in jugovzhodna (leva) fasada nista preobremenjeni s hrupom. Izvedene so bile meritve hrupa. Prav tako glede na izvedene meritve, imajo okna v pritličju zadostno zvočno izolativnost. Edino okno preobremenjeno s hrupom je v mansardi, na izpostavljeni fasadi. Starost stavbnega pohištva je 24 let.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



LEGENDA

stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nov fasadni element

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

20 od 386

Tabela 8: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Štrafelova ulica 10

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	24	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,6	Plastika	Marmor	0,35	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	24	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,6	Plastika	Marmor	0,35	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
3	MV1 / V1	SZ	Mansarda	spalnica	24	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,3	Plastika	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni
4	MS1 / O9	SZ	Mansarda	spalnica	24	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,65	1,15	Les	/	/	/	Niso predvideni
5	M1 / O3	JZ	Mansarda	spalnica	24	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,6	Plastika	Marmor	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	MS2 / O9	JV	Mansarda	soba	24	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,65	1,15	Les	/	/	/	Niso predvideni

Tabela 9: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Štrafelova ulica 10

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Okrasni križi
1	M1 / O3	JZ	Mansarda	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,6	PVC	bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	DA

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

severozahodna fasada



jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1	
------	---------	----------	---------	--

2.5. PAS_8; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 12


OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Klet in mansarda nista bivalni. Stavba je zidana, izvira iz leta 1943. Severozahodna (leva) in jugovzhodna (desna) fasada v pritličju nista preobremenjeni s hrupom, zato pridejo v poštev samo okni na izpostavljeni fasadi. Stavbno pohištvo je staro 12 let.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 10: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Štrafelova ulica 12

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SZ	Pritličje	spalnica	12	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,5	0,25	Plastika	Plastika	0,35	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	12	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,5	0,25	Plastika	Plastika	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	12	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,5	0,25	Plastika	Plastika	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	12	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,2	0	Plastika	Plastika	0,35	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni
5	PV1 / V1	JV	Pritličje	dnevna soba	12	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,1	0	Plastika	Plastika	0,35	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni

Tabela 11: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Štrafelova ulica 12

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P2 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	P3 / O3	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

severozahodna fasada



jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohišstvo – nov fasadni element
- stavbno pohišstvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohišstvo – nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.6. PAS_9; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 14

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je registrirana nepremična dediščina – podeželska vila nekdanje večje kmečke posesti z oznako Ptuj – Štrafelova ulica 14 (EID 1-17571). Zanj so bili izdani kulturnovarstveni pogoji št. 35107-0430/2025/4, z datumom 31.07.2025 in kulturnovarstveno soglasje št. 35107-0430/2025/6, z datumom 08.09.2025.

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+M.

1. Na objektu so bila nedavno zamenjana notranja krila škatlastih oken v celotnem 1. nadstropju. Skupaj z zunanjim krilom škatlastih oken, ki so ostala originalna, dajejo ta okna zadostno zaščito pred hrupom. Samo na enem oknu na sprednji fasadi (pozicija 1N1) je enojno steklo na zunanjem krilu škatlastega okna zlomljeno, zato je tukaj predvidena zamenjava enojne zasteklitve.
2. V pritličju je eno najemniško stanovanje, ki je v času ogleda prazno. Okno na jugovzhodni fasadi je na s hrupom preobremenjeni fasadi, okno na severozahodni fasadi ni. Posledično je za zamenjavo predvideno samo okno na jugovzhodni fasadi (pozicija P1). Po vzoru zamenjave oken v 1. nadstropju se zamenja samo notranja okenska krila, zunanja ostanejo. Notranje okensko krilo se izdelava po vzoru obstoječega v vseh detajlih vključno z okovjem, mogoča je izvedba minimalnega termopana, okno bo leseno, mizarske izdelave, stanjšan profil, , okovje historičnega videza.

Profile notranjih okenskih kril, izbor okovja in barvo se določi in uskladi s pristojnim konzervatorjem ZVKDS v času izvedbe.

3. V mansardi je bivalna soba na sprednji fasadi (pozicija M1). Okno tukaj je povsem dotrajano, škatlastega tipa, brez zunanjih lesenih okrasov kot so okna v nižjih nadstropjih.

Tukaj je predvidena zamenjava celotnega okna z novim lesenim škatlastim oknom mizarske izdelave, s stanjšanimi okvirji, okovje historičnega videza. Zunanje krilo bo imelo enojno zasteklitev, ločeno po posameznih poljih (dvokrilno okno, vsako krilo po tri polja), na notranjem okenskem krilu bo izveden minimalni termopan..

Profile notranjih okenskih kril, izbor okovja in barvo se določi in uskladi s pristojnim konzervatorjem ZVKDS OE Maribor v času izvedbe.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

MANSARDA:

1. NADSTROPJE:




PRITLIČJE



cesta

cesta

cesta



LEGENDA

stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nov fasadni element

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt

28 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 12: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija/ Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina – rolo omaric [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O7	JV	Pritličje	soba 1	100	Škatlasto okno	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O7)	1,1	2,5	/	Les	Les	0,3	/	Predvideni
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	soba 2	50	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,2	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
3	1N1 / O7	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	100	Notranje krilo termopan 4/16/4, dve tesnili, zunaanje krilo enojna zasteklitev	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O7)	1,1	1,95	/	Les	Les	0,3	/	Predvideni
4	1N2 / O7	JZ	1. nad.	soba 1	100	Notranje krilo termopan 4/16/4, dve tesnili, zunaanje krilo enojna zasteklitev	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O7)	1,1	1,95	/	Les	Les	0,3	/	Niso predvideni
5	1N3 / O7	JV	1. nad.	soba 1	100	Notranje krilo termopan 4/16/4, dve tesnili, zunaanje krilo enojna zasteklitev	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O7)	1,1	1,95	/	Les	Les	0,3	/	Niso predvideni
6	1N4 / O7	JV	1. nad.	soba 2	100	Notranje krilo termopan 4/16/4, dve tesnili, zunaanje krilo enojna zasteklitev	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O7)	1,1	1,95	/	Les	Les	0,3	/	Niso predvideni
7	1N5 / O7	JV	1. nad.	spalnica	100	Notranje krilo termopan 4/16/4, dve tesnili, zunaanje krilo enojna zasteklitev	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O7)	1,1	1,95	/	Les	Les	0,3	/	Niso predvideni
8	1N6 / O7	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	100	Notranje krilo termopan 4/16/4, dve tesnili, zunaanje krilo enojna zasteklitev	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O7)	1,1	1,95	/	Les	Les	0,3	/	Niso predvideni
9	M1 / O3	JZ	Mansarda	soba	100	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,7	/	Les	Les	0,3	/	Predvideni

Tabela 13: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw,steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet	Okrasni križi
1	P1 */ O7	JV	Pritičje	soba 1	Dvokrilno okno z nadsvetlobo– menjava samo notranjega okenskega krila	1,1	2,5	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Zamenjava oken	Da	Okrasne letvice
2	1N1 / Zasteklitev	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Nova zasteklitev –samo na enem polju zunanjega okenskega krila	1,1	1,95	/	Enojno steklo	4 mm	/	/	Zamenjava zasteklitve	/	/
3	M1/ O3	JZ	Mansarda	soba	Škatlasto dvokrilno okno	1,25	1,7	Les	Zunanjia krila bodo enojna zasteklitev, notranja minimalni termopan 4/12/14	36 (-2;-5)	Les	0,3	Zamenjava oken	Da	Okrasne letvice

- Okno P1 ima notranja okenska krila izvedena z zasteklitvijo, ločeno po posameznih poljih
- Okno M1 ima zunanja okenska krila izvedena z zasteklitvijo, ločeno po posameznih poljih

jugozahodna in jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitve
- stavbno pohištvo – nastavev okovja in nova tesnila

Zlomljeno enojno steklo na oknu 1N1



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

severozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

Aprojekt

32 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



Obstoječe okno v mansardi (oznaka M1)



okno v pritličju (v celoti originalno) – oznaka P1

Aprojekt

33 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



Okna v 1. nadstropju – zamenjanimi notranjimi okenskimi krili

Aprojekt		34 od 386		
0249	0010.00	000.0411	T.1.1	


2.7. PAS_10; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 50

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Klet ni bivalna. V mansardi je bivalen samo en prostor – spalnica, ostalo je ne bivalno podstrešje. Stavba je zidana, izvira iz leta 1906. V pritličju so še stara škatlasta okna. V mansardi so okna stara 16 let. Zahodna (desna) fasada ni preobremenjena s hrupom, izjema je le okno P4 v pritličju, saj je v enakem prostoru kot obremenjena okna na izpostavljeni fasadi.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------



0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 14: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 50

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	V	Pritličje	bivalna kuhinja	60	Škalasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,65	0,3	Les	Les	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	S	Pritličje	bivalna kuhinja	60	Škalasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,65	1,65	0,3	Les	Les	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	S	Pritličje	spalnica	60	Škalasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,65	1,65	0,3	Les	Les	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	Z	Pritličje	spalnica	60	Škalasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,65	1,65	0,3	Les	Les	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	M1 / O3	S	Mansarda	spalnica	16	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,6	0,3	Plastika	Marmor	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	MV1 / V1	S	Mansarda	spalnica	16	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,4	0,3	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 15: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 50

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet
1	P1 / O3	V	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,65	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O3	S	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,65	1,65	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
3	P3 / O3	S	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,65	1,65	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	P4 / O3	Z	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,65	1,65	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
5	M1 / O3	S	Mansarda	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,6	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
6	MV1 / V1	S	Mansarda	spalnica	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,4	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	Da

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

vzhodna fasada



severna fasada



legenda

- stavbno pohišstvo — nov fasadni element
- stavbno pohišstvo — nov fasadni element — KD dodatno
- stavbno pohišstvo — nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo — nastavitvev okovja in nova tesnila

zahodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--


2.8. PAS_12; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 16

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1962. Klet ni bivalna. V pritličju je zamenjano stavbno pohištvo, starosti 16 let, vendar glede na meritve ni protihrupno izolativno. V mansardi je še dotrajano stavbno pohištvo. Severozahodna (leva) fasada ni preobremenjena v pritličju, zato bodo sanirana le okna na izpostavljeni fasadi. Jugovzhodna (desna) fasada ni preobremenjena s hrupom.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



cesta

stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nov fasadni element

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila

vir hrupa

41 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	71.00
------	---------	----------	-------	-------

Tabela 16: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Štrafelova ulica 16

Zap-št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	višina - B [m]	Višina notranje omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	16	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,55	0,18	Plastika	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	PV1 / V1	JZ	Pritličje	dnevna soba	16	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,2	0,18	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P2 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	16	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,55	0,18	Plastika	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	M1 / O1	SZ	Mansarda	bivalna kuhinja	30	Termopan 4/10/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1,65	1,15	/	Les	Les	0,3	/	Predvideni
5	MS1 / O9	SZ	Mansarda	spalnica	30	Termopan 4/10/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,7	1,1	/	Les	/	/	Screen rolo	Predvideni
6	M2 / O3	JZ	Mansarda	dnevna soba	16	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,55	0,18	Plastika	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	MS2 / O9	JV	Mansarda	soba	30	Termopan 4/10/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,7	1,1	/	Les	/	/	Screen rolo	Niso predvideni

Tabela 17: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Štrafelova ulica 16

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,55	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	PV1 / V1	JZ	Pritličje	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,2	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
3	P2 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,55	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	M1 / O1	SZ	Mansarda	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,65	1,15	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	/	Zamenjava oken
5	MS1 / O9	SZ	Mansarda	spalnica	Strešno okno (tip: O9)	0,7	1,1	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Screen rolo	Zamenjava oken
6	M2 / O3	JZ	Mansarda	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,55	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

severozahodna fasada



jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo — nov fasadni element
- stavbno pohištvo — nov fasadni element — KD dodatno
- stavbno pohištvo — nova zasteklitev
- stavbno pohištvo — nastavitev okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.9. PAS_14; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 18

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1963. Klet ni bivalna. Stavbno pohištvo je starosti 25 let. Severozahodna (leva) fasada ni preobremenjena s hrupom. Jugovzhodna (desna) fasada nima bivalnih oken.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Mansarda



cesta

Vir hrupa	stavbno pohištvo - nova tesnila	stavbno pohištvo - nastavitel okovja in nova tesnila	stavbno pohištvo - nova zasteklitel	stavbno pohištvo - nov fasadni element	stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
vir hrupa					
stavbno pohištvo - nova tesnila					
stavbno pohištvo - nastavitel okovja in nova tesnila					
stavbno pohištvo - nova zasteklitel					
stavbno pohištvo - nov fasadni element					
stavbno pohištvo - ukrep ni predviden					

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1	
------	---------	----------	---------	--

Tabela 18: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Štrafelova ulica 18

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senciła	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	25	9 - Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,55	0,25	Plastika	Plastika	0,32	Notranja rolo omarica in Rolo - Plise	Predvideni
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	25	9 - Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,55	0,25	Plastika	Plastika	0,32	Notranja rolo omarica in Rolo - Plise	Predvideni
3	M1 / O3	JZ	Mansarda	spalnica	25	9 - Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,55	0,25	Plastika	Plastika	0,32	Notranja rolo omarica in Rolo - Plise	Predvideni

Tabela 19: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Štrafelova ulica 18

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senciła	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,55	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,32	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Rolo - Plise	Zamenjava oken
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,55	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,32	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Rolo - Plise	Zamenjava oken
3	M1 / O3	JZ	Mansarda	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,55	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,32	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Rolo - Plise	Zamenjava oken

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

severozahodna fasada



jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.10. PAS_15; PTUJ, ŠTRAFELOVA ULICA 20


OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1961. Klet ni bivalna. Stavbno pohištvo je starosti več kot 20 let in dotrajano. Severozahodna (leva) in jugovzhodna (desna) fasada nista preobremenjeni s hrupom.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 20: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Štrafelova ulica 20

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	28	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,65	0,3	Les	Granit	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	PVH1 / VH	JZ	Pritličje	dnevna soba	28	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Vhodna vrata (tip: VH)	0,9	2,5	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P2 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	28	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,65	0,3	Les	Granit	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	M1 / O1	JZ	Mansarda	dnevna soba	28	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,65	0,3	Les	Granit	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	MV1 / V6	JZ	Mansarda	dnevna soba	28	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata z nadsvetlobo (tip: V6)	0,9	2,45	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	M2 / O1	JZ	Mansarda	bivalna kuhinja	28	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	0,6	0,6	0,3	Les	/	/	/	Predvideni

Tabela 21: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Štrafelova ulica 20

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet, dodatna obdelava ob oknu
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	PVH1 / VH	JZ	Pritličje	dnevna soba	Vhodna vrata (tip: VH)	0,9	2,5	Les	Nova vhodna vrata	39*	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava vhodnih vrat	Da
3	P2 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	M1 / O1	JZ	Mansarda	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
5	MV1 / V6	JZ	Mansarda	dnevna soba	Enokrilna vrata z nadsvetlobo (tip: V6)	0,9	2,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	Da
6	M2 / O1	JZ	Mansarda	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	0,6	0,6	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	/	Zamenjava oken	Da

* Skladno s Tehnično smernico zaščite stavbe pred hrupom TSG-1-005 (Ur.l. RS 10/12), poglavje »1.1 Posebne zahteve za zvočne lastnosti oken in vrat«, mora biti laboratorijska vrednost zvočne izolimosti za min. 5 dB večja od vrednosti, ki jo morajo imeti vrata vgrajena v stavbo (Rw), torej $Rw = R_{w} + 5\text{ dB}$

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

severozahodna fasada




jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



Vrata s ključavnico

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------




2.11. PAS_18; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 60

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1900. Stavbno pohištvo je v večini starosti nad 27 let. Jugovzhodna (leva) fasada ni preobremenjena s hrupom.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitvev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 22: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 60

Zap-št. ukrepa	Pozicija/ Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police- Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	27	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,35	0,32	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	27	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,35	0,32	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	27	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,35	0,32	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	M1 / O1	SZ	Mansarda	spalnica	10	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	0,75	0,32	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	M2 / O1	SZ	Mansarda	spalnica	10	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,2	0,32	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 23: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 60

Zap-št. ukrepa	Pozicija/ Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police- Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,35	PVC, profil>80 mm	Dvostranski dekor	6/16Ar/44,2	41 (-2;-6)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	P2 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,35	PVC, profil>80 mm	Dvostranski dekor	6/16Ar/44,2	41 (-2;-6)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	P3 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,35	PVC, profil>80 mm	Dvostranski dekor	8/16Ar/44,2	42 (-3;-8)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	M1 / O1	SZ	Mansarda	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	0,75	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
5	M2 / O1	SZ	Mansarda	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,2	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

jugovzhodna fasada



severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo — nov fasadni element
- stavbno pohištvo — nov fasadni element — KD dodatno
- stavbno pohištvo — nova zasteklitev
- stavbno pohištvo — nastavitev okovja in nova tesnila

severozahodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1	
------	---------	----------	---------	--

2.12. PAS_20; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 62

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1850. Stavbno pohištvo v pritličju je starosti 30 let, v mansardi so novejša troslojna okna. V obstoječem stanju imajo lastniki troslojna okna. Severozahodna (desna) fasada ni preobremenjena s hrupom.


Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Pritličje

Mansarda



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 24: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 62

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,6	0,3	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,6	0,3	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	SV	Pritličje	spalnica	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,6	0,3	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	M1 / O3	JV	Mansarda	otroška soba	4	Termopan 4/10/4/12/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,2	/	Plastika	Marmor	0,3	Zunanje žaluzije	Niso predvideni
5	MS1 / O9	SV	Mansarda	otroška soba	4	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1	/	Les	/	0	Screen rolo	Niso predvideni

Tabela 25: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 62


Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,6	PVC, profil>80mm	Dvostranski dekor	10/16Ar/4	38 (-2;-6)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	P2 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,6	PVC, profil>80mm	Dvostranski dekor	10/20Ar/4	39 (-2;-6)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	P3 / O3	SV	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,6	PVC, profil>80mm	Dvostranski dekor	10/16Ar/6	40 (-1;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

jugovzhodna fasada



severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo — nov fasadni element
- stavbno pohištvo — nov fasadni element — KD dodatno
- stavbno pohištvo — nova zasteklitev
- stavbno pohištvo — nastavitvev okovja in nova tesnila

severozahodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.13. PAS_21; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 72

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1800. Stavbno pohištvo je starosti 15 let. Mansarda je v adaptaciji. Jugovzhodna (leva) in severozahodna (desna) fasada nimata bivalnih oken v pritličju. V obstoječem stanju imajo lastniki troslojna okna.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Pritličje



LEGENDA

-  stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
-  stavbno pohištvo - nov fasadni element
-  stavbno pohištvo - nova zaskleplitev
-  stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
-  vir hrupa

Aprojekt

61 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 26: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 72

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SV	Pritličje	spalnica	15	Termopan 4/12/4/12/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1.65	1.5	0.3	Plastika	Marmor	0.3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	SV	Pritličje	otroška soba	15	Termopan 4/12/4/12/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1.65	1.5	0.3	Plastika	Marmor	0.3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	15	Termopan 4/12/4/12/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1.65	1.5	0.3	Plastika	Marmor	0.3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 27: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 72

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C:Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	P1 / O3	SV	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1.65	1.5	PVC, profil>80mm	Bela	10/16Ar/4	38 (-2;-6)	Marmor	0.3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Komarnik-rolo
2	P2 / O3	SV	Pritličje	otroška soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1.65	1.5	PVC, profil>80mm	Bela	10/16Ar/6	40 (-1;-5)	Marmor	0.3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Komarnik-rolo
3	P3 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1.65	1.5	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0.3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Komarnik-rolo

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

jugovzhodna fasada



severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo — nov fasadni element
- stavbno pohištvo — nov fasadni element — KD dodatno
- stavbno pohištvo — nova zasteklitev
- stavbno pohištvo — nastavitve okovja in nova tesnila

severozahodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.14. PAS_23; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 35

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1918. Vsa okna so dotrajana škatlasta okna, najverjetneje stara kot hiša. Mansarda ni bivalna.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Pritličje



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitvev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

65 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 28: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 35

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O6	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	Les	Les	0,4	Polkna	Predvideni
2	P2 / O6	SZ	Pritličje	spalnica	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	Les	Les	0,4	Polkna	Predvideni
3	P3 / O6	JZ	Pritličje	spalnica	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	Les	Les	0,4	Polkna	Predvideni
4	P4 / O6	JZ	Pritličje	dnevna soba	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	Les	Les	0,4	Polkna	Predvideni
5	P5 / O6	JZ	Pritličje	dnevna soba	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	Les	Les	0,4	Polkna	Predvideni
6	P6 / O6	JV	Pritličje	dnevna soba	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	Les	Les	0,4	Polkna	Predvideni
7	P7 / O6	JV	Pritličje	dnevna soba	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	Les	Les	0,4	Polkna	Predvideni
8	PVH1 / VH	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	50	Škatlasto okno	Vhodna vrata (tip: VH)	1,6	2,35	Les	Les	0,4	Polkna	Predvideni
9	P8 / O6	JV	Pritličje	spalnica	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	Les	Les	0,4	Polkna	Predvideni
10	P9 / O6	JV	Pritličje	spalnica	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	Les	Les	0,4	Polkna	Predvideni

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 29: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 35

Zap- št ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet, dodatna obdelava ob oknu
1	P1 / O6	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Polkna - PVC fiksne lamele	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O6	SZ	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Polkna - PVC fiksne lamele	Zamenjava oken	Da
3	P3 / O6	JZ	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Polkna - PVC fiksne lamele	Zamenjava oken	Da
4	P4 / O6	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	PVC, profi>80mm	Dvostranski dekor	8/16Ar/4	37 (-2;-5)	Les	0,4	Polkna - PVC fiksne lamele	Zamenjava oken	Da
5	P5 / O6	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	PVC, profi>80mm	Dvostranski dekor	8/16Ar/4	37 (-2;-5)	Les	0,4	Polkna - PVC fiksne lamele	Zamenjava oken	Da
6	P6 / O6	JV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Polkna - PVC fiksne lamele	Zamenjava oken	Da
7	P7 / O6	JV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Polkna - PVC fiksne lamele	Zamenjava oken	Da
8	PVH1 / VH	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	Vhodna vrata (tip: VH)	1,6	2,35	PVC Vhodna vrata	Dvostranski dekor	Nova vhodna vrata	39	/	/	/	Zamenjava vhodnih vrat	Da
9	P8 / O6	JV	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Polkna - PVC fiksne lamele	Zamenjava oken	Da
10	P9 / O6	JV	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6)	1,05	1,5	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Polkna - PVC fiksne lamele	Zamenjava oken	Da

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

severozahodna fasada



jugozaahodna fasada



legenda

- stavbno pohišstvo – nov fasadni element
- stavbno pohišstvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohišstvo – nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo – nastavitev okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.15. PAS_26; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 80

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1961. PVC stavbno pohištvo je starosti dveh let, in sicer v mansardi. Okna so troslojna, zato ima mansarda zadostno Zl. V pritličju so stara škatlasta okna. Severozahodna (desna) fasada nima bivalnih oken. V obstoječem stanju imajo lastniki tudi troslojna okna.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	10.00
------	---------	----------	-------	-------

Tabela 30: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 80

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JV	Pritličje	soba	50	Škalasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,2	/	Les	Marmor	0,3	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
2	P2 / O3	JV	Pritličje	soba	50	Škalasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,2	/	Les	Marmor	0,3	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
3	PVH1 / VH	SV	Pritličje	soba	30	Vezano okno	Vhodna vrata (tip: VH)	1,15	1,95	/	Les	/	/	/	Predvideni
4	P3 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	50	Škalasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,6	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	MV1 / V1	JV	Mansarda	bivalna kuhinja	2	Termopan 4/16/4/16/4, tri tesnila	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	1,85	/	Plastika	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni
6	M1 / O1	JV	Mansarda	bivalna kuhinja	2	Termopan 4/16/4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,25	1,25	/	Plastika	Plastika	0,3	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni
7	M2 / O1	SV	Mansarda	spalnica	2	Termopan 4/16/4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,1	0,21	Plastika	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Niso predvideni

Tabela 31: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 80

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C,Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	JV	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,2	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
2	P2 / O3	JV	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,2	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken
3	PVH1 / VH	SV	Pritličje	soba	Vhodna vrata (tip: VH)	1,15	1,95	PVC Vhodna vrata	Bela	Nova vhodna vrata	39	/	/	/	Zamenjava vhodnih vrat
4	P3 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,6	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

jugovzhodna fasada



severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

severozahodna fasada



Aprojekt

72 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.16. PAS_27; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 39

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1933. Stavbno pohištvo je starosti 25 let. Jugovzhodna (desna) fasada ni preobremenjena s hrupom. Opravljena je bila meritev hrupa.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



LEGENDA


stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt				74 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1		



Aprojekt		75 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1

Tabela 32: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 39

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SZ	Pritličje	spalnica	25	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,6	Plastika	Marmor	0,4	Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	spalnica	25	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,6	Plastika	Marmor	0,4	Notranje žaluzije	Predvideni
3	P3 / O1	JZ	Pritličje	spalnica	25	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,6	Plastika	Marmor	0,4	Notranje žaluzije	Predvideni
4	P4 / O1	JZ	Pritličje	spalnica	25	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,6	Plastika	Marmor	0,4	Notranje žaluzije	Predvideni
5	P5 / O1	JZ	Pritličje	dnevna soba	25	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,6	Plastika	Marmor	0,4	Notranje žaluzije	Predvideni
6	P6 / O1	JZ	Pritličje	dnevna soba	25	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,6	Plastika	Marmor	0,4	Notranje žaluzije	Predvideni
7	M1 / O3	SZ	Mansarda	dnevna soba	25	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,5	Plastika	Marmor	0,4	Notranje žaluzije	Predvideni
8	M2 / O3	SZ	Mansarda	spalnica	25	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,5	Plastika	Marmor	0,4	Notranje žaluzije	Predvideni
9	MV1 / V4	JZ	Mansarda	spalnica	25	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Drсна vrata (tip: V4)	2,1	2,3	Plastika	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni

Tabela 33: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 39

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Sendila	Okrasni križi	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	SZ	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,6	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Okrasni križi	Zamenjava oken
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,6	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Okrasni križi	Zamenjava oken
3	P3 / O1	JZ	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,6	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Okrasni križi	Zamenjava oken
4	P4 / O1	JZ	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,6	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Okrasni križi	Zamenjava oken
5	P5 / O1	JZ	Pritličje	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,6	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Okrasni križi	Zamenjava oken
6	P6 / O1	JZ	Pritličje	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,6	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Okrasni križi	Zamenjava oken
7	M1 / O3	SZ	Mansarda	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,5	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Okrasni križi	Zamenjava oken
8	M2 / O3	SZ	Mansarda	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,5	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Okrasni križi	Zamenjava oken
9	MV1 / V4	JZ	Mansarda	spalnica	Drсна vrata (tip: V4)	2,1	2,3	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadomemi, ALU lamele	Okrasni križi	Zamenjava balk. vrat

severozahodna fasada



jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohišstvo – nov fasadni element
- stavbno pohišstvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohišstvo – nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--


2.17. PAS_29; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 41

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1978. V kleti je bivalen samo en prostor, in sicer okna so na severozahodno fasado. Stavbno pohištvo je starosti 12 let. Jugovzhodna (desna) fasada ni preobremenjena s hrupom, izjema je le okno P10, ker je v istem prostoru, kot obremenjena okna.


Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



Aprojekt					80 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1			

Mansarda



- LEGENDA
- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nov fasadni element

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt		81 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1

Tabela 34: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 41

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 1	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,45	1,45	0,3	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / O1	JZ	Pritličje	spalnica 1	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	0,3	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
3	P3 / O1	JZ	Pritličje	jedilnica	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	0,3	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
4	PV1 / V4	JZ	Pritličje	jedilnica	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Drсна vrata (tip: V4)	2,25	2,1	0,3	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
5	PV2 / V1	JZ	Pritličje	jedilnica	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	1,1	2,5	0,3	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
6	PV3 / V4	SZ	Pritličje	dnevna soba	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Drсна vrata (tip: V4)	3,6	2,1	0,3	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
7	P4 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,5	0,8	/	Plastika	Marmor	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
8	P5 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,5	0,8	/	Plastika	Marmor	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
9	PV4 / V4	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Drсна vrata (tip: V4)	3,1	2,1	/	Plastika	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
10	PV5 / V1	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,1	/	Plastika	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
11	P6 / O1	SZ	Pritličje	soba	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,45	1,05	/	Plastika	Marmor	0,3	Zunanja rolo omarica - nadometna in Notranje žaluzije	Predvideni
12	P7 / O1	SZ	Pritličje	soba	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,45	1,05	/	Plastika	Marmor	0,3	Zunanja rolo omarica - nadometna in Notranje žaluzije	Predvideni
13	P8 / O1	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	0,4	/	Plastika	Marmor	0,3	/	Predvideni
14	MS1 / O9	SZ	Mansarda	spalnica 2	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	/	Plastika	Marmor	0,3	Screen rolo	Niso predvideni
15	MS2 / O9	SZ	Mansarda	spalnica 2	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	/	Plastika	Marmor	0,3	Screen rolo	Niso predvideni
16	MS3 / O9	SZ	Mansarda	spalnica 3	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	/	Plastika	Marmor	0,3	Screen rolo	Niso predvideni
17	MS4 / O9	SZ	Mansarda	spalnica 3	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	/	Plastika	Marmor	0,3	Screen rolo	Niso predvideni
18	M1 / O1	JZ	Mansarda	spalnica 4	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,1	/	Plastika	Marmor	0,3	Zunanja rolo omarica - nadometna in Notranje žaluzije	Predvideni
19	M2 / O1	JZ	Mansarda	spalnica 4	12	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,1	0	Plastika	Marmor	0,3	Zunanja rolo omarica - nadometna in Notranje žaluzije	Predvideni

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 35: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 41

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C,Ctr) [dB]	Not. police - Material I	Širina notr. police [m]	Senčila	Komarniki	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	spanica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,45	1,45	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava oken
2	P2 / O1	JZ	Pritličje	spanica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava oken
3	P3 / O1	JZ	Pritličje	jedlnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC, profil>80mm	Bela	10/20Ar/4	39 (-2;-6)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava oken
4	PV1 / V4	JZ	Pritličje	jedlnica	Drsna vrata (tip: V4)	2,25	2,1	PVC, profil>80mm	Bela	10/20Ar/4	39 (-2;-6)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava balk. vrat
5	PV2 / V1	JZ	Pritličje	jedlnica	Enokrilna vrata (tip: V1)	1,1	2,5	PVC, profil>80mm	Bela	10/20Ar/4	39 (-2;-6)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava balk. vrat
6	PV3 / V4	SZ	Pritličje	dnevna soba	Drsna vrata (tip: V4)	3,6	2,1	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava balk. vrat
7	P4 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,5	0,8	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava oken
8	P5 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,5	0,8	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava oken
9	PV4 / V4	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Drsna vrata (tip: V4)	3,1	2,1	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Komarnik- rolo	Zamenjava balk. vrat
10	PV5 / V1	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,1	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Komarnik- rolo	Zamenjava balk. vrat
11	P6 / O1	SZ	Pritličje	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,45	1,05	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele in Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava oken
12	P7 / O1	SZ	Pritličje	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,45	1,05	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele in Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava oken
13	P8 / O1	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	0,4	PVC	Bela	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	/	/	Zamenjava oken
14	M1 / O1	JZ	Mansarda	spanica 4	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,1	PVC	/	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Zunanja rolo omarica - nadometna in Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava oken
15	M2 / O1	JZ	Mansarda	spanica 4	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,1	PVC	/	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Zunanja rolo omarica - nadometna in Notranje žaluzije	Komarnik- rolo	Zamenjava oken

severozahodna fasada			legenda stavbno pohištvo – nov fasadni element stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno stavbno pohištvo – nova zasteklitev stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila
			
jugozahodna fasada			
			
jugovzhodna fasada			
			

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

2.18. PAS_33; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 88

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1800. Klet in mansarda nista bivalni. Stavbno pohištvo je staro nad 30 let. Popis je bil izveden z zunanje strani, saj je lastnica starejša gospa (95 let), ki ni zaupala vstopa tujih ljudi v hišo.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Pritličje



cesta

LEGENDA

- stavbno pohišstvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohišstvo - nova fasadni element
- stavbno pohišstvo - nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo - nastavev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

86 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 36: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 88

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O3	SV	Pritličje	spalnica	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	P6 / O3	SZ	Pritličje	spalnica	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	P7 / O3	SZ	Pritličje	soba	40	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 37: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 88

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C, Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Obdelava širokih špalet, dodatna obdelava ob oknu	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	Zamenjava oken
2	P2 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	Zamenjava oken
3	P3 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	Zamenjava oken
4	P4 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	Zamenjava oken
5	P5 / O3	SV	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	Zamenjava oken
6	P6 / O3	SZ	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	Zamenjava oken
7	P7 / O3	SZ	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	Zamenjava oken

severozahodna fasada



severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



Aprojekt

88 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.19. PAS_37; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 92

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1963. Klet ni bivalna. Stavbno pohištvo je starosti 40 in 50 let in je dotrajano.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Pritličje

Mansarda



LEGENDA

- slabno pohišto - ukrep ni predviden
- slabno pohišto - nova zastklitev
- slabno pohišto - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

90 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 38: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 92

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	50	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,6	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	JV	Pritličje	spalnica	50	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,6	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O1	JV	Pritličje	soba	50	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	50	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,6	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	M1 / O1	JV	Mansarda	bivalna kuhinja	40	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,9	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
6	M2 / O1	JV	Mansarda	bivalna kuhinja	40	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,9	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
7	M3 / O1	JV	Mansarda	spalnica	40	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,9	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
8	M4 / O1	SV	Mansarda	dnevna soba	40	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,5	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
9	M5 / O1	SZ	Mansarda	dnevna soba	40	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,5	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
10	M6 / O1	SZ	Mansarda	dnevna soba	40	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,3	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
11	M7 / O1	SZ	Mansarda	otročka soba	40	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,5	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 39: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 92

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Sentičila	Obdelava širokih spalet, dodatna obdelava ob oknu	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,6	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	Zamenjava oken
2	P2 / O3	JV	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,6	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	/	Zamenjava oken
3	P3 / O1	JV	Pritličje	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	/	Zamenjava oken
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,6	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	/	Zamenjava oken
5	M1 / O1	JV	Mansarda	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,9	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	/	Zamenjava oken
6	M2 / O1	JV	Mansarda	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,9	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	/	Zamenjava oken
7	M3 / O1	JV	Mansarda	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,9	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	/	Zamenjava oken
8	M4 / O1	SV	Mansarda	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,5	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	/	Zamenjava oken
9	M5 / O1	SZ	Mansarda	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,5	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	/	Zamenjava oken
10	M6 / O1	SZ	Mansarda	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	/	Zamenjava oken
11	M7 / O1	SZ	Mansarda	otročka soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,5	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	/	Zamenjava oken

jugovzhodna fasada



severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohišstvo – nov fasadni element
- stavbno pohišstvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohišstvo – nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

severozahodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.20. PAS_38; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 94

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1980. Klet in mansarda nista bivalni. Stavbno pohištvo je starosti 50 let. Bivalna okna so samo na severovzhodni (izpostavljeni) fasadi.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Pritličje



cesta

LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavljevit okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt					95 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1			

Tabela 40: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 94

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SV	Pritličje	dnevna soba	50	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,7	0,35	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	PV1 / V1	SV	Pritličje	dnevna soba	50	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,85	2,45	0,35	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P2 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	50	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,7	0,35	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 41: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 94

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C:Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	SV	Pritličje	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,7	Les	6/16Ar/44,2	41 (-2;-6)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	PV1 / V1	SV	Pritličje	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,85	2,45	Les	10/20Ar/4	39 (-2;-6)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
3	P2 / O3	SV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,7	Les	10/20Ar/4	39 (-2;-6)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

jugovzhodna fasada



severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

severozahodna fasada



Aprojekt

97 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



2.21. PAS_40; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 57

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1961. Klet ni bivalna. Stavbno pohištvo je enake starosti kot objekt. Vso stavbno pohištvo je dotrajano.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavevitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

99 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 42: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 57

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	Z	Pritličje	bivalna kuhinja	50	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,55	1,65	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	Z	Pritličje	spalnica	50	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,55	1,65	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	J	Pritličje	spalnica	50	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,65	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	J	Pritličje	dnevna soba	50	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,65	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	M1 / O3	Z	Mansarda	spalnica	50	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,55	1,65	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	M2 / O3	J	Mansarda	spalnica	50	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,65	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	M3 / O3	V	Mansarda	otročka soba	50	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,65	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 43: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 57

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw.steklo (C:Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Obdelava širokih špalet, dodatna obdelava ob oknu	Opomba	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	Z	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,55	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	mlečno steklo	Zamenjava oken
2	P2 / O3	Z	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,55	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	/	Zamenjava oken
3	P3 / O3	J	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	/	Zamenjava oken
4	P4 / O3	J	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	/	Zamenjava oken
5	M1 / O3	Z	Mansarda	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,55	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	/	Zamenjava oken
6	M2 / O3	J	Mansarda	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	/	Zamenjava oken
7	M3 / O3	V	Mansarda	otročka soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Da	/	Zamenjava oken

zahodna fasada



južna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

vzhodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.22. PAS_42; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 61



OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1947. Klet ni bivalna. Stavbno pohištvo je starosti 7 let in je troslojna zasteklitev. V obstoječem stanju imajo lastniki troslojna okna.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavičev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 44: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 61

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	Z	Pritličje	soba	30	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	Les	Les	0,3	Polkna	Predvideni
2	P2 / O1	J	Pritličje	dnevna soba	7	Termopan 4/18/4/20/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Plastika	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
3	P3 / O1	J	Pritličje	jedilnica	7	Termopan 4/18/4/20/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Plastika	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
4	P4 / O1	J	Pritličje	spalnica	7	Termopan 4/18/4/20/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Plastika	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
5	P5 / O1	V	Pritličje	bivalna kuhinja	7	Termopan 4/18/4/20/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Plastika	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
6	M1 / O1	Z	Mansarda	otroška soba	7	Termopan 4/18/4/20/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1,4	Plastika	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
7	M2 / O1	J	Mansarda	spalnica	7	Termopan 4/18/4/20/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Plastika	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
8	M3 / O1	V	Mansarda	dnevna soba	7	Termopan 4/18/4/20/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Plastika	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni


Tabela 45: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Ormoška cesta 61

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw.steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	Z	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	PVC	Bela	6/16A/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Polkna - PVC pregibne lamelle	Zamenjava oken
2	P2 / O1	J	Pritličje	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC	Bela	6/16A/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
3	P3 / O1	J	Pritličje	jedilnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC	Bela	6/16A/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
4	P4 / O1	J	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC	Bela	6/16A/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
5	P5 / O1	V	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC	Bela	6/16A/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
6	M1 / O1	Z	Mansarda	otročka soba	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1,4	PVC	Bela	6/16A/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
7	M2 / O1	J	Mansarda	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC	Bela	6/16A/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
8	M3 / O1	V	Mansarda	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	PVC	Bela	6/16A/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken

zahodna fasada



južna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

vzhodna fasada



Aprojekt

106 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.23. PAS_43; PTUJ, K JEZERU 2

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P. Stavba je zidana, izvira iz leta 1980. Klet ni bivalna. Stavbno pohištvo je starosti 30 let in dotrajano. Vzhodna (leva) in zahodna (desna) fasada nista preobremenjeni s hrupom.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Pritličje



cesta

LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

108 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 46: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi K jezeru 2

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	S	Pritličje	spalnica	30	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,65	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 47: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi K jezeru 2

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C:Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	S	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,65	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

vzhodna fasada



severna fasada



legenda

- stavbno pohišstvo – nov fasadni element
- stavbno pohišstvo – nov fasadni element – KD dodatno
- stavbno pohišstvo – nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

zahodna fasada



Aprojekt

110 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.24. PAS_44; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 63

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1911. Stavbno pohištvo je enake starosti kot hiša.

Mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Objekt je bil kupljen pred dvema mesecema, lastnik je pravkar izselil najemnike in bo hišo nemudoma obnovil, saj je v slabem stanju. Glede na to, da je objekt v zelo slabem stanju in pravkar kupljen, predlagamo pregled stanja pred izvedbo del.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



Aprojekt	112 od 386		
0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1

Tabela 48: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omaric [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O5	JZ	Pritličje	spalnica	60	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,15	0,25	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O5	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	60	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,15	0,25	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O5	JZ	Pritličje	soba 1	60	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,15	0,25	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	soba 2	60	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,15	1,15	0,25	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 49: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw.steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet
1	P1 / O5	JZ	Pritličje	spalnica	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,15	Les	8/16Ar/4	37 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O5	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,15	Les	10/16Ar/4	38 (-2;-6)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
3	P3 / O5	JZ	Pritličje	soba 1	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	soba 2	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,15	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da

jugozahodna fasada



severozahodna in jugozahodna fasada



- legenda
- stavbno pohišstvo – nov fasadni element

stavbno pohišstvo – nova zasteklitev

stavbno pohišstvo – nastavitev okovja in nova tesnila

Aprojekt	0249	0010.00	000.0411	T.1.1	114 od 386
----------	------	---------	----------	-------	------------

2.25. PAS_45; PTUJ, K JEZERU 1

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO



Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1963. Okna na objektu so v pritličju vgrajena v star okvir škatlastih oken Okno v spalnici v nadstropju je izdelano enako kot okna v pritličju - v star okvir škatlastih oken, ostala okna so vgrajena običajno.

Okno v sobi 1 je leseno, z naknadno vstavljeno termopan zasteklitvijo, dvoje trdih tesnil.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

116 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 50: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina – rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SZ	Pritličje	spalnica	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,4	0,25	Plastika	Granit	0,35	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Niso predvideni
2	P2 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,4	0,25	Plastika	Granit	0,35	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Niso predvideni
3	P3 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,4	0,25	Plastika	Granit	0,35	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Niso predvideni
4	M1 / O1	SZ	Mansarda	soba 1	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	/	Les	Granit	0,35	Notranje žaluzije	Predvideni
5	M2 / O3	SZ	Mansarda	spalnica	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	/	Plastika	Granit	0,35	Notranje žaluzije	Niso predvideni
6	M3 / O1	SZ	Mansarda	dnevno bivalni prostor	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1	/	Plastika	Granit	0,35	Notranje žaluzije	Niso predvideni
7	M4 / O1	SZ	Mansarda	dnevno bivalni prostor	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1	/	Plastika	Granit	0,35	Notranje žaluzije	Niso predvideni
8	M5 / O1	SV	Mansarda	dnevno bivalni prostor	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,25	1,45	/	Plastika	Granit	0,35	Notranje žaluzije	Niso predvideni
9	M6 / O1	JV	Mansarda	dnevno bivalni prostor	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1	/	Plastika	Granit	0,35	Notranje žaluzije	Niso predvideni
10	M7 / O1	JV	Mansarda	dnevno bivalni prostor	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1	/	Plastika	Granit	0,35	Notranje žaluzije	Niso predvideni

Tabela 51: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	M1 / O1	SZ	Mansarda	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,35	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken

Severovzhodna in severozahodna fasada



Jugovzhodna in severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.26. PAS_46; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 65

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1. Stavba je zidana, izvira iz leta 1910. V njej je eno stanovanje in sicer v 1. nadstropju. V pritličju je gostilna.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

1. NADSTROPJE:



Aprojekt		120 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1

Tabela 52: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O1	JZ	1. nad.	soba	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O1	JZ	1. nad.	spalnica	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 53: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamine	Zamenjava oken
2	P2 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamine	Zamenjava oken
3	P3 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamine	Zamenjava oken
4	P4 / O1	JZ	1. nad.	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamine	Zamenjava oken
5	P5 / O1	JZ	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamine	Zamenjava oken


jugozahodna in jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

severozahodna fasada



Aprojekt

122 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.27. PAS_48; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 100

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1. Stavba je zidana, izvira iz leta 1970. V njej je eno stanovanje.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



PRITLIČJE:

1. NADSTROPJE:



LEGENDA

stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt		124 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1

Tabela 54: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice[m]	Material	Not police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	16	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,4	1,3	/	Plastika	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Niso predvideni
2	PV2 / V1	SZ	Pritličje	dnevna soba	16	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,1	/	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Niso predvideni
3	P3 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,4	0,22	Plastika	Plastika	0,25	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	PV4 / V1	JV	Pritličje	soba	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,2	0,22	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O3	JV	Pritličje	soba	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,4	0,22	Plastika	Plastika	0,25	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	1N1 / O3	SZ	1. nad.	soba	16	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,4	1,2	/	Plastika	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Niso predvideni
7	1NV2 / V1	SZ	1. nad.	soba	16	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	1,9	/	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Niso predvideni

Tabela 55: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P3 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,4	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	PV4 / V1	JV	Pritličje	soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
5	P5 / O3	JV	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,9	1,4	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

severovzhodna fasada



severozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

Na tej strani ni
predvidenih ukrepov PHZ

jugovzhodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.28. PAS_49; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 67

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1890.


V pritličju je dvoje stanovanj. V mansardi je ena soba, ki je dosegljiva po stopnicah iz kuhinje. Lastniki v času ogleda ne vedo, če bodo sobo v mansardi še uporabljali, saj jo težko dosežejo po stopnicah, zato predlagamo predhodni pregled stanja v fazi izvedbe.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE




LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

MANSARDA



Lastniki v času ogleda ne vedo, če bodo sobo v mansardi še uporabljali, zato predlagamo predhodni pregled stanja v fazi izvedbe.

LEGENDA

- stavbno pohišstvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohišstvo - nov fasadni element
- stavbno pohišstvo - nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 56: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zastekitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O5	JV	Pritličje	soba 1	60	Škatlasto okno	Trokotilno okno (tip: O5)	1,6	1,45	0,25	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	soba 1	60	Škatlasto okno	Dvokotilno okno (tip: O3)	1,3	1,45	0,25	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	soba 2	60	Škatlasto okno	Dvokotilno okno (tip: O3)	1,3	1,45	0,25	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	soba 3	60	Škatlasto okno	Dvokotilno okno (tip: O3)	1,3	1,45	0,25	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O1	SZ	Pritličje	spalnica	40	Vezano okno	Enokotilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	/	Les	Marmor	0,15	/	Predvideni
6	P6 / O3	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Dvokotilno okno (tip: O3)	1,2	1,4	/	Les	Marmor	1,15	/	Predvideni
7	P7 / O1	JV	Pritličje	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokotilno okno (tip: O1)	2,4	1,4	/	Les	Granit	0,2	/	Predvideni
8	PV8 / V1	JV	Pritličje	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokotilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	/	Les	/	/	/	Predvideni
9	P9 / O1	JZ	Pritličje	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokotilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	/	Les	Granit	0,2	/	Predvideni
10	MV1 / V1	JV	Mansarda	soba	40	Vezano okno	Enokotilna vrata (tip: V1)	0,8	2,2	/	Les	/	/	/	Predvideni
11	M2 / O1	JV	Mansarda	soba	40	Vezano okno	Enokotilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	/	Les	Marmor	0,15	/	Predvideni

Tabela 57: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, stekl o (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senciła	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet	Komarniki
1	P1 / O5	JV	Pritličje	soba 1	Trokotilno okno (tip: O5)	1,6	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	/
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	soba 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,3	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	/
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	soba 2	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,3	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	/
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	soba 3	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,3	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	/
5	P5 / O1	SZ	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,15	/	Zamenjava oken	/	Komarnik- fix
6	P6 / O1	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,2	/	Zamenjava oken	/	/
7	P7 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,2	/	Zamenjava oken	/	/
8	PV8 / V1	JV	Pritličje	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava balk. vrat	/	/
9	P9 / O1	JZ	Pritličje	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,15	/	Zamenjava oken	/	/
10	MV1 / V1	JV	Mansarda	soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava balk. vrat	/	/
11	M2 / O1	JV	Mansarda	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,15	/	Zamenjava oken	/	/

jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohoštvo — nov fasadni element
- stavbno pohoštvo — nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo — nastaveitev okovja in nova tesnila

severozahodna fasada



jugozahodna fasada



Aprojekt

132 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.29. PAS_53; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 104

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1994.

Mansarda ni izdelana in ni bivanjska.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohoštvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohoštvo - nov fasadni element
- stavbno pohoštvo - nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

134 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 58: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Sentčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SV	Pritličje	soba	32	Termopan 4/10/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	Les	Les	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	soba	32	Termopan 4/10/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	Les	Les	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
3	P3 / O1	SZ	Pritličje	spalnica	32	Termopan 4/10/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	Les	Les	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 59: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Sentčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	SV	Pritličje	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
3	P3 / O1	SZ	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken

severozahodna fasada



južna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.30. PAS_54; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 71

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+2+ M. Tudi 2. nadstropje ima del stropov v poševnini, vendar je zgoraj še ena mansarda, pod slemenom strehe, kjer je na fotografiji jugozahodne fasade videti manjše okno. Ta zgornja mansarda ni izdelana in ni bivanjska. V pritličju so samo nebivanjski prostori.

Stavba je zidana, izvira iz leta 1976.


Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

1. NADSTROPJE:



2. NADSTROPJE:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

138 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 60: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omeric [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	0,3	Plastika	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Niso predvideni
2	1N2 / O1	SZ	1. nad.	spalnica 1	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,45	1,35	0,3	Plastika	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
3	1NV3 / V1	SZ	1. nad.	spalnica 1	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,3	0,3	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
4	1NV4 / V1	SZ	1. nad.	spalnica 2	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,3	0,3	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
5	1N5 / O1	SZ	1. nad.	spalnica 2	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,45	1,35	0,3	Plastika	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
6	1N6 / O5	SZ	1. nad.	dnevna soba	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Trokrilno okno (tip: O5)	3,5	1,4	0,3	Plastika	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Niso predvideni
7	2N1 / O1	SZ	2. nad.	spalnica 1	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,35	/	Plastika	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
8	2NV2 / V1	SZ	2. nad.	spalnica 1	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2	/	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
9	2NV3 / V1	SZ	2. nad.	spalnica 2	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2	/	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Niso predvideni
10	2N4 / O1	SZ	2. nad.	spalnica 2	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,35	/	Plastika	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Niso predvideni

Tabela 61.: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw.steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih spolet
1	1N2 / O1	SZ	1. nad.	spalnica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,45	1,35	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Da
2	1NV3 / V1	SZ	1. nad.	spalnica 1	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,3	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat	Da
3	1NV4 / V1	SZ	1. nad.	spalnica 2	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,3	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat	Da
4	1N5 / O1	SZ	1. nad.	spalnica 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,45	1,35	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Da
5	2N1 / Zasteklitev	SZ	2. nad.	spalnica 1	Nova zasteklitev	1,1	1,35	/	/	6/14Ar/4	35 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava zasteklitve	/
6	2NV2 / Zasteklitev	SZ	2. nad.	spalnica 1	Nova zasteklitev	0,9	2	/	/	6/14Ar/4	35 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava zasteklitve	/

severozahodna in jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

jugovzhodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.31. PAS_57; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 79

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z bivalnim visokim pritličjem, mansada ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1971.

Večino oken so lastniki pred enim letom že zamenjali s PVC okni, troslojni termopan.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitvev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

143 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1	
------	---------	----------	---------	--

Tabela 62: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	JV	Pritličje	spalnica 2	30	Termopan 4/16/4. brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	Marmor	0,15	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
2	P2 / O1	JZ	Pritličje	spalnica 1	1	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Plastika	Marmor	0,15	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni
3	PV3 / V1	JZ	Pritličje	spalnica 1	1	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,7	2,2	Plastika	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni
4	PV4 / V1	JZ	Pritličje	soba	1	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,7	2,2	Plastika	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni
5	P5 / O1	JZ	Pritličje	soba	1	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Plastika	Marmor	0,15	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni

Tabela 63: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw.steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	JV	Pritličje	spalnica 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,15	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken

Jugozahodna in jugovzhodna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.32. PAS_60; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 89

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt medetažne gradnje s tremi etažami. Stavba je zidana, izvira iz leta 1978. Okno v visokem pritličju je zelo staro PVC, tesnila so trda, vgrajeno pa je skupaj s staro neizolirano leseno rolo omarico. Ostala okna so ustrezno vgrajena.


Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--


VISOKO PRITLIČJE

2. NADSTROPJE:



0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitvev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Tabela 64: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	VP1 / O1	SV	Visoko pritličje.	spalnica	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,35	0,3	Plastika	Granit	0,25	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	2N1 / O1	SV	2. nad.	spalnica	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,35	/	Plastika	Granit	0,25	/	Niso predvideni
3	M1 / O1	SZ	Mansarda	dnevni prostor	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	/	Plastika	Granit	0,25	/	Niso predvideni
4	M2 / O1	SZ	mansarda	dnevni prostor	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	0,9	/	Plastika	Granit	0,25	/	Niso predvideni

Tabela 65: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C: Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	VP1 / O1	SV	Visoko pritličje.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,35	PVC	Enostranski dekor	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Komarnik-fix

Severovzhodna in severozahodna fasada



vgradnja s staro rolo omarico



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

Severozahodna in jugozahodna fasada



Aprojekt

150 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.33. PAS_62; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 126

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1910.


Mansarda ni izdelana in ni bivanjska.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavičev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt		152 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1

Tabela 66: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	JZ	Pritličje	soba 1	30	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,4	Les	Les	0,38	Notranje žaluzije	Niso predvideni
2	P2 / O1	JZ	Pritličje	spalnica 1	30	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,4	Les	Les	0,38	Notranje žaluzije	Predvideni
3	P3 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 1	30	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,4	Les	Les	0,38	Notranje žaluzije	Predvideni
4	P4 / O1	SZ	Pritličje	soba 2	30	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	Les	Les	0,38	Notranje žaluzije	Predvideni
5	P5 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 2	30	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,4	Les	Les	0,38	Notranje žaluzije	Predvideni
6	P6 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 2	30	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,4	Les	Les	0,38	Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 67: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P2 / O1	JZ	Pritličje	spalnica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,38	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	P3 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,38	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
3	P4 / O1	SZ	Pritličje	soba 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,38	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
4	P5 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,38	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
5	P6 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,38	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken

severozahodna in jugozahodna fasada



severovzhodna in severozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.34. PAS_63; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 128

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1972.

Mansarda večinoma ni bivanjska.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



Aprojekt				156 od 386
0249	0010.00	000.0411	T.1.1	

Tabela 68: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	V	Pritličje	bivalna kuhinja	24	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,3	Plastika	Marmor	0,35	Notranje žaluzije	Niso predvideni
2	P2 / O1	V	Pritličje	bivalna kuhinja	24	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,3	Plastika	Marmor	0,35	Notranje žaluzije	Niso predvideni
3	1N1 / O1	S	1. nad.	soba	24	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,95	1,35	Plastika	Marmor	0,35	Zunanja rolo omarica - nadomethna in Notranje žaluzije	Niso predvideni
4	1NV2 / V1	S	1. nad.	soba	24	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,1	Plastika	/	/	Zunanja rolo omarica - nadomethna in Notranje žaluzije	Niso predvideni
5	M1 / O1	S	Mansarda	soba	24	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	0,7	1	Plastika	Marmor	0,35	Notranje žaluzije	Niso predvideni

Tabela 69: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	1N1 / O3	S	1. nad.	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,95	1,35	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,35	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	1NV2 / V1	S	1. nad.	soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,1	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat

severna fasada



severna fasada

legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

vzhodna fasada



Aprojekt

158 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.35. PAS_64; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 130

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+M. Mansarda ni naseljena in ni bivanjska.

Stavba je zidana, izvira iz leta 1974.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



PRITLIČJE:

1. NADSTROPJE:



cesta

cesta



LEGENDA

stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nov fasadni element

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt

160 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 70: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	Z	Pritličje	soba	18	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	/	Plastika	Granit	0,22	Notranje žaluzije	Niso predvideni
2	P2 / O3	S	Pritličje	jedilnica	35	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,4	1,4	0,3	Plastika	Marmor	0,32	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	V	Pritličje	bivalna kuhinja	18	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	/	Plastika	Granit	0,22	Notranje žaluzije	Niso predvideni
4	1N1 / O3	Z	1. nad.	soba 1	18	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	/	Plastika	Granit	0,22	Notranje žaluzije	Niso predvideni
5	1NV2 / V4	Z	1. nad.	dnevna soba	18	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Drсна vrata (tip: V4)	2,4	2,55	/	Plastika	/	/	/	Predvideni
6	1N3 / O2	Z	1. nad.	dnevna soba	18	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	1,2	2,55	/	Plastika	/	/	/	Predvideni
7	1N4 / O3	S	1. nad.	dnevna soba	35	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,4	1,4	0,3	Plastika	Granit	0,22	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 71: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Okrasni križi	Komarniki
1	P2 / O3	S	Pritličje	jedilnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,4	1,4	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,32	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	/	/
2	1NV2 / PO	Z	1. nad.	dnevna soba	Posebna oblika (tip: PO)	2,4	2,55	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	/	Zamenjava drsnih vrat z nadsvetlobo	/	Komarnik-rolo polovični
3	1N3 / O2	Z	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	1,2	2,55	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	/	Zamenjava oken	Okrasni križi	/
4	1N4 / O3	S	1. nad.	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,4	1,4	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,22	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	/	Komarnik-rolo polovični

Severna in zahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

vzhodna fasada – zadnji del



vzhodna in severna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.36. PAS_66; PTUJ, ORMOŠKA CESTA 138

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt s kletjo, visokim pritličjem in nadstropjem, mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1977.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



VISOKO PRITLIČJE:

1. NADSTROPJE:



cesta

cesta



LEGENDA

stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nov fasadni element

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavljev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt

164 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 72: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina – rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	Z	Pritličje	soba	20	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	0,25	Plastika	Plastika	0,2	Notranja rolo omarica in Rolo - Plise	Predvideni
2	P2 / O3	V	Pritličje	bivalna kuhinja	20	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	0,25	Plastika	Granit	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
3	1N1 / O1	Z	1. nad.	soba 1	20	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	0,25	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Rolo - Plise	Predvideni
4	1N2 / O3	V	1. nad.	soba 2	20	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	0,25	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Rolo - Plise	Predvideni

Tabela 73: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw.steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	Z	Pritličje	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Rolo - Plise	Zamenjava oken
2	P2 / O3	V	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
3	1N1 / O1	Z	1. nad.	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Rolo - Plise	Zamenjava oken
4	1N2 / O3	V	1. nad.	soba 2	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Rolo - Plise	Zamenjava oken

vzhodna fasada



zahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.37. PAS_70; SPUHLJA, SPUHLJA 2


OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P. Stavba je zidana, izvira iz leta 1990.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohoštvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohoštvo - nov fasadni element
- stavbno pohoštvo - nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt		168 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1

Tabela 74: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina – rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	V	Pritličje	soba	10	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,35	0,25	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	V	Pritličje	spalnica	10	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,35	0,25	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	S	Pritličje	dnevna soba	10	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,35	0,25	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 75: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	P1 / Zasteklitev	V	Pritličje	soba	Nova zasteklitev	1,6	1,35	/	6/14Ar/4	35 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava zasteklitve	
2	P2 / Zasteklitev	V	Pritličje	spalnica	Nova zasteklitev	1,6	1,35	/	6/14Ar/4	35 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava zasteklitve	
3	P3 / O3	S	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,35	PVC, profil>80mm	8/16Ar/4	37 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Komarnik-fix polovični

Severna in zahodna fasada



severna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.38. PAS_71; SPUHLJA, SPUHLJA 1A

OPIS IN SKICA OBJEKTA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1978. Večinoma so lastnik po celotnem objektu menjali okna, le na levi strani objekta (gledano s strani ceste) , kjer je samo medetaža, so okna še stara.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.


.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

MEDETAŽA:



cesta



LEGENDA

stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nov fasadni element

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastaveitev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt

172 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 76: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O4	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno z enim fiksnim krilom (tip: O4)	2,3	1,7	Plastika	Granit	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
2	1N2 / V1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,2	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
3	1N3 / O2	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	1,4	1,7	Plastika	Granit	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
4	1N4 / O3	Z	1. nad.	dnevno bivalni prostor	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,4	Plastika	Granit	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 77: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	1N1 / O4	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno z enim fiksnim krilom (tip: O4)	2,3	1,7	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	1N2 / V1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat
3	1N3 / O2	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	1,4	1,7	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
4	1N4 / O3	Z	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,4	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken

južna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.39. PAS_73; SPUHLJA, SPUHLJA 2B

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1. Stavba je zidana, izvira iz leta 1985.


Objekt ima na sprednji strani, kjer so presežene mejne ravni hrupa, večinoma samo vežo in hodnike. Samo v nadstropju je soba, ki je orientirana na sprednjo fasado.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

1. NADSTROPJE



LEGENDA

stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nov fasadni element

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavežev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt		176 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1

Tabela 78: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O1	S	1. nad.	soba	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	Plastika	Granit	0,25	/	Predvideni
2	1NV2 / V1	S	1. nad.	soba	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Plastika	/	/	/	Predvideni

Tabela 79: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	1N1 / O1	S	1. nad.	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,25	/	Zamenjava oken	Komarnik-fix
2	1NV2 / V1	S	1. nad.	soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava balk. vrat	/

vzhodna in severna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.40. PAS_78; SPUHLJA, SPUHLJA 4A

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+2, z medetažami. Stavba je zidana, izvira iz leta 1980, prizidek je novejši. Okna na celotnem objektu so večinoma PVC, obojestranski dekor, troslojni termopan 4/16/4/16/4, starosti cca. 10 let. Ta okna dajejo ustrezno zvočno zaščito.

V pritličju je še eno staro okno na bivalni kuhinji, leseno, enake starosti kot hiša, ki ima tudi okvarjeno okovje. Lastniki so sicer poudarili, da dneve preživljajo na objektu Spuhlja 4, ki je njihova prejšnja domačija. Bili so pozvani, naj dostavijo potrdilo o naseljenosti objekta, vendar tega niso storili. Zato naslova Spuhlja 4 nismo obravnavali.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitvev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

180 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 80: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina notranje rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O5	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	35	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Trokiržno okno (tip: O5)	2,4	1,4	/	Les	Granit	0,22	Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokiržno okno (tip: O1)	1,2	1,3	0,2	Plastika	Granit	0,22	Notranja rolo omarica	Niso predvideni

Tabela 81: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O5	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	Trokiržno okno (tip: O5)	2,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2; -5)	Granit	0,22	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken

severovzhodna in severozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

severovzhodna fasada, objekt zadaj je novejši prizidek



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.41. PAS_83; SPUHLJA, SPUHLJA 5B

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1. Stavba je zidana, izvira iz leta 1981. Stavbno pohištvo je enake starosti kot hiša.

Mansarda ni izdelana in ni bivanjska.


Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:

1. NADSTROPJE



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

184 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 82: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija/ Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	V	Pritličje	soba 1	40	Vežano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O1	J	Pritličje	soba 2	40	Vežano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	2,4	1,2	0,3	Les	Les	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	1N1 / O1	V	1. nad.	soba	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	0,9	1,3	0,3	Les	Les	0,5	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	1N2 / O1	V	1. nad.	soba	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,3	0,3	Les	Les	0,5	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	1N3 / O1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,8	0,3	Les	Les	0,5	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	1N4 / O1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,8	0,3	Les	Les	0,5	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	1N5 / V1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,2	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
8	1N6 / V1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,2	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
9	1N7 / O1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,3	0,3	Les	Les	0,5	Notranja rolo omarica	Predvideni
10	1N8 / O1	Z	1. nad.	dnevno bivalni prostor	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,3	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
11	1N9 / O1	Z	1. nad.	bivalna kuhinja	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,3	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
12	1N10 / O1	Z	1. nad.	spalnica	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	0,9	1,3	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
13	1N11 / O1	Z	1. nad.	spalnica	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,3	0,3	Les	Les	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 83: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Elaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, stekl o (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	V	Pritličje	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken
2	P2 / O1	J	Pritličje	soba 2	Enokrilno okno (tip: O1)	2,4	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken
3	1N1 / O1	V	1. nad.	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	0,9	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,5	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken
4	1N2 / O1	V	1. nad.	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,5	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken
5	1N3 / O1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,8	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,5	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken
6	1N4 / O1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,8	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,5	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken
7	1N5 / V1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava balk. vrat
8	1N6 / V1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,9	2,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava balk. vrat
9	1N7 / O1	J	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,5	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken
10	1N8 / O1	Z	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken
11	1N9 / O1	Z	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken
12	1N10 / O1	Z	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	0,9	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken
13	1N11 / O1	Z	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lanele	Zamenjava oken

zahodna in južna fasada



južna in vzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.42. PAS_86; SPUHLJA, SPUHLJA 92A

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+1+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1967. Lastnika sta hišo podedovala in jo še preurejata, klet ni bivanjska, 1. nadstropje je povsem gotovo in naseljeno, v mansardi še urejata.


Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

VISOKO PRITLIČJE

MANSARDA:



0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 84: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O3	SV	1. nad.	bivalna kuhinja	13	Temopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,4	Les	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
2	1N2 / O3	SV	1. nad.	spalnica	13	Temopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,4	Les	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
3	2N1 / O1	SZ	2. nad.	bivalna kuhinja	13	Temopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,15	0,86	Les	Brez	/	Notranje žaluzije	Niso predvideni

Tabela 85: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	1N1 / O3	SV	1. nad.	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,4	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	1N2 / O3	SV	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,75	1,4	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken

severovzhodna fasada



severozahodna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

Aprojekt		191 od 386		
0249	0010.00	000.0411	T.1.1	

2.43. PAS_87; SPUHLJA, SPUHLJA 88B

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1976.


Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:

MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 86: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija/ Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina – rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	5	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,4	1,35	0,22	Plastika	Plastika	0,22	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
2	1N1 / V1	SV	1. nad.	soba	5	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,91	2,16	0,22	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
3	1N2 / O3	SV	1. nad.	soba	5	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,85	1,35	0,22	Plastika	Plastika	0,22	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
4	1N3 / O1	SZ	1. nad.	soba	5	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,9	1,36	0,22	Plastika	Plastika	0,22	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
5	1N4 / O3	SZ	1. nad.	spalnica	40	Termopan 4/10/4, brez tesnil	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,65	1,35	0,35	Les	Plastika	0,22	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	1N5 / O3	JZ	1. nad.	spalnica	40	Termopan 4/10/4, brez tesnil	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,4	1,35	0,35	Les	Plastika	0,22	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	M1 / O1	SZ	Mansarda	spalnica	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	0,85	/	Plastika	Plastika	0,22	Rolo - Plise	Niso predvideni
8	M2 / O1	SZ	Mansarda	soba 1	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	0,85	/	Plastika	Plastika	0,22	Rolo - Plise	Niso predvideni
9	M3 / O1	SZ	Mansarda	soba 2	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	0,85	/	Plastika	Plastika	0,22	Rolo - Plise	Niso predvideni

Tabela 87: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	1N4 / O3	SZ	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,65	1,35	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,22	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	/
2	1N5 / O3	JZ	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,4	1,35	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,22	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Komarnik-fix polovični

Severovzhodna in severozahodna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.44. PAS_89; SPUHLJA, SPUHLJA 6


OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo K+P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1988. Stoji v ovinku. V njej so sobe za najemnike v kleti, v pritličju, v medetaži in v mansardi.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

KLET:



PRITLIČJE IN MEDETAŽA:



LEGENDA


- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

197 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

MANSARDA:



LEGENDA

-  stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
-  stavbno pohištvo - nova zasteklitev
-  stavbno pohištvo - nova zasteklitev
-  stavbno pohištvo - nastavev okovja in nova tesnila
-  vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 88: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina – rolo omaric [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	K1 / O1	SV	Pritličje	klet, soba 1	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	/	Plastika	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
2	K2 / O3	JV	Pritličje	klet, soba 1	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1	0,6	/	Plastika	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
3	K3 / O1	JV	Pritličje	klet, soba 2	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,6	0,6	/	Plastika	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
4	K4 / O1	JZ	Pritličje	klet, soba 3	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	/	Plastika	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
5	K5 / O1	JZ	Pritličje	klet, soba 4	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	/	Plastika	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
6	P1 / O1	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,15	/	Plastika	Marmor	0,18	Notranje žaluzije	Predvideni
7	P2 / O1	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,8	1,15	/	Plastika	Marmor	0,18	Notranje žaluzije	Predvideni
8	P3 / PO	JZ	Pritličje	soba	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Posebna oblika (tip: PO)	2,7	2,1	0,2	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
9	PV4 / V1	JZ	Pritličje	soba	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,1	0,2	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
10	1N1 / O1	JZ	1. nad.	spalnica	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	/	Plastika	Marmor	0,18	Notranje žaluzije	Niso predvideni
11	M1 / O1	SV	Mansarda	soba 5	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	/	Plastika	Marmor	0,18	Notranje žaluzije	Predvideni
12	M2 / O1	JZ	Mansarda	soba 6	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1,2	/	Plastika	Marmor	0,18	Notranje žaluzije	Predvideni
13	MV3 / V1	JZ	Mansarda	soba 6	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	/	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
14	MV4 / V1	JZ	Mansarda	soba 7	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	/	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
15	M5 / O1	JZ	Mansarda	soba 7	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1,2	/	Plastika	Marmor	0,18	Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 89: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	K1 / O1	SV	Pritličje	klet, soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Komarnik-fix
2	K2 / O1	JV	Pritličje	klet, soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Komarnik-fix
3	K3 / O1	JV	Pritličje	klet, soba 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,6	0,6	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Komarnik-fix
4	K4 / O1	JZ	Pritličje	klet, soba 3	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Komarnik-fix
5	K5 / O1	JZ	Pritličje	klet, soba 4	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Komarnik-fix
6	P1 / O1	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,15	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,18	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
7	P2 / O1	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,8	1,15	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,18	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
8	P3 / PO	JZ	Pritličje	soba	Posebna oblika (tip: PO)	2,7	2,1	PVC, profil>80mm	10/16A/4	38 (-2;-6)	Marmor	0,18	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava	/
9	PV4 / V1	JZ	Pritličje	soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,1	PVC, profil>80mm	10/16A/4	38 (-2;-6)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	/
10	M1 / O1	SV	Mansarda	soba 5	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,18	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
11	M2 / O1	JZ	Mansarda	soba 6	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1,2	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,18	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
12	MV3 / V1	JZ	Mansarda	soba 6	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat	/
13	MV4 / V1	JZ	Mansarda	soba 7	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat	/
14	M5 / O1	JZ	Mansarda	soba 7	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1,2	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,18	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/

Jugovzhodna in severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo — nov fasadni element
- stavbno pohištvo — nova zasteklitev
- stavbno pohištvo — nastavitev okovja in nova tesnila

jugozahodna fasada



jugozahodna fasada – zadnji del



Aprojekt

201 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.45. PAS_90; SPUHLJA, SPUHLJA 6A

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1990. Del oken je zamenjan in jih lastniki ne bi menjali.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

NADSTROPJE:



LEGENDA

stavbno pohoštvo - ukrep ni predviden

stavbno pohoštvo - nov fasadni element

stavbno pohoštvo - nova zasteklitev

stavbno pohoštvo - nastavitev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt		203 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1

Tabela 90: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O1	JV	1. nad.	soba 1	38	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	Les	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
2	1N2 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	38	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,2	Les	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
3	1NV3 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	38	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Les	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
4	1N4 / O1	JZ	1. nad.	spalnica	38	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	Les	Marmor	0,25	Rolo - Plise	Predvideni

Tabela 91: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	1N1 / O1	JV	1. nad.	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	1N2 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
3	1NV3 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	0	0	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat
4	1N4 / O1	JZ	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Rolo - Plise	Zamenjava oken

jugozahodna in jugovzhodna fasada



severozahodna in jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.46. PAS_92; SPUHLJA, SPUHLJA 91B

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt je bivalen v visokem pritličju. Stavba je zidana, izvira iz leta 1995. Stavbno pohištvo je enake starosti kot hiša.


Mansarda ni izdelana in ni bivanjska.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastaveitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

207 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1	
------	---------	----------	---------	--

Tabela 92: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	spalnica	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,45	0,2	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O10	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno z hadsvetlobo (tip: O10)	1,15	1,45	0,2	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
3	P3 / O1	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,45	0,2	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
4	PV4 / V1	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	0,2	Plastika	/	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
5	P5 / O5	JZ	Pritličje	dnevna soba	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Trokrilno okno (tip: O5)	2,5	1,7	0,2	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	P6 / O1	JZ	Pritličje	soba 1	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,45	0,2	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	P7 / O1	JZ	Pritličje	soba 2	30	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,45	0,2	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 93: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,45	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	P5 / O5	JZ	Pritličje	dnevna soba	Trokrlno okno (tip: O5)	2,5	1,7	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	P6 / O1	JZ	Pritličje	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,45	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	P7 / O1	JZ	Pritličje	soba 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,45	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

severozahodna in jugozahodna fasada



jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

severovzhodna fasada



Aprojekt		209 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1

2.47. PAS_93; SPUHLJA, SPUHLJA 5

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M, mansarda ni bivalna. Stavba je zidana, izvira iz leta 1956. Nekatera okna so lastniki pred 3 leti že zamenjali. Ta okna dajejo ustrezno zvočno zaščito.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nov fasadni element

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt211 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1	
------	---------	----------	---------	--

Tabela 94: Obstojee stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	JV	Pritličje	večnamenski prostor	35	Termopan 4/14/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1	Les	Les	0,2	/	Niso predvideni
2	P2 / O1	JV	Pritličje	večnamenski prostor	35	Termopan 4/14/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	0,5	Les	Les	0,2	/	Niso predvideni
3	P3 / O1	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	35	Termopan 4/14/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1	Les	Les	0,2	/	Predvideni
4	PV4 / VH	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	35	Enojna zasteklitev	Vhodna vrata (tip: VH)	1	2	Les	0	0	/	Predvideni
5	P5 / O1	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	35	Termopan 4/14/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,1	Les	Les	0,2	/	Predvideni
6	P6 / O1	JV	Pritličje	soba1	35	Termopan 4/14/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,1	Les	Les	0,2	/	Predvideni
7	P7 / O1	SV	Pritličje	bivalna kuhinja	35	Termopan 4/14/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	Les	Les	0,2	/	Niso predvideni

Tabela 95: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	P3 / O1	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	/	Zamenjava oken	Komarnik-fix
2	PV4 / VH	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Vhodna vrata (tip: VH)	1	2	PVC	Nova vhodna vrata	39*	/	/	/	Zamenjava vhodnih vrat	/
3	P5 / O1	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,1	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	/	Zamenjava oken	Komarnik-fix
4	P6 / O1	JV	Pritličje	soba1	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,1	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	/	Zamenjava oken	Komarnik-fix

* Skladno s Tehnično smernico zaščite stavbe pred hrupom TSG-1-005 (Ur.l. RS 10/12), poglavje »1.1 Posebne zahteve za zvočne lastnosti oken in vrat«, mora biti laboratorijska vrednost zvočne izolirnosti za min. 5 dB večja od vrednosti, ki jo morajo imeti vrata vgrajena v stavbo (R'w), torej $Rw = R'w + 5\text{ dB}$

Jugovzhodna in jugozahodna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

dnevno-bivalni prostor



Aprojekt

213 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.48. PAS_95; SPUHLJA, SPUHLJA 8

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Pritličje je nekoliko dvignjeno, na sprednji strani hiše pa zelo visoko, zaradi neravnega terena na hribu. Mansarda ni izdelana in ni bivanjska.

Stavba je zidana, izvira iz leta 1806.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavek okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

215 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 96: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SV	1. nad.	soba 1	45	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	JV	1. nad.	soba 1	45	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	JV	1. nad.	soba 1	45	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	JV	1. nad.	soba 2	45	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O3	JV	1. nad.	spalnica	45	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	P6 / O3	JV	1. nad.	spalnica	45	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	P7 / O3	JZ	1. nad.	spalnica	45	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 97: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	SV	1. nad.	soba 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	P2 / O3	JV	1. nad.	soba 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	P3 / O3	JV	1. nad.	soba 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	P4 / O3	JV	1. nad.	soba 2	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
5	P5 / O3	JV	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
6	P6 / O3	JV	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
7	P7 / O3	JZ	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

severovzhodna fasada



jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

jugozahodna fasada



vzhodna fasada

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.49. PAS_96; SPUHLJA, SPUHLJA 7A

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1977. Stavbno pohištvo je še originalno. Okna imajo stare lesene rolo omarice, katerih vgradnja je vidna tudi na zunanji strani – zato so predvidena dodatna dela pri vgradnji, če bodo potrebna.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

stavbno pohoštvo - ukrep ni predviden

stavbno pohoštvo - nov fasadni element

stavbno pohoštvo - nova zasteklitev

stavbno pohoštvo - nastavitve okovja in nova tesnila

vir hrupa



Aprojekt

219 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

1.NADSTROPJE

MANSARDA:



LEGENDA

stavbno pohištvo - ukrep ni predviden

stavbno pohištvo - nov fasadni element

stavbno pohištvo - nova zasteklitev

stavbno pohištvo - nastavev okovja in nova tesnila

vir hrupa

Aprojekt

220 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 98: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina – rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	soba	47	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,35	0,3	Les	Granit	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	1N1 / O3	JZ	1. nad.	spalnica	47	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,35	0,3	Les	Granit	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	1NV2 / V1	SZ	1. nad.	spalnica	47	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	1NV3 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	47	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	1N4 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	47	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,25	1,35	0,3	Les	Granit	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	1N5 / O3	SZ	1. nad.	dnevna soba	47	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,35	0,3	Les	Granit	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	1N6 / O3	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	47	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,35	0,3	Les	Granit	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
8	M1 / O2	JZ	Mansarda	soba 1	47	Vezano okno	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	0,8	2,1	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
9	MV2 / V1	JZ	Mansarda	soba 1	47	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
10	MV3 / V1	JZ	Mansarda	soba 2	47	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
11	M4 / O2	JZ	Mansarda	soba 2	47	Vezano okno	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	0,8	2,1	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 99: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C: Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet
1	P1 / O1	SZ	Pritičje	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	1N1 / O3	JZ	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
3	1NV2 / V1	SZ	1. nad.	spalnica	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	Da
4	1NV3 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	Da
5	1N4 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,25	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
6	1N5 / O3	SZ	1. nad.	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
7	1N6 / O3	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
8	M1 / O2	JZ	Mansarda	soba 1	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	0,8	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
9	MV2 / V1	JZ	Mansarda	soba 1	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	Da
10	MV3 / V1	JZ	Mansarda	soba 2	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	Da
11	M4 / O2	JZ	Mansarda	soba 2	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	0,8	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da

Severovzhodna in severozahodna fasada



severozahodna in jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

jugozahodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.50. PAS_99; SPUHLJA, SPUHLJA 11

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+M. V pritličju ni bivanjskih prostorov, samo garaža in pomožni prostori. Stavba je zidana.


Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

1.NADSTROPJE

MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavevitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

225 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 100: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O1	JV	1. nad.	dnevno bivalni prostor	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1,15	Les	Marmor	0,25	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
2	1NV2 / V1	JV	1. nad.	dnevno bivalni prostor	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	Les	/	/	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
3	1N3 / O1	JZ	1. nad.	dnevno bivalni prostor	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,35	Les	Marmor	0,25	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
4	1N4 / O1	JZ	1. nad.	dnevno bivalni prostor	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,35	Les	Marmor	0,25	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
5	1N5 / O1	SV	1. nad.	soba	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,35	Les	Marmor	0,25	Polkna in Notranje žaluzije	Niso predvideni
6	M1 / O1	JV	Mansarda	soba1	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,15	Les	Marmor	0,25	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
7	MV2 / V1	JV	Mansarda	soba2	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	Les	/	/	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 101: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	1N1 / O1	JV	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	1NV2 / V1	JV	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat
3	1N3 / O1	JZ	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
4	1N4 / O1	JZ	1. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
5	M1 / O1	JV	Mansarda	soba1	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
6	MV2 / V1	JV	Mansarda	soba2	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat

jugozahodna fasada



jugovzhodna fasada



severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.51. PAS_101; SPUHLJA, SPUHLJA 13

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Bivalno je pritličje, mansarda ni izdelana in ni bivanjska.


Stavba je zidana, izvira iz leta 1915.

Lastniki so sobo, ki je v sprednjem delu hiše ob cesti, zaradi hrupa pregradili in v sprednji del umestili garderobno sobo. Na to sobo (na tlorisu soba 1) so vgradili okna z zasteklitvijo 6/12/4/12/6. Drugi del sobe (na tlorisu soba 2) uporabljajo kot bivanjsko sobo in so nanjo vgradili okno z zasteklitvijo 4+4/14/4/14/6 na zunanjo stran in še dodatno okno z zasteklitvijo 4/16/4 na notranjo stran. Ta okna imajo ustrezno zvočno izolativnost.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 102: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	J	Pritličje	soba1	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,91	1,3	Les	Umetni kamen	0,40	Polkna in Notranje žaluzije	Niso predvideni
2	P2 / O1	J	Pritličje	soba1	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,91	1,3	Les	Umetni kamen	0,40	Polkna in Notranje žaluzije	Niso predvideni
3	P3 / O1	Z	Pritličje	soba1	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,91	1,3	Les	Umetni kamen	0,40	Polkna in Notranje žaluzije	Niso predvideni
4	P4 / O1	Z	Pritličje	soba2	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,3	Les	Marmor	0,40	Polkna in Notranje žaluzije	Niso predvideni
5	P5 / O1	Z	Pritličje	predprostor	38	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,3	Les	Marmor	0,45	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
6	P6 / O1	Z	Pritličje	dnevna soba	38	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,3	Les	Marmor	0,45	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
7	P7 / O1	Z	Pritličje	soba 3	33	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,35	Les	Marmor	0,45	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
8	P8 / O1	V	Pritličje	spalnica	33	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,35	Les	Marmor	0,45	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
9	P9 / O1	V	Pritličje	bivalna kuhinja	38	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,3	Les	Les	0,45	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
10	P10 / O1	V	Pritličje	bivalna kuhinja	38	Termopan 4/16/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,3	Les	Les	0,45	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 103: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C,Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P5 / O1	Z	Pritličje	predprostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,45	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	P6 / O1	Z	Pritličje	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,45	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
3	P7 / O1	Z	Pritličje	soba 3	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,45	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
4	P8 / O1	V	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,45	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
5	P9 / O1	V	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,45	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	
6	P10 / O1	V	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,45	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	

jugozahodna fasada



jugovzhodna in severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.52. PAS_104; SPUHLJA, SPUHLJA 16

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1974.


Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohoštvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohoštvo - nova fasadni element
- stavbno pohoštvo - nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

233 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 104: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SV	Pritličje	soba 1	25	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,25	1,25	/	Les	Plastika	0,26	Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / O1	SV	Pritličje	soba 2	25	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,2	/	Les	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
3	P3 / O1	JZ	Pritličje	spalnica	25	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,2	/	Les	Les	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	25	Termopan 4/16/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,2	0,2	Les	Plastika	0,3	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
5	M1 / O3	SV	Mansarda	dnevno bivalni prostor	35	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	0,85	/	Les	Les	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
6	M2 / O3	SV	Mansarda	dnevno bivalni prostor	35	Termopan 4/14/4, eno tesnilo	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	0,85	/	Les	Les	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
7	MS3 / O9	JZ	Mansarda	soba	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,15	/	Les	/	/	Screen rolo	Predvideni
8	MS4 / O9	JZ	Mansarda	spalnica	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,1	/	Les	/	/	Screen rolo	Niso predvideni

Tabela 105: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw stekla o (C,Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	SV	Pritličje	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,25	1,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,26	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	P2 / O1	SV	Pritličje	soba 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
3	P3 / O1	JZ	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
4	P4 / O1	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,8	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
5	M1 / O3	SV	Mansarda	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	0,85	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
6	M2 / O3	SV	Mansarda	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	2	0,85	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
7	MS3 / O9	JZ	Mansarda	soba	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken

severovzhodna fasada




nova okna

legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

jugozahodna in jugovzhodna fasada



jugovzhodna in severovzhodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.53. PAS_107; SPUHLJA, SPUHLJA 22

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt, kjer je bivalno samo pritličje. Stavba je zidana, izvira iz leta 1960. Stavbno pohištvo je enake starosti kot hiša.


Mansarda ni izdelana in ni bivanjska.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 106: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija/ Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	40	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,25	0,25	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	40	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,25	0,25	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	40	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,25	0,25	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	spalnica 1	40	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,25	0,25	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O3	JV	Pritličje	spalnica 2	40	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,27	/	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	P6 / O5	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	40	Škatlasto okno	Trokilno okno (tip: O5)	1,6	1,25	/	Les	Les	0,1	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni
7	PV7 / V1	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	40	Škatlasto okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2	/	Les	/	/	/	Predvideni
8	P8 / O5	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	40	Škatlasto okno	Trokilno okno (tip: O5)	1,25	1,1	0,25	Les	Les	0,1	Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni

Tabela 107: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,25	Les	10/16Ar/6	40 (-1;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,25	Les	10/16Ar/6	40 (-1;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
3	P3 / O3	SZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	spalnica 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
5	P5 / O3	JV	Pritličje	spalnica 2	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,27	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
6	P6 / O5	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	Trokrilno okno (tip: O5)	1,6	1,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
7	PV7 / V1	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	Vhodna vrata (tip: VH)	1	2	Les	Nova vhodna vrata	39*	/	/	/	Zamenjava vhodnih vrat	Da
8	P8 / O5	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	Trokrilno okno (tip: O5)	1,25	1,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,4	Zunanji rolo - nadometni, ALU lamele	Zamenjava oken	Da

* Skladno s Tehnično smernico zaščite stavbe pred hrupom TSG-1-005 (Ur.l. RS 10/12), poglavje »1.1 Posebne zahteve za zvočne lastnosti oken in vrat«, mora biti laboratorijska vrednost zvočne izolirnosti za min. 5 dB večja od vrednosti, ki jo morajo imeti vrata vgrajena v stavbo (R'w), torej $Rw = R'w + 5\text{ dB}$

Severozahodna in jugozahodna fasada



Jugozahodna in jugovzodna fasada



Vrata s parapietom na jugovzvodni fasadi



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.54. PAS_108; SPUHLJA, SPUHLJA 23


OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1927.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohišstvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohišstvo - nov fasadni element
- stavbno pohišstvo - nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 108: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JV	Pritličje	soba 1	3	Dvojni termopan s tesnili 4/18/4/18/4	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	0,2	Plastika	Granit	0,2	Notranja rolo omarica Niso predvideni
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	3	Dvojni termopan s tesnili 4/18/4/18/4	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,4	0,2	Plastika	Granit	0,2	Notranja rolo omarica Predvideni
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	3	Dvojni termopan s tesnili 4/18/4/18/4	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,4	0,2	Plastika	Granit	0,2	Notranja rolo omarica Predvideni
4	PV4 / V1	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	3	Dvojni termopan s tesnili 4/18/4/18/4	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	0,2	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica Predvideni
5	PV5 / V1	JZ	Pritličje	dnevna soba	3	Dvojni termopan s tesnili 4/18/4/18/4	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	0,2	Plastika	/	/	Notranja rolo omarica Predvideni
6	P6 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	3	Dvojni termopan s tesnili 4/18/4/18/4	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,4	0,2	Plastika	Granit	0,2	Notranja rolo omarica Predvideni
7	M1 / O1	JV	Mansarda	soba 1	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	0,3	Les	Granit	0,2	Notranja rolo omarica Predvideni
8	MV2 / V1	JV	Mansarda	soba 1	40	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica Predvideni
9	MV3 / V1	JV	Mansarda	spalnica 1	40	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica Predvideni
10	M4 / O1	JV	Mansarda	spalnica 1	40	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	0,3	Les	Granit	0,2	Notranja rolo omarica Predvideni
11	MS5 / O9	JZ	Mansarda	spalnica 2	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,7	0,95	0	Les	/	/	Screen rolo Predvideni
12	MS6 / O9	JZ	Mansarda	soba 2	40	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,7	1,1	0	Les	/	/	Screen rolo Predvideni
13	M7 / O3	SZ	Mansarda	soba 3	3	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,2	0,2	Plastika	Granit	0,2	Notranja rolo omarica Niso predvideni
14	M8 / O3	SZ	Mansarda	soba 4	3	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,2	0,2	Plastika	Granit	0,2	Notranja rolo omarica Niso predvideni

Tabela 109: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C/Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P2 / Zasteklitev	JZ	Pritličje	spalnica	Nova zasteklitev	2,1	1,4	/	6/16/4/18/4	35 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava zasteklitve
2	P3 / Zasteklitev	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Nova zasteklitev	2,1	1,4	/	6/16/4/18/4	35 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava zasteklitve
3	PV4 / Zasteklitev	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Nova zasteklitev	0,8	2,25	/	6/16/4/18/4	35 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava zasteklitve
4	PV5 / Zasteklitev	JZ	Pritličje	dnevna soba	Nova zasteklitev	0,8	2,25	/	6/16/4/18/4	35 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava zasteklitve
5	P6 / Zasteklitev	JZ	Pritličje	dnevna soba	Nova zasteklitev	2,1	1,4	/	6/16/4/18/4	35 (-2;-5)	/	/		Zamenjava zasteklitve
6	M1 / O1	JV	Mansarda	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
7	MV2 / V1	JV	Mansarda	soba 1	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
8	MV3 / V1	JV	Mansarda	spalnica 1	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
9	M4 / O1	JV	Mansarda	spalnica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
10	MS5 / O9	JZ	Mansarda	spalnica 2	Srešno okno (tip: O9)	0,7	0,95	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Screen rolo	Zamenjava oken
11	MS6 / O9	JZ	Mansarda	soba 2	Srešno okno (tip: O9)	0,7	1,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Screen rolo	Zamenjava oken

jugozahodna in jugovzhodna fasada



severozahodna in jugozahodna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

Aprojekt		245 od 386		
0249	0010.00	000.0411	T.1.1	

2.55. PAS_109; SPUHLJA, SPUHLJA 24


OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1995. V njej je eno stanovanje in sicer v mansardi, v pritličju je poslovna dejavnost. Stavbno pohištvo je enake starosti kot hiša, zamenjana so le sprednja okna, s katerimi je lastnik zadovoljen. Ta so stara 3 leta. Stara strešna okna so v izredno slabem stanju, nekaj jih je uničila tudi toča.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

MANSARDA



LEGENDA

- stavbno pohoštvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohoštvo - nov fasadni element
- stavbno pohoštvo - nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 110: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senciła	Sanacijski ukrepi
1	MV1 / V1	JZ	Mansarda	mansarda	10	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2	Plastika	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni
2	M2 / O1	JZ	Mansarda	mansarda	10	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1,3	Plastika	/	/	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni
3	MS3 / O9	SZ	Mansarda	mansarda	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	Les	/	/	Screen rolo	Predvideni
4	MS4 / O9	SZ	Mansarda	mansarda	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	Les	/	/	Screen rolo	Predvideni
5	MS5 / O9	SZ	Mansarda	mansarda	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	Les	/	/	Screen rolo	Predvideni
6	MS6 / O9	SZ	Mansarda	mansarda	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	Les	/	/	Screen rolo	Predvideni
7	MS7 / O9	JV	Mansarda	mansarda	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,5	0,75	Les	/	/	/	Predvideni
8	MS8 / O9	JV	Mansarda	mansarda	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Strešno okno (tip: O9)	0,5	0,75	Les	/	/	/	Predvideni

Tabela 111: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senciła	Opombe, vrsta ukrepa
1	MS3 / O9	SZ	Mansarda	mansarda	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Screen rolo	Zamenjava oken
2	MS4 / O9	SZ	Mansarda	mansarda	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Screen rolo	Zamenjava oken
3	MS5 / O9	SZ	Mansarda	mansarda	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Screen rolo	Zamenjava oken
4	MS6 / O9	SZ	Mansarda	mansarda	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Screen rolo	Zamenjava oken
5	MS7 / O9	JV	Mansarda	mansarda	Strešno okno (tip: O9)	0,5	0,75	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava oken
6	MS8 / O9	JV	Mansarda	mansarda	Strešno okno (tip: O9)	0,5	0,75	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava oken

Severozahodna in jugozahodna fasada



jugozahodna in jugovzhodna fasada



Detalji okna, poškodovanega zaradi toče



vzhodna fasada

legenda

- stavbno pohištvo — nov fasadni element
- stavbno pohištvo — nova zasteklitev
- stavbno pohištvo — nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.56. PAS_110; SPUHLJA, SPUHLJA 25

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1990. Stavbno pohištvo je enake starosti kot hiša.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA


- stavbno pohišstvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohišstvo - nov fasadni element
- stavbno pohišstvo - nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo - nastavičev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt	251 od 386			
0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1	

1. NADSTROPJE

MANSARDA:

cesta



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitel okvoja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

252 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 112: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	35	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,35	0,3	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	SZ	Pritličje	soba	35	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,35	0,3	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	1N1 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	35	Termopan 4/12/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	0,35	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	1N2 / O3	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	35	Termopan 4/12/4, brez tesnil	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	0,35	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	1N3 / O2	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	35	Termopan 4/12/4, brez tesnil	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	1,8	1,8	0,35	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	1NV4 / V1	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	35	Termopan 4/12/4, brez tesnil	Enokrilna vrata (tip: V1)	1,4	2,15	0,35	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	1N5 / O3	JZ	1. nad.	soba	35	Termopan 4/12/4, brez tesnil	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	0,35	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
8	1N6 / O3	SZ	1. nad.	soba	35	Termopan 4/12/4, brez tesnil	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	0,35	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
9	M1 / O1	JZ	Mansarda	soba	10	Termopan 4/12/4, brez tesnil	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	0	Les	Marmor	0,2	Zunanja rolo omarica - nadometna	Niso predvideni

Tabela 113: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C: Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senciła	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,35	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	P2 / O3	SZ	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,7	1,35	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	1N1 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	1N2 / O3	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	Les	8/16A/4	37 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
5	1N3 / O2	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	1,8	1,8	Les	8/16A/4	37 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
6	1N4 / V1	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilna vrata (tip: V1)	1,4	2,15	Les	8/16A/4	37 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
7	1N5 / O3	JZ	1. nad.	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
8	1N6 / O3	SZ	1. nad.	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

Jugozahodna in jugovzhodna fasada



severozahodna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

Aprojekt					255 od 386
0249	0010.00	000.0411	T.1.1		

2.57. PAS_111; SPUHLJA, SPUHLJA 26

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1. Stavba je zidana, izvira iz leta 1920. V njej je eno stanovanje in sicer v 1. nadstropju. V pritličju je gostinski lokal.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

1. NADSTROPJE:



LEGENDA

- stavbno pohišvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohišvo - nova zasteklitev
- stavbno pohišvo - nastavev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

257 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 114: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O1	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	1N2 / O1	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	1N3 / O1	SZ	1. nad.	dnevna soba	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	1N4 / O1	SV	1. nad.	dnevna soba	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	1N5 / O1	SV	1. nad.	dnevna soba	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	1N6 / O1	SV	1. nad.	soba 1	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Granit	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
7	1N7 / O1	SV	1. nad.	soba 1	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Granit	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
8	1N8 / O1	SV	1. nad.	spalnica	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
9	1N9 / O1	SV	1. nad.	spalnica	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
10	1N10 / O1	JV	1. nad.	spalnica	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
11	1N11 / O1	JV	1. nad.	soba 2	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
12	1N12 / O1	JV	1. nad.	soba 2	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 115: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	1N1 / O1	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	1N2 / O1	SZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	1N3 / O1	SZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	1N4 / O1	SV	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC, profil>80mm	Enostranski dekor	10/16Ar/4	38 (-2;-6)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
5	1N5 / O1	SV	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC, profil>80mm	Enostranski dekor	10/16Ar/4	38 (-2;-6)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
6	1N6 / O1	SV	1. nad.	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC, profil>80mm	Enostranski dekor	10/20Ar/4	39 (-2;-6)	Granit	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
7	1N7 / O1	SV	1. nad.	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC, profil>80mm	Enostranski dekor	10/20Ar/4	39 (-2;-6)	Granit	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
8	1N8 / O1	SV	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
9	1N9 / O1	SV	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
10	1N10 / O1	JV	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
11	1N11 / O1	JV	1. nad.	soba 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
12	1N12 / O1	JV	1. nad.	soba 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

severozahodna in severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

južna fasada



vzhodna fasada

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.58. PAS_112; SPUHLJA, SPUHLJA 38

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P, mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1941.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 116: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O5	JV	Pritličje	spalnica 1	60	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,6	1,25	0,25	Les	Plastika	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O5	JV	Pritličje	spalnica 2	60	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,6	1,25	0,25	Les	Plastika	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O5	JZ	Pritličje	spalnica 2	60	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,6	1,25	0,25	Les	Plastika	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O5	JZ	Pritličje	soba	60	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,6	1,25	0,25	Les	Plastika	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O5	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	60	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,6	1,25	0,25	Les	Plastika	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 117: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet	Komarniki
1	P1 / O3	JV	Pritličje	spalnica 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	Komarnik- fix polovični
2	P2 / O3	JV	Pritličje	spalnica 2	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	/
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	spalnica 2	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,25	Les	8/16Ar/4	37 (-2;-5)	Topalit	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	/
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,25	Les	10/16Ar/4	38 (-2;-6)	Topalit	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	/
5	P5 / O3	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,4	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	Komarnik- fix polovični

jugozahodna in jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

severozahodna in jugozahodna fasada



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.59. PAS_114; SPUHLJA, SPUHLJA 40

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+2. V pritličju ni bivalnih prostorov, samo garaža in pomožni prostori. Stavba je zidana, izvira iz leta 1980.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

1. NADSTROPJE:



2. NADSTROPJE:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 118: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija/ Tip	Fasad a	Etaža	Prostor	Staros t oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omaric e [m]	Materia l	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senciła	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O3	JV	1. nad.	soba	12	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,47	0,27	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Niso predvideni
2	1N2 / O3	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	12	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,47	0,27	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
3	1N3 / O3	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,47	0,27	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
4	1NV4 / V1	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,77	2,22	0,27	Les	/	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
5	1NV5 / V1	JZ	1. nad.	jedilnica	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,77	2,22	0,27	Les	/	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
6	1N6 / O3	JZ	1. nad.	jedilnica	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,47	0,27	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
7	1N7 / O2	JZ	1. nad.	dnevna soba	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	2,1	2,1	0,27	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
8	1N8 / O1	SZ	1. nad.	dnevna soba	12	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,37	1,47	0,27	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Niso predvideni
9	21N1 / O1	JZ	2. nad.	dnevno bivalni prostor	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,45	0,2	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
10	2NV2 / V1	JZ	2. nad.	dnevno bivalni prostor	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	0,2	Les	/	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
11	2NV3 / V1	JZ	2. nad.	dnevno bivalni prostor	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	0,2	Les	/	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
12	2N4 / O3	JZ	2. nad.	dnevno bivalni prostor	20	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,45	0,2	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Predvideni
13	2N5 / O1	JZ	2. nad.	soba	12	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,45	0,2	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica in Notranje žaluzije	Niso predvideni

Tabela 119: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw.steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Sentila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	1N2 / O3	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,47	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
2	1N3 / O3	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,47	Les	8/16Ar/4	37 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Komarnik-fix
3	1NV4 / V1	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,77	2,22	Les	8/16Ar/4	37 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat	Komarnik-rolo
4	1NV5 / V1	JZ	1. nad.	jedilnica	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,77	2,22	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat	/
5	1N6 / O3	JZ	1. nad.	jedilnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,47	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
6	1N7 / O2	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	2,1	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
7	2N1 / O1	JZ	2. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Komarnik-fix
8	2NV2 / V1	JZ	2. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat	Komarnik-rolo
9	2NV3 / V1	JZ	2. nad.	dnevno bivalni prostor	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat	/
10	2N4 / O3	JZ	2. nad.	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,45	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	/

jugozahodna in jugovzhodna fasada



severozahodna in jugozahodna fasad



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.60. PAS_115; SPUHLJA, SPUHLJA 41

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1987. Stavbno pohištvo je v mansardi še originalno.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:



MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- stavbno pohištvo - vir hrupa

Aprojekt

271 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 120: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Staro st oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omaric e [m]	Materi a	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senci la	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JV	Pritličje	soba	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,15	0,22	Plastika	Granit	0,3	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,15	0,22	Plastika	Granit	0,3	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,15	0,22	Plastika	Granit	0,3	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,2	1,15	0,22	Plastika	Granit	0,3	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
5	M1 / O1	JZ	Mansarda	dnevna soba	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,7	0	Les	Les	0,22		Predvideni
6	M2 / O1	JZ	Mansarda	soba	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,7	0	Les	Les	0,22		Predvideni

Tabela 121: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukre pa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višin a - B [m]	Materi al	Steklo, ostalo	Rw, stekl o (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senci la	Opombe, vrsta ukrepa
1	M1 / O1	JZ	Mansarda	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,7	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,22	/	Zamenjava oken
2	M2 / O1	JZ	Mansarda	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,7	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,22	/	Zamenjava oken

severozahodna in jugozahodna fasada



jugozahodna in jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohoštvo – nov fasadni element
- stavbno pohoštvo – nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo – nastavitev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.61. PAS_116; SPUHLJA, SPUHLJA 42


OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1948. Lastniki so stavbo kupili pred letom dni in jo intenzivno obnavljajo. Menjali so že stavbno pohištvo v pritličju, dela v mansardi so šele začeli. Zaradi specifičnosti situacije predlagamo pregled stanja mansarde pred začetkom izvedbe projekta zaščite pred hrupom. V sosednjem objektu na dvorišču so včasih imeli sobo. V sedanjem stanju so na tem prostoru garažna vrata, okna so z enojno zasteklitvijo, v nadaljevanju objekta je bil prostor za živali.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:



MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohoštvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohoštvo - nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

275 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 122: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JV	Pritličje	soba 1	1	Dvojni termopan s tesnili 4/14/4/14/4	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,45	1,45	0,2	Plastika	Plastika	0,25	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	soba 1	1	Dvojni termopan s tesnili 4/14/4/14/4	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,45	1,45	0,2	Plastika	Plastika	0,25	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	spalnica	1	Dvojni termopan s tesnili 4/14/4/14/4	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,45	1,45	0,2	Plastika	Plastika	0,25	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	1	Dvojni termopan s tesnili 4/14/4/14/4	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,45	1,45	0,2	Plastika	Plastika	0,25	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
5	P5 / O1	SZ	Pritličje	soba 2	1	Dvojni termopan s tesnili 4/14/4/14/4	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1,1	0,2	Plastika	Plastika	0,25	Rolo - Plise	Niso predvideni
6	M1 / O2	JZ	Mansarda	soba	50	Vezano okno	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	0,65	0,65	/	Les	Brez	/	/	Predvideni
7	MV2 / V1	JZ	Mansarda	soba	50	Škatlasto okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,2	0,3	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
8	M3 / O2	JZ	Mansarda	soba	50	Škatlasto okno	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	1,1	1,1	0,3	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
9	M4 / O2	JZ	Mansarda	soba	50	Vezano okno	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	0,65	0,65	/	Les	Brez	/	/	Predvideni

Tabela 123: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet
1	P2 / Zasteklitev	JZ	Pritličje	soba 1	Nova zasteklitev	1,45	1,45	PVC	6/14/4/12/4	35 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava zasteklitve	/
2	P3 / Zasteklitev	JZ	Pritličje	spalnica	Nova zasteklitev	1,45	1,45	/	6/14/4/12/4	35 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava zasteklitve	/
3	M1 / O2	JZ	Mansarda	soba	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	0,65	0,65	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	/	Zamenjava oken	/
4	MV2 / V1	JZ	Mansarda	soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)			Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat	Da
5	M3 / O1	JZ	Mansarda	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,1	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	M4 / O2	JZ	Mansarda	soba	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	0,65	0,65	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	/	Zamenjava oken	/

jugozahodna in jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

Severozahodna in jugozahodna fasada



Objekt na dvorišču



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.62. PAS_118; SPUHLJA, SPUHLJA 43A

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+MEDETAŽA+ MANSARDA. Stavba je zidana, izvira iz leta 1948.


Mansardo so lastniki začeli preurejati v bivalno.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.


.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE in MEDETAŽA:



MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohoštvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohoštvo - nov fasadni element
- stavbno pohoštvo - nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

279 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 124: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost t oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Materiale	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	35	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,8	1,35	/	Les	Marmor	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
2	PV2 / V6	JZ	Pritličje	dnevna soba	35	Vezano okno	Enokrilna vrata z nadsvetlobo (tip: V6)	1	2,5	/	Les	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
3	PV3 / V6	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	35	Vezano okno	Enokrilna vrata z nadsvetlobo (tip: V6)	1	2,5	/	Les	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
4	P4 / O1	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	35	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,7	2	/	Les	Marmor	0,3	Notranje žaluzije	Predvideni
5	1N1 / O1	JZ	1. nad.	soba	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	1NV2 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	0,3	Les	0	0	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	1N3 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
8	1N4 / O1	JV	1. nad.	spalnica	35	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,3	Les	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
9	MV1 / VH	JZ	Mansarda	soba	35	Enojna zasteklitev	Vhodna vrata (tip: VH)	0,85	1,85	0	Les	/	/	/	Predvideni

Tabela 125: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasad a	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,8	1,35	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	PV2 / V6	JZ	Pritličje	dnevna soba	Enokrilna vrata z nadsvetlobo (tip: V6)	1	2,5	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat
3	PV3 / V6	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilna vrata z nadsvetlobo (tip: V6)	1	2,5	Les	10/16Ar/4	38 (-2;-6)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat
4	P4 / O1	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,7	2	Les	10/16Ar/4	38 (-2;-6)	Marmor	0,3	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
5	1N1 / O1	JZ	1. nad.	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
6	1N2 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
7	1N3 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
8	1N4 / O1	JV	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
9	MV1 / VH	JZ	Mansarda	soba	Vhodna vrata (tip: VH)	0,85	1,85	Les	Nova vhodna vrata	39*	/	/	/	Zamenjava vhodnih vrat

* Skladno s Tehnično smernico zaščite stavbe pred hrupom TSG-1-005 (Ur.l. RS 10/12), poglavje »1.1 Posebne zahteve za zvočne lastnosti oken in vrat«, mora biti laboratorijska vrednost zvočne izolirnosti za min. 5 dB večja od vrednosti, ki jo morajo imeti vrata vgrajena v stavbo (R'w), torej $Rw = R'w + 5 \text{ dB}$

jugozahodna in jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.63. PAS_119; SPUHLJA, SPUHLJA 43


OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1, vendar 1. nadstropje ni bivalno. Stavba je zidana, izvira iz leta 1946. Stavbno pohištvo je še originalno.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastaveitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

284 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1	
------	---------	----------	---------	--

Tabela 126: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina rolo omarice [m]	Materi- al	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O5	JZ	Pritličje	soba	70	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,3	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	PV2 / VH	SZ	Pritličje	soba	70	Lesena vhodna vrata, enojna zasteklitev, brez tesnil	Vhodna vrata (tip: VH)	1,5	2	0	Les	/	/	/	Predvideni
3	P3 / O5	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	70	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,3	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O5	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	70	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,3	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O5	SZ	Pritličje	soba 2	70	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,3	0,3	Les	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 127: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukre- pa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo o (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet
1	P1 / O5	JZ	Pritličje	soba	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	PV2 / VH	SZ	Pritličje	soba	Vhodna vrata (tip: VH)	1,5	2	Les	Nova vhodna vrata	39*	/	/	/	Zamenjava vhodnih vrat	Da
3	P3 / O5	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,3	Les	10/16Ar/4	38 (-2;-6)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	P4 / O5	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,3	Les	10/16Ar/4	38 (-2;-6)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
5	P5 / O5	SZ	Pritličje	soba 2	Trokrilno okno (tip: O5)	1,7	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da

* Skladno s Tehnično smernico zaščite stavbe pred hrupom TSG-1-005 (Ur.l. RS 10/12), poglavje »1.1 Posebne zahteve za zvočne lastnosti oken in vrat«, mora biti laboratorijska vrednost zvočne izolirnosti za min. 5 dB večja od vrednosti, ki jo morajo imeti vrata vgrajena v stavbo (Rw), torej $Rw = R'w + 5 \text{ dB}$

jugozahodna in jseverozahodna fasada



legenda

- stavbno pohoštvo – nov fasadni element
- stavbno pohoštvo – nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo – nastavitev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.64. PAS_120; SPUHLJA, SPUHLJA 44


OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P, mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1930.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohoštvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohoštvo - nov fasadni element
- stavbno pohoštvo - nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 128: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SZ	Pritličje	soba	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,15	Plastika	Plastika	0,25	/	Predvideni
2	P2 / O3	SZ	Pritličje	dnevno bivalni prostor	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,15	Plastika	Brez	0,15	/	Predvideni
3	P3 / O3	SZ	Pritličje	dnevno bivalni prostor	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,15	Plastika	Plastika	0,4	/	Predvideni
4	P4 / O1	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	23	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	Plastika	Plastika	0,27	/	Predvideni
5	P5 / O1	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	23	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,1	Plastika	Plastika	0,27	/	Predvideni
6	P6 / V2	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	23	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,1	2	Plastika	/	/	/	Predvideni
7	P7 / O1	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	23	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	Plastika	Plastika	0,27	/	Predvideni
8	P8 / VH	JV	Pritličje	soba	40	Vezano okno	Vhodna vrata (tip: VH)	1,3	2	Les	/	/	/	Predvideni

Tabela 129: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	P1 / O3	SZ	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,15	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	/	Zamenjava oken	Komarnik-fix polovični
2	P2 / O3	SZ	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,15	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,15	/	Zamenjava oken	/
3	P3 / O3	SZ	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,15	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,4	/	Zamenjava oken	Komarnik-fix polovični
4	P4 / O1	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,27	/	Zamenjava oken	Komarnik-fix
5	P5 / O1	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,1	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,27	/	Zamenjava oken	/
6	P6 / V2	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,1	2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava balk. vrat	/
7	P7 / O1	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1	0,6	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,27	/	Zamenjava oken	Komarnik-fix
8	P8 / VH	JV	Pritličje	soba	Vhodna vrata (tip: VH)	1,3	2	PVC Vhodna vrata	Nova vhodna vrata	39*	/	/	/	Zamenjava vhodnih vrat	/

* Skladno s Tehnično smernico zaščite stavbe pred hrupom TSG-1-005 (Ur.l. RS 10/12), poglavje »1.1 Posebne zahteve za zvočne lastnosti oken in vrat«, mora biti laboratorijska vrednost zvočne izolirnosti za min. 5 dB večja od vrednosti, ki jo morajo imeti vrata vgrajena v stavbo (R'w), torej Rw = R'w + 5 dB

Vzhodna in severna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.65. PAS_121; SPUHLJA, SPUHLJA 78

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1980. Mansarda ni izdelana in ni bivanjska.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



Aprojekt		292 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1

Tabela 130: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	V	Visoko pritličje	soba	17	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	Plastika	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / O1	V	Visoko pritličje	bivalna kuhinja	17	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,2	Plastika	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
3	P3 / O1	S	Visoko pritličje	bivalna kuhinja	17	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,2	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
4	P4 / O1	S	Visoko pritličje	bivalna kuhinja	17	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,2	Plastika	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 131: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Okrasni križi
1	P1 / O1	V	Visoko pritličje	soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Okrasni križi
2	P2 / O1	V	Visoko pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Okrasni križi
3	P3 / O1	S	Visoko pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,1	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Okrasni križi
4	P4 / O1	S	Visoko pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,1	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Okrasni križi

vzhodna in severna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastaveitev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.66. PAS_122; SPUHLJA, SPUHLJA 46A

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je zidana, izvira iz leta 1988, stavbno pohištvo je še originalno.

Pritličje je dvignjeno na nivo medetaže, zgornje nadstropje ni izdelano in ni bivanjsko.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

VISOKO PRITLIČJE:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavevitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt		296 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1

Tabela 132: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina - rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	VP1 / O1	JZ	Visoko pritličje	bivalna kuhinja	38	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,3	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	VP2 / O1	JZ	Visoko pritličje	bivalna kuhinja	38	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,3	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	VPV3 / V1	JZ	Visoko pritličje	dnevna soba	38	Vezano okno	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	0,3	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	VP4 / O3	JZ	Visoko pritličje	dnevna soba	38	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,4	0,3	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	VP5 / O3	JV	Visoko pritličje	spalnica	38	Vezano okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,8	1,4	0,3	Les	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica	Niso predvideni

Tabela 133: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw.stekla o (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	VP1 / O1	JZ	Visoko pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	VP2 / O1	JZ	Visoko pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	VPV3 / V1	JZ	Visoko pritličje	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
4	VP4 / O3	JZ	Visoko pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	2,1	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

jugozahodna in jugovzhodna fasada



- legenda
- stavbno pohoštvo – nov fasadni element
 - stavbno pohoštvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohoštvo – nastavitev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.67. PAS_125; SPUHLJA, SPUHLJA 47

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1930. Stavbno pohištvo je mizarske izdelave.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:

MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 134: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O7	JV	Pritličje	bivalna kuhinja	10	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O7)	1,6	1,8	Les	Les	0,35	/	Niso predvideni
2	P2 / O10	JZ	Pritličje	spalnica	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O10)	0,8	1,4	Les	Les	0,35	Rolo - Plise	Predvideni
3	PV3 / V1	JZ	Pritličje	spalnica	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Les	/	/	Rolo - Plise	Predvideni
4	P4 / O10	SZ	Pritličje	soba 1	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O10)	1,1	1,3	Les	Les	0,35	/	Niso predvideni
5	P5 / O10	SZ	Pritličje	soba 2	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O10)	1,4	1,1	Les	Les	0,35	/	Niso predvideni
6	M1 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	40	Škatlasto okno	Enokrilno okno (tip: O1)	0,9	0,8	Les	Les	0,22	/	Predvideni
7	M2 / O7	JZ	1. nad.	spalnica	10	Dvojni termopan s tesnili	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O7)	1,5	1,3	Les	Les	0,22	Rolo - Plise	Predvideni
8	M3 / O10	SZ	1. nad.	soba 1	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O10)	1,3	1,15	Les	Les	0,22	/	Niso predvideni

Tabela 135: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet	Okrasni križi
1	P2 / O10	JZ	Pritličje	spalnica	Enokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O10)	0,8	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,35	Rolo - Plise	Zamenjava oken	/	/
2	PV3 / V1	JZ	Pritličje	spalnica	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,1	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Rolo - Plise	Zamenjava balk. vrat	/	/
3	M1 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	0,9	0,8	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,22	/	Zamenjava oken	Da	/
4	M2 / O7	JZ	1. nad.	spalnica	Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O7)	1,5	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,22	Rolo - Plise	Zamenjava oken	/	Okrasni križi

jugozahodna in jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

Severozahodna in jugozahodna fasada



Aprojekt

302 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.68. PAS_126; SPUHLJA, SPUHLJA 49

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P, mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1893. Zaradi hrupa so lastniki dvoje oken na sprednji fasadi zazidali.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohišstvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohišstvo - nov fasadni element
- stavbno pohišstvo - nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo - nastavev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 136: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zastekitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	11	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,3	0,2	Plastika	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	dnevno bivalni prostor	11	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,3	0,2	Plastika	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O1	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	11	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,3	0,2	Plastika	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O1	JV	Pritličje	spalnica 1	11	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,3	0,2	Plastika	0,35	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O1	JV	Pritličje	spalnica 2	11	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1	0	Plastika	0,35	Rolo - Plise	Niso predvideni
6	P6 / O1	JV	Pritličje	otroška soba	11	Termopan 4/16/4, tri tesnila	Enokrilno okno (tip: O1)	0,8	1	0	Plastika	0,35	Rolo - Plise	Niso predvideni

Tabela 137: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C,Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,3	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Komarnik-fix
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,3	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Komarnik-fix
3	P3 / O1	JV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,3	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Komarnik-fix
4	P4 / O1	JV	Pritličje	spalnica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,1	1,3	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Komarnik-fix

Jugovzhodna fasada



Severozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.69. PAS_130; SPUHLJA, SPUHLJA 52

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo klet (P)+1+2, mansarda ni bivalna. Stavba je zidana, izvira iz leta 1977.


Pritličje je delno vkopano, mansarda ni izdelana.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastaveitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

1.NADSTROPJE:



2.NADSTROPJE:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastaveitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

309 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 138: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija/ Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina - rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O5	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Trokiržno okno (tip: O5)	2,2	0,8	0	Les	Umetni kamen	0,2	/	Predvideni
2	1N1 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	1,4	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	1N2 / O1	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	0,8	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	1N3 / O1	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	1,4	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	1N4 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	1	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	1N5 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
7	1NV6 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokirlna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	0,25	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
8	1N7 / O3	SZ	1. nad.	soba	40	Vezano okno	Dvokiržno okno (tip: O3)	1,8	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
9	2N1 / O1	JV	2. nad.	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	1,4	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
10	2N2 / O1	JZ	2. nad.	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	0,8	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
11	2N3 / O1	JZ	2. nad.	bivalna kuhinja	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	1,4	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
12	2N4 / O1	JZ	2. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	1	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
13	2N5 / O1	JZ	2. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	1,2	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Predvideni
14	2NV6 / V1	JZ	2. nad.	dnevna soba	40	Vezano okno	Enokirlna vrata (tip: V1)	0,8	2,25	0,25	Les	/	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
15	2N7 / O3	SZ	2. nad.	soba 1	40	Vezano okno	Dvokiržno okno (tip: O3)	1,8	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Niso predvideni
16	2N8 / O1	JV	2. nad.	soba 2	40	Vezano okno	Enokiržno okno (tip: O1)	1,4	1,4	0,25	Les	Umetni kamen	0,2	Notranja rolo omarica	Niso predvideni

Tabela 139: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senciła	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O5	JZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Trokrilno okno (tip. O5)	2,2	0,8	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	/	Zamenjava oken
2	1N1 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip. O1)	1,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	1N2 / O1	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip. O1)	0,8	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	1N3 / O1	JZ	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip. O1)	1,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
5	1N4 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip. O1)	1	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
6	1N5 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip. O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
7	1NV6 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip. V1)	0,8	2,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat
8	2N1 / O1	JV	2. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip. O1)	1,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
9	2N2 / O1	JZ	2. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip. O1)	0,8	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
10	2N3 / O1	JZ	2. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip. O1)	1,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
11	2N4 / O1	JZ	2. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip. O1)	1	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
12	2N5 / O1	JZ	2. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip. O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Azur	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
13	2NV6 / V1	JZ	2. nad.	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip. V1)	0,8	2,25	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava balk. vrat

jugovzhodna fasada



Sevezozadna in jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.70. PAS_131; SPUHLJA, SPUHLJA 53


OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P, mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1996.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 140: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / V2	JZ	Pritličje	spalnica 1	30	Termopan 4/12/4, brez tesnil	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,4	2,2	Les	/	/	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / V2	JZ	Pritličje	spalnica 2	30	Termopan 4/12/4, brez tesnil	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,4	2,2	Les	/	/	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 141: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / V2	JZ	Pritličje	spalnica 1	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,4	2,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Polkna - ALU pregibne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat
2	P2 / V2	JZ	Pritličje	spalnica 2	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,4	2,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Polkna - ALU pregibne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat

zahodna fasada



severna fasada

legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitev okovja in nova tesnila

Aprojekt		316 od 386		
0249	0010.00	000.0411	T.1.1	

2.71. PAS_133; SPUHLJA, SPUHLJA 56BŠ

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je postavljena kot nadomestna gradnja, stara hiša služi le kot gospodarski objekt.


Pritličje je delno vkopano in ni bivanjsko. Bivalno je nadstropje, mansarda ni izdelana in ni bivanjska.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

1. NADSTROPJE:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavevitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt		318 od 386	
0249	0010.00	000.0411	T.1.1

Tabela 142: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	1N1 / O1	JV	1. nad.	kuhinja z jedilnico	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
2	1N2 / O1	JZ	1. nad.	kuhinja z jedilnico	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
3	1NV3 / V1	JZ	1. nad.	kuhinja z jedilnico	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	Les	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
4	1NV4 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	Les	/	/	Notranje žaluzije	Predvideni
5	1N5 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
6	1N6 / O1	SZ	1. nad.	dnevna soba	26	Termopan 4/12/4, eno tesnilo	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	Marmor	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 143: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opomba, vrsta ukrepa
1	1N1 / O1	JV	1. nad.	kuhinja z jedilnico	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
2	1N2 / O1	JZ	1. nad.	kuhinja z jedilnico	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
3	1NV3 / V1	JZ	1. nad.	kuhinja z jedilnico	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat
4	1NV4 / V1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilna vrata (tip: V1)	0,8	2,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava balk. vrat
5	1N5 / O1	JZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken
6	1N6 / O1	SZ	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken

severozahodna in severovzhodna fasada



severozahodna in jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

Aprojekt

320 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.72. PAS_136; SPUHLJA, SPUHLJA 57

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P, mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1887. Stavbno pohištvo je zelo staro.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohišstvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohišstvo - nov fasadni element
- stavbno pohišstvo - nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo - nastavitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 144: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JV	Pritličje	spalnica	60	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,3	0,3	Les	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	60	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,3	0,3	Les	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	60	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,3	0,3	Les	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	60	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,3	0,3	Les	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	60	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,3	0,3	Les	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
6	P6 / O5	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	60	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,75	1,3	0,3	Les	/	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 145: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet
1	P1 / O3	JV	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
3	P3 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
5	P5 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,25	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
6	P6 / O5	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Trokrilno okno (tip: O5)	1,75	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,25	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da

jugozahodna in jugovzhodna fasada



severozahodna in jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.73. PAS_137; SPUHLJA, SPUHLJA 58

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P, mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1940. Stavbno pohištvo je enake starosti kot hiša.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohoštvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohoštvo - nov fasadni element
- stavbno pohoštvo - nova zasteklitev
- stavbno pohoštvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

326 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 146: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina – rolo omarice [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JV	Pritličje	soba	80	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,15	0,3	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	80	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,15	0,3	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	80	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,15	0,3	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	80	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,15	0,3	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O3	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	80	Škatlasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,15	0,3	Les	Brez	/	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 147: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw.steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet
1	P1 / O3	JV	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
2	P2 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da
5	P5 / O3	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,1	1,15	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da

jugo zahodna in jugovzhodna fasada



severozahodna in jugozahodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.74. PAS_139; SPUHLJA, SPUHLJA 74

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P, mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1928.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:



Aprojekt	330 od 386		
0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1

Tabela 148: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 1	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Plastika	Granit	0,22	Rolo - Plise	Predvideni
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 2	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Plastika	Granit	0,22	Rolo - Plise	Predvideni
3	P3 / O1	SV	Pritličje	spalnica 2	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Plastika	Granit	0,22	Rolo - Plise	Predvideni
4	P4 / O1	SV	Pritličje	dnevna soba	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Plastika	Granit	0,22	Rolo - Plise	Predvideni
5	P5 / O1	SV	Pritličje	otročka soba	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	Plastika	Granit	0,22	Rolo - Plise	Predvideni

Tabela 149: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw stekla o (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,22	Rolo - Plise	Zamenjava oken
2	P2 / O1	SZ	Pritličje	spalnica 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,22	Rolo - Plise	Zamenjava oken
3	P3 / O1	SV	Pritličje	spalnica 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,22	Rolo - Plise	Zamenjava oken
4	P4 / O1	SV	Pritličje	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,22	Rolo - Plise	Zamenjava oken
5	P5 / O1	SV	Pritličje	otročka soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,2	1,4	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,22	Rolo - Plise	Zamenjava oken

severozahodna in severovzhodna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

Aprojekt		332 od 386		
0249	0010.00	000.0411	T.1.1	

2.75. PAS_143; SPUHLJA, SPUHLJA 62

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P, mansarda ni izdelana in ni bivanjska. Stavba je zidana, izvira iz leta 1954.


Stavbno pohištvo je enake starosti kot hiša, okna so škatlasta, opremljena so z kovinskimi križi.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastaviitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

334 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 150: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	JV	Pritličje	spalnica	70	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	0,85	1,2	Les	Les	0,35	/	Predvideni
2	P2 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	70	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	0,85	1,2	Les	Les	0,35	/	Predvideni
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	70	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	0,85	1,2	Les	Les	0,35	/	Predvideni
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	70	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	0,85	1,2	Les	Les	0,35	/	Predvideni
5	P5 / O5	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	70	Škallasto okno	Trokrižno okno (tip: O5)	1,35	1,2	Les	Les	0,35	/	Predvideni
6	P6 / O3	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	70	Škallasto okno	Dvokrilno okno (tip: O3)	0,85	1,2	Les	Les	0,35	/	Predvideni

Tabela 151: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih špalet	Okrasni križi	Komarniki
1	P1 / O3	JV	Pritličje	spalnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	0,85	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3		Zamenjava oken	Da	Okrasni križi	Komarnik-fix
2	P2 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	0,85	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3		Zamenjava oken	Da	Okrasni križi	Komarnik-fix
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	0,85	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3		Zamenjava oken	Da	Okrasni križi	Komarnik-fix
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	0,85	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3		Zamenjava oken	Da	Okrasni križi	Komarnik-fix
5	P5 / O5	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Trokrižno okno (tip: O5)	1,35	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3		Zamenjava oken	Da	Okrasni križi	Komarnik-fix
6	P6 / O3	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Dvokrilno okno (tip: O3)	0,85	1,2	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Les	0,3		Zamenjava oken	Da	Okrasni križi	Komarnik-fix

zahodna fasada



severna fasada

- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

južna fasada



vzhodna fasada

Aprojekt					336 od 386
0249	0010.00	000.0411	T.1.1		

2.76. PAS_146; SPUHLJA, SPUHLJA 63

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Stavba je zidana, izvira iz leta 1963.

V mansardi je ena soba.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:

MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

338 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 152: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	JV	Pritličje	otroška soba	45	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	Les	0,35	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / O1	JV	Pritličje	spalnica 1	45	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	Les	0,35	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	spalnica 1	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,4	Plastika	Plastika	0,35	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	spalnica 2	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,4	Plastika	Plastika	0,35	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
5	P5 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	45	Vezano okno	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	Les	0,35	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni
6	M1 / O3	JZ	Mansarda	soba	20	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,2	Plastika	Plastika	0,35	Polkna in Notranje žaluzije	Predvideni

Tabela 153: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C,Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komamiki
1	P1 / O1	JV	Pritličje	otroška soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
2	P2 / O1	JV	Pritličje	spalnica 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	spalnica 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,4	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Komamiki - fix polovični
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	spalnica 2	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,4	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Komamiki - fix polovični
5	P5 / O1	SZ	Pritličje	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	6/16A/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
6	M1 / O3	JZ	Mansarda	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,4	1,2	PVC	6/16A/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Polkna - ALU fiksne lamele in Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Komamiki - fix polovični

jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

severozahodna in jugozahodna fasada



Aprojekt	340 od 386			
0249	0010.00	000.0411	T.1.1	

2.77. PAS_149; SPUHLJA, SPUHLJA 64


OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P, mansarda ni bivalna. Stavba je zidana, izvira iz leta 1940. Stavbno pohištvo je še originalno.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt	342 od 386		
0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1

Tabela 154: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O5	JV	Pritličje	dnevna soba	70	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,55	1,3	0,25	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O5	JZ	Pritličje	jedilnica	70	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,55	1,3	0,25	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O5	JZ	Pritličje	soba 1	70	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,55	1,3	0,25	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O5	JZ	Pritličje	soba 2	70	Škatlasto okno	Trokrilno okno (tip: O5)	1,55	1,3	0,25	Les	0,15	Notranja rolo omarica	Predvideni

Tabela 155: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Obdelava širokih spolet	Komarniki
1	P1 / O3	JV	Pritličje	dnevna soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,55	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	Komarnik-fix polovični
2	P2 / O3	JZ	Pritličje	jedilnica	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,55	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	Komarnik-fix polovični
3	P3 / O3	JZ	Pritličje	soba 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,55	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	Komarnik-fix polovični
4	P4 / O3	JZ	Pritličje	soba 2	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,55	1,3	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,35	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Da	Komarnik-fix polovični

jugozahodna in jugovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohišstvo – nov fasadni element
- stavbno pohišstvo – nova zasteklitev
- stavbno pohišstvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.78. PAS_153; SPUHLJA, SPUHLJA 66C


OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1 (medetažna gradnja). Stavba je zidana, izvira iz leta 1992.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE in MEDETAŽA:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nova fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavevitev okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

346 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1
------	---------	----------	---------

Tabela 156: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	35	Termopan 4/14/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	Les	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / O1	SV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	35	Termopan 4/14/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	Les	0,25	Notranje žaluzije	Predvideni
3	1N1 / O1	SZ	1. nad.	soba 1	35	Termopan 4/14/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	Les	0,25	Notranje žaluzije in Zunanja rolo omarica - nadometna	Predvideni

Tabela 157: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Komarniki
1	P1 / O1	SV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
2	P2 / O1	SV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	/
3	1N1 / O1	SZ	1. nad.	soba 1	Enokrilno okno (tip: O1)	1,4	1,4	Les	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,25	Notranje žaluzije - kovinske in Zunanji rolo - nadometni	Zamenjava oken	Komarnik-rolo

severovzhodna in severozahodna fasada

- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila



Aprojekt

348 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.79. PAS_143; ZABOVCI, ZABOVCI 4D

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO


Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Hiša je grajena 1978.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:

MANSARDA:



0249	0010.00	000.0411	T.1.1
------	---------	----------	-------

Tabela 158: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SV	Pritličje	dnevno bivaljni prostor	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,45	0,2	Plastika	Granit	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	PV2 / V4	SV	Pritličje	dnevno bivaljni prostor	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Drсна vrata (tip: V4)	1,7	2,2	0,2	Plastika	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O2	SV	Pritličje	dnevno bivaljni prostor	15	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	0,85	2,2	0,2	Plastika	/	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	M1 / O5	SZ	Mansarda	dnevna soba	10	Dvojni termopan s tesnili	Trokrilno okno (tip: O5)	3,05	1,5	/	Plastika	Granit	/	Niso predvideni
5	M2 / O8	SZ	Mansarda	dnevna soba	10	Dvojni termopan s tesnili	Trikotno oz. trapezno okno (tip: O8)	1	1	/	Plastika	Granit	/	Niso predvideni
6	M3 / O1	SZ	Mansarda	dnevna soba	10	Dvojni termopan s tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1	/	Plastika	Granit	/	Niso predvideni
7	M4 / O8	SZ	Mansarda	dnevna soba	10	Dvojni termopan s tesnili	Trikotno oz. trapezno okno (tip: O8)	1	1	/	Plastika	Granit	/	Niso predvideni
8	M5 / O8	SZ	Mansarda	dnevna soba	10	Dvojni termopan s tesnili	Trikotno oz. trapezno okno (tip: O8)	1	0,5	/	Plastika	0	/	Niso predvideni

Tabela 159: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap- št. ukrep a	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw,steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. police [m]	Senčil a	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O1	SV	Pritličje	dnevno bivaljni prostor	Enokrilno okno (tip: O1)	1,35	1,45	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Granit	0,22	Notranja rolo omarica, ALU lamele
2	PV2 / V4	SV	Pritličje	dnevno bivaljni prostor	Drсна vrata (tip: V4)	1,7	2,2	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele
3	P3 / O2	SV	Pritličje	dnevno bivaljni prostor	Enokrilno fiksno okno (tip: O2)	0,85	2,2	PVC	Dvostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	Notranja rolo omarica, ALU lamele

severovzhodna in severozahodna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.80. PAS_159; ZABOVCI, ZABOVCI 4

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Hiša je grajena 1969. Okna na objektu so večinoma zamenjana pred petimi leti s PVC okni s troslojno termopan zasteklitvijo. Teh oken lastniki ne bi menjali.


Nekaj oken na objektu je še starih.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 160: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Višina – rolo omaroče [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O3	SV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,2	0,22	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
2	P2 / O3	SV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,2	0,22	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
3	P3 / O3	SV	Pritličje	soba	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,2	0,22	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
4	P4 / O3	JV	Pritličje	soba	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,2	0,22	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Predvideni
5	P5 / O3	JV	Pritličje	spalnica	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,2	0,22	Plastika	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica	Niso predvideni

Tabela 161: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Barva	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	P1 / O3	SV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,2	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
2	P2 / O3	SV	Pritličje	dnevno bivalni prostor	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,2	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
3	P3 / O3	SV	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,2	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken
4	P4 / O3	JV	Pritličje	soba	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,6	1,2	PVC	Enostranski dekor	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,3	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken

jugovzhodna in severovzhodna fasada



severovzhodna fasada



- legenda
- stavbno pohištvo – nov fasadni element
 - stavbno pohištvo – nova zasteklitev
 - stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.81. PAS_161; ZABOVCI, ZABOVCI 5

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+M. Hiša je bila stara domačija preko 100 let, ki so jo lastniki obnovili in delno dogradili.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.


.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PRITLIČJE:



MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohišvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohišvo - nov fasadni element
- stavbno pohišvo - nova zasteklitev
- stavbno pohišvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt				358 od 386
0249	0010.00	000.0411	T.1.1.1	

Tabela 162: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija/ Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	P1 / O1	SV	1. nad.	spalnica	26	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,3	1,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
2	P2 / O1	SV	1. nad.	dnevna soba	26	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,3	1,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
3	P3 / O1	JV	1. nad.	dnevna soba	26	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,3	1,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
4	P4 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	26	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1,3	1,2	Plastika	Marmor	0,2	Notranje žaluzije	Predvideni
5	M1 / O3	SZ	Mansarda	soba 1	26	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,3	0,7	Plastika	Plastika	0,2	/	Predvideni
6	M2 / O8	SZ	Mansarda	soba 1	26	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Trikotno oz. trapezno okno (tip: O8)	0,7	0,7	Plastika	Plastika	0,2	/	Predvideni
7	M3 / V2	SV	Mansarda	soba 1	26	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,2	2,1	Plastika	/	/	/	Predvideni
8	M4 / O1	SV	Mansarda	soba 2	26	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1	Plastika	Plastika	0,2	Rolo - Plise	Predvideni
9	MS5 / O9	JV	Mansarda	soba 2	13	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Strešno okno (tip: O9)	0,7	1,35	Plastika	/	/	/	Niso predvideni

Tabela 163: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C; Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa	Okrasni križi
1	P1 / O1	SV	1. nad.	spalnica	Enokrilno okno (tip: O1)	1,3	1,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranja rolo omarica, ALU lamele	Zamenjava oken	Okrasni križi
2	P2 / O1	SV	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,3	1,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Okrasni križi
3	P3 / O1	JV	1. nad.	dnevna soba	Enokrilno okno (tip: O1)	1,3	1,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Okrasni križi
4	P4 / O1	JV	1. nad.	bivalna kuhinja	Enokrilno okno (tip: O1)	1,3	1,2	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Marmor	0,2	Notranje žaluzije - kovinske	Zamenjava oken	Okrasni križi
5	M1 / O3	SZ	Mansarda	soba 1	Dvokrilno okno (tip: O3)	1,3	0,7	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	/	Zamenjava oken	Okrasni križi
6	M2 / O8	SZ	Mansarda	soba 1	Trapezno okno (tip: O8)	0,7	0,7	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	/	Zamenjava oken	Okrasni križi
7	M3 / V2	SV	Mansarda	soba 1	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,2	2,1	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	0	0	/	Zamenjava balk. vrat	Okrasni križi
8	M4 / O1	SV	Mansarda	soba 2	Enokrilno okno (tip: O1)	1	1	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	Topalit	0,2	Rolo - Plise	Zamenjava oken	Okrasni križi

severozahodna in severovzhodna fasada



jugovzhodna in severovzhodna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitvev okovja in nova tesnila

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2.82. PAS_165; SPUHLJA 91D

OPIS IN SKICA Z OZNAČENIMI FASADNIMI ELEMENTI ZA SANACIJO

Stavba je stanovanjski objekt z etažnostjo P+1+M.


Objekt je bil dodan k seznamu obravnavanih stavb, ker je v mansardi namenjen bivanju in ima prijavljene prebivalce. Sicer je objekt v pritličju in 1. nadstropju namenjen poslovni dejavnosti.

Popisano stavbno pohištvo je identično označeno na skici in v preglednicah (P1, 1N1 ...). Na skicah in fotografijah fasad je z različnimi barvami označeno, kje in katera vrsta sanacije stavbnega pohištva je potrebna. V preglednicah so podrobnejši podatki o obstoječem in bodočem stanju.

.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

MANSARDA:



LEGENDA

- stavbno pohištvo - ukrep ni predviden
- stavbno pohištvo - nov fasadni element
- stavbno pohištvo - nova zasteklitev
- stavbno pohištvo - nastavitve okovja in nova tesnila
- vir hrupa

Aprojekt

363 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 164: Obstoječe stanje z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Starost oken [let]	Zasteklitev, tesnila	Tip obstoječega okna	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Sanacijski ukrepi
1	MV1 / V1	S	Mansarda	dnevno bivalni prostor	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,15	Plastika	/	/	/	Predvideni
2	MV2 / V1	S	Mansarda	dnevno bivalni prostor	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,15	Plastika	/	/	/	Predvideni
3	MV3 / V2	J	Mansarda	dnevno bivalni prostor	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Dvokrilna vrata (tip: V2)	1,4	2,15	Plastika	/	/	/	Niso predvideni
4	M4 / O1	J	Mansarda	dnevno bivalni prostor	25	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Enokrilno okno (tip: O1)	0,95	1,25	Plastika	Marmor	0,2	/	Niso predvideni
5	MS5 / O9	V	Mansarda	soba	3	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1	Les	/	/	/	Niso predvideni
6	MS6 / O9	V	Mansarda	soba	3	Termopan 4/16/4, dve tesnili	Strešno okno (tip: O9)	0,75	1	Les	/	/	/	Niso predvideni

Tabela 165: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi

Zap-št. ukrepa	Pozicija / Tip	Fasada	Etaža	Prostor	Tip okna - opis	Širina - A [m]	Višina - B [m]	Material	Steklo, ostalo	Rw, steklo (C;Ctr) [dB]	Not. police - Material	Širina notr. polic [m]	Senčila	Opombe, vrsta ukrepa
1	MV1 / V1	S	Mansarda	dnevno bivalni prostor	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,15	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava balk. vrat
2	MV2 / V1	S	Mansarda	dnevno bivalni prostor	Enokrilna vrata (tip: V1)	1	2,15	PVC	6/16Ar/4	36 (-2;-5)	/	/	/	Zamenjava balk. vrat

zahodna in severna fasada



Vzhodna in severna fasada



legenda

- stavbno pohištvo – nov fasadni element
- stavbno pohištvo – nova zasteklitev
- stavbno pohištvo – nastavitve okovja in nova tesnila






Aprojekt

365 od 386

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--


3. PRILOGA K STROŠKOVNI OCENI PASIVNIH UKREPOV: TIPI OKEN IN VRAT

TIPI OKEN




0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

TIPI OKEN



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

TIPI VRAT



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

P.4 ZAHTEVE ZA OKNA

T.1 NAVODILA ZA IZVEDBO PASIVNIH UKREPOV

T.1.1 OBVEZNOSTI PONUDNIKA – IZVAJALCA ZA IZVEDBO UKREPOV PASIVNE ZAŠČITE

1. V kolikor ponudnik – izvajalec pasivnih protihrupnih ukrepov še ni podučen o osnovah zaščite varovanih prostorov pred zunanjim hrupom ter s tem povezane zvočne izolativnosti fasadnih elementov, se je dolžan pred pričetkom del s predmetno tematiko seznani,
2. S prevzemom pogodbenih del izvedbe pasivnih protihrupnih ukrepov na stavbah z varovanimi prostori, se izvajalec obveže, da bo izvedel dela skladno s predpisi, standardi in običaji dobre prakse. Izvajalec pasivnih ukrepov vzame na znanje, da potrebna zvočna izolativnost okna velja skupaj z morebitnimi rolo omaricami, v kolikor so vgrajena skupaj z oknom,
3. Pred pričetkom izvedbe ukrepov pasivne zaščite na izbranih objektih, je izvajalec dolžan lastnike oz. uporabnike objektov seznani z nameravanimi posegi in z njimi skleniti pisni sporazum glede obsega del ter da se lastniki oz. uporabniki z nameravanimi deli strinjajo,
4. Obseg del na pasivni protihrupni zaščiti na stavbah z varovanimi prostori zajema sanacijo pozicij, ki so obravnavane v tem elaboratu v obsegu, ki je bilo zatečeno v času priprave elaborata vendar v kvaliteti, da bo varovan prostor ustrezno ščiten pred zunanjim hrupom železniškega oz. cestnega prometa. Izvajalec je dolžan v okviru del morebitne poškodbe, do katerih pride pri demontaži starih oken in montaži novih oken sanirati in izvesti oplesk v beli barvi v kolikor je potreben. Po opravljenih delih staro stavbno pohištvo odpeljati na deponijo.
5. Po izvedenih delih je izvajalec dolžan z lastniki oz. uporabniki skleniti prevzemni zapisnik.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

PREDLOG IZVEDBE PASIVNIH PROTIHRUPNIH UKREPOV

Predlog pasivne protihrupne zaščite je zamenjava obstoječega stavbnega pohištva (op. okna, vrata, zasteklitev), vgrajenega v zunanje stene stavbe v obsegu, ki ustreza zatečenemu stanju, vendar v ustrezni kvaliteti, ki bo varovanemu prostoru nudilo zadovoljivo zvočno zaščito pred zunanjim hrupom.

AKUSTIČNE ZAHTEVE OB MENJAVI STAVBNEGA POHIŠTVA

V primeru, da je kot ukrep predpisana menjava okna, se kot ukrep navaja vrednost izolirnosti in korekcije $R_{w,o} + C_{tr,o}$, ki jo mora celotno novo okno, z vsemi pripadajočimi elementi (okvir, morebitna roletna omarica, prezračevalnik ipd.) dosegati pri meritvi v akreditiranem laboratoriju v skladu s standardi SIST EN ISO 10140. Ta seštevek v skladu s točko 1.1 smernice TSG-1-005 že upošteva zahtevo, da morajo imeti okna v laboratoriju za 2 dB višjo izolirnost, kot pa je pričakovana izolirnost enakega okna vgrajenega v objekt. V primeru vhodnih vrat je v skladu z isto točko ta pribitek 5 dB – torej od vrat, merjenih v laboratoriju se pričakuje 5 dB višja vrednost izolirnosti, kot je vrednosti izolirnosti enakih vrat vgrajenih na terenu.

Poleg te vrednosti je zraven v oklepaju dodana še informativna oznaka zasteklitve, s katero proizvajalci oken na trgu tipično dosegajo pripisano vrednost $R_{w,o} + C_{tr,o}$.

Opozorilo: Različni proizvajalci z različnimi zasteklitvami in pripadajočimi elementi dosegajo različne rezultate za ta seštevek. Končna vrednost seštevka $R_{w,o} + C_{tr,o}$, ki mora veljati za okno z vsemi elementi, je odvisna od široke vrste dejavnikov: okvirja okna, izvedba okvirja in stika z steklom, gostote uporabljenega stekla, izolacijske lastnosti morebitne roletne omarice, kemična sestava plina med stekli, fizikalnih lastnosti smole ali folije v primeru lepljenih stekel itd. Zato je podatek o zasteklitvi izključno informativne narave in ne enoznačno predpisan ukrep - dopušča možnost, da se vgradi okno z drugačno konfiguracijo, ki pa mora imeti v akreditiranem laboratoriju izmerjeno in s poročilom tega laboratorija dokazljivo vrednost zvočne izolirnosti seštevka $R_{w,o} + C_{tr,o}$. Ključni parameter za ukrep menjave okna je ta vrednost. V preglednicah popisa del v točki T.3.2 je zato, in pa zaradi jednatosti navedena le ta vrednost $R_{w,o} + C_{tr,o}$, ki jo mora dosegati novo okno in pa informativno zasteklitev, ki se uporablja pri tipičnih oknih, ki dosegajo tako vrednost $R_{w,o} + C_{tr,o}$.

Primer informativnega podatka o zasteklitvi je 6-16-4, kjer sta prva in zadnja vrednost debelini zunanega in notranjega stekla, srednja pa je debelina vmesnega sloja, polnjenega z plinom (vse izraženo v milimetrih). Če je eni od vrednosti za stekla dodana vrednost za piko – npr.: 44.2-16-4, gre v tem primeru za predpisano lepljeno zunanje steklo, torej dve plasti stekla, ki imata vmes plast sintetične smole ali folije (v konkretnem primeru 4 mm stekla, 2 mm vmesne plasti in 4 mm stekla – 44.2). Za tako zasteklitev se uporabljajo tudi dodatne oznake, ki so lahko odvisne od proizvajalca, a v osnovi pomenijo isto – npr: 44.2 GH, 44.2. SI ipd. Različni proizvajalci imajo za to vmesno plast različne produkte, ki lahko v končni fazi prinesejo tudi zelo različne rezultate pri isti debelini.

Za uporabljeni tip celotnega okna mora obstajati poročilo o opravljenih meritvah zvočne izolirnosti v akreditiranem laboratoriju po standardih SIST EN ISO 10140-1, SIST EN ISO 10140-2, SIST EN ISO 10140-4 in SIST EN ISO 10140-5. Pri zamenjavi obstoječih oken z novimi je potrebno vgraditi okna, ki so po velikosti in obliki enaka obstoječim oknom (število kril, morebitne nadsvetlobe, okrasne letve v stekli ipd.), razen kjer ni drugače predpisano zaradi potreb protihrupne zaščite (npr. zmanjšanje površine okna zaradi namestitvev predokenske roletne omarice).

Kjer pri ukrepih zraven zasteklitve ni navedeno posebej tudi tesnjenje, se smatra da sta potrebni vsaj dve trajno elastični, neskončni tesnili, po celotnem obodu okenskega krila oz. okenskega okvirja, vsaka v svoji ravnini, v primeru lesenih oken.

V primeru PVC oken se priporoča uporaba treh trajno elastičnih tesnil po celotnem obodu, saj PVC profili načeloma dopuščajo namestitev treh tesnil.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

ZAHTEVES ZA SENČILA

Žaluzije

Notranje žaluzije morajo biti aluminijaste, s širino lamel 25 mm. Zunanje žaluzije morajo biti aluminijaste, s širino lamele 80 mm.

Rolete

Rolete morajo imeti aluminijaste lamele in morajo biti vgrajene v roletno omarico, ki zagotavlja dovolj visoko zvočno izolirnost. V primeru, da imajo obstoječa okna nadokensko roletno omarico, je pri menjavi obstoječih oken z novimi potrebno upoštevati, da zvok prehaja tudi skozi ta element okna. Za okno s takim elementom mora biti izkazano, da vgradnja take omarice ne pomeni poslabšanja skupne vrednosti izolirnosti za celotno okno - z meritvijo izolirnosti roletne omarice ali roletne omarice in okna v skladu s standardi SIST EN ISO 10140 v akreditiranem laboratoriju. Tipično se pri izvedbi sanacije uporabljajo namenske roletne omarice, ki s sestavo in uporabljenimi materiali zagotavljajo dovolj visoko zvočno izolirnost – navadno z vključevanjem relativno gostih zvočno-absorpcijskih slojev med zračno neprepustne prekate. Samo dodajanje stiropora ali stirodura v prazen prostor ne-namenskih roletnih omaric ne zagotavlja ustrezne zaščite pred hrupom.

Pri večjih vrednostih izolirnosti je v nekaterih primerih s stališča zaščite pred hrupom bolj smotrno vgraditi predokenske roletne omarice in nastalo luknjo ustrezno zapreti. Prostor, kjer so nameščene obstoječe roletne omarice, se po odstranitvi obstoječih roletnih omaric zapre z mavčno-kartonskimi ploščami 12,5 mm na kovinskem okvirju, pri čemer se zaprti prostor med mavčno-kartonskimi ploščami in gradbeno konstrukcijo zapolni z mineralno volno (stekleno ali kameno) debeline najmanj 6 cm. Linearna upornost zračnemu toku mineralne volne mora znašati $\Xi \geq 5 \text{ kN.s/m}^4$. Med mavčno-kartonske plošče in mineralno volno se namesti parna zapora (PVC ali PE folija). Nova zunanja montažna roletna omarica se namesti na razširitveni profil oziroma na okenski okvir iz zunanje strani. Dopusčene so tudi drugačne izvedbe, v vsakem primeru pa mora biti za izvedbo izkazano, da ne poslabša skupne vrednosti izolirnosti okna - $R_{w,o} + C_{tr,o}$.

V kolikor torej ni mogoče zagotoviti primerljive zvočne izolirnosti notranjih rolo omaric z vgrajenimi okni, potem je potrebno, v kolikor s tem soglašata lastnik objekta, da se vgradijo zunanje, predokenske rolo omarice.

Toplotna prehodnost zidu na mestu (vgrajene) roletne omarice $U \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vir: Tehnična smernica TSG-1-004:2010; nadrejeni predpis je PURES:2010 (Uradni list RS, št. 52/11)

Polkna

V primeru, da imajo obstoječa okna polkna, se pri menjavi predvidi uporaba polken z vrtljivimi lamelami iz aluminija, če bodo nova okna plastična (PVC). Dopusča se tudi možnost uporabe PVC polken, v kolikor so ta v konkretnem primeru cenovno enako ali bolj ugodna (tipično je aluminij nekoliko cenejši). Lesena polkna so predvidena le ob menjavi v lesena okna in na željo lastnika, oziroma ob zahtevah Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Namestitev lesenih polken na PVC okna ni predvidena zaradi različnih zahtev pri vzdrževanju.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

DRUGE ZAHTEVE ZA STAVBNO POHIŠTVO

Stavbno pohištvo z vsemi elementi mora biti opremljeno s CE oznako, ki zagotavlja, da je bilo izdelano in kontrolirano v skladu z relevantnimi evropskimi predpisi s področja varnosti, zdravja in varovanja okolja.

Ob menjavi stavbnega pohištva je potrebno zraven doseganja akustičnih zahtev zagotoviti, da bo vgrajeno stavbno pohištvo izpolnjevalo naslednje minimalne zahteve, skladno s predpisom ali standardom SIST EN 14351-1:2006+A2:2016:

Toplotna prevodnost

(predpis: Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS 52/10, 61/17) s pripadajočo Tehnično smernico TSG-1-004:2010),

Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi iz lesa ali umetnih mas	$U_w \leq 1,30 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)},$
Vertikalna okna ali balkonska vrata in greti zimski vrtovi iz kovin	$U_w \leq 1,60$
$\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)},$	
Strešna okna, steklene strehe	$U_w \leq 1,40 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)},$
Vhodna vrata (z neposrednim vhodom v bivalni proctor)	$U_w \leq 1,60$
$\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}.$	

Prepustnost stekla za dnevno svetlobo

(predpis: Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS 52/10, 61/17) s pripadajočo Tehnično smernico TSG-1-004:2010),

Prepustnost stekla za dnevno svetlobo pri okenskih in strešnih odprtinah $v > 0,5,$

Vodotesnost

(predpis: Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l. RS 29/04, 61/17)

Stavbno pohištvo mora po standard SIST EN 12208 izpolnjevati zahteve:

- okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A,
- okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A,
- okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A.

Vodotesnost stavbnega pohištva se določi z meritvami po standard SIST EN 1027.

Odpornost na veter

(predpis: Eurokod SIST EN 1991-1-4:2005, SIST EN 12210)

Tabela 166 v nadaljevanju prikazuje zahteve za okna za odpornost na veter, v odvisnosti od votrovne cone in višine stavbe:

Tabela 166: Zahteve za okna za odpornost na veter

Stavbno pohištvo v vetrovni coni 1	do vključno 4. etaže	Razred C4
Stavbno pohištvo v vetrovni coni 1	5. etaža in višje	Razred C5 ali B5

Vir: Eurocode EN 1991-1-4:2005 za veter, z dopolnitvami.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Območje Jesenic spada v hitrostno Cono 1 s projektno hitrostjo vetra 20 m/s pod 800 m n.v. po SIST EN 1991-1-4:2005. Zraven tega se stavbe, predvidene za pasivno zaščito, nahajajo znotraj naselja, obkrožene z drugimi stavbami namenjene zaščiti, kar uvršča okolico v kategorijo terena IV po SIST EN 1991-1-4:2005.

Za takšne vetrovne pogoje in kategorijo terena posebne zahteve glede odpornosti na veter niso zahtevane.

Zrakotesnost

(predpis: Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS 52/10, 61/17) s pripadajočo Tehnično smernico TSG-1-004:2010),

- stavbno pohoštvo, vgrajeno v eno- ali dvoetažne stavbe min. razred 2,
- stavbno pohoštvo vgrajeno v tri-ali večnadstropne stavbe min. razred 3.

Razredi zrakotesnosti morajo biti določeni po SIST EN 12207.

Nova okna morajo imeti vsaj 10 letno garancijo na tesnjenje stekel in obstojnost okenskih okvirjev ter 5-letno garancijo na funkcionalnost okenskih elementov (okovja, senčila...). Proizvajalec mora stranko seznaniti z ustreznim vzdrževanjem celotnega okna.


KULTURNOVARSTVENI POGOJI

Pri izvedbi pasivne protihrupne sanacije pri stavbah, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine kot stavbna dediščina, je potrebno upoštevati kulturno varstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Kulturnovarstveni pogoji so priloženi na koncu Zvezka 1. Sicer je opis posegov za stavbo Štrafelova ulica 14 zapisan v P.4, točka 2.6, ob popisu del in tlorisu objekta.

Sicer je potrebno slediti sledečim splošnim smernicam:


- Če je predviden zožan profil kril, je dovoljena širina profila krila vidna z zunanje strani je največ 29 mm, kar pri sodobnih termopan oknih običajno pomeni širino profila krila največ 70 mm (29 mm je vidnega + 41 mm je skritega za podbojem). Širši profili niso dopustni.



Slika 1: Prikaz največje dovoljene širine profila krila vidna z zunanje strani

- Dvokrilna okna morajo imeti na srednji pripiri klasično zunanjo in notranjo pripirno letev (simetrija okna tako zunaj kot znotraj). Okenska pololiva mora biti pozicionirana na sredini med obema stekloma (enako odmaknjena od levega in desnega stekla). Po višini je lahko pozicionirana na standardni višini (glede na uporabljeno okovje).

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--



Slika 2: Skica srednje pripire pri dvokrilnih oknih z notranjo in zunanjo pripirno letvijo

3. Oblika lesenega profila: na notranji strani naj se uporabi steklitvena letvica, ki jo izbere oz. potrdi ZVKDS (predvideva se stilna profilacija).
4. Priporoča se uporaba klasičnega vrtljivo-nagibnega okovja, opsijsko se lahko uporabi tudi skrito okovje (panti niso vidni). ZVKDS naj določi, ali je dovoljeno »kip« odpiranje.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

T.1.2 DEMONTAŽA STARIH IN VGRADNJA NOVIH OKEN

Demontaža starih in vgradnja novih oken se izvede po sledečem postopku:

- pred demontažo je potrebno preveriti dimenzije starih in novih oken,
- zaščititi prostore in predmete pred umazanijo, ki nastane med izvajanjem demontažnih del in gradbenih posegov na gradbeni konstrukciji,
- po demontaži je potrebno stara okna odpeljati na deponijo, kjer sprejemajo gradbene odpadke,
- pred montažo novih oken se prostor očisti in odstrani odpadni gradbeni material,
- odprtina v katero se namerava vgraditi novo okno se obdela in pripravi skladno s standardi in napotki, navedeni v nadaljevanju,
- vse netesnosti pri vgradnji novega okna morajo biti brezhibno zatesnjene po RAL standardu,
- morebitne poškodbe prostora oz. predmetov se zavedejo v zapisnik ali v gradbeni dnevnik, katerega je izvajalec dolžan voditi.

T.1.3 SMERNICE ZA KVALITETNO VGRADNJO OKEN

Za doseganje ustrezne zvočne izolativnosti celotne fasadne konstrukcije je zraven kvalitetnega okna z ustrezno laboratorijsko zvočno izolativnostjo R_w potrebno le-ta okna tudi kvalitetno vgraditi v gradbeno konstrukcijo na način, da so vse špranje zatesnjene, ob čemer mora biti upoštevan princip tesnjenja vgradnje oken v treh ravninah: notranja - zagotoviti zrakotesnost in parozapornost, vmesna(funkcijska) - zagotoviti toplotno in zvočno izolativnost, zunanja - zagotoviti paroprepustnost ter vodotesnost do 600 Pa. Primer upoštevanja takega principa je RAL vgradnja, ki je zahtevana pri vgradnji stavbnega pohištva.

Stara okna, ki jih želimo nadomestiti z novimi, se odstrani iz notranje strani tako, da zunanje špalete in okenska polica ostanejo nepoškodovane. Okna se nato ustrezno pritrdi v okensko odprtino, pri tem je treba upoštevati ustrezne širine vgradnih reg, v odvisnosti od vgradne odprtine, materiala okenskih okvirjev ter predvidenega vgradnega sistema oken. Okno se nato z notranje strani fiksira v odprtino. Špranje med okenskim okvirjem in zidarsko odprtino se popolnoma zatesni (zapolnitev špranje med okenskim okvirjem in gradbeno konstrukcijo s purpenom še ne predstavlja zatesnitve!). Zunanje police morajo odvajati vodo stran od fasade (ustrezen naklon, odmik odkapnega roba od fasade in priklop na okno). Priklop police na okno mora biti izveden vodotesno, hkrati pa mora zagotavljati tudi trajno prenašanje dilatacij vgrajenih elementov.

V kolikor imajo okna tudi integrirano notranjo rolo omarico velja, da potrebna zvočna izolirnost okna velja skupaj z rolo omarico. Zvočna izolacija v notranjosti rolo omarice mora biti iz absorpcijskega materiala (op. stiropor ni primeren), ki je dodatno obložen z masivno folijo. Zvočna izolirnost notranje rolo omarice mora dosegati najmanj takšno izolirnost kot zasteklitev pripadajočega okna.

V kolikor za notranjo rolo omarico ni mogoče zagotoviti zadostne zvočne izolirnosti, se naj ob soglasju lastnika objekta izvedejo zunanje predokenske rolo omarice.

Laboratorijska ustreznost zvočne izolirnosti samega okna, rolo omarice ali sklopa okna z rolo omarico se dokazuje s certifikatom – atestom akreditiranega laboratorija.

Ob ustrezni, kvalitetni vgradnji se upošteva, da ima vgrajeno okno za cca 2 dB nižje vrednosti zvočne izolativnosti, kot laboratorijsko izmerjena zvočna izolativnost za samo okno (op. Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, Ur.l. RS 10/12). To je pripisati dejstvu, da terenska vgradnja oken s pripadajočimi elementi ni nikoli tako kvalitetna kot v primeru laboratorijskih meritev.

V kolikor se pri vgradnji oken ne upošteva napotkov podanih v nadaljevanju, je za pričakovat, da bodo okna vgrajena na terenu (op. na samem objektu) imela mnogo manjšo vrednost zvočne izolativnosti kot je deklarirana.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela prikazuje deklaracijo glede razredov zvočne zaščite oken glede na stopnjo zvočne izolativnosti, povzeto po VDI 2719. Od razreda zvočne zaščite oken je odvisna tudi kvaliteta vgradnje oken.




Tabela 167: Opredelitev razredov zvočne zaščite oken po VDI 2719 (1987)

Razred zvočne zaščite oken	Zvočna izolativnost R'_w vgrajenih oken [dB]	Laboratorijska zvočna izolativnost R_w oken [dB]
1	od 25 do 29	≥ 27
2	od 30 do 34	≥ 32
3	od 35 do 39	≥ 37
4	od 40 do 44	≥ 42
5	od 45 do 49	≥ 47
6	≥ 50	≥ 52

Načini oz. vgradnje okenskega okvirja v gradbeno konstrukcijo na klasični način z zidarskim ometavanjem in zidarsko obdelavo špalet so prikazani v naslednjih tabelah.

Primeri pravilne vgradnje so podani v smernici RAL za vgradnjo oken in zunanjih vrat. Načini, kako je za različne potrebne zvočne izolirnosti potrebno vgraditi okno v odprtino je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 168: Prikaz detajlov vgradnje okenskih okvirjev glede na razred zvočne zaščite oken po VDI 2719 (1987)

Razred zvočne zaščite	Detalji izvedbe vgradnje okenskih okvirjev v fasadno konstrukcijo	Opis
1 - 2		1. Pokrovna folija (op. samo v primeru dvojnega zidu) 2. Dušilni material (npr. steklena volna, kamena volna, ipd...) 3. Elastični zapolnilni element 4. Tesnilni material (npr. silikon)
3		
4 - 5		

Razred zvočne izolirnosti 1-2:

$R'_{w,0}$ do 34 dB

Razred zvočne izolirnosti 3:

$R'_{w,0}$ 35 dB do 39 dB

Razred zvočne izolirnosti 4-5:


$R'_{w,0}$ 40 dB do 49 dB

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

T.1.3.1 Zvočna izolativnost rež oz. špranj

Vir: ift-Rosenheim

Reže oz. špranje, ki se pojavljajo pri vgradnji oken v gradbeno konstrukcijo so za skupno zvočno izolativnost fasadne konstrukcije bistvenega pomena, kot je omenjeno v prejšnjih poglavjih. Za doseganje ustrezne zvočne zaščite je zato pomembno kakšne oblike in velikosti je špranja ter da je le-ta v celoti dobro zatesnjena. V praksi so špranje lahko zapolnjene s poliuretansko peno (op. PU) ali pa z mineralno volno. Menimo, da je naučinkovitejša zatesnitev s predkomprimiranimi tesnilnimi trakovi (op. RAL vgradnja). Pri ozkih, nezatesnjenih špranjah prihaja namreč do prepuščanja visokih frekvenc. V kolikor se obdelane (zapolnjene) špranje naknadno obdelajo oz. zaključijo (pokrijejo) z ometom ali na način z gips kartonskimi ploščami, pa je njihov vpliv zanemarljiv (spodnja slika, levo). Ker se pri običajni menjavi oken slednja ne izvaja na klasični način (z zidarskim ometavanjem in zidarsko obdelavo špalet), temveč se novo okno "prilagodi" odprtini, je nadvse pomembno, da se špranja ustrezno zatesni, kar pa je z RAL montažo najučinkoviteje.





Slika 3: Način vgradnje okna; levo: klasična montaža, desno: običajna vgradnja oken pri zamenjavi stavbnega pohištva v obstoječem objektu

Za izvajalca, ki vgrajuje okna v fasadno konstrukcijo je s stališča zvočne zaščite bivalnih prostorov pomembno sledeče:

- iz stališča zvočne zaščite so nalezne površine v odprtini za okna, ki so v večih ravninah (op. "lomljene" špranje) neprimerno ugodnejše od ploskih naležnih površinah (op. "gladke" špranje) – glej Tabela 169,
- materiali s katerimi se zapolnijo špranje morajo imeti izkazovat visoko stopnjo upora vzdolžnemu pretoku zraka (op. min: $\Xi \geq 5 \text{ kN} \cdot \text{s/m}^4$),
- tesnjenje špranj mora biti izvedeno obojestransko, na notranji in zunanji strani okna,
- špranja okna se po obodu v celoti, neprodušno zatesni na osnovi RAL montaže, morebitne večje luknje pa z mineralno volno, najbolje pa je, da se večje luknje zapolnijo s podobnim materialom, kot je osnovni zid,
- pri pripravi odprtine v fasadni konstrukciji mora izvajalec slediti napotkom, da je špranja ustrezno velika (op. Tabela 169). Potrebna velikost špranje je odvisna od dimenzij okna, materiala okenskih profilov, kakor tudi od same barve okna. Špranja in pa tesnilni materiali morajo namreč prevzeti razliko v skrčkih oz. raztezkih, do katerih pride zaradi različnih razteznostnih koeficientov materialov v fazi termičnega delovanja.

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

Tabela 169: Srednja širina reže b za reže, ki se tesnijo s tesnilnim materialom (vir: ift-Rosenheim)

Vrsta materiala okenskih profilov	b_{Sta} za tesnilni material z dopustno deformacijo 25%				b_{Aa} za tesnilni material z dopustno deformacijo 25%		
							
	b_{Sti} za tesnilni material z dopustno deformacijo 15%				b_{Sti} za tesnilni material z dopustno deformacijo 15%		
	dolžina elementa [m]						
	do 1,5	do 2,5	do 3,5	do 4,5	do 2,5	do 3,5	do 4,5
	Srednja širina reže za topi naslon b_s [mm]				Srednja širina reže za notranji naslon b_a [mm]		
PVC (svetla barva)	10	15	20	25	10	10	15
PVC (temna barva)	15	20	25	30	10	15	20
Alu-umetna masa (svetla barva)	10	10	15	20	10	10	15
Alu-umetna masa (temna barva)	10	15	20	25	10	10	15
Les	10	10	10	10	10	10	10

 b_{Sti} – srednja širina reže za topi naslon na notranji strani prostora, b_{Sta} – srednja širina reže za topi naslon na zunanji strani prostora, b_{Aa} – srednja širina reže za kotni naslon na zunanji strani prostora.

Pri večjih zahtevanih celokupnih zvočnih izolativnostih fasadne konstrukcije se daje prednost mineralnim vlaknom (op. steklena volna) pred PU, pri tesnjenju špranj, zaradi večjega upora pri vzdolžnem pretoku zraka ($\Xi \geq 5 \text{ kN}\cdot\text{s/m}^4$), nižjega elastičnega modula in daljše časovne stabilnosti. Pomanjkljivost PU je staranje in občutljivost na svetlobo, kakor tudi krhkost v strjeni obliki, ki povzroči nastanek špranj zaradi termičnega delovanja, kar posledično znižuje celokupno zvočno izolativnost.

Sledeča tabela prikazuje oceno zvočne izolirnosti obdelane špranje glede na vrsto obdelave, pri čemer pomeni klasa 1 najslabšo zvočno izolirnost in klasa 5 najboljšo zvočno izolirnost.

Tabela 170: Zvočna izolirnost špranje v odvisnosti od obdelave špranje

Izvedba špranje	Zvočna izolativnost, klasa: 1 ÷ 5 1 – min, 5 – max
Odperta špranja	1
Obojestransko ohlapno zapolnjena špranja z mineralno volno ter obojestransko zaprta z lesenimi letvami	2
Špranja zapolnjena s PU	3
Špranja zapolnjena s PU ter obojestransko zaprta z lesenimi letvami	4
Špranja zapolnjena s PU ter zatesnjena npr. s silikonom	5

0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--


T.1.3.2 RAL vgradnja

Montaža po RAL postopku je v nekaterih EU članicah že standardni postopek vgradnje oken v zidne konstrukcije objektov, zato jo je potrebno uporabiti tudi v okviru tega projekta, saj okna vgrajena na ta način dosegajo boljšo tako zvočno kot tudi toplotno izolativnost.

V nadaljevanju podajamo postopek montaže po RAL (op. povzeto po <http://www.ferk.si>).

1. NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA:

- pomembna je izbira kombinacije materiala za notranjo in zunanjo tesnitev rež med oknom in gradbenim elementom, glede na obstoječe gradbeno konstrukcijske pogoje,
- na notranji strani se priporoča uporaba za zrak nepropustne in difuzijsko tesnilne folije/traku (op. po DIN 4108),
- z zunanje strani (op. vpliv vremenskih pogojev) je izbirati med naslednjimi variantami tesnjenja:
 - 1.) brizgalni tesnilni materiali (op. glej sliko),
 - 2.) difuzijsko odprta tesnilna folija (op. glej sliko),
 - 3.) predkomprimirani tesnilni trakovi (op. glej sliko).



- vse stične površine med oknom/vrati in gradbenim elementom morajo biti suhe, čiste, brez prahu, maščob in zmanjšane oprijemljivosti,
- stična površina gradbenega elementa mora dosegati zadostno oprijemljivost, biti mora ravna in gladka,
- dela se ne smejo izvajati pod temperaturo zunanjega zraka +5°C.


0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

2. PREDMONTAŽA DIFUZIJSKEGA TESNILNEGA TRAKU (OP. NOTRANJA STRAN):

- tesnilni trak se odreže cca 5 cm daljše od dolžine stranice okna,
- obvezno mora samolepilna stran traku ostati čista.



- pred začetkom lepljenja traku demontirati okensko krilo,
- prirezani butilni trak z lepilno stranjo zalepiti na zgornjo čelno stran okenskega okvirja in ga stisniti z ročnim valjčkom,
- zaščitni papir z gornje strani traku še ne odstraniti,
- začeti na zgornji strani okna



- enako zalepiti trak na levo in desno stran okenskega okvirja in dobro stisniti z valčkom,
- na vogalih se trak zaupogne tako, da se medsebojno prekrije



- tako pripravljen okenski okvir se vstavi v stensko odprtino in se ga po predpisih fiksira



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

3. TESNENJE MED OKNOM IN GRADBENIM ELEMENTOM Z NOTRANJE STRANI

- z notranje strani se prazen prostor reže zapolni z EGP-montažno peno
- odstrani se papir s butilnega traku, nakar se le-ta nalepi na gradbeni element, ki se ga predhodno premaže z EGO-predpremazom za boljšo oprijemljivost
- po končanem tesnjenju se okenska špaleta omeče ter prebarva po želji



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--

4. TESNENJE NA ZUNANJI STRANI (OP. VPLIV VREMENSKIH NEPRILIK)

Tesnjenje na zunanji strani mora biti medsebojno usklajeno s tesnjenjem na notranji strani. Tesni se lahko z brizgalnimi tesnili, predkompimiranimi tesnilnimi trakovi ali difuzijsko odprto tesnilno folijo. V primeru tesnjenja z brizgalnimi tesnilnimi materiali se v režo vstavi EGO-polnilna vrvice in nato brizgani tesnilni material.

- površina se očisti ter odstranijo drobni delci,
- vgradnja primerne EGO-polnilne vrvice,
- premer vrvice ca. 25-30% večji od širine fuge,
- polnilna vrvice se ne sme poškodovati med montažo, prav tako se je ne sme pritiskati z ostrim predmetom,
- globina vgradnje polnilne vrvice mora biti takšna, da zagotovi dovolj veliko elastičnost tesnilnega materiala



- mesto tesnjenja se zaščiti z zaščitnim trakom,
- nanese se predpremaz,
- brizgalni tesnilni material se nanese s pištolo na polnilno vrvice,
- zatesnjena površina se zglati,
- odstrani se zaščitni trak



primer popolne zatesnitve rež med oknom in gradbenim elementom;

- tesnjenje na notranji strani,
- vmesno tesnjenje,
- tesnjenje na zunanji strani.



0249	0010.00	000.0411	T.1.1	
------	---------	----------	-------	--