Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06/ОВ

опалення та вентиляцію (придбання обладнання)

Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) у Комунальному закладі "Лозівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5" Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область, м.Лозова, мікрорайон 4, будинок 74

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 763,002тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “16 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
1	15011-184 варіант 1	Циркуляційний насос Magna1 25-60 (99221217 Grundfos); (маса=0,0239)	шт	1		
2	15011-184 варіант 2	Циркуляційний насос Magna1 25-80 (99221213 Grundfos); (маса=0,0239)	шт	1		
3	1517-1516 варіант 1	Підвісна вентиляційна установка GreenSTR-5 (склад комплекту розписаний у 06-03/2024-ОВ.С3); (маса=0)	шт	1		
4	15011-6001 варіант 2	Комплект автоматики ПВ1; (маса=0,705)	шт	1		
5	1501-1371 варіант 3	Вентилятор витяжний RV 200 "Aerostar"; (маса=0,02)	шт	1		
6	15011-6001 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RVX1 "Aerostar"; (маса=0,705)	шт	1		
7	1501-1371 варіант 2	Вентилятор витяжний RV 160 "Aerostar"; (маса=0,02)	шт	1		
8	15011-6001 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RVX1 "Aerostar"; (маса=0,705)	шт	1		
9	1501-1371 варіант 6	Зонт витяжний кухонний побутовий 600х600; (маса=0,02)	шт	1		
10	1501-1371 варіант 1	Вентилятор витяжний RV 125 "Aerostar"; (маса=0,02)	шт	1		

1	2	3	4	5		7
11	15011-6001 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RVX1 "Aerostar"; (маса=0,705)	шт	1		
12	1501-1371 варіант 2	Вентилятор витяжний RV 160 "Aerostar"; (маса=0,02)	шт	1		
13	15011-6001 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RVX1 "Aerostar"; (маса=0,705)	шт	1		
14	1501-1371 варіант 2	Вентилятор витяжний RV 160 "Aerostar"; (маса=0,02)	шт	1		
15	15011-6001 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RVX1 "Aerostar"; (маса=0,705)	шт	1		
16	1501-1371 варіант 1	Вентилятор витяжний RV 125 "Aerostar"; (маса=0,02)	шт	1		
17	15011-6001 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RVX1 "Aerostar"; (маса=0,705)	шт	1		
18	1501-1371 варіант 3	Вентилятор витяжний RV 200 "Aerostar"; (маса=0,02)	шт	1		
19	15011-6001 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора RVX1 "Aerostar"; (маса=0,705)	шт	1		
		Разом				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				
		Всього по кошторису				

Склав _____
[посада,підпис (ініціали,прізвище)]

Перевірив _____
[посада,підпис (ініціали,прізвище)]