



Artikel: **HLAČE DEŽNE NOVE**

PARAMETRI ZA PREIZKUS USTREZNOSTI		
1.	Izgled, oblika in barvna primerljivost	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati naročnikovemu vzorcu.
2.	Osnovni material	<ul style="list-style-type: none">• funkcijske poškodbe• vidnost membrane• poškodbe membrane• madeži
3.	Pomožni material (sukanec, zadrge, podloga, sprimni trak, elastični trak, termovarilni trak, pritiski gumbi, vrvica, rinčice...)	<ul style="list-style-type: none">• barvna skladnost z osnovnim materialom• surovinski sestav• dimenzije• število (npr. pritiski gumbi)• pozicioniranje• zapiranje/odpiranje zadrge/gumbov• kakovost• ravnina npr. namestitvev sprimnih trakov• trdnost montaže kovinskih elementov• kakovost
4.	Šivi (sestavni, prešivni, zaključni...)	<ul style="list-style-type: none">• trdnost in prožnost šivov• trdni zaključki• simetričnost šivov• enakomernost šivov (ravnina)• oddaljenost od robu• očiščenost niti• brez pojava gubanja• enakomerna gostota vbodov• pretrganost vbodov• napetost sukanca• estetski šivi• brez odtisov likanja• termovarjeni šivi
5.	Všivne etikete (surovinska sestava, postopek vzdrževanja, leto izdelave, proizvajalec, velikostna številka,...)	<ul style="list-style-type: none">• pozicioniranje• vsebina• kakovost izdelave
6.	Dimenzije artikla	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati predpisanim dimenzijam po tehnični specifikaciji oz. po dimenzijah naročnikovega vzorca
7.	Embaliranje	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati predpisani embalaži po tehnični specifikaciji oz. razpisni dokumentaciji