



Artikel: **JAKNA PUHASTA MASKIRNA SE**

PARAMETRI ZA PREIZKUS USTREZNOSTI		
1.	Izgled, oblika in barvna primerljivost	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati naročnikovemu vzorcu.
2.	Šivi (sestavni, prešivni, ...)	<ul style="list-style-type: none">• trdnost in prožnost šivov• trdni zaključki• simetričnost šivov• enakomernost šivov (ravnina)• oddaljenost od robu• očiščenost niti• brez pojava gubanja• enakomerna gostota vbodov• pretrganost vbodov• napetost sukanca• estetski šivi• brez odtisov likanja
3.	Osnovni material	<ul style="list-style-type: none">• funkcijske poškodbe• poškodbe membrane• madeži
4.	Pomožni material (sukanec, zadrge, podloga, žepovina, sprimni trak, trak obesni,...)	<ul style="list-style-type: none">• barvna skladnost z osnovnim materialom• dimenzije• pozicioniranje• ravnina npr. namestitvev sprimnih trakov• zapiranje/odpiranje zadrge/gumbob• kakovost
5.	Žepi	<ul style="list-style-type: none">• dimenzije, simetrija žepov• enakomernost žepov• trdnost izdelave žepov in žepne vrečke• pozicioniranje žepov• estetski videz• brez odtisov likanja
6.	Všivne etikete (naziv izdelka, surovinska sestava, način in navodilo vzdrževanja, leto izdelave, naziv proizvajalca, velikostna številka	<ul style="list-style-type: none">• pozicioniranje• vsebina• kakovost izdelave
7.	Dimenzije artikla	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati predpisanim dimenzijam po tehnični specifikaciji oz. po dimenzijah naročnikovega vzorca
8.	Embaliranje	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati predpisani embalaži po tehnični specifikaciji oz. razpisni dokumentaciji