

DETAJLI JAŠKOV Ø100 cm

zbiralni jašek, DN1000 z muldo, vtokom,
iztokom, betoniranjem dna jaška, globina 1.00 m
pokrit s kanalskim LTŽ C250 pokrovom na AB vencu




DETAJLI JAŠKOV Ø80 cm


revizijski jašek, DN800 z muldo, vtokom,
iztokom, betoniranjem dna jaška, globina 1.50 m
pokrit s kanalskim LTŽ C250 pokrovom na AB vencu




revizijski jašek, DN800 z muldo, vtokom,
iztokom, betoniranjem dna jaška, globina 2.00 m
pokrit s kanalskim LTŽ C250 pokrovom na AB vencu




revizijski jašek, DN800 z muldo, vtokom,
iztokom, betoniranjem dna jaška, globina 3.00 m
pokrit s kanalskim LTŽ C250 pokrovom na AB vencu



TIPIČNI PREREZ POLAGANJA PE CEVI DN630



TIPIČNI PREREZ POLAGANJA PE CEVI DN630 V OBMOČJU PREPUSTA NA CESTI LC-408011



MERILO 1:50 0 0.5 1m 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

APUS www.apus.si	APUS d.o.o. Pribinova 5, 1000 Ljubljana		
INVESTITOR	Občina Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki		FAZA PROJ. DOK. IzN
PROJEKT	Sanacija plazu Podgora (ID 1225446 - cesta Hudi potok spodaj)		ŠT. PROJEKTA Ap - 9/24
NASLOV RISBE	TIPIČNI PREREZI IN DETAJLI		DATUM IZDELAVE januar 2024
VODJA PROJEKTA	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.	IZS: T-Goz0560	MERILO 1 : 50
POOBLAŠČENI INŽENIR	Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.	IZS: T-Goz0560	ŠT. TEHNIČNEGA PRIKAZA 11.2.2.2