

Opis predvidenih posegov

Streha

Obnova strehe vključuje zamenjavo obstoječe dotrajane kritine s skodlami iz macesnovega lesa, ki bodo trojno prekrivale streho po vzoru obstoječe kritine. Ostrešje bo predhodno podeskano in vgrajena sekundarna kritina, vse skodle pa bodo zaščitene z brezbarvnim zaščitnim sredstvom. V dogovoru z investitorjem bodo dobro ohranjene skodle varno shranjene za morebitno ponovno uporabo.



Slika 3: Tlorisni prikaz prenove strehe



Slika 9: Prikaz severne in južne fasade

Streha

Dotrajana strešna kritina bo zamenjana z novimi macesnovimi skodlami, ki bodo postavljene po vzoru obstoječih skodel, t.i. trojno prekrivanje. Obstoječe ostrešje se predhodno podeska in vgradi sekundarna kritina. Skodle in ostrešje se impregnira z brezbarvnim zaščitnim sredstvom na vodni osnovi.

Propadajoči leseni opaž ločno zaključenega strešnega venca bo nadomeščen z ravno podeskanim napuščem.

Na zatrepni steni proti dvorišču bodo špranje med obstoječim podeskanjem zaprte z letvicami na zunanji strani po vzoru tradicionalne lokalne lesene gradnje..

Vsi elementi nove strešne kritine se izvedejo v lesu, razen na žloti se pod skodle vgradi podložna pločevina.

V dogovoru z investitorjem, se dobro ohranjene skodle varno deponira za namen ponovne uporabe.

Vidna strešna konstrukcija nad nadstopjem.







Dotrajan strešni odkap



Pogled na zunanjost strehe, razkriva uporabo lesenih skodel.

