

Karakteristični prečni profil
Javne poti JP 883-371
(območje z muldo)



REKONSTRUKCIJA CESTE

- 7 cm obrabni sloj asfalta, AC 16 surf B 50/70 A4
- 20 cm nevezana nosilna plast (D32; TAMPON)
- 30 cm zmrzlinsko odporen kamniti material (D125; POSTELJICA)
  reciklat obstoječega asfalta in novega tampona
- GEOTEKSTIL (natezna trdnost 7,5 kN/m)

Karakteristični prečni profil
Javne poti JP 883-371
(območje z jarkom)



REKONSTRUKCIJA CESTE

- 7 cm obrabni sloj asfalta, AC 16 surf B 50/70 A4
- 20 cm nevezana nosilna plast (D32; TAMPON)
- 30 cm zmrzlinsko odporen kamniti material (D125; POSTELJICA)
  reciklat obstoječega asfalta in novega tampona
- GEOTEKSTIL (natezna trdnost 7,5 kN/m)

objekt:	Rekonstrukcija javne poti JP 883-371 (cesta v Loke, 2.del)		
opis risbe:	KARAKTERISTIČNA PREČNA PROFILA	merilo:	1 : 50
		št. risbe:	2