Interaktivni zemljevid (eIKD):
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Številka: **MN 2024-08-03**
Datum: 23. avgust 2024

Mestna občina Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Zadeva: **Rafutski park na Pristavi, MONG. MONITORING mladih dreves, palm in drugih rastlin sajenih v sklopu projekta "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa", *povzeti izbrani zaznamki strokovnega nadzora***

Na podlagi naročila sem izvedla izreden teren, v sklopu katerega se je izvedel terenski sestanek in pregled novih rastlin in nasadov, ki so bili sajeni leta 2023, v sklopu projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«. Sporočeno je bilo, da se garancija za novo sajene rastline izteče 23. avgusta 2024 in do takrat so pristojne službe na MONG želele, da se izvede hiter pregled stanja vseh novih rastlin in nasadov na območju Rafutskega parka.

Na vpogled nisem prejela PID dokumentacije. Prav tako nisem prejela na vpogled kakšnega zapisnika, ki bi naj bilo pripravljeno pred pričetkom začetnega vzdrževanja rastlin in nasadov (»Zapisnik končnega prevzema izvedenih saditvenih del, *t.i. Zapisnik o sprejemu in izročitvi izvedenih saditvenih del – drevesa, palme in druge rastline in nasadi - del krajinska arhitektura)*.

Cilj je bil, da se izvede izredni teren, v sklopu katerega se preveri stanje vseh rastlin ki so bile sajene leta 2023, v sklopu projekta. **Namen** je bil, da se terenske podatke pripravi v takšni obliki, da jih lahko za nadaljnjo presojo in ukrepanje uporabijo pristojne službe naročnika. Podatke stanja rastlin se lahko uporabi tudi za pripravo na t.i. garancijski prevzem rastlin, ko morajo biti prisotne in ustrezne kvalitete vse vraščene rastline.

1. Za monitoring stanja novih rastlin in nasadov na območju Rafutskega parka sem uporabila nekatere sloje iz pripravljenega interaktivni zemljevid (s kratico eIKD) v letu 2023, ki ga takrat nisem zaračunala in sem ga pripravila/uporabila za lasten nadzor in usklajevanje vseh deležnikov. Nadzora nad saditvenimi deli nato nisem izvajala, ker ni bilo več urne postavke za segment sajenja rastlin.

Za potrebe monitoringa sem eIKD spremenila in dopolnila v pisarni in na terenu. Ker na terenu ni mogoča uporaba mobilnih podatkov sem uporabila aplikacijo Map Marker, nato pa sem terenske podatke

prenesla v eIKD (platforma Google MyMaps, priprava Tanja Grmovšek, marec 2023 in avgust 2024). Okvirna določitev točk, linij ali območij: Grmovšek, okvirna določitev glede na načrt PZI (projekt PZI, LUZ, brez kasnejših sprememb). Vnos podatkov za monitoring (eIKD): Tanja Grmovšek, arborist svetovalec, ISA CA, univ. dipl. inž. gozd. - usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko.

2. Monitoring stanja vseh rastlin sem izvedla: **21. avgusta 2024.** Stanje mladih dreves, palm, grmovnic in nasadov v času terenskega dela sem tudi foto dokumentirala in **fotografije so bile naložene v eIKD, za vsako lokacijo rastline.** Ocenjene kategorije stanja in kratke zaznamke sem vnesla v interaktivni zemljevid.

Vsi podatki so bili pripravljeni digitalno. Pripravila sem dva ločena sloja za izveden monitoring stanja (sloj drevesa in palme in sloj druge rastline). Lokacije rastlin imajo določen X in Y (vsaj okviren, ni natančno geolocirana lokacija – to mora izvesti geodet). Dodatno se naj presodi ali je mogoč prenos v kataster dreves MONG.

Podatke sem iz eIKD pretvorila tudi v obliko csv. Podatke sem nadalje za lažji pregled v pisarni pripravila tudi v Excelu (dva sloja: drevesa in palme ter druge rastline in nasadi). Za lažje razumevanje ocenjene barvne kategorije ali izstopajoč ukrep (npr. za zamenjavo rastline) sem le-te označila z rdečo ali vijolet barvo.


V atribut zaznamki sem vnesla bistvene podatke. **Če sem menila, da je drevo/palmo/rastlino treba zamenjati v sklopu garancije je bilo to v Excel tabeli dodatno označeno z rdečo barvo v zaznamkih. Če sem menila, da je treba stanje rastline dodatno presojati v sklopu garancije (ohranjanje ali zamenjava) sem to v Excel tabeli označila z vijolet barvo v zaznamkih.**

Vsi podatki so bili z zaključkom naročila naročniku predani v digitalnih oblikah: Excel, PDF in .csv. Excel je bil pripravljen tako, da se lahko podatke v obeh zavihkih sortira in išče. eIKD se lahko v prihodnje dopolnjuje.

3. LEGENDA (Grmovšek, 2004 - 2024) **ocenjene kategorije stanja MLADIH DREVES IN PALM v času monitoringa na dan 21. 8. 2024**

Kategorija in kratek opis	Število dreves/palm v kategoriji
ZELENO drevo/rastlina (5): v redu stanje mladega drevesa/rastline	**50× drevo/palma**
RUMENO drevo/rastlina (4): zadovoljivo dobro stanje mladega drevesa/rastline, vseeno odstopanje, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki. Spremljanje stanja	**29× drevo/palma**
ORANŽNO drevo (3): pogojno stanje mladega drevesa/rastline, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki, odvisno od razvoja ali verjetna zamenjava ali ohranjanje. Nujno spremljanje stanja	**10× drevo/palma**
RDEČE drevo (2): slabše stanje mladega drevesa/rastline, različni dejavniki, zelo verjetna zamenjava. Nujno spremljanje stanja	**7× drevo/palma**
ČRNO drevo (1): zelo slabo stanje mladega drevesa/rastline, odmrlo ali delno odmrlo drevo/rastlina ali sploh ni ozelenelo v prvi rastni dobi in se mora zamenjati	**5× drevo/palma**
SKUPAJ	**101× drevo/palma**

Interaktivni zemljevid (eIKD):
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18




Slika 1: Rafutski park na Pristavi – DREVESA IN PALME, stanje 21.8.2024. Prikaz stanja dreves in palm na dan izvajanja monitoringa, z barvnimi kategorijami dreves na interaktivnem zemljevidu (eIKD – glej tudi povezavo in samostojno PDF prilogo A1). (Vir: Grmovšek, 2024)

4. LEGENDA (Grmovšek, 2004 - 2024) ocenjene kategorije stanja DRUGIH RASTLIN in NASADOV v času monitoringa na dan 21. 8. 2024

Kategorija in kratek opis * linija ali območje nasada ima lahko več sto do tisoč rastlin (!)	Število posameznih rastlin / območij / linij, v kategoriji
ZELENO drevo/rastlina (5): v redu stanje mladega drevesa/rastline	**19× rastlina/območje/linija**
RUMENO drevo/rastlina (4): zadovoljivo dobro stanje mladega drevesa/rastline, vseeno odstopanje, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki. Spremljanje stanja	**22× rastlina/območje/linija**
ORANŽNO drevo (3): pogojno stanje mladega drevesa/rastline, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki, odvisno od razvoja ali verjetna zamenjava ali ohranjanje. Nujno spremljanje stanja	**18× rastlin/območje/linija**
RDEČE drevo (2): slabše stanje mladega drevesa/rastline, različni dejavniki, zelo verjetna zamenjava. Nujno spremljanje stanja	**3× rastlina/območje/linija**
ČRNO drevo (1): zelo slabo stanje mladega drevesa/rastline, odmrlo ali delno odmrlo drevo/rastlina ali sploh ni ozelenelo v prvi rastni dobi in se mora zamenjati	**5× rastlina/območje/linija**
SKUPAJ	**67× rastlina/območje/linija**

Interaktivni zemljevid (eIKD):
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18



Slika 2: Rafutski park na Pristavi – DRUGE RASTLINE in NASADI (grmovnice, okrasne trave, trajnice), stanje 21.8.2024. Prikaz stanja drugih rastlin in nasadov na dan izvajanja monitoringa, z barvnimi kategorijami dreves na interaktivnem zemljevidu (eIKD – glej tudi po vezavo in samostojno PDF prilogo A2). Opozarjam, da se v območju linij ali nasadov lahko nahajajo rastline ki manjkajo ali jih je treba zamenjati – vendar je bila določena celostna kategorija, ki je višja, zato se mora preveriti RDEČE zaznamke v tabeli. (Vir: Grmovšek, 2024)

5. Gradivo je bilo v elektronski obliki predano naročniku (PDF, navedena povezava na eIKD, Excel tabela, .csv). **Gradivo lahko uporabijo** pristojne službe naročnika (MONG). Gradivo je bilo pripravljeno za vpogled tudi za druge deležnike, ki jih določi naročnik.

Kako bo naročnik gradiva ukrepal v sklopu morebitnega uveljavljanja garancije na rastline ali garancije na izvedena saditvena dela ni v pristojnosti arborista svetovalca. Arborist svetovalec ne more prevzemati odgovornosti za odločitve lastnika, drugih pristojnih služb ali deležnikov v projektu. Na drevesa in rastline lahko imajo vpliv številni zunanji dejavniki (biotski, abiotski, antropogeni).

5.1 Samostojne priloge tega gradiva so:

- MN2024-08-03_MONG_Rafutski park_monitoring_priloga A1 (eIKD drevesa in palme) – prikaz okvirnih lokacij na eIKD, PDF, 2 str.
- MN2024-08-03_MONG_Rafutski park_monitoring_priloga A2 (eIKD druge rastline) – prikaz okvirnih lokacij na eIKD, PDF, 2 str.
- MN2024-08-03_MONG_Rafutski park_monitoring_priloga B1b (eIKD drevesa in palme) – barvni prikaz kategorij v tabeli, PDF, 7 str.
- MN2024-08-03_MONG_Rafutski park_monitoring_priloga B2b (eIKD druge rastline) – barvni prikaz kategorij v tabeli, PDF, 13 str.
- MN2024-08-03_MONG_Rafutski park_GARANCIJA_priloga B1c (eIKD drevesa in palme) – IZBOR za lažjo presojo, PDF, 1(2) str.
- MN2024-08-03_MONG_Rafutski park_GARANCIJA_priloga B2c (eIKD druge rastline) – IZBOR, PDF, 5(6) str.

6. Terensko delo in pripravo strokovnega mnenja sem opravila Tanja Grmovšek, arborist svetovalec, ISA certificiran arborist z opravljenim strokovnim izpitom in veljavno mednarodno licenco ML-0333A. Poklicna etika ISA certificiranega arborista ter članstvo arborista svetovalca pri ASCA mi narekuje, da zastopam ISA ter ASCA etični kodeks in pravila ter smernice sodobne arboristične stroke. V skladu z njimi je bil opravljen teren in pripravljeno strokovno mnenje arborista svetovalca.

Lep pozdrav.





Tanja Grmovšek
arborist svetovalec (overjena ASCA članica); TPAQ (*Tree and Plant Appraisal Qualified;* ocenjevalec vrednosti dreves in rastlin, z mednarodno licenco); ISA Certified Arborist®, mednarodna licenca ML-0333A; *ISA True Professional of Arboriculture 2010 Award Winner*
univ. dipl. inž. gozd. - usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko

V vednost:
- različni naslovniki (Aleksandra Torbica in Nataša Likar, poslan PDF, preko e-pošte)
- arhiv Arborist

Interaktivni zemljevid (eIKD):
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Priloga C – Predpostavke in omejitveni pogoji

1. Izguba ali sprememba bilo katerega dela strokovnega mnenja arborista svetovalca, ovrže celotno strokovno mnenje.
2. Vsebina tega gradiva ni prenosljiva na druge lokacije ali podobno situacijo.
3. Nobenega dela tega gradiva ni dovoljeno javno objaviti na spletnih straneh, brez privoljenja avtorja.
4. Vse zapisano v tem strokovnem mnenju se nanaša predmet naročila. Ni zagotovila ali garancije, da mlada drevo/esa po izvedenem monitoringu ne bodo imela nadaljnjih, novih ali še večjih problemov.
5. Za predmet naročila avtor / arborist svetovalec nima neposredne finančne koristi z izvedbenimi podjetji. Vsa vzdrževalna dela morajo biti izvedena neodvisno, z ločenim naročilom med stranko in usposobljenim izvedbenim podjetjem.
6. Avtor / arborist svetovalec s tem naročilom ni zavezan za sodelovanje na javnih predstavitvah, pričanje na sodišču ali podajo dodatnih legalnih gradiv.

Priloga D – Potrdilo o kvaliteti izvedbe

Jaz, Tanja Grmovšek, potrjujem da:

- sem osebno izvedla terensko delo in na podlagi ugotovitev pripravila strokovno mnenje arborista svetovalca;
- je opravljeno terensko delo in priprava gradiva pripravljeno v skladu s splošno sprejeto arboristično prakso v tujini in uveljavljenimi standardi;
- plačilo storitve ni odvisno od znanih, vnaprej določenih dejavnikov in zaključkov, četudi lahko le-ti koristijo predmetu naročila, stranki ali komu drugemu;
- osebno nimam nobenega zdajšnjega ali prihodnjega interesa za obravnavano lokacijo, ki je predmet tega naročila in nimam osebnega interesa ali pristranskega odnosa, ki bi vplival na eno ali drugo stran tega naročila.

Potrjujem, da sem zaključila univerzitetni študij gozdarstva, usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko, na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2007 sem članica Mednarodne zveze arboristike (*International Society of Arboriculture,* s kratico ISA). Leta 2008 sem opravila strokovni izpit ter pridobila licenco ISA certificiran arborist ML-0333A, ki jo z dodatnim izobraževanjem obnavljam na vsaka tri leta (2008 – 2011 – 2014 – 2017 – 2020 – 2023 - 2026). Od leta 2016 sem overjena članica Ameriške zveze arboristov svetovalcev (*American Society of Consulting Arborists,* s kratico ASCA), v letu 2017 sem uspešno opravila akademijo za arborista svetovalca, *ASCA Academy for Consulting Arborists* (San Diego, ZDA, februar – junij 2017), opravljala sem izobraževanje in izpit za *Tree Plant Appraisal Qualification* (New Orleans, december 2019). Od leta 2007 sem članica mestnih arboristov (*Society of Municipal Arborists,* s kratico SMA); sem tudi članica Arboristične društva Slovenije. Znanje o drevesih nabiram od leta 1995. Že več kot 20 let se poklicno ukvarjam z različnimi področji arboristike in urbanega gozdarstva. Na podlagi rednega dodatnega izobraževanja obnavljam članstvo v strokovnih organizacijah in svoje certifikate.

Priloga E – Arboristična poklicna izjava

Arboristi svetovalci so strokovnjaki, ki na osnovi svojega strokovnega znanja, preteklih delovnih izkušenj, uporabe različnih metod in rednega dodatnega izobraževanja pregledujejo drevesa, da lahko priporočijo postopke za izboljšanje zdravstvenega stanja in lepote dreves ter hkrati poskusijo zmanjšati potencialne nevarnosti bivanja z drevesi. Usposobljeni so lahko tudi za nadzor nad izvedbo vzdrževalnih in gradbenih del, svetovanje v času projektiranja, ocenitev vrednosti dreves, itn.
Naloga arborista svetovalca je, da poda objektivno oceno o stanju obravnavanih dreves, po potrebi obravnava različne vidike ter problematike in skozi zaporedne faze drevo ali problematiko ustrezno argumentira ter na podlagi tega pripravi zaključek s priporočili ter smernicami. Naročnik / lastnik se odloči, da priporočila arborista svetovalca sprejme ali zavrže ali zaprosi za dodatne smernice ter informacije.

Arboristi svetovalci ne morejo videti ali poznati vseh znakov in preteklih dogodkov ter posegov v bližini dreves, ki lahko pripeljejo do strukturnih ali zdravstvenih problemov dreves. Drevesa so živi organizmi, ki lahko propadejo tudi na načine, ki jih mi še ne razumemo popolno. Znaki za možne probleme se lahko nahajajo v drevesih in tudi v talni podlagi, preteklem vzdrževanju, gradbenih posegih ter drugih dejavnikih (biotskih, abiotskih, antropogenih). Arboristi svetovalci ne morejo jamčiti, da bo drevo ostalo varno in zdravo pod vsemi pogoji, ali za določen čas.

Obravnava dreves lahko vključuje tudi zadeve kot so potek komunalnih vodov, lastniške meje, sosedski nesporazumi in ostalo. Vendar arborist svetovalec nima podatka če so podane ali pridobljene informacije natančne in celotne, zato se lahko pričakuje, da bo upravičeno verjel in se zanesel na pridobljene informacije (ustne, pisne, digitalne). Vzdrževanje, obrezovanje in odstranjevanje dreves zahteva postopke, ki so izven storitev arborista svetovalca.

Drevesa lahko vzdržujemo, ne moremo pa jih popolnoma obvladati. Bivanje z drevesi pomeni sprejetje različnih stopenj tveganj. Edin način, da se tveganju popolnoma izognemo je ta, da odstranimo vsa drevesa. Z odstranitvijo dreves pa izgubimo vse okoljske koristi ter druge funkcije, ki jih nudijo drevesa svoji ožji in širši okolici.

NG Rafutski park, MONG, 2024, ARBO

2024 MONITORING. Nova drevesa in palme.

5

4

4i

5p

5i

x

3

2

1i

2i

3i

5pp

1p

4p

3p



MONITORING 2024.
Projekt 2022-2023: "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa".

Priprava osnovnega zemljevida: Tanja Grmovšek, arborist svetovalec, ISA certificiran arborist, univ. dipl. inž. gozd - usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko. Marec 2023 + avgust 2024

Opozarjam, da je lokacija vnešenih izbranih dreves ali območij zgolj okvirna.

LEGENDA stanja v času monitoringa (Grmovšek, 2004 - 2024)
ZELENO drevo/rastlina (5): v redu stanje mladega drevesa/rastline
RUMENO drevo/rastlina (4): zadovoljivo dobro stanje mladega drevesa/rastline, vseeno odstopanje, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki. Spremljanje stanja
ORANŽNO drevo/rastlina (3): pogojno stanje mladega drevesa/rastline, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki, odvisno od razvoja ali verjetna zamenjava ali ohranjanje. Nujno spremljanje stanja
RDEČE drevo/rastlina (2): slabše stanje mladega drevesa/rastline, različni dejavniki, zelo verjetna zamenjava. Nujno spremljanje stanja
ČRNO drevo/rastlina (1): zelo slabo stanje mladega drevesa/rastline, odmrlo ali delno odmrlo drevo/rastlina ali sploh ni ozelenelo v prvi rastni dobi in se mora zamenjati

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
1	**V01-01**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**5p**	20240821 (TG): V redu stanje palme.	13.6373636	45.9468937	POINT (13.6373636 45.9468937)
2	**V02-01**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**5p**	20240821 (TG): V redu stanje palme.	13.6372778	45.946917	POINT (13.6372778 45.946917)
3	**V01-03**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**4**	20240821 (TG): Rahla presvetljenost krošnje ali rumenkasti listi. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6374032	45.9469544	POINT (13.6374032 45.9469544)
4	**V01-04**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**4**	20240821 (TG): Rahla presvetljenost krošnje ali rumenkasti listi. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. PP listek. Kontrola.	13.6374173	45.9469772	POINT (13.6374173 45.9469772)
5	**V01-05**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**4**	20240821 (TG): Rahla presvetljenost krošnje ali rumenkasti listi. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6374354	45.947001	POINT (13.6374354 45.947001)
6	**V01-06**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**4**	20240821 (TG): Rahla presvetljenost krošnje ali rumenkasti listi. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6374501	45.9470256	POINT (13.6374501 45.9470256)
7	**V01-07**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**4**	20240821 (TG): Rahla presvetljenost krošnje ali rumenkasti listi. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. PP listek. Kontrola.	13.6374662	45.9470466	POINT (13.6374662 45.9470466)
8	**V01-08**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**4**	20240821 (TG): Rahla presvetljenost krošnje ali rumenkasti listi. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.637481	45.9470694	POINT (13.637481 45.9470694)
9	**V01-09**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**5**	20240821 (TG): Najbolj zelena krošnja. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. PP listek.	13.6374951	45.9470923	POINT (13.6374951 45.9470923)
10	**V04-01**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**2**	20240821 (TG): Večji razkrojni procesi v spodnjem delu debla. Zelo majhna krošnja. Sveže odrezane suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Premalo zastirke. Nujna presoja ukrepanja in kontrola dokler se drevo ohranja.	13.6375405	45.9471626	POINT (13.6375405 45.9471626)
11	**V04-02**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**2**	20240821 (TG): Zelo majhna krošnja. Izletna luknjicami v sredini debla. Sončni ožig skorje v zgornjem delu debla in sredi krošnje. Sveže odstranjene suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Nujna presoja ukrepanja in kontrola dokler se drevo ohranja.	13.6375627	45.9471924	POINT (13.6375627 45.9471924)
12	**V04-03**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**3**	20240821 (TG): Majhna krošnja. Sveže odstranjene suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6375848	45.9472246	POINT (13.6375848 45.9472246)
13	**V04-04**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**2**	20240821 (TG): Zelo majhna in slabo olistana krošnja. Zgolj posamezni listki. Sveže odstranjene suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Nujna presoja ukrepanja in kontrola dokler se drevo ohranja.	13.637609	45.947261	POINT (13.637609 45.947261)
14	**V04-05**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**3**	20240821 (TG): Majhna in slabše olistana krošnja. Kor3ninski poganjki. Odmiranje koncev vej. Sveže odstranjene suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6376365	45.9473035	POINT (13.6376365 45.9473035)
15	**V04-06**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**4**	20240821 (TG): Dokaj polno olistana krošnja. Koreninski poganjki. Sveže odstranjene suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6376713	45.9473458	POINT (13.6376713 45.9473458)
16	**V05-01**	TADI	TADI. močvirski taksodij. Taxodium distichum	**2i**	20240821 (TG): V06-01 drevo ni sajeno na DL po projektu PZI (?!). Zelo globoko sajeno drevo. Okoli spodnjega dela debla je filc (!). PP listek. Odmiranje koncev večine stranskih vej. Sveže odrezane suhe veje. Odmrl vrh (!). Zelene so predvsem spodnje veje. Razpoka na deblu v sredini (!). Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Ni količkov. Nujna presoja ukrepanja in kontrola dokler se drevo ohranja. Presoja se naj tudi lokacija sajenja.	13.637731	45.947316	POINT (13.637731 45.947316)
17	**V03-01**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**3**	20240821 (TG): Slabše olistana krošnja. Sveže odstranjene suhe veje. Sajenje na brežini. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6374527	45.9471791	POINT (13.6374527 45.9471791)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
18	**V03-02**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**3**	20240821 (TG): Dokaj polno olistana krošnja. Močno semenenje. Sveže odstranjene suhe veje. Sajenje na brežini. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6374701	45.9472113	POINT (13.6374701 45.9472113)
19	**V03-03**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**3**	20240821 (TG): Dokaj polno olistana krošnja. Sveže odstranjene suhe veje. Sajenje na brežini. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6374883	45.9472449	POINT (13.6374883 45.9472449)
20	**V03-04**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**4**	20240821 (TG): Dokaj polno olistana krošnja. Sveže odstranjene suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6375084	45.9472794	POINT (13.6375084 45.9472794)
21	**V03-05**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**4**	20240821 (TG): Dokaj polno olistana krošnja. Sveže odstranjene suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6375352	45.9473246	POINT (13.6375352 45.9473246)
22	**V03-06**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**4**	20240821 (TG): Dokaj polno olistana krošnja. Sveže odstranjene suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Kontrola.	13.6375566	45.9473643	POINT (13.6375566 45.9473643)
23	**V08-01**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**1i**	20240821 (TG): Sajenje na brežini. Odmrlo drevo. Vidne izletne luknjice (!) - verjetnost širjenja na sosednja drevesa. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. PP listek. Korenovec ni bil viden. Globina sajenja pod nivojem tal. Priporočena prednostna odstranitev drevesa. da se okužba ne razširi. Zamenjava drevesa.	13.6377437	45.9473829	POINT (13.6377437 45.9473829)
24	**V08-02**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Kontrola zaradi žužka v bližini. Sajenje na brežini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Korenovec ni bil viden. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.637792	45.9473713	POINT (13.637792 45.9473713)
25	**V08-03**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Vidne korenine kot posodovka. Korenovec ni bil viden. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6378396	45.9473587	POINT (13.6378396 45.9473587)
26	**V08-04**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**3i**	20240821 (TG): Delno olistana krošnja. Sveže odstranjene suhe veje. Spodaj so veje se odmrle. V zgornjem delu krošnje je vidna nekroza skorje. Sum na nadaljevanje propadanja mladega drevesa. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Korenovec ni bil viden. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6378859	45.9473489	POINT (13.6378859 45.9473489)
27	**V07-01**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. En količek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Rahlo rumenenje krošnje. Dva debla od tal. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6381166	45.9472813	POINT (13.6381166 45.9472813)
28	**V07-02**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. En količek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Rahlo rumenenje krošnje. Dva debla od tal. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6381628	45.9472738	POINT (13.6381628 45.9472738)
29	**V07-03**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. En količek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Rahlo rumenenje krošnje. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6382084	45.9472641	POINT (13.6382084 45.9472641)
30	**V07-04**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Rahlo rumenenje krošnje. Dva debla od tal. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6382587	45.9472515	POINT (13.6382587 45.9472515)
31	**V07-05**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**5i**	20240821 (TG): PP listek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Dva debla od tal. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6383063	45.9472407	POINT (13.6383063 45.9472407)
32	**V07-06**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Rahlo rumenenje krošnje. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6383512	45.9472304	POINT (13.6383512 45.9472304)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
33	**V07-07**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Rahlo rumenenje krošnje. Dva debla od tal. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6384418	45.9472137	POINT (13.6384418 45.9472137)
34	**V07-08**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**3i**	20240821 (TG): PP listek. Dokaj polno olistana krošnja ki sega do tal. Rahlo rumenenje celotne krošnje. Sveže odstranjene veje. Dva debla od tal. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6384961	45.9472011	POINT (13.6384961 45.9472011)
35	**V07-09**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Rahlo rumenenje krošnje. Dva debla od tal. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6385477	45.9471899	POINT (13.6385477 45.9471899)
36	**V07-10**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Rahlo rumenenje krošnje. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6386	45.9471815	POINT (13.6386 45.9471815)
37	**V07-11**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**4i**	20240821 (TG): PP listek. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Rahlo rumenenje krošnje. Odmrl en vrh. Dva debla od tal. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.638647	45.9471792	POINT (13.638647 45.9471792)
38	**V07-12**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**5i**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja ki sega do tal. Dva debla od tal. Korenovec ni bil viden. Kontrola zaradi žužka v bližini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Globina sajenja pod nivojem tal. Kontrola (žužki).	13.6386939	45.9471815	POINT (13.6386939 45.9471815)
39	**V06-01**	(TADI)	/	x	20240821 (TG): Drevo se ni posadilo na tej lokaciji v sklopu projekta. Možna lokacija za donacijsko drevo. TADI. močvirski taksodij. Taxodium distichum	13.6386445	45.9471127	POINT (13.6386445 45.9471127)
40	**V10-01**	jusc-s	jusc-s. brin sorta 'Skyrocket'. Juniperus scopulorum 'Skyrocket'	**1i**	20240821 (TG): Odmrlo mlado drevo. Drevo se naj zamenja.	13.6387005	45.9472876	POINT (13.6387005 45.9472876)
41	**V10-02**	jusc-s	jusc-s. brin sorta 'Skyrocket'. Juniperus scopulorum 'Skyrocket'	**1i**	20240821 (TG): Odmrlo mlado drevo. Drevo se naj zamenja.	13.6386716	45.9472541	POINT (13.6386716 45.9472541)
42	**V10-08**	(MADE-YR)	/	x	20240821 (TG): Drevo se ni sadilo v sklopu projekta. Možna lokacija za donacijsko drevo. MADE-YR. rumenocvetna magnolija. Magnolia denudata 'Yellow River'	13.6386842	45.9473354	POINT (13.6386842 45.9473354)
43	**V10-03**	CUSE-A	CUSE-A. vednozelena cipresa. Cupressus sempervirens 'Agrimed'	**5i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. PP listek.	13.6383364	45.9473191	POINT (13.6383364 45.9473191)
44	**V10-04**	CUSE-A	CUSE-A. vednozelena cipresa. Cupressus sempervirens 'Agrimed'	**5i**	20240821 (TG): Sajenje drevesa v območju brežine. Korenovec ni bil viden. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Ni zastirke. PP listek.	13.6383216	45.9473643	POINT (13.6383216 45.9473643)
45	**V10-05**	CUSE	CUSE. vednozelena cipresa. Cupressus sempervirens	**5i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. PP listek.	13.6382646	45.9473386	POINT (13.6382646 45.9473386)
46	**V10-06**	CUSE	CUSE. vednozelena cipresa. Cupressus sempervirens	**5i**	20240821 (TG): Sajenje drevesa v območju brežine. Korenovec ni bil viden. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Ni zastirke. PP listek.	13.6382586	45.9473894	POINT (13.6382586 45.9473894)
47	**V10-07**	SEGI	SEGI. mamutovec ali orjaška sekvoja. Sequoiadendron giganteum	**5i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Polno olistana krošnja. Ni zastirke. Globoko sajenje pod nivojem tal.	13.6380647	45.9476865	POINT (13.6380647 45.9476865)
48	**V13-01**	OSxFO	OSxFO. Fortunov osmant. Osmanthus x fortunei	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja ki sega do tal. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6384573	45.9477954	POINT (13.6384573 45.9477954)
49	**V15-01**	(ALJU)	/	x	20240821 (TG): Drevo se ni posadilo na tej lokaciji v sklopu projekta. Presoja ali se naj drevo sadi kot možna lokacija za donacijsko drevo. ALJU. svilnata albicija/mimoza. Albizia julibrissin	13.638582	45.9476549	POINT (13.638582 45.9476549)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
50	**V15-02**	ALJU	ALJU. svilnata albicija/mimoza. Albizia julibrissin	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja. Asimetrična krošnja. Tri glavne veje. Korenovec ni bil viden. Sajenje drevesa pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6386062	45.9476298	POINT (13.6386062 45.9476298)
51	**V15-03**	(ALJU)	/	x	20240821 (TG): Drevo se ni posadilo na tej lokaciji v sklopu projekta. Presoja ali se naj drevo tukaj sadi - kot možna lokacija za donacijsko drevo. ALJU. svilnata albicija/mimoza. Albizia julibrissin	13.6386357	45.9476582	POINT (13.6386357 45.9476582)
52	**V18-01**	WARO	WARO. robustna vašingtonka. Washingtonia robusta	**5p**	20240821 (TG): V redu stanje palme. PP listek. Bambus je pričel segati v palmo.	13.6388073	45.9480863	POINT (13.6388073 45.9480863)
53	**V18-02**	WARO	WARO. robustna vašingtonka. Washingtonia robusta	**5p**	20240821 (TG): V redu stanje palme. Gladko steblo. Ena luknjica z izcedkom proti cesti - kontrola.	13.6388588	45.9481259	POINT (13.6388588 45.9481259)
54	**V18-03?**	WARO	WARO. robustna vašingtonka. Washingtonia robusta	**5pp**	20240821 (TG): dodatna presoja kam je bila sajena tretja palma vašingtonka. Preveritev lokacije. Dodatni fotografijo.	13.6388838	45.9481391	POINT (13.6388838 45.9481391)
55	**V24-01**	JAMI	JAMI. mimozolistni palisandrovec. Jacaranda mimosifolia	**5**	20240821 (TG): Rahlo Asimetrična krošnja. Polno olistana krošnja. Korenovec ni bil viden. Sajenje na brežini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6393586	45.9481745	POINT (13.6393586 45.9481745)
56	**V24-02**	MEAZ	MEAZ. indijska lipovka. Melia azedarach	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja. Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Popokani vijaki na zgornjih prečkah.	13.6392909	45.9481809	POINT (13.6392909 45.9481809)
57	**V24-03**	MEAZ	MEAZ. indijska lipovka. Melia azedarach	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja. Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Popokani vijaki na zgornjih prečkah.	13.639252	45.9482005	POINT (13.639252 45.9482005)
58	**V24-04**	MEAZ	MEAZ. indijska lipovka. Melia azedarach	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja. Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6392841	45.9482327	POINT (13.6392841 45.9482327)
59	**V24-05**	JAMI	JAMI. mimozolistni palisandrovec. Jacaranda mimosifolia	**5**	20240821 (TG): Nekoliko manjša krošnja. Polno olistana krošnja. Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6393197	45.9482062	POINT (13.6393197 45.9482062)
60	**V24-17**	JAMI	JAMI. mimozolistni palisandrovec. Jacaranda mimosifolia	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja. Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6394317	45.9483756	POINT (13.6394317 45.9483756)
61	**V25-01**	LITU	LITU. tulipanovec. Liriodendron tulipifera	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja. Korenovec ni bil viden. Sajenje na brežini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6395316	45.9483949	POINT (13.6395316 45.9483949)
62	**V25-02**	LITU	LITU. tulipanovec. Liriodendron tulipifera	**4**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja. Korenovec ni bil viden. Vidne poškodbe debla in korenovca s preraščanjem iz strani. Nekrože skorje na deblu. Rahlo asimetrična krošnja. Sajenje na klančini. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6396222	45.9483599	POINT (13.6396222 45.9483599)
63	**Z12-01**	MAKO	MAKO. magnolija. Magnolia kobus	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja ki sega do tal. Dva vrha. Korenovec ni bil viden. Sajenje na brežini. Ni zastirke. PP listek.	13.6395054	45.9485985	POINT (13.6395054 45.9485985)
64	**Z12-02**	MAKO	MAKO. magnolija. Magnolia kobus	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja ki sega do tal. Korenovec ni bil viden. Sajenje na brežini. Ni zastirke.	13.6395403	45.9485929	POINT (13.6395403 45.9485929)
65	**Z12-03**	MAKO	MAKO. magnolija. Magnolia kobus	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja ki sega do tal. Korenovec ni bil viden. Sajenje na brežini. Ni zastirke. PP listek.	13.6395429	45.9486195	POINT (13.6395429 45.9486195)
66	**Z12-04**	MAKO	MAKO. magnolija. Magnolia kobus	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja ki sega do tal. Korenovec ni bil viden. Sajenje na brežini. Ni zastirke. PP listek.	13.6395858	45.9486409	POINT (13.6395858 45.9486409)
67	**Z12-05**	MAKO	MAKO. magnolija. Magnolia kobus	**5**	20240821 (TG): Polno olistana krošnja ki sega do tal. Korenovec ni bil viden. Sajenje na brežini. Ni zastirke. PP listek.	13.6396341	45.948675	POINT (13.6396341 45.948675)
68	**Z14-01**	ALJU	ALJU. svilnata albicija/mimoza. Albizia julibrissin	**5**	20240821 (TG): Ni originalna DL po PZI. Iz druge lokacije (V15-03) sajeno drevo. Relativno majhna krošnja. Polno olistana krošnja.	13.6385959	45.9486169	POINT (13.6385959 45.9486169)
69	**Z14-02**	MEAZ	MEAZ. indijska lipovka. Melia azedarach	**4**	20240821 (TG): Zamaknjena mikrolokacija DL glede na načrt PZI. Poškodba debla ki iz sredine krošnje sega vse do tal. Preraščanje iz strani. Vseeno polno olistana krošnja. Dodatna presoja in kontrola	13.6385087	45.9486505	POINT (13.6385087 45.9486505)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
70	**Z13-01**	MEAZ	MEAZ. indijska lipovka. Melia azedarach	**3**	20240821 (TG): Po načrtu PZI bi morala biti sajena JAMI. Večja poškodba debla z razkroje ki iz krošnje čez celotno deblo sega do tal. Preraščanje iz strani. Krošnja vseeno polno olistana. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Dodatna presoja morebitnega ukrepanja. Kontrola.	13.6383647	45.9486748	POINT (13.6383647 45.9486748)
71	**Z13-02**	KOPA	KOPA. latnati mehurnik. Koelreuteria paniculata	**5**	20240821 (TG): Ni originalna DL po PZI. Iz druge lokacije (Z03-01) sajeno drevo. Sajenje na vrhu brežine. Korenovec ni bil viden. Dokaj polno olistana krošnja. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6383398	45.9487059	POINT (13.6383398 45.9487059)
72	**Z13-03**	KOPA	KOPA. latnati mehurnik. Koelreuteria paniculata	**5**	20240821 (TG): Ni originalna DL po PZI. Iz druge lokacije (Z03-02) sajeno drevo. Sajenje na brežini. na urejeni terasici. Korenovec ni bil viden. Polno olistana krošnja. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6383062	45.9487172	POINT (13.6383062 45.9487172)
73	**Z13-04**	KOPA	KOPA. latnati mehurnik. Koelreuteria paniculata	**4**	20240821 (TG): Ni originalna DL po PZI. Iz druge lokacije (Z03-03) sajeno drevo. Sajenje na brežini. na urejeni terasici. Korenovec ni bil viden. Slabše olistana in relativno majhna krošnja. Asimetrična krošnja. Odmiranje posameznih vejic. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Kontrola.	13.6382901	45.948699	POINT (13.6382901 45.948699)
74	**Z13-05**	ALJU	ALJU. svilnata albicija/mimoza. Albizia julibrissin	**5**	20240821 (TG): Ni originalna DL po PZI. Iz druge lokacije (V15-01) sajeno drevo. Sajenje v območju brežine. Korenovec je bil viden. Polno olistana krošnja. Tri glavne veje. Priveza okoli debla.	13.638269	45.9486779	POINT (13.638269 45.9486779)
75	**Z13-06**	MEAZ	MEAZ. indijska lipovka. Melia azedarach	**2**	20240821 (TG): Zamaknjena mikrolokacija DL glede na načrt PZI. Večje poškodbe debla z močnim preraščanjem iz strani. Dodatna večja nekroza skorje debla ki sega v krošnjo (!). Vseeno dokaj polno olistana krošnja. Dodatna presoja ali se drevo zamenja. Kontrola dokler se drevo ohranja.	13.638397	45.948729	POINT (13.638397 45.948729)
76	**Z11-03**	CEDE	CEDE. himalajska cedra. Cedrus deodara	**4i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Globoko sajenje drevesa/posedlo drevo ki je pod nivojem tal. Sajenje drevesa na brežini. Dokaj polno olistana krošnja. Sajenje na brežini. Korenovec ni bil viden. Polno olistana krošnja. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Priveza okoli debla. Spodnje veje so odmrle (!). Ni količkov. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Kontrola.	13.6388466	45.9483588	POINT (13.6388466 45.9483588)
77	**Z11-02**	(CELI)	/	x	20240821 (TG): Drevo ni bilo sajeno na tej lokaciji. Mikrolokacija se je spremenila glede na prvoten PZI. Presoja ali se naj drevo sadi kot možna lokacija za donacijsko drevo. CELI. libanonska cedra. Cedrus libani	13.6388372	45.9482785	POINT (13.6388372 45.9482785)
78	**Z11-01**	KOPA	KOPA. latnati mehurnik. Koelreuteria paniculata	**5**	20240821 (TG): Sajenje na območju brežine. Korenovec ni bil viden. Globoko sajenje drevesa/posedlo drevo ki je pod nivojem tal. PP listek in vrvice. Polno olistana krošnja. Ni zastirke.	13.6381641	45.9482729	POINT (13.6381641 45.9482729)
79	**Z08-02**	QUSU	QUSU. hrast plutec. Quercus suber	**5**	20240821 (TG): Sajenje na brežini. Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Polno olistana krošnja. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke.	13.6374714	45.9481202	POINT (13.6374714 45.9481202)
80	**Z08-01**	CICA	CICA. kafrovec. Cinnamomum camphora	**5**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Polno olistana krošnja. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. PP listek.	13.6371154	45.9481585	POINT (13.6371154 45.9481585)
81	**Z04-08**	QUIL	QUIL. črnika. Quercus ilex	**5**	20240821 (TG): Sajenje na brežini. Sajenje pod nivojem tal. Korenovec ni bil viden. Polno olistana krošnja. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Priveza okoli debla.	13.6366264	45.9479722	POINT (13.6366264 45.9479722)
82	**Z04-09**	QUIL	QUIL. črnika. Quercus ilex	**5**	20240821 (TG): Spremenjena mikrolokacija. Sajenje pod brežino. Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Polno olistana krošnja. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke.	13.6365922	45.9479188	POINT (13.6365922 45.9479188)
83	**Z04-07**	QUIL	QUIL. črnika. Quercus ilex	**5**	20240821 (TG): Sajenje na brežini. Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Polno olistana krošnja. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Priveza okoli debla.	13.6366659	45.9479452	POINT (13.6366659 45.9479452)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
84	**Z07-05**	CELI	CELI. libanonska cedra. Cedrus libani	**5i**	20240821 (TG): Predvidoma premik mikrolokacije iz Z11-02. Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Zaenkrat zelo ozek habitus. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Priveza na vejici.	13.6368021	45.9479878	POINT (13.6368021 45.9479878)
85	**Z07-04**	CUAR	CUAR. arizonska cipresa. Cupressus arizonica	**2i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Slabo olistana krošnja ki sega do tal in je v večji meri odmrla (!). Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Dodatna presoja ali se drevo zamenja. Kontrola dokler se drevo ohranja.	13.636833	45.9479461	POINT (13.636833 45.9479461)
86	**Z07-03**	CUAR	CUAR. arizonska cipresa. Cupressus arizonica	**4i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Zadovoljivo olistana krošnja ki sega do tal in je rahlo asimetrična. Posamezne suhe veje. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Kontrola.	13.636894	45.94792	POINT (13.636894 45.94792)
87	**Z07-02**	CUAR	CUAR. arizonska cipresa. Cupressus arizonica	**2i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Zelo slabo olistana krošnja ki sega do tal in je v večjki meri odmrla (!). Zelene veje so zgolj v vršnem delu krošnje. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Dodatna presoja ali se drevo zamenja. Kontrola dokler se drevo ohranja.	13.6369741	45.9478942	POINT (13.6369741 45.9478942)
88	**Z07-01**	CUAR	CUAR. arizonska cipresa. Cupressus arizonica	**3i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Dokaj zadovoljivo olistana krošnja ki sega do tal in je rahlo asimetrična. Precej suhih vej. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Kontrola.	13.6370264	45.9478971	POINT (13.6370264 45.9478971)
89	**Z04-06**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**5p**	20240821 (TG): V redu stanje palme.	13.6370815	45.9477091	POINT (13.6370815 45.9477091)
90	**Z04-05**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**5p**	20240821 (TG): V redu stanje palme.	13.6370467	45.9476975	POINT (13.6370467 45.9476975)
91	**Z04-04**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**5p**	20240821 (TG): V redu stanje palme.	13.6370728	45.9476779	POINT (13.6370728 45.9476779)
92	**Z05-01**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**5**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Dobro olistana krošnja. Posamezne suhe veje. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. PP listek.	13.6372807	45.9476518	POINT (13.6372807 45.9476518)
93	**Z04-03**	QURU	QURU. rdeči hrast. Quercus rubra	**5**	20240821 (TG): Sajeno drevo na vrhu hribčka. Polno olistana krošnja. Korenovec ni bil viden. Ni izrazitega glavnega vrha. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6366841	45.9476449	POINT (13.6366841 45.9476449)
94	**Z04-02**	QURU	QURU. rdeči hrast. Quercus rubra	**5**	20240821 (TG): Sajeno drevo na vrhu hribčka. Polno olistana krošnja ki obsega manj kot 1/2 višine. Korenovec ni bil viden. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6367304	45.9475899	POINT (13.6367304 45.9475899)
95	**Z04-01**	QURU	QURU. rdeči hrast. Quercus rubra	**5**	20240821 (TG): Sajeno drevo na vrhu hribčka. Polno olistana krošnja. Korenovec ni bil viden. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke.	13.6367901	45.9475479	POINT (13.6367901 45.9475479)
96	**Z02-15**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**5**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Dobro olistana krošnja ki je rahlo asimetrična. Sveže odrezane odmrle vejice. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. PP listek.	13.636979	45.9474115	POINT (13.636979 45.9474115)
97	**Z03-08**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**5p**	20240821 (TG): V redu stanje palme.	13.6368515	45.9473975	POINT (13.6368515 45.9473975)
98	**Z03-07**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**1p**	20240821 (TG): Slabo olistana palma z odmrlimi mladimi listi (!). Presoja da se palma zamenja.	13.6368449	45.9473575	POINT (13.6368449 45.9473575)
99	**Z03-06**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**5p**	20240821 (TG): V redu stanje palme.	13.6368294	45.9473239	POINT (13.6368294 45.9473239)
100	**Z03-05**	TADI	TADI. močvirski taksodij. Taxodium distichum	**1i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. odmrlo drevo. Drevo se naj zamenja. Dodatno se naj presoja morebitna druga lokacija za sajenje te DV (glej stare zaznamke ARBO za lokacijo ob mostu).	13.6366799	45.9472964	POINT (13.6366799 45.9472964)
101	**Z03-04**	CEDE	CEDE. himalajska cedra. Cedrus deodara	**5i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Polno olistana krošnja ki sega do tal. Zaenkrat dokaj ozek habitus. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke.	13.6367194	45.9472031	POINT (13.6367194 45.9472031)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
102	**Z03-03**	(KOPA)	/	x	20240821 (TG): Drevo se ni posadilo na tej lokaciji v sklopu projekta.Posadilo se je ob razglediščU. KOPA. latnati mehurnik. Koelreuteria paniculata	13.6365084	45.947095	POINT (13.6365084 45.947095)
103	**Z03-02**	(KOPA)	/	x	20240821 (TG): Drevo se ni posadilo na tej lokaciji v sklopu projekta.Posadilo se je ob razglediščU. KOPA. latnati mehurnik. Koelreuteria paniculata	13.6365326	45.94708	POINT (13.6365326 45.94708)
104	**Z03-01**	(KOPA)	/	x	20240821 (TG): Drevo se ni posadilo na tej lokaciji v sklopu projekta.Posadilo se je ob razglediščU. KOPA. latnati mehurnik. Koelreuteria paniculata	13.6364823	45.9470759	POINT (13.6364823 45.9470759)
105	**Z01A-01**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**5p**	20240821 (TG): V redu stanje palme.	13.6368496	45.9471097	POINT (13.6368496 45.9471097)
106	**Z02-05**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**4p**	20240821 (TG): Dokaj zadovoljivo stanje palme. Zamaknjena mikrolokacija glede na prvoten PZI. Kontrola.	13.6370295	45.9472685	POINT (13.6370295 45.9472685)
107	**Z02-06**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**3p**	20240821 (TG): Slabše stanje palme. Zamaknjena mikrolokacija glede na provten PZI. Kontrola.	13.6370039	45.9472559	POINT (13.6370039 45.9472559)
108	**Z02-03**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**4**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Zadovoljivo olistana krošnja. Nekoliko rumenkasta krošnja. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Kontrola.	13.6374722	45.947395	POINT (13.6374722 45.947395)
109	**Z02-02**	LILU	LILU. bleščeča kalina. Ligustrum lucidum	**4**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Zadovoljivo olistana krošnja. Nekoliko rumenkasta krošnja. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Kontrola.	13.6375004	45.9473785	POINT (13.6375004 45.9473785)

MONITORING 2024 (eIKD).
Projekt 2022-2023: "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa".

Priprava osnovnega zemljevida: Tanja Grmovšek, arborist svetovalec, ISA certificiran arborist, univ. dipl. inž. gozd - usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko. Marec 2023 + avgust 2024

Opozarjam, da je lokacija vnešenih izbranih dreves ali območij zgolj okvirna.

LEGENDA stanja v času monitoringa - razlaga ocenjenih kategorij za monitoring (Grmovšek, 2004 - 2024)

ZELENO drevo/rastlina (5): v redu stanje mladega drevesa/rastline
RUMENO drevo/rastlina (4): zadovoljivo dobro stanje mladega drevesa/rastline, vseeno odstopanje, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki. Spremljanje stanja
ORANŽNO drevo/rastlina (3): pogojno stanje mladega drevesa/rastline, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki, odvisno od razvoja ali verjetna zamenjava ali ohranjanje. Nujno spremljanje stanja
RDEČE drevo/rastlina (2): slabše stanje mladega drevesa/rastline, različni dejavniki, zelo verjetna zamenjava. Nujno spremljanje stanja
ČRNO drevo/rastlina (1): zelo slabo stanje mladega drevesa/rastline, odmrlo ali delno odmrlo drevo/rastlina ali sploh ni ozelenelo v prvi rastni dobi in se mora zamenjati

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
10	**V04-01**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**2**	20240821 (TG): Večji razkrojni procesi v spodnjem delu debla. Zelo majhna krošnja. Sveže odrezane suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Premalo zastirke. Nujna presoja ukrepanja in kontrola dokler se drevo ohranja.	13.6375405	45.9471626	POINT (13.6375405 45.9471626)
11	**V04-02**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**2**	20240821 (TG): Zelo majhna krošnja. Izletna luknjicami v sredini debla. Sončni ožig skorje v zgornjem delu debla in sredi krošnje. Sveže odstranjene suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Nujna presoja ukrepanja in kontrola dokler se drevo ohranja.	13.6375627	45.9471924	POINT (13.6375627 45.9471924)
13	**V04-04**	CESI	CESI. navadni jadikovec. Cercis siliquastrum	**2**	20240821 (TG): Zelo majhna in slabo olistana krošnja. Zgolj posamezni listki. Sveže odstranjene suhe veje. Globina sajenja pod nivojem tal. Ni zalivalne kotanje. Premalo zastirke. Nujna presoja ukrepanja in kontrola dokler se drevo ohranja.	13.637609	45.947261	POINT (13.637609 45.947261)
16	**V05-01**	TADI	TADI. močvirski taksodij. Taxodium distichum	**2i**	20240821 (TG): V06-01 drevo ni sajeno na DL po projektu PZI (?!). Zelo globoko sajeno drevo. Okoli spodnjega dela debla je filc (!). PP listek. Odmiranje koncev večine stranskih vej. Sveže odrezane suhe veje. Odmrl vrh (!). Zelene so predvsem spodnje veje. Razpoka na deblu v sredini (!). Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Ni količkov. Nujna presoja ukrepanja in kontrola dokler se drevo ohranja. Presoja se naj tudi lokacija sajenja.	13.637731	45.947316	POINT (13.637731 45.947316)
23	**V08-01**	THPL	THPL. veliki (orjaški) klek. Thuja plicata	**1i**	20240821 (TG): Sajenje na brežini. Odmrlo drevo. Vidne izletne luknjice (!) - verjetnost širjenja na sosednja drevesa. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. PP listek. Korenovec ni bil viden. Globina sajenja pod nivojem tal. Priporočena prednostna odstranitev drevesa. da se okužba ne razširi. Zamenjava drevesa.	13.6377437	45.9473829	POINT (13.6377437 45.9473829)
40	**V10-01**	jusc-s	jusc-s. brin sorta 'Skyrocket'. Juniperus scopulorum 'Skyrocket'	**1i**	20240821 (TG): Odmrlo mlado drevo. Drevo se naj zamenja.	13.6387005	45.9472876	POINT (13.6387005 45.9472876)
41	**V10-02**	jusc-s	jusc-s. brin sorta 'Skyrocket'. Juniperus scopulorum 'Skyrocket'	**1i**	20240821 (TG): Odmrlo mlado drevo. Drevo se naj zamenja.	13.6386716	45.9472541	POINT (13.6386716 45.9472541)
75	**Z13-06**	MEAZ	MEAZ. indijska lipovka. Melia azedarach	**2**	20240821 (TG): Zamaknjena mikrolokacija DL glede na načrt PZI. Večje poškodbe debla z močnim preraščanjem iz strani. Dodatna večja nekroza skorje debla ki sega v krošnjo (!). Vseeno dokaj polno olistana krošnja. Dodatna presoja ali se drevo zamenja. Kontrola dokler se drevo ohranja.	13.638397	45.948729	POINT (13.638397 45.948729)
85	**Z07-04**	CUAR	CUAR. arizonska cipresa. Cupressus arizonica	**2i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Slabo olistana krošnja ki sega do tal in je v večji meri odmrla (!). Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Dodatna presoja ali se drevo zamenja. Kontrola dokler se drevo ohranja.	13.636833	45.9479461	POINT (13.636833 45.9479461)
87	**Z07-02**	CUAR	CUAR. arizonska cipresa. Cupressus arizonica	**2i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. Zelo slabo olistana krošnja ki sega do tal in je v večjki meri odmrla (!). Zelene veje so zgolj v vršnem delu krošnje. Ni zalivalne kotanje. Ni zastirke. Dodatna presoja ali se drevo zamenja. Kontrola dokler se drevo ohranja.	13.6369741	45.9478942	POINT (13.6369741 45.9478942)
98	**Z03-07**	TRFO	TRFO. kitajski trahikarp. Trachycarpus fortunei	**1p**	20240821 (TG): Slabo olistana palma z odmrlimi mladimi listi (!). Presoja da se palma zamenja.	13.6368449	45.9473575	POINT (13.6368449 45.9473575)
100	**Z03-05**	TADI	TADI. močvirski taksodij. Taxodium distichum	**1i**	20240821 (TG): Korenovec ni bil viden. Sajenje pod nivojem tal. odmrlo drevo. Drevo se naj zamenja. Dodatno se naj presoja morebitna druga lokacija za sajenje te DV (glej stare zaznamke ARBO za lokacijo ob mostu).	13.6366799	45.9472964	POINT (13.6366799 45.9472964)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)

MONITORING 2024 (eIKD).
Projekt 2022-2023: "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa".

Priprava osnovnega zemljevida: Tanja Grmovšek, arborist svetovalec, ISA certificiran arborist, univ. dipl. inž. gozd - usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko. Marec 2023 + avgust 2024

Opozarjam, da je lokacija vnešenih izbranih dreves ali območij zgolj okvirna.

LEGENDA stanja v času monitoringa - razlaga ocenjenih kategorij za monitoring (Grmovšek, 2004 - 2024)

ZELENO drevo/rastlina (5): v redu stanje mladega drevesa/rastline
RUMENO drevo/rastlina (4): zadovoljivo dobro stanje mladega drevesa/rastline, vseeno odstopanje, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki. Spremljanje stanja
ORANŽNO drevo/rastlina (3): pogojno stanje mladega drevesa/rastline, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki, odvisno od razvoja ali verjetna zamenjava ali ohranjanje. Nujno spremljanje stanja
RDEČE drevo/rastlina (2): slabše stanje mladega drevesa/rastline, različni dejavniki, zelo verjetna zamenjava. Nujno spremljanje stanja
ČRNO drevo/rastlina (1): zelo slabo stanje mladega drevesa/rastline, odmrlo ali delno odmrlo drevo/rastlina ali sploh ni ozelenelo v prvi rastni dobi in se mora zamenjati

NG Rafutski park, MONG, 2024, ARBO

2024 MONITORING. Nove rastline in nasadi.

5

4

3


4r

X

3r

1

2



MONITORING 2024.
Projekt 2022-2023: "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa".

Priprava osnovnega zemljevida: Tanja Grmovšek, arborist svetovalec, ISA certificiran arborist, univ. dipl. inž. gozd - usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko. Marec 2023 + avgust 2024

Opozarjam, da je lokacija vnešenih izbranih dreves ali območij zgolj okvirna.

LEGENDA stanja v času monitoringa (Grmovšek, 2004 - 2024)
ZELENO drevo/rastlina (5): v redu stanje mladega drevesa/rastline
RUMENO drevo/rastlina (4): zadovoljivo dobro stanje mladega drevesa/rastline, vseeno odstopanje, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki. Spremljanje stanja
ORANŽNO drevo/rastlina (3): pogojno stanje mladega drevesa/rastline, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki, odvisno od razvoja ali verjetna zamenjava ali ohranjanje. Nujno spremljanje stanja
RDEČE drevo/rastlina (2): slabše stanje mladega drevesa/rastline, različni dejavniki, zelo verjetna zamenjava. Nujno spremljanje stanja
ČRNO drevo/rastlina (1): zelo slabo stanje mladega drevesa/rastline, odmrlo ali delno odmrlo drevo/rastlina ali sploh ni ozelenelo v prvi rastni dobi in se mora zamenjati

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
1	**v02-02**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**5**	20240821 (TG): Polno olistana in vrasla grmovnica.	13.637271	45.9469431	POINT (13.637271 45.9469431)
2	**v01-02**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**5**	20240821 (TG): Polno olistana in vrasla grmovnica.	13.637389	45.9469035	POINT (13.637389 45.9469035)
3	**v01-10+11**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	2	**5**	20240821 (TG): 2× Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica. Prva rastlina je normalno zelena. druga ima nekoliko svetlejše liste.	13.6373706	45.9468536	POINT (13.6373706 45.9468536)
4	**v01-12+13**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	2	**5**	20240821 (TG): 2× Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica.	13.6373814	45.9468672	POINT (13.6373814 45.9468672)
5	**v01-14+15**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	2	**5**	20240821 (TG): 2× Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica.	13.6373928	45.9468821	POINT (13.6373928 45.9468821)
6	**v01-16+17**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	2	**5**	20240821 (TG): 2× Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica.	13.6374042	45.9468961	POINT (13.6374042 45.9468961)
7	**v01-18+19**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	2	**5**	20240821 (TG): 2× Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica. Rastlini imata nekoliko svetlejše liste.	13.6374122	45.9469105	POINT (13.6374122 45.9469105)
8	**v01-20**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	1	**5**	20240821 (TG): Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica.	13.6374236	45.9469329	POINT (13.6374236 45.9469329)
9	**v01-21+22**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	2	**5**	20240821 (TG): 2× Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica.	13.6374303	45.946946	POINT (13.6374303 45.946946)
10	**v01-23+24**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	2	**5**	20240821 (TG): 2× Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica.	13.6374404	45.9469595	POINT (13.6374404 45.9469595)
11	**v01-25+26**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	2	**5**	20240821 (TG): 2× Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica. Prva rastlina je normalno zelena. druga ima nekoliko svetlejše liste.	13.6374503	45.9469737	POINT (13.6374503 45.9469737)
12	**v01-27+28**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	2	**5**	20240821 (TG): 2× Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica.	13.6374585	45.9469884	POINT (13.6374585 45.9469884)
13	**v01-29**	taja	taja. zvezdasti jasmin. Trachelospermum jasminoides	1	**5**	20240821 (TG): Polno olistana in vrasla vzpenjava grmovnica.	13.6374652	45.9469994	POINT (13.6374652 45.9469994)
14	**v05-01**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.6375752	45.9471514	POINT (13.6375752 45.9471514)
15	**v05-02**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.637592	45.947176	POINT (13.637592 45.947176)
16	**v05-03**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**3**	20240821 (TG): Slabo olistana grmovnica. Številni rumenkasti listi. Delno odmrli koci. Kontrola.	13.6376081	45.9472003	POINT (13.6376081 45.9472003)
17	**v05-04**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.6376262	45.9472301	POINT (13.6376262 45.9472301)
18	**v05-05**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**2**	20240821 (TG): Zelo slabo olistana grmovnica. Številni rumenkasti listi. Delno odmrli koci. Kontrola. Presoja ali se zamenja.	13.6376423	45.9472554	POINT (13.6376423 45.9472554)
19	**v05-06**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.6376564	45.9472795	POINT (13.6376564 45.9472795)
20	**v05-07**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.6376758	45.9473089	POINT (13.6376758 45.9473089)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
21	**v05-08**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.6376899	45.9473323	POINT (13.6376899 45.9473323)
22	**v10-01območje**	(misi)	/	V10 (151×); 75.5 m2. 1-3 sadike na m2. misi. kitajski trstikovec/miskant. Miscanthus sinensis	X	20240821 (TG): Rastlin se ni posadilo na tej lokaciji v sklopu projekta. misi. kitajski trstikovec/miskant. Miscanthus sinensis	13.6377832	45.9474736	POINT (13.6377832 45.9474736)
23	**v09-območje1**	pate	pate. debelačka. Pachysandra terminalis	V09 (900×); 90 m2. 8-12 sadik na m2	**3r**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Slabše stanje nasada iz debelačke. Veliko rastlin debelačke (pate) ima rumene liste. kloroza in nekroza. Slabo razraščanje rastlin. Popolna preraščenost z nezaželenimi samosevnimi rastlinami znotraj sajenih rastlin. Dodatna presoja ukrepanja za to rastlinsko vrsto na območju Rafutskega parka. Dodatna presoja ali se naj sestoj gosti v liniji ob stopnicah ostalo območje proti bambusu pa zgolj kosi.	13.6377053	45.9475355	POINT (13.6377053 45.9475355)
24	**v06-01območje**	(opja)	/	V06 (187×); 17 m2. 10-12 sadik na m2; sajenje v betonsko gredo. opja. japonska kačja brada. Ophiopogon japonicus	X	20240821 (TG): Rastlin se ni posadilo na tej lokaciji v sklopu projekta. opja. japonska kačja brada. Ophiopogon japonicus	13.6381386	45.9472218	POINT (13.6381386 45.9472218)
25	**v10-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V10 (???×); linija 58.5 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2	**4**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Groba ocena je. da je do 20 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola ponovnega pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6382703	45.9474806	POINT (13.6382703 45.9474806)
26	**v12-01**	viti-ep	viti-ep. zimzelena brogovita sorta 'Eve Price'. Viburnum tinus 'Eve Price'	1	**3**	20240821 (TG): Slabše stanje in olistanost grmovnice. Nujna kontrola.	13.6383849	45.9475388	POINT (13.6383849 45.9475388)
27	**v12-02**	viti-ep	viti-ep. zimzelena brogovita sorta 'Eve Price'. Viburnum tinus 'Eve Price'	1	**3**	20240821 (TG): Slabše stanje in olistanost grmovnice. Nujna kontrola.	13.6383494	45.9476354	POINT (13.6383494 45.9476354)
28	**v09-območje2**	vimi-a	vimi-a. mali zimzelen sorta 'Alba'. Vinca minor 'Alba'	V09 (309×); 51.5 m2. 5-7 sadik na m2	**4r**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Predvidoma se je večina rastlin zimzelena vrasla. Vidno je dobro do zadovoljivo razraščanje. Med rastlinami zimzelena preraščenost z nezaželenimi samosevnimi rastlinami znotraj sajenih rastlin.	13.6382488	45.9478512	POINT (13.6382488 45.9478512)
29	**v14-območje1**	misi	misi. kitajski trstikovec/miskant. Miscanthus sinensis	V14 (46×); 23 m2. 1-3 sadike na m2	**4r**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Predvidoma se je večina rastlin miskanta vrasla.	13.6385997	45.9478467	POINT (13.6385997 45.9478467)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
30	**v12-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V12 (78×); linija 19.5 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2	**4**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Vmes rahla nazobčanost linije. Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6384539	45.9476344	POINT (13.6384539 45.9476344)
31	**v15-04**	degr	degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	1	**1**	20240821 (TG): Vidni zgolj ostanki grmovnice. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi nadomestno grmovnico (sajenje preblizu stopnicam ali cesti je odsvetovano. če se želi grmovnico prepustiti naravnemu razraščanju).	13.6385176	45.9477006	POINT (13.6385176 45.9477006)
32	**v15-06**	degr	degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	1	**1**	20240821 (TG): Vidni zgolj ostanki grmovnice. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi nadomestno grmovnico (sajenje preblizu stopnicam ali cesti je odsvetovano. če se želi grmovnico prepustiti naravnemu razraščanju).	13.6385364	45.9476959	POINT (13.6385364 45.9476959)
33	**v15-05**	degr	degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	1	**1**	20240821 (TG): Vidni zgolj ostanki grmovnice. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi nadomestno grmovnico (sajenje preblizu stopnicam ali cesti je odsvetovano. če se želi grmovnico prepustiti naravnemu razraščanju).	13.6385209	45.9476927	POINT (13.6385209 45.9476927)
34	**v15-04**	degr	degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	1	**4**	20240821 (TG): Grmovnica se je vrasla. Slabo priraščanje. Dodatna presoja ali se naj grmovnico presadi (sajenje tako blizu stopnicam ali cesti je odsvetovano. če se želi grmovnico prepustiti naravnemu razraščanju).	13.6386538	45.9476969	POINT (13.6386538 45.9476969)
35	**v15-05**	degr	degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	1	**4**	20240821 (TG): Grmovnica se je vrasla. Slabo priraščanje. Dodatna presoja ali se naj grmovnico presadi (sajenje tako blizu stopnicam ali cesti je odsvetovano. če se želi grmovnico prepustiti naravnemu razraščanju).	13.6386766	45.9476955	POINT (13.6386766 45.9476955)
36	**v15-06**	degr	degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	1	**4**	20240821 (TG): Grmovnica se je vrasla. Slabo priraščanje. Dodatna presoja ali se naj grmovnico presadi (sajenje tako blizu stopnicam ali cesti je odsvetovano. če se želi grmovnico prepustiti naravnemu razraščanju).	13.6386766	45.9477137	POINT (13.6386766 45.9477137)
37	**v16-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V16 (70×); linija 17.5 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2 (se povezuje z linijo 2)	**4**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Priraščanje in razrast grmovnice je slaba. Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji. Dodatna presoja te linije ob stopnicah.	13.638759	45.9477609	POINT (13.638759 45.9477609)
38	**v16-01**	taba	taba. tisa. Taxus baccata	1	**5**	20240821 (TG): Grmovnica se je vrasla. Dodatna presoja ali se naj grmovnico presadi dokler je to mogoče (pričakovana večja gradbena dela na objektu).	13.6388004	45.9477795	POINT (13.6388004 45.9477795)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
39	**v16-linija2**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V16 (70×); linija 17.5 m. zasaditveni vzorec A - glej list (se povezuje z linijo 1)	**3**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Priraščanje in razrast grmovnice je zelo slaba. Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6388227	45.9477339	POINT (13.6388227 45.9477339)
40	**v20-linija1**	(phan)	/	V20 (72× skupaj (!) - razdeljeno je v tri linije 1 + 2 in 3); 18 m - 3 linije ob spodnjih in zgornjih stopnicah. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2. phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	X	20240821 (TG): Rastlin se ni posadilo na tej lokaciji v sklopu projekta. phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	13.6390498	45.9477146	POINT (13.6390498 45.9477146)
41	**v20-linija 2+3**	(phan)	/	V20 (72× skupaj (!) - razdeljeno je v tri linije 1 + 2 in 3); 18 m - 3 linije ob spodnjih in zgornjih stopnicah. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2. phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	X	20240821 (TG): Rastlin se ni posadilo na tej lokaciji v sklopu projekta. phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	13.6390927	45.9477659	POINT (13.6390927 45.9477659)
42	**v17-01**	taba	taba. tisa. Taxus baccata	1	**5**	20240821 (TG): Grmovnica se je vrasla. Dodatna presoja ali se naj grmovnico presadi dokler je to mogoče (pričakovana večja gradbena dela na objektu).	13.6387857	45.9478	POINT (13.6387857 45.9478)
43	**v17-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V17 (84×); linija 21 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2 (se povezuje z linijo 2)	**4**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Priraščanje in razrast grmovnice je slaba. Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji. Dodatna presoja te linije ob stopnicah.	13.63875	45.9477833	POINT (13.63875 45.9477833)
44	**v17-linija2**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V17 (84×); linija 21 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2 (se povezuje z linijo 1)	**3**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Priraščanje in razrast grmovnice je zelo slaba. Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6387833	45.9478545	POINT (13.6387833 45.9478545)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
45	**v14-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V14 (134×); linija 33.5 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2	**4**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Groba ocena je. da je do 10 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola ponovnega pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6386768	45.9479407	POINT (13.6386768 45.9479407)
46	**v19-območje1**	hypa-ll	hypa-ll. latasta hortenzija sorta 'Little Lime'. Hydrangea paniculata 'Little Lime'	4× + 1× + 1×+ 1×	**2**	20240821 (TG): Večina grmovnic je odmrla. Zamenjava. Dodatna presoja ali se naj vse grmovnice hortenzije na tem območju presadi dokler je to mogoče (pričakovana večja gradbena dela na objektu).	13.6389864	45.9480289	POINT (13.6389864 45.9480289)
47	**v19-območje2**	hyqu-s	hyqu-s. hrastolistna hortenzija sorta 'Snowflake'. Hydrangea quercifolia 'Snowflake'	4×	**4**	20240821 (TG): Večina grmovnic se je vrasla. Predvidoma je ena hortenzija odmrla. Zamenjava. Dodatna presoja ali se naj vse grmovnice hortenzije na tem območju presadi dokler je to mogoče (pričakovana večja gradbena dela na objektu).	13.6390186	45.9480311	POINT (13.6390186 45.9480311)
48	**V19-območje 3**	vimi-a	vimi-a. mali zimzelen sorta 'Alba'. Vinca minor 'Alba'	V19 (462×); 77 m2. 5-7 sadik na m2	**4r**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Predvidoma se je večina rastlin zimzelena vrasla. Obstaja verjetnost da je nekaj rastlin odmrlo. Vidno je zadovoljivo razraščanje.	13.6390199	45.9480773	POINT (13.6390199 45.9480773)
49	**v24-linija3**	hisy	hisy	1	**5**	20240821 (TG): Dodatno sajena grmovnica v tej liniji (namen?). Vrasla grmovnica (za ostalo glej zaznamek v24-linija1)	13.6392578	45.9482326	POINT (13.6392578 45.9482326)
50	**v24-linija1**	cafl	cafl. cvetoči dišečnik. Calycanthus floridus	13×	**5**	20240821 (TG): Po načrtu PZI bi naj bilo v tej liniji 9 rastlin. Sajenih je bilo 13 cafl + 1 hisy. Vse grmovnice so se v redu vrasle. Dodan je bil en hibiskus (vijola cvet). Dodatna presoja te linije za RV (pričakovano razraščanje te grmovnice v prihodnjih letih in potreba po pogostejši rezi glede na lokacijo - ali se naj grmovnice presadi da se lahko naravno razraščajo in v to linijo posadi npr. Pittosporum tobira 'Nanum').	13.6393221	45.9482995	POINT (13.6393221 45.9482995)
51	**v24-linija2**	cafl	cafl. cvetoči dišečnik. Calycanthus floridus	1×	**5**	20240821 (TG): Po načrtu PZI bi naj bile v tej liniji 2 rastlini. Sajen je bil 1 cafl. Vrasla grmovnica (za ostalo glej zaznamek v24-linija1)	13.6393986	45.9483659	POINT (13.6393986 45.9483659)
52	**z12-območje1**	vimi-a. pate. ohja	opja. japonska kačja brada. Ophiopogon japonicus + pate. debelačka. Pachysandra terminalis + vimi-a. mali zimzelen sorta 'Alba'. Vinca minor 'Alba	? kom. ? m2	**3r**	20240821 (TG): Dodatno območje zaradi prerazporejanja rastlin. Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Slabše stanje rastlin debelačke. Veliko rastlin debelačke (pate) ima rumene liste. kloroza in nekroza. Slabo razraščanje rastlin. Zadovoljivo stanje trave opja. ki pa se bo zelo počasi razraščala in je sajena dokaj narazen. Slabše viden zimzelen zaradi drugih rastlin. Popolna preraščenost z nezaželenimi samosevnimi rastlinami znotraj sajenih rastlin. Dodatna presoja ukrepanja za debelačko. Dodatna presoja dolgoročnega urejanja tega nasada.	13.6395113	45.9485529	POINT (13.6395113 45.9485529)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
53	**z14-območje1**	vimi-a. pate. ohja	opja. japonska kačja brada. Ophiopogon japonicus + pate. debelačka. Pachysandra terminalis + vimi-a. mali zimzelen sorta 'Alba'. Vinca minor 'Alba	sajenje več rastlin: 2.233?. 310 m2. opja.+ 1.160? pate + 861? vimi-a); sajenje po zasaditvenem vzorcu F	**3r**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Slabše stanje rastlin debelačke. Veliko rastlin debelačke (pate) ima rumene liste. kloroza in nekroza. Slabo razraščanje rastlin. Zadovoljivo stanje trave opja. ki pa se bo zelo počasi razraščala in je sajena dokaj narazen. Slabše viden zimzelen zaradi drugih rastlin ki pa se vseeno dobro razrašča in mu gre še najbolje. Popolna preraščenost z nezaželenimi samosevnimi rastlinami znotraj sajenih rastlin. Dodatna presoja ukrepanja za debelačko. Dodatna presoja dolgoročnega urejanja tega nasada. Dodatna presoja nasada zaradi strmih naklonov brežine.	13.6390203	45.9485724	POINT (13.6390203 45.9485724)
54	**z13-območje1**	vimi-a. pate. ohja	opja. japonska kačja brada. Ophiopogon japonicus + pate. debelačka. Pachysandra terminalis + vimi-a. mali zimzelen sorta 'Alba'. Vinca minor 'Alba	? kom. ? m2	**4r**	20240821 (TG): Dodatno območje zaradi prerazporejanja rastlin. Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Slabše stanje rastlin debelačke. Veliko rastlin debelačke (pate) ima rumene liste. kloroza in nekroza. Slabo razraščanje rastlin. Zadovoljivo stanje trave opja. ki pa se bo zelo počasi razraščala in je sajena dokaj narazen. Slabše viden zimzelen zaradi drugih rastlin. Mestoma večja preraščenost z nezaželenimi samosevnimi rastlinami znotraj sajenih rastlin. Dodatna presoja ukrepanja za debelačko. Dodatna presoja dolgoročnega urejanja tega nasada. Dodatna presoja panjev robinje iz katerih odganjajo koreninski poganjki.	13.6383666	45.948624	POINT (13.6383666 45.948624)
55	**z11-04**	caja-vf	caja-vf. japonska kamelija sorta 'Virginia Franco'. Camellia japonica 'Virginia Franco'	1	**3**	20240821 (TG): Zamaknjena mikrolokacija. Predvidoma sajena druga grmovnica Camellia japonica Gen G. Patton (listek). Slabše stanje rastline. Dodatna presoja ali se jo zamenja. Dodatna presoja ali se ob nadomestni saditvi lokacija sajenja premakne. Kontrola dokler se ohranja.	13.6384969	45.9482796	POINT (13.6384969 45.9482796)
56	**z11-05**	caja-vf	caja-vf. japonska kamelija sorta 'Virginia Franco'. Camellia japonica 'Virginia Franco'	1	**3**	20240821 (TG): Zamaknjena mikrolokacija. Slabše stanje rastline. Dodatna presoja ali se jo zamenja. Dodatna presoja ali se ob nadomestni saditvi lokacija sajenja premakne. Kontrola dokler se ohranja.	13.6384928	45.9482921	POINT (13.6384928 45.9482921)
57	**z11-06**	caja-vf	caja-vf. japonska kamelija sorta 'Virginia Franco'. Camellia japonica 'Virginia Franco'	1	**3**	20240821 (TG): Zamaknjena mikrolokacija. Slabše stanje rastline. Dodatna presoja ali se jo zamenja. Dodatna presoja ali se ob nadomestni saditvi lokacija sajenja premakne. Kontrola dokler se ohranja.	13.6385143	45.9482858	POINT (13.6385143 45.9482858)
58	**z09-01**	(abgr)	/	1	X	20240821 (TG): V sklopu projekta sajene rastline ni več na tej lokaciji. Že takoj po sajenju (202303) je propadla. Ni podatka ali je bila nadomestna rastlina sajena kam drugam. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi grmovnico. abgr. velecvetna abelija. Abelia grandiflora	13.6370287	45.9482673	POINT (13.6370287 45.9482673)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
59	**z09-02**	(abgr)	/	1	X	20240821 (TG): V sklopu projekta sajene rastline ni več na tej lokaciji. Že takoj po sajenju (202303) je propadla. Ni podatka ali je bila nadomestna rastlina sajena kam drugam. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi grmovnico. abgr. velecvetna abelija. Abelia grandiflora	13.6369992	45.9482664	POINT (13.6369992 45.9482664)
60	**z09-03**	(abgr)	/	1	X	20240821 (TG): V sklopu projekta sajene rastline ni več na tej lokaciji. Že takoj po sajenju (202303) je propadla. Ni podatka ali je bila nadomestna rastlina sajena kam drugam. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi grmovnico. abgr. velecvetna abelija. Abelia grandiflora	13.6369697	45.9482674	POINT (13.6369697 45.9482674)
61	**z09-linija 1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	Z04 & Z09 (140×); 35m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2. nadomestna saditev v celotni liniji drugega ovinka do vile Palm - glej novi načrt	**4**	20240821 (TG): Nekoliko podaljšana linija zaradi prerazporejanja rasltin. Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Razraščanje grmovnic je zaenkrat nekoliko slabše. Vmes je bil sajen 17× hibiskus (bel cvet). Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev).	13.6368905	45.9482533	POINT (13.6368905 45.9482533)
62	**z09-linija2**	hisy-e	hisy-e. sirski oslez sorta 'Eleonore'. Hibiscus syriacus 'Eleonore'	Z04 & Z09 primešati hibiskus v linijo zelenike; nadomestna saditev v celotni liniji drugega ovinka do vile Palm - glej novi načrt + (17×) hisy-e. sirski oslez sorta 'Eleonore'. Hibiscus syriacus 'Eleonore'	**5**	20240821 (TG): rastline hisy-e so bile dobavljene in 17× posajene v tej liniji med zeleniko. Grmovnice so zelene in so se vrasle.	13.6366771	45.9481938	POINT (13.6366771 45.9481938)
63	**z04-območje1**	misi	misi. kitajski trstikovec/miskant. Miscanthus sinensis	(125×); misi. kitajski trstikovec/miskant. Miscanthus sinensis; 62.5 m2. 1-3 sadike na m2	**4r**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Predvidoma se je večina rastlin miskanta vrasla.	13.6369938	45.9476427	POINT (13.6369938 45.9476427)
64	**z04-območje2**	misi	misi. kitajski trstikovec/miskant. Miscanthus sinensis	? kom. ? m2	**4r**	20240821 (TG): Dodatno območje zaradi prerazporejanja rastlin. Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Predvidoma se je večina rastlin miskanta vrasla.	13.6367873	45.9477992	POINT (13.6367873 45.9477992)
65	**z03-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	Z03 & Z01a (73×); phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia; 15.3 + 2.8 m. zasaditveni vzorec A	**1**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je odmrlih in se niso vrasle. Zgolj nekaj (do 5) grmovnic je delno zelenih. Celotna linija je za zamenjavo. Dodatna presoja ali se rastline raje sadi na kakšno drugo lokacijo (npr. gostitev linije z02-linija 1	13.636676	45.9469736	POINT (13.636676 45.9469736)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
66	**z01a-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	Z03 & Z01a (73×); phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia; 15.3 + 2.8 m. zasaditveni vzorec A	**1**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je odmrlih in se niso vrasle. Celotna linija je za zamenjavo. Dodatna presoja ali se rastline raje sadi na kakšno drugo lokacijo (npr. gostitev linije z02-linija 1	13.6368234	45.9469466	POINT (13.6368234 45.9469466)
67	**z02-01**	(degr)	/	1	X	20240821 (TG): Grmovnice ni več ali ni bila niti sajena na tej lokaciji (ni podatka). degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	13.6370151	45.9472619	POINT (13.6370151 45.9472619)
68	**z02-02**	(degr)	/	1	X	20240821 (TG): Grmovnice ni več ali ni bila niti sajena na tej lokaciji (ni podatka). degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	13.637044	45.947254	POINT (13.637044 45.947254)
69	**z02-03**	(degr)	/	1	X	20240821 (TG): Grmovnice ni več ali ni bila niti sajena na tej lokaciji (ni podatka). degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	13.6370534	45.9472689	POINT (13.6370534 45.9472689)
70	**z02-04**	cafl	cafl. cvetoči dišečnik. Calycanthus floridus	1	**2**	20240821 (TG): slabše stanje rastline. Predvidoma zaradi poznega sajenja rastline. Zamenjava. Dodatna presoja lokacije sajenja za nadomestno grmovnico.	13.6369949	45.9472618	POINT (13.6369949 45.9472618)
71	**z02-07**	hyse-b	hyse-b. nazobčanolistna hortenzija sorta 'Bluebird'. Hydrangea serrata 'Bluebird'	1	**3**	20240821 (TG): Spremenjena mikrolokacija. Večina hortenzij se je vrasla. Slabo razraščanje. Dodatna presoja ali se v sklopu RV vse hortenzije zaradi vzdrževanja umesti na bolj sklenjen nasad (preprečevanje poškodb zaradi košnje z nitko. lažje vzdrževanje RV) ali pa se naj linijo zgosti.	13.6373866	45.9474055	POINT (13.6373866 45.9474055)
72	**z02-08**	hyse-b	hyse-b. nazobčanolistna hortenzija sorta 'Bluebird'. Hydrangea serrata 'Bluebird'	1	**3**	20240821 (TG): Spremenjena mikrolokacija. Večina hortenzij se je vrasla. Slabo razraščanje. Dodatna presoja ali se v sklopu RV vse hortenzije zaradi vzdrževanja umesti na bolj sklenjen nasad (preprečevanje poškodb zaradi košnje z nitko. lažje vzdrževanje RV) ali pa se naj linijo zgosti.	13.6374155	45.9474047	POINT (13.6374155 45.9474047)
73	**z02-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	? kom (84× ?); linija ?? m. premik iz druge lokacije	**3**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Priraščanje in razrast grmovnice je slaba. Razdalja med grmovicami je kar velika. Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6373068	45.9474363	POINT (13.6373068 45.9474363)
74	**z02-11**	hyse-b	hyse-b. nazobčanolistna hortenzija sorta 'Bluebird'. Hydrangea serrata 'Bluebird'	1	**3**	20240821 (TG): Večina hortenzij se je vrasla. Slabo razraščanje. Dodatna presoja ali se v sklopu RV vse hortenzije zaradi vzdrževanja umesti na bolj sklenjen nasad (preprečevanje poškodb zaradi košnje z nitko. lažje vzdrževanje RV) ali pa se naj linijo zgosti.	13.6374806	45.9473961	POINT (13.6374806 45.9473961)
75	**z02-10**	hyse-b	hyse-b. nazobčanolistna hortenzija sorta 'Bluebird'. Hydrangea serrata 'Bluebird'	1	**3**	20240821 (TG): Večina hortenzij se je vrasla. Slabo razraščanje. Dodatna presoja ali se v sklopu RV vse hortenzije zaradi vzdrževanja umesti na bolj sklenjen nasad (preprečevanje poškodb zaradi košnje z nitko. lažje vzdrževanje RV) ali pa se naj linijo zgosti.	13.6374664	45.9474085	POINT (13.6374664 45.9474085)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
76	**z02-12**	hyse-b	hyse-b. nazobčanolistna hortenzija sorta 'Bluebird'. Hydrangea serrata 'Bluebird'	1	**3**	20240821 (TG): Večina hortenzij se je vrasla. Slabo razraščanje. Dodatna presoja ali se v sklopu RV vse hortenzije zaradi vzdrževanja umesti na bolj sklenjen nasad (preprečevanje poškodb zaradi košnje z nitko. lažje vzdrževanje RV) ali pa se naj linijo zgosti.	13.6375006	45.9474016	POINT (13.6375006 45.9474016)
77	**z02-09**	hyse-b	hyse-b. nazobčanolistna hortenzija sorta 'Bluebird'. Hydrangea serrata 'Bluebird'	1	**3**	20240821 (TG): Večina hortenzij se je vrasla. Slabo razraščanje. Dodatna presoja ali se v sklopu RV vse hortenzije zaradi vzdrževanja umesti na bolj sklenjen nasad (preprečevanje poškodb zaradi košnje z nitko. lažje vzdrževanje RV) ali pa se naj linijo zgosti.	13.6374429	45.947402	POINT (13.6374429 45.947402)
78	v09-območje1	/	/	/	3r	/	/	/	POLYGON ((13.6376367 45.9474703. 13.6376743 45.9474564. 13.6377145 45.9475076. 13.6377387 45.9475431. 13.6377682 45.9475785. 13.6378218 45.9476251. 13.6378781 45.9476671. 13.6379425 45.9477193. 13.6380163 45.9477781. 13.6380686 45.9478163. 13.6380927 45.9478396. 13.6380699 45.9478508. 13.6380404 45.9478349. 13.6379988 45.9478032. 13.6379358 45.9477454. 13.6378647 45.9476895. 13.6377829 45.9476289. 13.6377132 45.9475561. 13.6376542 45.9474937. 13.6376367 45.9474703))
79	v09-območje2	/	/	/	4r	/	/	/	POLYGON ((13.6380762 45.947852. 13.6380927 45.9478396. 13.6381292 45.9478408. 13.6381976 45.9478314. 13.6382512 45.9478161. 13.6382613 45.9478179. 13.6383018 45.9478514. 13.6383349 45.9478889. 13.6383376 45.9478959. 13.6383215 45.9479001. 13.6382819 45.9478722. 13.6382296 45.9478689. 13.6381753 45.9478675. 13.638125 45.9478642. 13.6380762 45.947852))
80	v10-linija1	/	/	/	4	/	/	/	LINESTRING (13.6386065 45.9473667. 13.6385227 45.9473788. 13.638467 45.9473923. 13.6383906 45.9474133. 13.6383356 45.9474376. 13.6382901 45.9474682. 13.6382425 45.9475167. 13.6382237 45.9475433. 13.6382002 45.9475871. 13.6381835 45.9476212. 13.6381855 45.9476748. 13.6381928 45.9477317. 13.6382063 45.9477722. 13.6382217 45.9477955)
81	v12-linija1	/	/	/	4	/	/	/	LINESTRING (13.638445 45.9476897. 13.6384497 45.9476529. 13.6384604 45.9476239. 13.6384805 45.9476011)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
82	v14-območje1	/	/	/	4r	/	/	/	POLYGON ((13.6385697 45.9478659. 13.6385831 45.9478384. 13.6385804 45.9478086. 13.6385737 45.9477787. 13.6386294 45.9477787. 13.6386622 45.9477834. 13.6386495 45.9478398. 13.6386502 45.9478967. 13.6386535 45.9479522. 13.6386629 45.9479774. 13.6386233 45.9479923. 13.6385751 45.9479652. 13.6385509 45.9479382. 13.6386106 45.9479219. 13.6386072 45.9478981. 13.6386113 45.9478725. 13.6385697 45.9478659))
83	v16-linija1	/	/	/	4	/	/	/	LINESTRING (13.6387312 45.9477487. 13.6387922 45.9477781)
84	v16-linija2	/	/	/	3	/	/	/	LINESTRING (13.638805 45.9477749. 13.6388204 45.947752. 13.6388211 45.9477478. 13.6388117 45.9477422. 13.6388238 45.9477231. 13.6388365 45.9477287. 13.6388828 45.9476923)
85	v17-linija2	/	/	/	3	/	/	/	LINESTRING (13.6387862 45.9478075. 13.6387862 45.9478331. 13.6387842 45.9478653. 13.6387815 45.9478961. 13.6387875 45.9479287)
86	v17-linija1	/	/	/	4	/	/	/	LINESTRING (13.6387285 45.9477753. 13.6387741 45.9477954)
87	v14-linija1	/	/	/	4	/	/	/	LINESTRING (13.6386642 45.9477669. 13.6386675 45.947814. 13.6386675 45.9478644. 13.6386722 45.9479082. 13.6386746 45.9479337. 13.6386843 45.9479562. 13.6387084 45.9479861. 13.6387346 45.948007)
88	V19-območje 3	/	/	/	4r	/	/	/	POLYGON ((13.6388849 45.9480583. 13.6388895 45.9480434. 13.6389144 45.9480341. 13.6389365 45.9480318. 13.6389754 45.9480472. 13.6390196 45.9480528. 13.6390438 45.9480299. 13.6390465 45.9480141. 13.6390693 45.9480136. 13.63909 45.9480765. 13.6390639 45.9481026. 13.639029 45.9481115. 13.6389767 45.9481073. 13.6389392 45.9480901. 13.6389083 45.9480742. 13.6388849 45.9480583))
89	v19-območje1	/	/	/	3r	/	/	/	POLYGON ((13.6389365 45.9480318. 13.6390035 45.9480192. 13.6390176 45.94805. 13.6389801 45.9480458. 13.6389365 45.9480318))
90	v19-območje2	/	/	/	4r	/	/	/	POLYGON ((13.639019 45.9480467. 13.6390089 45.9480178. 13.6390404 45.9480122. 13.6390424 45.9480252. 13.639019 45.9480467))

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
91	v24-linija1	/	/	/	5	/	/	/	LINESTRING (13.6392617 45.9482439. 13.6393012 45.9482854. 13.6393328 45.9483139. 13.639367 45.9483423)
92	z12-območje1	/	/	/	3r	/	/	/	POLYGON ((13.6394705 45.9485056. 13.6394893 45.9484935. 13.6395268 45.9485294. 13.6395557 45.9485639. 13.6396046 45.9486115. 13.6396355 45.9486511. 13.639667 45.9486856. 13.6396898 45.9487028. 13.6397005 45.9487182. 13.6396898 45.9487215. 13.6396576 45.9487061. 13.6395858 45.9486693. 13.6395242 45.9486371. 13.639443 45.9485947. 13.639496 45.9485546. 13.6394705 45.9485056))
93	z13-območje1	/	/	/	4r	/	/	/	POLYGON ((13.6384439 45.9486409. 13.6384379 45.9486311. 13.638407 45.9486246. 13.6383782 45.9486395. 13.6383614 45.9486484. 13.6383306 45.9486871. 13.6383098 45.9486833. 13.6382723 45.9486922. 13.6382642 45.948667. 13.6382723 45.9486414. 13.6382803 45.9486181. 13.6382957 45.9486041. 13.6383467 45.9485957. 13.6383869 45.9485999. 13.6384111 45.9486022. 13.6384339 45.9486078. 13.6384681 45.9486115. 13.6384888 45.9486101. 13.6384915 45.9486148. 13.6384439 45.9486409))
94	z09-linija 1+2	/	/	/	5	/	/	/	LINESTRING (13.6370573 45.9483144. 13.6370486 45.9482887. 13.6370419 45.9482747. 13.6370278 45.9482635. 13.6369648 45.9482607. 13.6369098 45.9482565. 13.6368575 45.9482481. 13.6367891 45.9482332. 13.6367362 45.9482174. 13.6366825 45.9482006. 13.6366295 45.9481736. 13.6366094 45.948147. 13.6366007 45.9481125. 13.6365926 45.948079. 13.6366007 45.9480379. 13.63662 45.948001)
95	z04-območje2	/	/	/	4r	/	/	/	POLYGON ((13.6367509 45.9478295. 13.6367375 45.9478118. 13.636763 45.9477857. 13.6368059 45.9477582. 13.6368481 45.9477642. 13.6368555 45.9477964. 13.6367509 45.9478295))
96	z04-območje1	/	/	/	4r	/	/	/	POLYGON ((13.6370241 45.9476847. 13.6370133 45.9476763. 13.6369765 45.9476618. 13.6369423 45.9476581. 13.6368953 45.947666. 13.6368947 45.9476446. 13.636902 45.9476301. 13.6369543 45.9476241. 13.6370019 45.9476315. 13.6370261 45.9476427. 13.6370757 45.9476604. 13.6370241 45.9476847))

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
97	z02-linija1	/	/	/	3	/	/	/	LINESTRING (13.6375436 45.9473923. 13.6374987 45.9474119. 13.6374571 45.9474235. 13.637427 45.9474315. 13.6373853 45.9474312. 13.6373405 45.9474329. 13.637256 45.9474417. 13.6372164 45.9474464. 13.6371648 45.9474497. 13.6371413 45.9474557)
98	z14-območje1	/	/	/	3r	/	/	/	POLYGON ((13.6393551 45.9486175. 13.6393269 45.9486077. 13.6392901 45.9486068. 13.6391935 45.9485998. 13.6391177 45.9485942. 13.638987 45.9485867. 13.6389085 45.9485877. 13.6388173 45.9485877. 13.63881 45.9485742. 13.6387718 45.9485779. 13.6387677 45.9485937. 13.6387335 45.9485975. 13.6386624 45.9486101. 13.6385887 45.9486329. 13.6385022 45.9486711. 13.6384874 45.9486529. 13.6385585 45.9486156. 13.6385545 45.9486077. 13.6386135 45.948583. 13.6386537 45.9485714. 13.6387235 45.9485611. 13.6387912 45.9485583. 13.6388663 45.9485587. 13.6389206 45.9485573. 13.6390144 45.9485587. 13.6390661 45.948562. 13.6391197 45.9485667. 13.639162 45.9485709. 13.6392707 45.9485768. 13.6393038 45.9485793. 13.6393524 45.94859. 13.6393981 45.9486066. 13.6393773 45.9486248))
99	z03-linija1	/	/	/	1	/	/	/	LINESTRING (13.6366021 45.9469797. 13.6366504 45.9469769. 13.6367 45.9469736. 13.6367349 45.946969. 13.6367563 45.9469671)
100	z01a-linija1	/	/	/	1	/	/	/	LINESTRING (13.6368026 45.9469513. 13.6368234 45.9469466. 13.6368462 45.9469415)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)

MONITORING 2024 (eIKD).
Projekt 2022-2023: "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa".

Priprava osnovnega zemljevida: Tanja Grmovšek, arborist svetovalec, ISA certificiran arborist, univ. dipl. inž. gozd - usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko. Marec 2023 + avgust 2024

Opozarjam, da je lokacija vnešenih izbranih dreves ali območij zgolj okvirna.

LEGENDA stanja v času monitoringa - razlaga ocenjenih kategorij za monitoring (Grmovšek, 2004 - 2024)

ZELENO drevo/rastlina (5): v redu stanje mladega drevesa/rastline
RUMENO drevo/rastlina (4): zadovoljivo dobro stanje mladega drevesa/rastline, vseeno odstopanje, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki. Spremljanje stanja
ORANŽNO drevo/rastlina (3): pogojno stanje mladega drevesa/rastline, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki, odvisno od razvoja ali verjetna zamenjava ali ohranjanje. Nujno spremljanje stanja
RDEČE drevo/rastlina (2): slabše stanje mladega drevesa/rastline, različni dejavniki, zelo verjetna zamenjava. Nujno spremljanje stanja
ČRNO drevo/rastlina (1): zelo slabo stanje mladega drevesa/rastline, odmrlo ali delno odmrlo drevo/rastlina ali sploh ni ozelenelo v prvi rastni dobi in se mora zamenjati

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
14	**v05-01**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.6375752	45.9471514	POINT (13.6375752 45.9471514)
15	**v05-02**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.637592	45.947176	POINT (13.637592 45.947176)
16	**v05-03**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**3**	20240821 (TG): Slabo olistana grmovnica. Številni rumenkasti listi. Delno odmrli koci. Kontrola.	13.6376081	45.9472003	POINT (13.6376081 45.9472003)
17	**v05-04**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.6376262	45.9472301	POINT (13.6376262 45.9472301)
18	**v05-05**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**2**	20240821 (TG): Zelo slabo olistana grmovnica. Številni rumenkasti listi. Delno odmrli koci. Kontrola. Presoja ali se zamenja.	13.6376423	45.9472554	POINT (13.6376423 45.9472554)
19	**v05-06**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.6376564	45.9472795	POINT (13.6376564 45.9472795)
20	**v05-07**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.6376758	45.9473089	POINT (13.6376758 45.9473089)
21	**v05-08**	prla	prla. navadni lovorikovec. Prunus laurocerasus	1	**4**	20240821 (TG): Slabše olistana grmovnica. Posamezni rumenkasti listi. Kontrola.	13.6376899	45.9473323	POINT (13.6376899 45.9473323)
23	**v09-območje1**	pate	pate. debelačka. Pachysandra terminalis	V09 (900×); 90 m2. 8-12 sadik na m2	**3r**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Slabše stanje nasada iz debelačke. Veliko rastlin debelačke (pate) ima rumene liste. kloroza in nekroza. Slabo razraščanje rastlin. Popolna preraščenost z nezaželenimi samosevnimi rastlinami znotraj sajenih rastlin. Dodatna presoja ukrepanja za to rastlinsko vrsto na območju Rafutskega parka. Dodatna presoja ali se naj sestoj gosti v liniji ob stopnicah ostalo območje proti bambusu pa zgolj kosi.	13.6377053	45.9475355	POINT (13.6377053 45.9475355)
25	**v10-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V10 (???×); linija 58.5 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2	**4**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Groba ocena je. da je do 20 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola ponovnega pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6382703	45.9474806	POINT (13.6382703 45.9474806)
26	**v12-01**	viti-ep	viti-ep. zimzelena brogovita sorta 'Eve Price'. Viburnum tinus 'Eve Price'	1	**3**	20240821 (TG): Slabše stanje in olistanost grmovnice. Nujna kontrola.	13.6383849	45.9475388	POINT (13.6383849 45.9475388)
27	**v12-02**	viti-ep	viti-ep. zimzelena brogovita sorta 'Eve Price'. Viburnum tinus 'Eve Price'	1	**3**	20240821 (TG): Slabše stanje in olistanost grmovnice. Nujna kontrola.	13.6383494	45.9476354	POINT (13.6383494 45.9476354)
30	**v12-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V12 (78×); linija 19.5 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2	**4**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Vmes rahla nazobčanost linije. Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6384539	45.9476344	POINT (13.6384539 45.9476344)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
31	**v15-04**	degr	degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	1	**1**	20240821 (TG): Vidni zgolj ostanki grmovnice. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi nadomestno grmovnico (sajenje preblizu stopnicam ali cesti je odsvetovano. če se želi grmovnico prepustiti naravnemu razraščanju).	13.6385176	45.9477006	POINT (13.6385176 45.9477006)
32	**v15-06**	degr	degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	1	**1**	20240821 (TG): Vidni zgolj ostanki grmovnice. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi nadomestno grmovnico (sajenje preblizu stopnicam ali cesti je odsvetovano. če se želi grmovnico prepustiti naravnemu razraščanju).	13.6385364	45.9476959	POINT (13.6385364 45.9476959)
33	**v15-05**	degr	degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	1	**1**	20240821 (TG): Vidni zgolj ostanki grmovnice. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi nadomestno grmovnico (sajenje preblizu stopnicam ali cesti je odsvetovano. če se želi grmovnico prepustiti naravnemu razraščanju).	13.6385209	45.9476927	POINT (13.6385209 45.9476927)
37	**v16-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V16 (70×); linija 17.5 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2 (se povezuje z linijo 2)	**4**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Priraščanje in razrast grmovnice je slaba. Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji. Dodatna presoja te linije ob stopnicah.	13.638759	45.9477609	POINT (13.638759 45.9477609)
39	**v16-linija2**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V16 (70×); linija 17.5 m. zasaditveni vzorec A - glej list (se povezuje z linijo 1)	**3**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Priraščanje in razrast grmovnice je zelo slaba. Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6388227	45.9477339	POINT (13.6388227 45.9477339)
43	**v17-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V17 (84×); linija 21 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2 (se povezuje z linijo 2)	**4**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Priraščanje in razrast grmovnice je slaba. Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji. Dodatna presoja te linije ob stopnicah.	13.63875	45.9477833	POINT (13.63875 45.9477833)
44	**v17-linija2**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V17 (84×); linija 21 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2 (se povezuje z linijo 1)	**3**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Priraščanje in razrast grmovnice je zelo slaba. Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6387833	45.9478545	POINT (13.6387833 45.9478545)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
45	**v14-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	V14 (134×); linija 33.5 m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2	**4**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Groba ocena je. da je do 10 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev). Kontrola ponovnega pojava odmiranja grmovnic v tej liniji.	13.6386768	45.9479407	POINT (13.6386768 45.9479407)
46	**v19-območje1**	hypa-ll	hypa-ll. latasta hortenzija sorta 'Little Lime'. Hydrangea paniculata 'Little Lime'	4× + 1× + 1×+ 1×	**2**	20240821 (TG): Večina grmovnic je odmrla. Zamenjava. Dodatna presoja ali se naj vse grmovnice hortenzije na tem območju presadi dokler je to mogoče (pričakovana večja gradbena dela na objektu).	13.6389864	45.9480289	POINT (13.6389864 45.9480289)
48	**V19-območje 3**	vimi-a	vimi-a. mali zimzelen sorta 'Alba'. Vinca minor 'Alba'	V19 (462×); 77 m2. 5-7 sadik na m2	**4r**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Predvidoma se je večina rastlin zimzelena vrasla. Obstaja verjetnost da je nekaj rastlin odmrlo. Vidno je zadovoljivo razraščanje.	13.6390199	45.9480773	POINT (13.6390199 45.9480773)
52	**z12-območje1**	vimi-a. pate. ohja	opja. japonska kačja brada. Ophiopogon japonicus + pate. debelačka. Pachysandra terminalis + vimi-a. mali zimzelen sorta 'Alba'. Vinca minor 'Alba	? kom. ? m2	**3r**	20240821 (TG): Dodatno območje zaradi prerazporejanja rastlin. Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Slabše stanje rastlin debelačke. Veliko rastlin debelačke (pate) ima rumene liste. kloroza in nekroza. Slabo razraščanje rastlin. Zadovoljivo stanje trave opja. ki pa se bo zelo počasi razraščala in je sajena dokaj narazen. Slabše viden zimzelen zaradi drugih rastlin. Popolna preraščenost z nezaželenimi samosevnimi rastlinami znotraj sajenih rastlin. Dodatna presoja ukrepanja za debelačko. Dodatna presoja dolgoročnega urejanja tega nasada.	13.6395113	45.9485529	POINT (13.6395113 45.9485529)
53	**z14-območje1**	vimi-a. pate. ohja	opja. japonska kačja brada. Ophiopogon japonicus + pate. debelačka. Pachysandra terminalis + vimi-a. mali zimzelen sorta 'Alba'. Vinca minor 'Alba	sajenje več rastlin: 2.233?. 310 m2. opja.+ 1.160? pate + 861? vimi-a); sajenje po zasaditvenem vzorcu F	**3r**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Slabše stanje rastlin debelačke. Veliko rastlin debelačke (pate) ima rumene liste. kloroza in nekroza. Slabo razraščanje rastlin. Zadovoljivo stanje trave opja. ki pa se bo zelo počasi razraščala in je sajena dokaj narazen. Slabše viden zimzelen zaradi drugih rastlin ki pa se vseeno dobro razrašča in mu gre še najbolje. Popolna preraščenost z nezaželenimi samosevnimi rastlinami znotraj sajenih rastlin. Dodatna presoja ukrepanja za debelačko. Dodatna presoja dolgoročnega urejanja tega nasada. Dodatna presoja nasada zaradi strmih naklonov brežine.	13.6390203	45.9485724	POINT (13.6390203 45.9485724)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
54	**z13-območje1**	vimi-a. pate. ohja	opja. japonska kačja brada. Ophiopogon japonicus + pate. debelačka. Pachysandra terminalis + vimi-a. mali zimzelen sorta 'Alba'. Vinca minor 'Alba	? kom. ? m2	**4r**	20240821 (TG): Dodatno območje zaradi prerazporejanja rastlin. Število sajenih rastlin v nasadu ni znano in ga nisem preverjala. Slabše stanje rastlin debelačke. Veliko rastlin debelačke (pate) ima rumene liste. kloroza in nekroza. Slabo razraščanje rastlin. Zadovoljivo stanje trave opja. ki pa se bo zelo počasi razraščala in je sajena dokaj narazen. Slabše viden zimzelen zaradi drugih rastlin. Mestoma večja preraščenost z nezaželenimi samosevnimi rastlinami znotraj sajenih rastlin. Dodatna presoja ukrepanja za debelačko. Dodatna presoja dolgoročnega urejanja tega nasada. Dodatna presoja panjev robinje iz katerih odganjajo koreninski poganjki.	13.6383666	45.948624	POINT (13.6383666 45.948624)
55	**z11-04**	caja-vf	caja-vf. japonska kamelija sorta 'Virginia Franco'. Camellia japonica 'Virginia Franco'	1	**3**	20240821 (TG): Zamaknjena mikrolokacija. Predvidoma sajena druga grmovnica Camellia japonica Gen G. Patton (listek). Slabše stanje rastline. Dodatna presoja ali se jo zamenja. Dodatna presoja ali se ob nadomestni saditvi lokacija sajenja premakne. Kontrola dokler se ohranja.	13.6384969	45.9482796	POINT (13.6384969 45.9482796)
56	**z11-05**	caja-vf	caja-vf. japonska kamelija sorta 'Virginia Franco'. Camellia japonica 'Virginia Franco'	1	**3**	20240821 (TG): Zamaknjena mikrolokacija. Slabše stanje rastline. Dodatna presoja ali se jo zamenja. Dodatna presoja ali se ob nadomestni saditvi lokacija sajenja premakne. Kontrola dokler se ohranja.	13.6384928	45.9482921	POINT (13.6384928 45.9482921)
57	**z11-06**	caja-vf	caja-vf. japonska kamelija sorta 'Virginia Franco'. Camellia japonica 'Virginia Franco'	1	**3**	20240821 (TG): Zamaknjena mikrolokacija. Slabše stanje rastline. Dodatna presoja ali se jo zamenja. Dodatna presoja ali se ob nadomestni saditvi lokacija sajenja premakne. Kontrola dokler se ohranja.	13.6385143	45.9482858	POINT (13.6385143 45.9482858)
58	**z09-01**	(abgr)	/	1	X	20240821 (TG): V sklopu projekta sajene rastline ni več na tej lokaciji. Že takoj po sajenju (202303) je propadla. Ni podatka ali je bila nadomestna rastlina sajena kam drugam. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi grmovnico. abgr. velecvetna abelija. Abelia grandiflora	13.6370287	45.9482673	POINT (13.6370287 45.9482673)
59	**z09-02**	(abgr)	/	1	X	20240821 (TG): V sklopu projekta sajene rastline ni več na tej lokaciji. Že takoj po sajenju (202303) je propadla. Ni podatka ali je bila nadomestna rastlina sajena kam drugam. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi grmovnico. abgr. velecvetna abelija. Abelia grandiflora	13.6369992	45.9482664	POINT (13.6369992 45.9482664)
60	**z09-03**	(abgr)	/	1	X	20240821 (TG): V sklopu projekta sajene rastline ni več na tej lokaciji. Že takoj po sajenju (202303) je propadla. Ni podatka ali je bila nadomestna rastlina sajena kam drugam. Zamenjava. Dodatna presoja kam se naj sadi grmovnico. abgr. velecvetna abelija. Abelia grandiflora	13.6369697	45.9482674	POINT (13.6369697 45.9482674)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)
61	**z09-linija 1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	Z04 & Z09 (140×); 35m. zasaditveni vzorec A - glej list 4.2. nadomestna saditev v celotni liniji drugega ovinka do vile Palm - glej novi načrt	**4**	20240821 (TG): Nekoliko podaljšana linija zaradi prerazporejanja rasltin. Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je zelenih in se je vrasla. Razraščanje grmovnic je zaenkrat nekoliko slabše. Vmes je bil sajen 17× hibiskus (bel cvet). Groba ocena je. da je do 5 rastlin treba zamenjati (grmovnic ni več ali so grmovnice odmrle/delno odmrle in čakajo na odstranitev).	13.6368905	45.9482533	POINT (13.6368905 45.9482533)
65	**z03-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	Z03 & Z01a (73×); phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia; 15.3 + 2.8 m. zasaditveni vzorec A	**1**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je odmrlih in se niso vrasle. Zgolj nekaj (do 5) grmovnic je delno zelenih. Celotna linija je za zamenjavo. Dodatna presoja ali se rastline raje sadi na kakšno drugo lokacijo (npr. gostitev linije z02-linija 1	13.636676	45.9469736	POINT (13.636676 45.9469736)
66	**z01a-linija1**	phan	phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia	Z03 & Z01a (73×); phan. ozkolistna zelenika. Phillyrea angustifolia; 15.3 + 2.8 m. zasaditveni vzorec A	**1**	20240821 (TG): Število sajenih rastlin v liniji žive meje ni znano in ga nisem preverjala. Večina grmovnic je odmrlih in se niso vrasle. Celotna linija je za zamenjavo. Dodatna presoja ali se rastline raje sadi na kakšno drugo lokacijo (npr. gostitev linije z02-linija 1	13.6368234	45.9469466	POINT (13.6368234 45.9469466)
67	**z02-01**	(degr)	/	1	X	20240821 (TG): Grmovnice ni več ali ni bila niti sajena na tej lokaciji (ni podatka). degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	13.6370151	45.9472619	POINT (13.6370151 45.9472619)
68	**z02-02**	(degr)	/	1	X	20240821 (TG): Grmovnice ni več ali ni bila niti sajena na tej lokaciji (ni podatka). degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	13.637044	45.947254	POINT (13.637044 45.947254)
69	**z02-03**	(degr)	/	1	X	20240821 (TG): Grmovnice ni več ali ni bila niti sajena na tej lokaciji (ni podatka). degr. nežna dojcija. Deutzia gracilis	13.6370534	45.9472689	POINT (13.6370534 45.9472689)
70	**z02-04**	cafl	cafl. cvetoči dišečnik. Calycanthus floridus	1	**2**	20240821 (TG): slabše stanje rastline. Predvidoma zaradi poznega sajenja rastline. Zamenjava. Dodatna presoja lokacije sajenja za nadomestno grmovnico.	13.6369949	45.9472618	POINT (13.6369949 45.9472618)

Povezava na interaktivni zeljevid (eIKD): https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IFFDBKTGArCMQF_0gbqFFHhWJPX2Mio&ll=45.94808001588416%2C13.637706499999993&z=18

Zap. št.	ID za LR/N	RV (šifra)	Rastlinska vrsta (šifra. slovensko. latinsko)	Št. rastlin. Velikost nasada	Monitoring (avgust 2024) Ocenjene kategorije (1-5, x)	Zaznamki (2024)	Y (zem. dolžina)	X (zem. Širina)	WKT (X Y)

MONITORING 2024 (eIKD).
Projekt 2022-2023: "Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa".

Priprava osnovnega zemljevida: Tanja Grmovšek, arborist svetovalec, ISA certificiran arborist, univ. dipl. inž. gozd - usmeritev urbano gozdarstvo z arboristiko. Marec 2023 + avgust 2024

Opozarjam, da je lokacija vnešenih izbranih dreves ali območij zgolj okvirna.

LEGENDA stanja v času monitoringa - razlaga ocenjenih kategorij za monitoring (Grmovšek, 2004 - 2024)

ZELENO drevo/rastlina (5): v redu stanje mladega drevesa/rastline
RUMENO drevo/rastlina (4): zadovoljivo dobro stanje mladega drevesa/rastline, vseeno odstopanje, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki. Spremljanje stanja
ORANŽNO drevo/rastlina (3): pogojno stanje mladega drevesa/rastline, nezaželeni biotski ali abiotski dejavniki, odvisno od razvoja ali verjetna zamenjava ali ohranjanje. Nujno spremljanje stanja
RDEČE drevo/rastlina (2): slabše stanje mladega drevesa/rastline, različni dejavniki, zelo verjetna zamenjava. Nujno spremljanje stanja
ČRNO drevo/rastlina (1): zelo slabo stanje mladega drevesa/rastline, odmrlo ali delno odmrlo drevo/rastlina ali sploh ni ozelenelo v prvi rastni dobi in se mora zamenjati