

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 001 Abdominalna in splošna kirurgija, potrošni material			
967443	06	BETAMED d.o.o.	Artikel ni ustrezen. Cev je predebela in ni kompatibilna v sestavi z našo casso.
970355	06	SANOLABOR LJUBLJANA	Konekt je premajhen, je nesterilen.
970499	06	MEDIS D.O.O.	Elektroda je prekratka. Navedena je dolžina 13cm. Elektroda ima dolžino 12,5cm. Pri spoju s kutorjem (Valley Lab). Ta ni čvrsta, zelo hitro se lahko sname. Ni stabilna.
970499	06	ENDOSURGICAL D.O.O.	Ponujena dimenzija ne ustreza (prekratka dolžina).
970729	01	INTERPART D.O.O.	Artikel je neustrezen. V uvajanju žice je postopek neugoden zaradi nezmožnosti vidnega uvajanja v cevko oz. iglo. Cevka je predebela.
970729	01	EUROMED d.o.o.	V portu ni vodilne žice in dilatatorja.
970729	01	MARK MEDICAL D.O.O.	Ne ustreza razpisu (premajhen lumen katetra)
970731	01	PRO-GEM D.O.O.	Ponujena žica ne ustreza, saj ima ukrivljeno konico.
970743	06	MEDIS D.O.O.	Proktoskop je prekratek in obseg prevelik (je preširok). Dolžina proktoskopa je 13cm - prekratek.
970765	01	MEDIMPEKS D.O.O.	Igla je pretanka in se težko uvaja (se zvija). Pri vzorčenju sta igli razpadli - možnost zboda.
970765	01	INTERPART D.O.O.	Težko uvajanje - ni dobrega oprijema, tudi odstranjevanje je oteženo.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 003 Centralna sterilizacija			
967280	01	TG-MED D.O.O.	Papir je slabe natezne trdnosti, površina se mečka, robovi se cefrajo.
967281	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Papir je slabe natezne trdnosti, robovi se cefrajo, površina papirja se mečka.
967281	01	IRIS D.O.O.	Robovi papirja se cefrajo, površina se mucka, papir je neodporen pred fizikalnimi vplivi in površinsko abrazijo.
967282	01	IRIS D.O.O.	Robovi papirja se cefrajo, površina se mečka, papir je neodporen pred fizikalnimi vplivi in površinsko abrazijo.
970170	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi folije se pri odpiranju vihajo navznoter, kar ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži.
970170	01	IRIS D.O.O.	CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži. Prozorna stran folije se po sterilizaciji močno guba in prilega na material.
970246	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi folije se pri odpiranju vihajo navznoter, kar ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži.
970246	01	IRIS D.O.O.	CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži. Prozorna stran folije se po sterilizaciji močno guba.
970247	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi folije se pri odpiranju vihajo navznoter, kar ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži.
970247	01	IRIS D.O.O.	CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži. Prozorna stran folije se po sterilizaciji močno guba
970248	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi folije se pri odpiranju vihajo navznoter, kar ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži.
970256	01	IRIS D.O.O.	CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži. Prozorna stran folije se po sterilizaciji močno naguba.
970259	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi folije se pri odpiranju vihajo navznoter, kar ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži.
970312	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi folije se pri odpiranju vihajo navznoter, kar ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži. Prosojna folija po sterilizaciji ostane precej nagubana.
970351	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Robovi ostri. Plastika toga - zavihek se ne da prepognit.
970563	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi folije se vihajo navznoter, kar pri odpiranju ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na rokavu (vrečki), ampak na TR embalaži.
970564	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi se pri odpiranju vihajo navznoter, kar ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampka na TR embalaži.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
970565	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi folije se pri odpiranju vihajo navznoter, kar ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži.
970566	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi folije se pri odpiranju vihajo navznoter, kar ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži.
970567	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Robovi folije se pri odpiranju vihajo navznoter, kar ogroža sterilnost materiala. CE oznaka ne sme biti natisnjena na vrečki (rokavu) ampak na transportni embalaži.
970713	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Robovi ostri. Plastika toga - zavihek se ne da prepogniti.
970713	06	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Prevelik za S velikost
970760	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Po sterilizaciji ostane papir naguban oz. vidno so razvlečena celulozna vlakna - slabo ojačan s sintetičnimi vezivi.
970761	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Po sterilizaciji ostane papir naguban oz. vidno so razvlečena celulozna vlakna - slabo ojačan s sintetičnimi vezivi.
970762	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Po sterilizaciji ostane papir naguban oz. vidno so razvlečena celulozna vlakna - slabo ojačan s sintetičnimi vezivi.
970763	01	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Po sterilizaciji ostane papir naguban oz. vidno so razvlečena celulozna vlakna - slabo ojačan s sintetičnimi vezivi.
970791	06	MEDITRADE D.O.O.	Prekratke - premajhne za zapiranje krg. zabojsnikov
970791	06	MEDIS D.O.O.	Prekratke - premajhne za zapiranje krg. zabojsnikov
970791	06	IRIS D.O.O.	Prekratke - premajhne za zapiranje krg. zabojsnikov
970791	06	J.S. EVRO MEDICAL COMPANY D.O	Neustrezna velikost - premajhna za ortopedske kasete

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 006 GINEKOLOGIJA OP. Potrošni material.

970348	03	CARDIO D.O.O.	Ni kompatibilna.
970550	06	AMS MEDING D.O.O.	Prevleka je preširoka - otežuje manipulacijo med. opreme

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 007 GINEKOLOŠKE AMBULANTE

967319	01	EUROMED d.o.o.	Fiksacija razprtja spekule je z "zobatim" sistemom. Sproščanje fiksacije je za pacientko neprijetno, saj se jo pogosto uščipne v nožnico.
--------	----	----------------	---

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 010 KARDIOKIRURGIJA OP. Potrošni material.

970378	01	MEDITRADE D.O.O.	Podloga (pena) na notranjem delu maske je predebela, zaradi tega moti nošenje očal.
970378	06	SANOLABOR LJUBLJANA	Zgornji trak na maski je prekratek. Maska je prevelika.
970378	01	B4SOUND	Maske niso ustrezne, ker se očala rosijo med uporabo.
971124	06	SANOLABOR LJUBLJANA	Premajhen - nesterilno pakiran.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 013 NEVROKIRURGIJA OP. Potrošni material.

967042	01	TREND MEDIKAL	Za strip elektrodo potrebujemo jasno izbočene kontakte, da je manjša napaka. Tako je napaka prevelika. Vtikač ne tesni.
967268	01	EUROMED d.o.o.	Spodnji del valvule je preveč rigiden. Neustrezno se prilega vrtini.
970035	01	PRO-GEM D.O.O.	Ne ustreza za mikroskop. Nima SMART DRAPE funkcije. Zaščita za objektiv pada dol - prevelik premer.
970035	01	MEDITRADE D.O.O.	Prevleka nima SMART DRAPE nalepke, ki omogoča izsesavanje zraka. Premer zaščite, ki pride na objektiv je premajhen.
970141	01	SURGIMED D.O.O.	Med uporabo se konice lepijo in sprijemajo.
970221	01	PFM MEDICAL S D.O.O.	Oblika rezila ni primerna - konica preveč špičasta.
970275	01	ANMEDIC d.o.o.	Konica predolga, luknjice na spodnjem delu zožene konice ne smejo biti, saj regulacija vleka na ročniku ne dela. Cev je pretrda in se dobro ne podaja, kar je bistvenega pomena pri natančnih mikro operacijah.
970375	01	EUROMED d.o.o.	Spodnji del valvule je preveč rigiden. Neustrezno se prilega vrtini.
970383	01	MEDISTAR D.O.O.	Ponujene EMG subdermalne elektrode ni možno fiksirati in zapičiti v mišico, kar posledično ne zagotavlja natančnosti meritev, ki pa je pri določanju odstopanja od kortikalne proge izredno pomembno.
970406	01	TREND MEDIKAL	Ponujene elektrode se uporabljajo na neparnih kanalih, razpisane so elektrode za monitoriranje na parnih kanalih.
970504	01	PFM MEDICAL S D.O.O.	Napačni konekti.
970860	01	SURGIMED D.O.O.	Med uporabo se konice lepijo in sprijemajo.
970860	01	PFM MEDICAL S D.O.O.	Konice pincet strižejo. Konekt za kabel ni primeren.
970861	01	SURGIMED D.O.O.	Med uporabo se konice lepijo in sprijemajo.
970881	01	SURGIMED D.O.O.	Med uporabo se konice lepijo in sprijemajo.
970881	01	PFM MEDICAL S D.O.O.	Konice pincet strižejo. Konekt za kabel ni primeren.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 014 NEVROKIRURGIJA. Pripomočki-drenaže,monitoring,valvule...

970441	01	EUROMED d.o.o.	Artikel ne omogoča menjave napolnjene vrečke. Ob praznjenju vrečke na klasičen način lahko pride do okužbe pacienta ali zdravstvenega osebja (ob rokovanju z infektivno tekočino).
970698	01	TREND MEDIKAL	Blokada, špica je preozka oz. tanka, tako, da se konica preveč zarije v kost.
970747	01	EUROMED d.o.o.	Kateter je preveč rigiden, perforiran na koncu peritonealnega dela.
970939	01	EUROMED d.o.o.	Spodnji del valvule je preveč rigiden. Neustrezno se prilega vrtini.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 016 OČESNI ODD. Potrošni material.

970082	06	LRM d.o.o., Ljubljana	Predolga konica noža - rezila.
970082	06	MEDOPS D.O.O.	Predolga konica noža - rezila.
970693	01	PFM MEDICAL S D.O.O.	Oblika noža in naklonski kot ne ustrezajo zahtevam.
970772	33	PFM MEDICAL S D.O.O.	Ne ustreza - poslan vzorec za vstopni nož za roženico, razpisan pa je nož za fakoemulzifikacijo.
970944	05	MEDIASI d.o.o.	Ni vzorca - tudi sodeč iz prospektnega materiala ne ustreza.
970946	01	BIOKORP D.O.O.	Ponujen je plin za enkratno uporabo, razpisan je plin za večkratno uporabo.
970968	29	MEDIASI d.o.o.	Artikel je ukinjen.
971031	06	LRM d.o.o., Ljubljana	Predolga konica noža - rezila.
971031	06	MEDOPS D.O.O.	Predolga konica noža - rezila.
971031	06	PFM MEDICAL S D.O.O.	Predolga konica noža - rezila.
971085	01	BIOKORP D.O.O.	Ponujen je plin za enkratno uporabo, razpisan je plin za večkratno uporabo.
971087	01	MEDIASI d.o.o.	Bipolar gre skozi 23G trokar samo 1cm, tako da je neuporaben za endodiatermijo pri vitrektomiji, za kar ga razpisujemo.
971091	01	MEDIASI d.o.o.	Ne odgovarja ročniku, ki ga uporabljamo.
971092	01	MEDIASI d.o.o.	Ne odgovarja ročniku, ki ga uporabljamo.
971094	01	MEDIASI d.o.o.	Ne odgovarja ročniku, ki ga uporabljamo.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 017 AMBULANTA ZA DOJKE			
970038	01	MEDIC-UM STORE	Brizgalke izpadajo iz nastavka.
970038	01	INTERPART D.O.O.	Brizgalke izpadajo iz nastavka.
970038	01	IRIS D.O.O.	Brizgalke izpadajo iz nastavka.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 018 INTENZIVNE TERAP.- OIIM. Potrošni material.

967010	01	IRIS D.O.O.	Kateter nima varnostnega stiščka.
967016	01	INTERPART D.O.O.	Zelo slabo razprši aerosol.
967253	01	INTERPART D.O.O.	Ni možno natančno nastaviti parametrov oksigenacije in pritiskov.
970182	01	MARK MEDICAL D.O.O.	Slabši vlek. Pri izpiranju aspiracijskega katetra je potrebna pomoč - stiskanje vial s fiziološko raztopino. Po končani aspiraciji se ventil ne zapre samodejno ampak je potrebno postopek prekiniti, zapreti ventil in šele nato izprati aspiracijski kateter. Tak postopek je zamuden za zdravstveno osebje.
970244	01	MARK MEDICAL D.O.O.	Slabši vlek. Pri izpiranju aspiracijskega katetra je potrebna pomoč - stiskanje vial s fiziološko raztopino. Po končani aspiraciji se ventil ne zapre samodejno ampak je potrebno postopek prekiniti, zapreti ventil in šele nato izprati aspiracijski kateter. Tak postopek je zamuden za zdravstveno osebje.
970254	01	PFM MEDICAL S D.O.O.	Neustrezno za življenjsko ogroženega pacienta. Nezmožnost aspiracije zaprtega sistema.
970373	01	IRIS D.O.O.	Kateter nima varnostnega stiščka.
970430	01	IRIS D.O.O.	Kateter nima varnostnega stiščka.
970490	01	MEDICA D.O.O.	Nima mandrena, usmerjanje z žico. Dilatator ne gre čez žico. Prekratek.
970551	01	IRIS D.O.O.	Kateter nima varnostnega stiščka.
970552	01	IRIS D.O.O.	Kateter nima varnostnega stiščka.
970638	03	MARK MEDICAL D.O.O.	Ni možna povezava med ventilatorjem in tubusom preko cevke za stalno regulacijo tlaka v mešičkih.
970673	01	IRIS D.O.O.	Kateter nima varnostnega stiščka.
970918	01	MARK MEDICAL D.O.O.	Slabši vlek. Pri izpiranju aspiracijskega katetra je potrebna pomoč - stiskanje vial s fiziološko raztopino. Po končani aspiraciji se ventil ne zapre samodejno ampak je potrebno postopek prekiniti, zapreti ventil in šele nato izprati aspiracijski kateter. Tak postopek je zamuden za zdravstveno osebje.
970921	01	MARK MEDICAL D.O.O.	Slabši vlek. Pri izpiranju aspiracijskega katetra je potrebna pomoč - stiskanje vial s fiziološko raztopino. Po končani aspiraciji se ventil ne zapre samodejno ampak je potrebno postopek prekiniti, zapreti ventil in šele nato izprati aspiracijski kateter. Tak postopek je zamuden za zdravstveno osebje.
970990	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Fiksater ni zasnovan za namestitve krilatih katetrov s trikotno blazinico in brez plastičnega stiščka za zaklepanje katetra na mestu.
971060	01	MEDIS D.O.O.	Blazinica je kompatibilna z aparatom, ni pa je možno oviti kot je navedeno v opisu enakovredno thermowrap.
971063	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ne tesni, blato teče ob drenaži kljub zadostno napolnjenemu balončku. Oteženo vstavljanje.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
971063	01	CARDIO MEDICAL D.O.O.	Sistem ima v kompletu samo eno vrečko za zbiranje, nizkotlačni retencijski balon se polni z vodo namesto z zrakom.
971157	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Ni možnosti priklopa kisika in inhalacij. Vprašljiva oz. nemogoča uporaba z ustnikom ali masko.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 019 ENFit sistem- OIIM

967007	01	AMS MEDING D.O.O.	Po nekaj dneh uporabe se je zamašek odtrgal.
--------	----	-------------------	--

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 021 OP.BLOK. Seti za op.aspiracijo.

970178	01	INTERPART D.O.O.	Zahtevana aspiracijska cev mora biti 3500 cm, proizvajalec pa ponuja artikel dolžine 2100 cm, zato ga ocenjujemo kot neustreznega.
970196	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Konica nastavka je neprimerne oblike.
970293	01	INTERPART D.O.O.	Nima kontrole vleka.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 022 OP.BLOK. Tekočine za redno vzdrževanje aparatur.

970183	01	KARL STORZ - ENDOSKOPIJA	Olje vsebuje etanol (alkohol), kirurški instrumenti so že dezinficirani. Potrebujemo olje za nego instrumentov pred sterilizacijo, brez vsebnosti alkoholov.
970746	01	KARL STORZ - ENDOSKOPIJA	Proizvajalec AESCULAP ne zagotavlja, da s sprejem lahko oljimo HI LINE in ELAN aparat. Priložen nastavek ne ustreza za oljenje pri HI LINE in ELAN aparatu.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 023 Oddelki OP

967224	01	AMS MEDING D.O.O.	Ne ustreza. Slaba kvaliteta lepljivih delov. Premala površina zaščitenega dela. Dvodelna ne ustreza.
--------	----	-------------------	--

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 024 OTROŠKI ODD.-OIN. Potrošni material.

970103	33	INTERPART D.O.O.	Na testiranje smo dobili nezatemnjeno brizgalko - razpisana je zatemnjena. Brizgalki, ki smo ju testirali, injektomat ni prepoznal.
970232	01	INTERPART D.O.O.	kanila je toga, trda, neprilagodljiva za nedonošenčke.
970357	01	INTERPART D.O.O.	kanila je toga, trda, neprilagodljiva za nedonošenčke.
970471	01	INTERPART D.O.O.	kanila je toga, trda, neprilagodljiva za nedonošenčke.
971097	01	INTERPART D.O.O.	Material je pretrd.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 026 OTROŠKI ODD. Potrošni material.

970679	06	MARK MEDICAL D.O.O.	Kateter je glede na dolžino neustrezen - premalo FR, majhen pretok, predolg kateter.
970680	06	MARK MEDICAL D.O.O.	Kateter je glede na dolžino neustrezen - premalo FR, majhen pretok, predolg kateter.
970815	01	INTERPART D.O.O.	Material ne diha.
970815	01	MEDINTERA, D.O.O.	Material ne diha.
970902	01	INTERPART D.O.O.	Konekt po uporabi ostane na konici vdrta in postane vprašljiv glede sterilnosti.
970902	01	MEDIC-UM STORE	Sistem ne omogoča brezigelnega pristopa.
970902	01	MEDIS D.O.O.	Sistem ne omogoča brezigelnega pristopa.
970919	01	MEDINTERA, D.O.O.	Material ne diha.
970919	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Ponujen je obliž za fiksacijo nosnih katetrov - razpisan je trak za fiksacijo kanile.
971052	06	MARK MEDICAL D.O.O.	Predolg - premalo število lumnov

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 027 Pediatrija-klinika

967085	03	TREND MEDIKAL	Priključek ni kompatibilen z našim defibrilatorjem.
967238	01	MEDIS D.O.O.	Vodilo ni ustrezno za uvajanje pri otrocih.
967425	01	INTERPART D.O.O.	Material je pretrd in pritiska na nosek.
967425	01	INSPIRA D.O.O.	Maska slabše tesni na NEOJET generator, ki ga uporabljamo za neinvazivno ventilacijo.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 028 NEVROLOŠKI ODD. Potrošni material.			
970198	01	TREND MEDIKAL	Ostrina igle ne ustreza.
970198	01	CARDIO D.O.O.	Ni igelne elektrode za drobne mišice obraza.
970332	01	TREND MEDIKAL	Ostrina igle ne ustreza.
970332	01	CARDIO D.O.O.	Ni igelne elektrode za drobne mišice obraza.
970482	03	TREND MEDIKAL	Za tehnično neoporečnost posnetka morajo biti kapa, referenčne elektrode in ušesne elektrode med sebj kompatibilne. Referenčne elektrode in ušesne elektrode pa so neustrezne (razlogi neustreznosti navedeni pod identi 970488, 971057, 971056).
970483	03	TREND MEDIKAL	Za tehnično neoporečnost posnetka morajo biti kapa, referenčne elektrode in ušesne elektrode med sebj kompatibilne. Referenčne elektrode in ušesne elektrode pa so neustrezne (razlogi neustreznosti navedeni pod identi 970488, 971057, 971056).
970484	01	TREND MEDIKAL	Trak je netrpežen in se po dolgotrajni uporabi prične muckati.
970485	01	TREND MEDIKAL	Trak je narejen iz tankega, netrpežnega materiala, ki se mucka in nitka po dolgotrajni uporabi.
970486	01	TREND MEDIKAL	Trak je narejen iz tankega, netrpežnega materiala, ki se mucka in nitka po dolgotrajni uporabi.
970487	01	TREND MEDIKAL	Merilni trak ima samo skalo v cm, nima pa zahtevane barvne skale - ni barvno kodiran.
970488	01	TREND MEDIKAL	Zelo težko je bilo vzpostaviti kontakt. Pojavljale so se motnje v posnetku. Dolžina kabla prekratka. Zaradi frekvence preiskav je potrebno ušesne elektrode razkužiti in očistiti ostanke kontaktnega dela. Po navodilih proizvajalca se pa te elektrode ne smejo namakati v razkužilnem sredstvu.
970785	01	TREND MEDIKAL	Elektrode so slabše lepljive, kar otežuje preiskavo.
970785	01	CARDIO D.O.O.	Ponudnik nima vsega ustreznega materiala - igla za drobne mišice. Elektrode so slabše lepljive, kar otežuje preiskavo.
970877	01	TREND MEDIKAL	Elektrode so slabše lepljive, kar otežuje preiskavo.
970877	01	CARDIO D.O.O.	Ponudnik nima vsega ustreznega materiala - igla za drobne mišice. Elektrode so slabše lepljive, kar otežuje preiskavo.
970914	03	TREND MEDIKAL	Za tehnično neoporečnost posnetka morajo biti kapa, referenčne elektrode in ušesne elektrode med sebj kompatibilne. Referenčne elektrode in ušesne elektrode pa so neustrezne (razlogi neustreznosti navedeni pod identi 970488, 971057, 971056).
970924	01	TREND MEDIKAL	Ostrina igle ne ustreza.
970924	01	CARDIO D.O.O.	Ni igelne elektrode za drobne mišice obraza.
970940	01	TREND MEDIKAL	Ostrina igle ne ustreza.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
971018	03	TREND MEDIKAL	Za tehnično neoporečnost posnetka morajo biti kapa, referenčne elektrode in ušesne elektrode med sebj kompatibilne. Referenčne elektrode in ušesne elektrode pa so neustrezne (razlogi neustreznosti navedeni pod identi 970488, 971057, 971056).
971019	03	TREND MEDIKAL	Za tehnično neoporečnost posnetka morajo biti kapa, referenčne elektrode in ušesne elektrode med sebj kompatibilne. Referenčne elektrode in ušesne elektrode pa so neustrezne (razlogi neustreznosti navedeni pod identi 970488, 971057, 971056), zato posledično tudi kape in zapenjalni paščki niso ustrezni.
971056	01	TREND MEDIKAL	Zelo težko je bilo vzpostaviti kontakt. Pojavljale so se motnje v posnetku. Zaradi frekvence preiskav je potrebno premostitvene elektrode razkužiti in očistiti ostanke kontaktnega dela. Po navodilih proizvajalca se pa te elektrode ne smejo namakati v razkužilnem sredstvu.
971057	01	TREND MEDIKAL	Zelo težko je bilo vzpostaviti kontakt. Pojavljale so se motnje v posnetku. Zaradi frekvence preiskav je potrebno ušesne elektrode razkužiti in očistiti ostanke kontaktnega dela. Po navodilih proizvajalca se pa te elektrode ne smejo namakati v razkužilnem sredstvu.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 029 PATOLOGIJA. Potrošni material.

970172	01	MIKRO POLO	Ni primerno za rezanje različnih vrst tkiv, posebj je oteženo rezanje trdih tkivnih vzorcev. Hitra obraba rezila.
970711	01	FORMADENT d.o.o.	Igla je neprimerna za punkcijo. Tulec je pretemen, zato ni mogoče zanesljivo oceniti količine pridobljenega vzorca.
970711	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Igla je neprimerna za punkcijo. Tulec je pretemen, zato ni mogoče zanesljivo oceniti količine pridobljenega vzorca.
970711	01	INTERPART D.O.O.	Igla je neprimerna za punkcijo. Tulec je pretemen, zato ni mogoče zanesljivo oceniti količine pridobljenega vzorca.
970712	01	FORMADENT d.o.o.	Igla je neprimerna za punkcijo. Tulec je pretemen, zato ni mogoče zanesljivo oceniti količine pridobljenega vzorca.
971055	03	INTERPART D.O.O.	Nastavek, držalo za brizgalko in brizgalka nista kompatibilni. Brizgalke ni možno vstaviti v držalo.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 033 PLJUČNI ODD. Potrošni material.

970008	03	KARL STORZ - ENDOSKOPIJA	Ne ustreza - dolžina in debelina.
970161	03	MEDICOTEHNA D.O.O.	Inhalator ni kompatibilen z aparatom, ki ga uporabljamo.
971054	01	MEDIP D.O.O.	Sukcijska valvula ni kompatibilna z bronhoskopom.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 034 Radiološki ODD.

967126	06	AMS MEDING D.O.O.	Ne ustreza. Preveleka je prevelika.
--------	----	-------------------	-------------------------------------

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 038 Urgentni center

970126	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Pri uporabi urgentne žilne zažeme poči plastični stišček.
--------	----	--------------------	---

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 039 ŽILNA OP. Žilne prot.,krpice za žile,embolekt.kat.,igle.

970480	01	MEDICA D.O.O.	Pri šivanju se proteza trga, razpada.
--------	----	---------------	---------------------------------------

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 041 GASTROENTEROLOŠKA ENDOSKOPIJA 2

970037	01	MEDIP D.O.O.	Premehek, pri brazgotinah preskoči in ne poravna gube. Bela barva daje vtis polipa.
970192	03	INTERPART D.O.O.	Priložena Y nastavka nista kompatibilna ENFIT brizgi za hranjenje.
970310	01	MEDIP D.O.O.	Pri velikosti 9 se balon ne napihne.
970310	01	OLYMPUS CZECH GROUP	Težave pri uvajanju čez vodilno žico.
970387	03	AMS MEDING D.O.O.	Nekompatibilen z obstoječo črpalko.
970495	01	MEDIP D.O.O.	Gumb ni za večkratno uporabo.
970496	01	MEDITRADE D.O.O.	Med preiskavo je gumb za vodo ostal vdrt in ni bil funkcionalen.
970497	01	MEDIP D.O.O.	Gumb ni za večkratno uporabo.
970498	01	MEDITRADE D.O.O.	Med preiskavo je gumb za vodo ostal vdrt in ni bil funkcionalen.
970498	01	PRO-GEM D.O.O.	pretrd za uporabo.
970498	01	MEDIP D.O.O.	Med preiskavo je gumb za vodo ostal vdrt in ni bil funkcionalen.
970547	01	MEDITRADE D.O.O.	Težko rokovanje med posegom. Težave pri odpiranju in zapiranju.
970547	01	MINAMED	Težko rokovanje med posegom. Oteženo odpiranje in zapiranje zanke.
970634	01	MINAMED	Neustrezna za čiščenje elevatorja.
970635	01	MEDIP D.O.O.	Gumica na endoskopu ni fiksna. Ko daš skozi biopsijske kleščice, se sname iz endoskopa.
970663	01	MEDIP D.O.O.	Trd material, ki se ne povrne v prvotno obliko.
970664	01	MEDIP D.O.O.	Pri nastavljanju ligatur ni nadzora nad komandnim kolescem. Kolesce ni fiksno.
970681	34	OLYMPUS CZECH GROUP	Ponudnik je podal ceno na SET in ne na KOS, kot je bilo razpisano.
970681	01	MINAMED	Niso nihajne.
970700	34	OLYMPUS CZECH GROUP	Ponudnik je podal ceno na SET in ne na KOS, kot je bilo razpisano.
970700	01	MINAMED	Niso nihajne.
970716	01	MEDIP D.O.O.	Pri nastavljanju ligatur ni nadzora nad komandnim kolescem. Kolesce ni fiksno.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
970720	01	MEDITRADE D.O.O.	Z zanko se težko rokuje. Težave pri odpiranju.
970720	01	MINAMED	Težko rokovanje. Zanka se ne odpre lepo ovalno.
970812	01	VENMED D.O.O.	Ni za vodilno žico, 0.21 in 0.35
970844	34	OLYMPUS CZECH GROUP	Ponudnik je podal ceno na SET in ne na KOS, kot je bilo razpisano.
970844	01	MINAMED	Niso nihajne.
970890	01	MEDITRADE D.O.O.	Med posegom težave pri odpiranju zanke in potem, ko so objeli polip, pri zapiranju.
970892	06	MEDIP D.O.O.	Širina čeljusti ni od 15,5 mm naprej.
970951	06	MEDIP D.O.O.	Kanila je predolga.
971010	01	OLYMPUS CZECH GROUP	Težave pri uvajanju čez vodilno žico.
971010	01	ANGIOMEDIC D.O.O.	Pri najmanjšem volumnu se ne napihne.
971010	01	MEDIP D.O.O.	Balon se ne napihne pri 9 mm.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 042 GASTROENTEROLOŠKA ENDOSKOPIJA 3

970080	03	MEDIS D.O.O.	Ročnik je za aparat Waleylab in ne za aparat Erbe.
970569	01	MEDIP D.O.O.	Ni fiksni, pada iz aparata.
970641	01	MINAMED	Ni obojestranska.
970778	03	MEDIP D.O.O.	Ponujene cevi niso kompatibilne s črpalko Olympus.
970781	01	MEDIP D.O.O.	Ni možnosti priklopa na esd nož.
970828	01	MEDIP D.O.O.	Ni cev za dodatni kanal.
970833	01	MINAMED	Ni posodice za polipe. Artikel ni namenjen za lovljenje polipov pri polipektomijah.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 043 GASTROENTEROLOŠKA ENDOSKOPIJA 4

967074	01	CARDIO MEDICAL D.O.O.	prah ni primeren za endoskopsko uporabo.
967314	01	MEDIP D.O.O.	Vidljivost ponujene igle je slaba.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 044 ORL IN MFK OP. Potrošni material.

967263	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Trahealna kanila nima mešička (vložek).
970203	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Konekt (nastavek za priključitev na O2) ni snemljiv.
970361	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Konekt (nastavek za priključitev na O2) ni snemljiv.
970361	01	EUROMED d.o.o.	Trahealna kanila je z mešičkom zelo trda.
970362	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Konekt (nastavek za priključitev na O2) ni snemljiv.
970362	01	EUROMED d.o.o.	Trahealna kanila je z mešičkom zelo trda.
970899	18	MARK MEDICAL D.O.O.	Niso ponudili vseh razpisanih kataloških števil.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 045 ORL IN MFK OP. Ušesne proteze in implantati.

970194	01	INTERPART D.O.O.	Konekt mora biti samo na eni strani.
--------	----	------------------	--------------------------------------

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 046 ORTOPEDIJA OP IN TRAVMA OP. Razni pripomočki.

970677	25	PD MEDICAL	Ponudnik je ponudil variantne ponudbe. Zahtevan je en artikel, ponujena dva različna artikla.
970714	25	PD MEDICAL	Ponudnik je ponudil variantne ponudbe. Zahtevan je en artikel, ponujena dva različna artikla.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 047 PORODNI ODD. Potrošni material.

970085	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Silikon je premehek.
970728	01	MEDISTAR D.O.O.	Naprstnik je premajhen, se ne rola po prstu in je brez kaveljčka.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 048 UROLOGIJA - KATETRI			
967243	01	MAC'S MEDICAL GMBH	Ponujeni set nima kovinskega trokarja.
967364	01	FORMADENT d.o.o.	Kateter ni prevlečen s silikonskim elastomerom silasil.
967364	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Kateter ni silasil-je silikon.
967402	01	PRO-GEM D.O.O.	Ponujen kateter ima balonček samo 30ml, moral bi biti od 30-50ml.
970156	01	THOMY FREY EAST D.O.O.	Kateter nima priložene vodne vrečke.
970157	01	THOMY FREY EAST D.O.O.	Kateter nima priložene vodne vrečke.
970158	01	THOMY FREY EAST D.O.O.	Kateter nima priložene vodne vrečke.
970243	01	EUROMED d.o.o.	Kateter je premehek.
970243	01	INTERPART D.O.O.	Kateter je premehek.
970243	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Kateter je premehek
970243	01	PRO-GEM D.O.O.	Zahtevali smo kateter iz nelatona, ponujen je silikonski kateter z balončkom.
970278	01	INTERPART D.O.O.	Kateter je premehek.
970305	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Kateter ima premehko konico.
970327	01	EUROMED d.o.o.	Kateter je premehek.
970587	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Kateter nima velikih očes, kot je bilo zahtevano.
970587	01	INTERPART D.O.O.	Kateter ima premajhna očesa.
970587	01	PRO-GEM D.O.O.	Balon je prevelik (30ml), zahtevali smo 10ml.
970588	01	PRO-GEM D.O.O.	Premajhna očesa, premajhen balon
970588	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Kateter nima velikih očes, kot je bilo zahtevano.
970588	01	INTERPART D.O.O.	Kateter ima premajhna očesa.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
SKUPINA: 049 UROLOGIJA - KOŠARICE, ŽICE, STENTI, PROTEZE, VREČKE (drenažne, urinske)			
970076	01	PRO-GEM D.O.O.	Vrečka nima bakterijskega filtra.
970164	01	INTERPART D.O.O.	Zamašek se zelo težko odstrani.
970164	06	SANOLABOR LJUBLJANA	Cev je predolga. Zahtevana je priklopna cev dolžine 90cm, ponujena je cev dolžine 130cm.
970211	01	INTERPART D.O.O.	Vrečka se pri odpiranju onesterili.
970211	01	MEDICOTEHNA D.O.O.	Cev je predebela.
970211	01	FORMADENT d.o.o.	Cev je predebela in pretežka.
970211	01	PRO-GEM D.O.O.	Držalo je nepraktično saj je obešalo na vrečki.
970211	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Cev je predebela.
970239	01	INTERPART D.O.O.	Zamašek je premajhen, preozek in ne zamaši dobro silkolatex katetra.
970239	01	EUROMED d.o.o.	Po večkratnem testiranju, zamašek po nekaj urah izpade iz urinskega katetra.
970300	01	PRO-GEM D.O.O.	Gre za navadno urinsko vrečko z debelim konektom za konektiranje na urinski kateter in ne za vrečko, katero uporabljamo pri konektiranju z manjšimi cevki oz. dreni.
970300	01	INTERPART D.O.O.	Vrečka nima luer lock konekta.
970536	06	MEDIP D.O.O.	Zahtevana dolžina 200 cm, ponujena 150 cm

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 050 UROLOGIJA OP - FURS, FUZIJSKA BIOPSIJA, PNL

967076	01	SIMPS,S D.O.O.	Ponujen artikel na napačen ident - ne ustreza strokovnim zahtevam.
967076	06	MINAMED	Velikost vrečke ne ustreza razpisani velikosti.
967076	06	TREND MEDIKAL	Velikost vrečke ni skladna z razpisano velikostjo.
967352	01	OLYMPUS CZECH GROUP	Ne ustreza zahtevam - ni do 5 kg.
970095	01	ANGIOMEDIC D.O.O.	Težko rokovanje, komaj jo spravimo iz pištrole, težko prodre skozi kožo.
970417	01	ANGIOMEDIC D.O.O.	Igla je mehka in se zvija.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 051 ENDOSKOPIJA - OP (UROLOGIJA, GINEKOLOGIJA)

970501	06	MEDITRADE D.O.O.	Ščetka je prevelika in ne gre skozi vse instrumente.
970502	06	MEDITRADE D.O.O.	Ščetka je premajhna, ne moremo očistiti ničesar.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 067 OTROŠKI ODD. - Tubusi trahealni iz biokomp.silikon-PVC-ja - 100% skupina

970166	01	INTERPART D.O.O.	Tubus je tog, pretrd.
970166	01	FORMADENT d.o.o.	Tubus je pretrd, pregrob, na spodnjem delu se tubus knika.
970241	01	INTERPART D.O.O.	Tubus je tog, pretrd.
970276	01	INTERPART D.O.O.	Tubus je tog, pretrd.
970276	01	FORMADENT d.o.o.	Tubus je za otroke pretrd, pregrob, konekt se ne da z lahkoto odstraniti iz tubusa.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 072 Pediatrija-klinika - Enovhodne i.v.kanile iz vialona - 100% skupina

967215	01	INTERPART D.O.O.	Material je pretrd za nedonošenčke.
967216	01	INTERPART D.O.O.	Material je pretrd za nedonošenčke.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 079 ŽILNI.PM.za laserki sitstem in infuzijsko črpalko. 100% - skupina

970825	25	LRM d.o.o., Ljubljana	Ponudba presega zagotovljena sredstva.
970826	25	LRM d.o.o., Ljubljana	Ponudba presega zagotovljena sredstva.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 081 ENDOSKOPIJA - Balonska dilatacija - 100% skupina

970885	01	MEDIP D.O.O.	Balon je predolg, zahtevali smo 4-7cm.
970886	01	MEDIP D.O.O.	Zelo težko rokovanje.
970887	06	MEDIP D.O.O.	Balon je dolg 8 cm - predolg za biliarni sistem.

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	---	----------	-------------------------------

SKUPINA: 083 ENDOSKOPIJA - Hemostatski klipi - 100% skupina

970853	01	MEDIP D.O.O.	Vodilo ne gre skozi kanal gastroskopa. Pri koloskopiji slaba odzivnost pri vrtenju klipa.
971064	01	MEDIP D.O.O.	Med preiskavo se slabo odpira, slabo vrtljiv.
971065	01	MEDIP D.O.O.	Med preiskavo se slabo odpira, slabo vrtljiv.

--

07 Medicinski potrošni material 2023-2027

Ident	Izločitveni kriterij v analizi ponudb s cenami	Ponudnik	Obrazložitev neustreznosti
-------	--	----------	----------------------------

SKUPINA: 093 URINSKI KATETRI - 100% skupina

970055	01	SANOLABOR LJUBLJANA	Slaba vidljivost dimenzije katetra in balončka.
970055	01	MEDINTERA, D.O.O.	Razpisan je balonček od 5-15 ml, ponujen balonček je volumna do 10ml.
970055	01	PRO-GEM D.O.O.	Razpisan je balonček od 5-15 ml, ponujen balonček je volumna do 30ml.
970242	01	INTERPART D.O.O.	Razpisan je balonček od 5-15 ml, ponujen balonček je volumna do 10ml.
970253	01	MEDINTERA, D.O.O.	Razpisan je balonček od 5-15 ml, ponujen balonček je volumna do 10ml.
970269	01	INTERPART D.O.O.	Razpisan je balonček od 5-15 ml, ponujen balonček je volumna do 10ml.