



Artikel: **PODKAPA NEGORLJIVA**

PARAMETRI ZA PREIZKUS USTREZNOSTI		
1.	Izgled, oblika in barvna primerljivost	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati naročnikovemu vzorcu
2.	Material za izdelavo	<ul style="list-style-type: none">• funkcijske poškodbe• poškodbe osnovnega materiala• barvna skladnost osnovnih in pomožnih materialov• madeži• kakovost
3.	Funkcionalnost artikla	<ul style="list-style-type: none">• vizualni pregled• enakomernost/simetričnost• uporabnost artikla
4.	Všivne etikete (velikostna številka, surovinska sestava, način in navodilo vzdrževanja, leto izdelave, naziv proizvajalca)	<ul style="list-style-type: none">• pozicioniranje• vsebina• kakovost izdelave
5.	Embaliranje	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati predpisani embalaži po tehnični specifikaciji oz. razpisni dokumentaciji