



Artikel: **HLAČE OGNJEVARNE SE**

PARAMETRI ZA PREIZKUS USTREZNOSTI		
1.	Izgled, oblika in barvna primerljivost	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati naročnikovemu vzorcu.
2.	Šivi (sestavni, prešivni, zaključni,)	<ul style="list-style-type: none">• trdnost in prožnost šivov• trdni zaključki• simetričnost šivov• enakomernost šivov (ravnina)• oddaljenost od robu• očiščenost niti• brez pojava gubanja• enakomerna gostota vbodov• pretrganost vbodov• napetost sukanca• estetski šivi• brez odtisov likanja
3.	Pomožni material (sukanec, zadrge, elastični trak, gumbi,..)	<ul style="list-style-type: none">• barvna skladnost z osnovnim materialom• surovinski sestav• dimenzije• pozicioniranje• zapiranje/odpiranje zadrge• brez odtisov likanja
4.	Osnovni material	<ul style="list-style-type: none">• funkcijske poškodbe• poškodbe osnovnega materiala• madeži
5.	Žepi – sprednji/ob strani	<ul style="list-style-type: none">• dimenzije žepnih odprtín, paspul• trdnost žepne vrečke• izdelava zaključkov, razporkov, zatrdjevanje• pozicioniranje žepov• simetrija žepov• brez odtisov likanja
6.	Pas in pasne zanke	<ul style="list-style-type: none">• izdelava brez gubic• trdnost in število zank• estetska izdelava
5.	Všivne etikete (surovinska sestava, postopek vzdrževanja, leto izdelave, proizvajalec, velikostna številka,...)	<ul style="list-style-type: none">• pozicioniranje• vsebina• kakovost izdelave
6.	Dimenzije artikla	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati predpisanim dimenzijam po tehnični specifikaciji oz. po dimenzijah naročnikovega vzorca
7.	Embaliranje	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati predpisani embalaži po tehnični specifikaciji oz. razpisni dokumentaciji