



Artikel: **HLAČE PUHAŠTE MASKIRNE SE**

PARAMETRI ZA PREIZKUS USTREZNOSTI		
1.	Izgled, oblika in barvna primerljivost	<ul style="list-style-type: none">ustrezati naročnikovemu vzorcu.
2.	Šivi (sestavni, prešivni, zaključni,)	<ul style="list-style-type: none">trdnost in prožnost šivovtrdni zaključkisimetričnost šivovenakomernost šivov (ravnina)oddaljenost od robuočiščenost nitibrez pojava gubanjaenakomerna gostota vbodovpretrganost vbodovnapetost sukancaestetski šivibrez odtisov likanja
3.	Pomožni material (sukanec, zadrge, elastični trak, gumbi,..)	<ul style="list-style-type: none">barvna skladnost z osnovnim materialomsurovinski sestavdimenzijepozicioniranjezapiranje/odpiranje zadrgebrez odtisov likanja
4.	Osnovni material	<ul style="list-style-type: none">funkcijske poškodbepoškodbe osnovnega materialamadeži
5.	Žepi – sprednji/ob strani	<ul style="list-style-type: none">dimenzije žepnih odprtih, paspultrdnost žepne vrečkeizdelava zaključkov, razporkov, zatiranjepozicioniranje žepovsimetrija žepovbrez odtisov likanja
6.	Pas in pasne zanke	<ul style="list-style-type: none">izdelava brez gubictrdnost in število zankestetska izdelava
5.	Všivne etikete (surovinska sestava, postopek vzdrževanja, leto izdelave, proizvajalec, velikostna številka,...)	<ul style="list-style-type: none">pozicioniranjevsebinakakovost izdelave
6.	Dimenzije artikla	<ul style="list-style-type: none">ustrezati predpisanim dimenzijam po tehnični specifikaciji oz. po dimenzijah naročnikovega vzorca
7.	Embaliranje	<ul style="list-style-type: none">ustrezati predpisani embalaži po tehnični specifikaciji oz. razpisni dokumentaciji