



Artikel: **HLAČE JAHALNE DEŽNE**

PARAMETRI ZA PREIZKUS USTREZNOSTI		
1.	Izgled, oblika in barvna primerljivost	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati naročnikovemu vzorcu.
2.	Osnovni material	<ul style="list-style-type: none">• funkcijske poškodbe• poškodbe materiala• izpuščene niti• madeži• kakovost
3.	Pomožni material (sukanec...)	<ul style="list-style-type: none">• barvna skladnost z osnovnim materialom• surovinska sestava• dimenzije• zapiranje/odpiranje (npr. zadrge)
4.	Šivi (sestavni, prešivni....)	<ul style="list-style-type: none">• trdnost in prožnost šivov• očiščenost niti• brez pojava gubanja• enakomerna gostota vbodov• pretrganost šivov• napetost sukanca• estetski šivi
5.	Všivne etikete (podatki navedeni skladno z zahtevami v tehnični specifikaciji)	<ul style="list-style-type: none">• pozicioniranje• vsebina• kakovost izdelave
6.	Embaliranje	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati predpisani embalaži po tehnični specifikaciji oz. razpisni dokumentaciji