



Artikel: **POLOŽAJNE OZNAKE**

PARAMETRI ZA PREIZKUS USTREZNOSTI		
1.	Izgled, oblika in barvna primerljivost	<ul style="list-style-type: none"><li>• ustrezati naročnikovemu naročilu/vzorcu in zahtevam v tehnični specifikaciji</li></ul>
2.	Osnovna tkanina	<ul style="list-style-type: none"><li>• funkcijske poškodbe</li><li>• poškodbe osnovnega materiala</li><li>• madeži</li></ul>
3.	Šivi (sestavni, okrasni, vezeni,...)	<ul style="list-style-type: none"><li>• trdnost in prožnost šivov</li><li>• trdni zaključki</li><li>• simetričnost vezenja</li><li>• enakomernost šivov/vezenja (ravnina)</li><li>• oddaljenost od robu</li><li>• brez pojava gubanja</li><li>• enakomerna gostota vbodov</li><li>• pretrganost vbodov</li><li>• napetost sukanca</li><li>• očiščenost niti</li><li>• estetski šivi</li><li>• brez odtisov likanja</li></ul>
4.	Pomožni material (sukanec, podloga, sprimni trak....)	<ul style="list-style-type: none"><li>• barvna skladnost z osnovnim materialom</li><li>• surovinska sestava</li><li>• brez odtisov likanja</li><li>• kakovost</li></ul>
5.	Embaliranje	<ul style="list-style-type: none"><li>• ustrezati predpisani embalaži po tehnični specifikaciji oz. razpisni dokumentaciji</li></ul>