



Artikel: **NOGAVICE POLETNE SE**

PARAMETRI ZA PREIZKUS USTREZNOSTI		
1.	Izgled, oblika in barvna primerljivost	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati naročnikovemu vzorcu.
2.	Osnovni material	<ul style="list-style-type: none">• funkcijske poškodbe• poškodbe materiala• izpuščene niti• madeži• kakovost
3.	Šivi (sestavni)	<ul style="list-style-type: none">• trdnost in prožnost šivov• očiščenost niti• brez pojava gubanja• enakomerna gostota šivov• pretrganost šivov• napetost sukanca• estetski šivi
4.	Embaliranje	<ul style="list-style-type: none">• ustrezati predpisani embalaži po tehnični specifikaciji oz. razpisni dokumentaciji