Lokacija 24: Zemljišča s parcelno št. 99/1,100/2, 100/4 in 99/5 k.o. Dežno

Obstoječe stanje

V okviru terenskega ogleda smo evidentirali več lokacij, kjer je v času pomladanskega obilnega deževja prišlo do usadov brežin. Zakupnik je v manjši meri na lastne stroške izvedel intervencijska dela do mere, da je zagotovil prehodnost na območju dostopnih poti.







Predlog sanacije:

V namen zagotavljanja stabilnosti brežin manjših usadov se predlaga izvedba zaščite brežine z zabitimi lesenimi koli (piloti), območja posameznih dostopnih poti pa je potrebno sanirati na način, da se prepeči zastajanje in iztekanje voda preko brežin in s tem erozijo ter lokalne porušitve.

V osrednjem delu območja obravnave, in sicer na parceli 100/4 je prišlo do porušitve večjega dela območja, ki se nahaja na stičišču več dostopnih poti. Območje je kompleksnejše. Za potrebe sanacije se predlaga izvedba geodetskega posnetka, detajlni geološki pregled območja ter izdelavo izvedenega načrta novih teras s smernicami, s čimer se bo vzpostavilo novo stanje.

ATOL 9 D.O.O.
KARDELJEV TRG 4, SI-3320 VELENJE
+386 41 680 546
atol9@outlook.com

EVIDENČNI LIST POBOČNEGA PROCESA

1. SPLOŠNI PODATKI		2.1 SPLOŠNI PODATKI O PROCESU			
Občina	PODLEHNIK	**Klasifikacija plazu**		**Tip plazine**	
Parcela in k.o.	00/2,100/4,99/5, k.o.	hribinski podor		preperela kamnina	✓
Koordinate		preperinski plaz		groba zemljina	
E=		plaz		fina zemljina	
N=		usad	✓	močno preperela kamnina	
z=		globok plaz		plazenje kamnine	
Datum registriranja	25.07.2024	drobirski tok		plazina iz pobočnega grušča	
Datum aktiviranja	2023, 2024			plazina iz vršajskih sedimentov	
Datum reaktiviranja				hribinski usad	
Popis izvedel				zemljinski usad	
Ime	Tadej			preperineki zdrs	✓
Priimek	Vodušek			mešena zgradba sedimentov	
				drobirski tok	
				blatni tok	

2.2 SPLOŠNI PODATKI O PROCESU PREMIKANJA						
Vsebnost vode			**Hitrost plazenja**		**Tip premikanja**	
suho			izjemno hiter (10m/s)		lezenje	✓
vlažno	✓		zelo hiter (5 m/s)		kotaljenje	
mokro			hiter (3m/min)		odbijanje	
zelo mokro			zmerno hiter (1,8m/h)		padanje	
			počasen (13m/mesec)		plazenje	✓
			zelo počasen (1,6m/leto)		drobirski tok	
			izredno počasen (16mm/leto)	✓	blatni tok	

2.3 SPLOŠNI PODATKI O AKTIVNOSTI						
Vrsta			**Razširjenost**		**Stanje**	
kompleksen			napredovanje	✓	aktiven	✓
sestavljen			retrogresivno		reaktiviran	
večkraten			razširjen		fosilen	
zaporeden			zaprt		neaktiven	
usad	✓		padajoč		mirujoč	
			premikajoč se		zapuščen	
					stabiliziran	
					relikten	

3. SPLOŠNI PODATKI O TERENU						
Genetski tip reliefa			**Geološka zgradba**		**Stopnja preperevanja**	
fluvialni tip			kamnine		zemljina	✓
pobočje	✓		grušči		drobni drobir	
tektonski tip			gline, melji	✓	drobir	
			naplavine		bloki	
Vodotoki			**Strukturni elementi**		**Starost kamnin**	
stalni			prelomi		kenozoik	Ng
občasni	✓		razpoke		mezozoik	
			plastovitost		paleozoik	
					predkambrij	

4. NUJNOST IZVEDBE ZAŠČITNIH UKREPOV		5. PREDLOG IZVEDBE ZAŠČITNIH UKREPOV
Stopnja ogroženosti plazenja		Za potrebe trajne stabilizacije se ptedlaga izvedba GG raziskav in umestitev novih teras z ureditvijo odvodnjavanja.
zelo majhna		
majhna		
srednja		
velika	✓	
zelo velika		

ATOL 9 D.O.O.
KARDELJEV TRG 4, SI-3320 VELENJE
+386 41 680 546
atol9@outlook.com

6. PREDLOG PROGRAMA RAZISKAV	7. OCENA STROŠKA RAZISKAV

8. SLIKOVNO GRADIVO







Opomba:	Datum izdelave:	Podpis izdelovalca:
	september, 2024	