PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

INVESTITOR:
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS
Dunajska 58
1000 Ljubljana

OBJEKT:
Zemljišča v lasti RS in upravljanju Sklada KZG RS

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
GEOLOŠKO POROČILO (MESEČNO POROČILO)

ZA GRADNJO:
SANACIJA NA ZEMLJIŠČIH V LASTI
SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV

PROJEKTANT:
ATOL 9, INŽENIRING IN UPRAVLJANJE D.O.O.,
KARDELJEV TRG 4
3320 VELENJE

ATOL 9 D.O.O.
KARDELJEV TRG 4,
3320 VELENJE

.....
(žig in podpis odgovorne osebe projektanta)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
Tadej VODUŠEK, univ. dipl. ing. geol.
RG 0169

TADEJ VODUŠEK
univ.dipl.inž.geol.
IZS RG 0169
(osebni žig in podpis)

SODELAVEC:
Patrik VIDEC, dipl. ing. geotehnol. in rud.

.....
(podpis)

ŠTEVILKA DOKUMENTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE:
081/2025-TV, Velenje, september 2025

ZEMLJIŠČE S PARCELNO ŠT. 165/12 k.o. 2666 - SELCE

Ogled: 4.4.2025 in avgust 2025

TRENUTNO STANJE:

Sosednje območje je bilo sanirano. Sanacija SZ dela parcele je bila izvedena z drenažnim sistemom, in sicer na način izvedbe podporno – odvodnega kamnitega rebra, drenažnih vej in odvodnje drenažnega sistema. Odvodnja drenažnega sistema je izvedena v odprt jarek ob vznožju pobočja, preko iztočne glave. Odprt jarek se nahaja na sosednji parceli. V času po izvedbi je lastnik sosednjega zemljišča podal pripombo glede odvodnje.



Po pregledu JZ dela parcele so vidni znaki plazenja, pojavljajo se razpoke – odlomni rob. Do procesa plazenja prihaja v času zlasti dolgotrajnejših padavin zaradi velikih nihanj pornega tlaka in posledično njegovega povečanja v površinskih plasteh preperine. Če je porni tlak povečan, lahko pride do dezintegracije zemljine, ki zdrsi po pobočju oz. do zdrsa preperinskega pokrova po hribinski podlagi. Globina plazu zavisi od debeline preperinskega pokrova.



ATOL 9 D.O.O.
KARDELJEV TRG 4, SI-3320 VELENJE
+386 41 680 546
atol9@outlook.com

EVIDENČNI LIST POBOČNEGA PROCESA

1. SPLOŠNI PODATKI		2.1 SPLOŠNI PODATKI O PROCESU			
Občina	Lenart	**Klasifikacija plazu**		**Tip plazine**	
Parcela in k.o.	65/12 k.o. 2666 - Selc	hribinski podor		preperela kamnina	✓
Koordinate		preperinski plaz		groba zemljina	
E=		plaz	✓	fina zemljina	
N=		usad		močno preperela kamnina	
z=		globok plaz		plazenje kamnine	
Datum registriranja	april, avgust 2025	drobirski tok		plazina iz pobočnega grušča	
Datum aktiviranja				plazina iz vršajskih sedimentov	
Datum reaktiviranja				hribinski usad	
Popis izvedel				zemljinski usad	
Ime	Tadej			preperineki zdrs	
Priimek	Vodušek			mešena zgradba sedimentov	
				drobirski tok	
				blatni tok	

2.2 SPLOŠNI PODATKI O PROCESU PREMIKANJA					
Vsebnost vode			**Hitrost plazenja**		**Tip premikanja**
suho			izjemno hiter (10m/s)		lezenje
vlažno			zelo hiter (5 m/s)		kotaljenje
mokro			hiter (3m/min)		odbijanje
zelo mokro			zmerno hiter (1,8m/h)		padanje
			počasen (13m/mesec)		plazenje
			zelo počasen (1,6m/leto)		drobirski tok
			izredno počasen (16mm/leto)		blatni tok

2.3 SPLOŠNI PODATKI O AKTIVNOSTI					
Vrsta			**Razširjenost**		**Stanje**
kompleksen			napredovanje		aktiven
sestavljen	✓		retrogresivno		reaktiviran
večkraten			razširjen		fosilen
zaporeden			zaprt		neaktiven
usad			padajoč		mirujoč
			premikajoč se		zapuščen
					stabiliziran ✓
					relikten

3. SPLOŠNI PODATKI O TERENU					
Genetski tip reliefa			**Geološka zgradba**		**Stopnja preperevanja**	
fluvialni tip			kamnine	✓	zemljina	✓
pobočje	✓		grušči		drobni drobir	
tektonski tip			gline, melji	✓	drobir	
			naplavine		bloki	
Vodotoki			**Strukturni elementi**		**Starost kamnin**	
stalni			prelomi		kenozoik	Ng
občasni	✓		razpoke		mezozoik	
			plastovitost		paleozoik	
					predkambrij	

4. NUJNOST IZVEDBE ZAŠČITNIH UKREPOV		5. PREDLOG IZVEDBE ZAŠČITNIH UKREPOV
Stopnja ogroženosti plazenja		JZ del - izdelava IzN, SZ del - ureditev odvodnje s hudourniškimi kanaletami
zelo majhna		
majhna		
srednja		
velika	✓	
zelo velika		

6. PREDLOG PROGRAMA RAZISKAV	7. OCENA STROŠKA RAZISKAV

8. SLIKOVNO GRADIVO





Opomba:	Datum izdelave:	Podpis izdelovalca:
	avgust, 2025	