



Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
W: www.mope.gov.si

Obrazec 6: Izjava projektanta in pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva glede obstoječega stanja mehanske odpornosti in stabilnosti objekta (za SKLOP 1)

Naziv vloge: Celovita energetska sanacija objektov v lasti občine Destrnik in občine Hrpelje - Kozina
Naziv vlagatelja: Občina Destrnik
ZŠ¹ stavbe iz vloge: 1
ID stavbe iz vloge:
Letnica gradnje:

Podatki o

projektantu

Projektant (naziv

družbe):

_PROBIT d.o.o. _____

Naslov:

Partizanska cesta 5, Maribor _____

Odgovorna oseba

projektanta:

NikolaLešič,univ.dipl.inž.grad.

Pooblaščen inženir

s področja

NikolaLešič,univ.dipl.inž.grad

gradbeništva:

IZJAVLJAMO

da je bil opravljen pregled dejanskega fizičnega stanja stavbe, ki je del operacije na terenu, ter:

(označite ustrezno možnost)





1. da ima stavba, ki je predmet operacije in je zgrajena po letu 2008 pridobljeno uporabno dovoljenje, ☐
2. da je stavba, ki je predmet operacije, zgrajena med letom 1985 in 2008, nima očitnih konstrukcijskih napak in je skladna s projektno dokumentacijo, ki je na voljo. Če stanje ni povsem skladno s projektno dokumentacijo, so kasneje izvedene spremembe ali ☐

¹ ZŠ je zaporedna številka stavbe, kot je opredeljeno v Obrazcu 1.

posegi takšni, da izpolnjujejo zahteve predpisov o mehanski odpornosti in stabilnosti v času spreminjanja stavbe,

3. da je stavba, ki je predmet operacije, zgrajena med letom 1985 in 2008, nima očitnih konstrukcijskih napak. Namesto projektne dokumentacije, ki ni na voljo, je bila opravljena hitra statična presoja (določitev geometrije nosilnega sistema in ocena materialnih karakteristik nosilne konstrukcije), ki izkazuje, da stavba nima večjih konstrukcijskih napak, ☐
4. da se je za stavbo, ki je predmet operacije (ne glede na leto gradnje), že izvedla ustrezna analiza mehanske odpornosti in stabilnosti, na njeni osnovi pa so se že izvedle ustrezne utrditve konstrukcije in je stavba tako usklajena z danes veljavnimi tehničnimi predpisi s področja mehanske odpornosti in stabilnosti, ☐
5. da gre za stavbo kulturne dediščine, ki je predmet operacije (ne glede na leto gradnje), se je zanj že izvedla ustrezna analiza mehanske odpornosti in stabilnosti, na njeni osnovi pa so se že izvedle ustrezne utrditve konstrukcije in je stavba konstrukcijsko utrjena in nima večjih konstrukcijskih napak, ☐
6. da je za stavbo, ki je zgrajena pred letom 1985 ali za stavbo, ki ne ustreza nobenemu od zgoraj navedenih dejstev (iz točk od 1 do 4), izvedena ustrezna analiza mehanske odpornosti in stabilnosti, na njeni osnovi pa so predvideni smiselni ukrepi za izboljšanje stanja objekta, s katerimi:
- bodo odpravljene največje konstrukcijske napake in bo izboljšano stanje konstrukcije (manjša rekonstrukcija), ☐
 - bo z rekonstrukcijo stavbe, ta stavba usklajena z danes veljavnimi tehničnimi predpisi s področja mehanske odpornosti in stabilnosti. ☐

Datum: 08.10.2025

Odgovorna oseba projektanta			
Ime in priimek: Nikola Lešič, udig	Podpis:  PROBIT d.o.o. Projektiranje gradbenih objektov Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor ☎ probit.si ✉ probit@probit.net	Žig: 	
Pooblaščen inženir s področja gradbeništva Nikola Lešič, univ. dipl. inž. grad.			
Ime in priimek: Nikola Lešič, udig	Podpis: 	Žig: 	Identifikacijska št.: G-1116