Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
W: www.mope.gov.si

Obrazec 6: Izjava projektanta in pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva glede izpolnjevanja bistvenih zahtev in obstoječega stanja objektov

(za SKLOP 1)

Naziv vloge:	Celovita energetska prenova upravne stavbe Občine Jesenice
Naziv vlagatelja:	Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
ZŠ[1] stavbe iz vloge:	ZŠ1
ID stavbe iz vloge:	1471
Letnica gradnje:	1910

Podatki o projektantu

Projektant (naziv družbe):	Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Naslov:	Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba projektanta:	Marijan Prešeren, univ. dipl. inž. grad.
Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva:	mag. Anton Štampfl, univ. dipl. inž. grad.

I Z J A V L J A M O

da je bil opravljen pregled dejanskega fizičnega stanja stavbe, ki je del operacije na terenu, ter:

(označite ustrezno možnost)

1. da ima stavba, ki je predmet operacije in je zgrajena po letu 2008 pridobljeno uporabno dovoljenje, ☐
2. da je stavba, ki je predmet operacije, zgrajena med letom 1985 in 2008, nima očitnih konstrukcijskih napak in je skladna s projektno dokumentacijo, ki je na voljo. Če stanje ni povsem skladno s projektno dokumentacijo, so kasneje izvedene spremembe ali posegi takšni, da izpolnjujejo zahteve predpisov o mehanski odpornosti in stabilnosti v času spreminjanja stavbe, ☐

[1] ZŠ je zaporedna številka stavbe, kot je opredeljeno v Obrazcu 1.

3. da je stavba, ki je predmet operacije, zgrajena med letom 1985 in 2008, nima očitnih konstrukcijskih napak. Namesto projektne dokumentacije, ki ni na voljo, je bila opravljena hitra statična presoja (določitev geometrije nosilnega sistema in ocena materialnih karakteristik nosilne konstrukcije), ki izkazuje, da stavba nima večjih konstrukcijskih napak, ☐

4. da se je za stavbo, ki je predmet operacije (ne glede na leto gradnje), že izvedla ustrezna analiza mehanske odpornosti in stabilnosti, na njeni osnovi pa so se že izvedle ustrezne utrditve konstrukcije in je stavba tako usklajena z danes veljavnimi tehničnimi predpisi s področja mehanske odpornosti in stabilnosti, ☐

5. da gre za stavbo kulturne dediščine, ki je predmet operacije (ne glede na leto gradnje), se je zanjo že izvedla ustrezna analiza mehanske odpornosti in stabilnosti, na njeni osnovi pa so se že izvedle ustrezne utrditve konstrukcije in je stavba konstrukcijsko utrjena in nima večjih konstrukcijskih napak, ☐

6. da je za stavbo, ki je zgrajena pred letom 1985 ali za stavbo, ki ne ustreza nobenemu od zgoraj navedenih dejstev (iz točk od 1 do 4), izvedena ustrezna analiza mehanske odpornosti in stabilnosti, na njeni osnovi pa so predvideni smiselni ukrepi za izboljšanje stanja objekta, s katerimi:

   - bodo odpravljene največje konstrukcijske napake in bo izboljšano stanje konstrukcije (manjša rekonstrukcija), ☒
   - bo z rekonstrukcijo stavbe, ta stavba usklajena z danes veljavnimi tehničnimi predpisi s področja mehanske odpornosti in stabilnosti. ☐

Datum: 2. 10. 2025

Odgovorna oseba projektanta			
Ime in priimek: Marijan Prešeren	Podpis:	Žig: GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o. Ljubljana, Dimičeva 12	
Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva			
Ime in priimek: mag. Anton Štampfl	Podpis:	Žig: mag. ANTON ŠTAMPFL univ.dipl.inž.grad. IZS G-2564	Identifikacijska št.: IZS G-2564